

Bijlage Innameprotocol - Algemeen

■	Toegestaan
■	Niet toegestaan

Onderdeel	Locatie	Schadesoort	Schade	Personenauto's
Exterieur	Carrosserie / lak	Krassen	Krassen < 10 cm	■
			Krassen > 10 cm, met cleaner te verwijderen	■
			Maximaal 2 niet verwijderbare krassen per deel	■
			Maximaal 4 niet verwijderbare krassen per deel	■
		Deuken	Wasstraatkrassen	■
			Maximaal 2 deuken per deel, diameter max 2,0 cm	■
			Maximaal 2 deuken per deel, diameter max 5,0 cm	■
			Van binnen naar buiten, maximaal 2 deuken per deel, diameter max 2,0 cm	■
		Vogelpoep	Deuken met lakbeschadiging tot basismateriaal	■
			Weg te poetsen	■
			Ingebrande vogelpoep	■
		Reclame op auto's	Niet verwijderde bestickering	■
			Lakverkleuring door bestickering	■
			Lakbeschadiging door verwijderen van bestickering	■
			Schade t.g.v. verwijderen van	■
		Roest	Gaten in carrosseriedelen	■
			Trekhaakgaten in bumper	■
			Licht ingeroeste steenslag	■
			In- of doorgeroeste plekken	■
	Portieren	Deurinslagen en	Kleine deukjes, niet door lak heen, diameter max 2.0 cm	■
			Meer dan 2 deuken per deel	■
		Krasjes bij de portiersloten	Gevouwen portierrand	■
			Oppervlakkige krassen	■
		Lakbeschadiging aan deurranden	Krassen door de lak	■
			Schade door normaal gebruik bedrijfsauto	■
		Dorpels en sponningen	Omvouwen	■
			Inbraakschade	■
		Dorpels beschadigd door instappen	Niet gerepareerde schade	■
			Krassen	■
Interieur	Algemeen	Vervuild interieur	Krassen door de lak	■
			Schaafplek dorpels niet door de lak	■
			Roest	■
			Deuken niet door de lak	■
		Sponning beschadigd door	Door de lak heen	■
			Schade aan buitenkant zichtbaar	■
			Ontzet plaatwerk	■
			Door deurpaneel heen	■
		Beschadigde kofferbakranden	Onderzijde kofferbakrand < 225 euro	■
			Schade niet door de lak	■
			Schade zonder deuken achterbumper	■
			Geschaafde spiegelkap, max. 5 cm	■
	Spiegels	Spiegelschade	Gebroken spiegelglas	■
			Afhangende spiegelunit	■
		Bumpers / grill / motorkap	Steenslag voorzijde	■
			Deukje als gevolg van steenslag	■
			Licht ingeroeste steenslag	■
			Voorzijde dak	■
	Bekleding / hemel	Schade t.g.v. verwijderen van	Steenslag > 25% oppervlakte carrosseriedeel	■
			Gebarsten grill	■
			Schaafschade op bumpers en striping	■
			Schade niet door de lak bij aansluitende kofferbakrand	■
		Overige schade	Schade zonder deuken achterbumper	■
			Gaten	■
			Scheuren	■
			Grondlak zichtbaar	■
		Slijtplekken	Grondplaat zichtbaar	■
			Op bestuurdersstoel	■
			Op bijrijdersstoel	■
			Op achterbank	■
		Schade aan bekleding en zijpanelen	Doorgezake zitting	■
			Duidelijk intensief gebruikt tapijt	■
			Gaten of scheuren in tapijt	■
			Scheuren	■
Glas	Ruit	Voorruit	Gaten	■
			Gebroken of gebarsten voorraadvakken in portieren	■
			Brandgaten	■
			Schaafschade	■
	Verlichting	Gescheurd / gebroken verlichtingsglas	Roest	■
			Gedeukte laadvloer	■
			Gaten in laadvloer	■
			Schaafschade	■
			Schuurplekken, krassen of vervorming bekleding laadruimte	■
			Deuken of butsen in tussenwand, zonder nadellige invloed op gebruik	■
Wielen en banden	Spiegels	Spiegelglas	Achteraf en deskundig ingebouwde onderdelen	■
			Ernstige vervorming wielkasten	■
			Ontbrekende delen laadvloer en/of bekleding	■
			Lakschade aan dakdorpels	■
	Wielen	Velgen	Aantasting door vloeistoffen	■
			Stickertjes op glas	■
			Herstelbare pitjes	■
			Pitjes uitgelopen in een scheur	■
	Banden	Beschadigde band	Krassen in de ruit	■
			Zelf gemonteerde zonbeschermingsfolie	■
			Scheuren of kleine barsten in verlichtingsglas / kunststof, zonder aantasting werking	■
			Ontbrekende delen	■
	Wieldop	Wieldop	Gebroken delen	■
			Gat in verlichtingsglas	■
			Gebroken spiegelglas	■
			Schade aan uiterste velgrand	■
			Happen uit velgrand	■
			Ontbrekend reservewiel	■
			Ingewerkte roest	■
			Gescheurde wieldop	■
			Ontbrekende wieldop	■
			Schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik, inparkeren	■
			Profieldiepte, ongelijkmatige slijtage	■
			Gescheurde zijwanden	■
			Winterhanden onthouden	■
				■