

Kunstwerk Rapportage

Kern **Leimuiden**
Openbare ruimte **Bilderdam**
Adres **Bilderdam**

Naam **320**
Categorie **Beweegbare brug**
Gebruikers **Gemengd verkeer,**
Materiaal **Staal,**

Afbeelding



Beheerder **Gemeente**
Eigenaar **Gemeente**
Bouwjaar **1990**
Lengte **0**
Breedte **4**
Doorvaarthoogte **0**
Doorvaartbreedte **0**

Categorie	Kunstwerk deel type	Aantal	Eenheid
Rijdek	Hoofddraagconstructie	27	m ²
Betonverharding	Verharding wegtype 4, Licht belast	5	m ²
Langsligger	Hoofddraagconstructie	15	m ¹
Wrijfgording	Geleideconstructie	15	m ¹
Asfaltverharding	Verharding wegtype 4, Licht belast	5	m ²
Beschermkap	Remming- en/of geleidewerk	11	stuks
Beëindigingsprofiel	Voegovergang	8	m ¹
Wrijfgording	Remming- en/of geleidewerk	46	m ¹
Evenaar	Bovenbouwconstructie	22	m ¹
Hangstang	Bovenbouwconstructie	2	stuks
Draaipunt	Bovenbouwconstructie	6	stuks
Paal	Afscheiding	1	stuks
Hameistijl (poort)	Bovenbouwconstructie	14	m ¹
Oplegblok	Steunpunt	2	stuks
Scheepvaartsein	Scheepverkeersbeseining	1	stuks
Meerpaal	Remming- en/of geleidewerk	11	stuks
Kast	Afsluitboominstallatie	2	stuks
Afsluitboom	Afsluitboominstallatie	2	stuks
Landhoofd	Steunpunt	2	stuks
Verkeersregelinstallatie (VRI), Algemeen	Verkeersregelinstallatie (VRI)	1	stuks
Bedieningspaneel	Bedienings- en besturingssysteem	1	stuks
Leuning, Algemeen	Leuning	39	m ¹
Slijtlaag, algemeen	Slijtlaag	26	m ²
Rij-ijzer	Voegovergang	8	m ¹

Kunstwerk Rapportage

Vleugelwand

Kerende constructie

15 m¹