

# Kunstwerk Rapportage

|                 |                      |            |                         |
|-----------------|----------------------|------------|-------------------------|
| Kern            | <b>Rijpwetering</b>  | Naam       | <b>800</b>              |
| Openbare ruimte | <b>Oud Adeselaan</b> | Categorie  | <b>Beweegbare brug</b>  |
| Adres           | <b>Oud Adeselaan</b> | Gebruikers | <b>Gemengd verkeer,</b> |
|                 |                      | Materiaal  | <b>Staal,</b>           |

Afbeelding



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Beheerder        | <b>Gemeente</b> |
| Eigenaar         | <b>Gemeente</b> |
| Bouwjaar         | <b>1998</b>     |
| Lengte           | <b>0</b>        |
| Breedte          | <b>8</b>        |
| Doorvaarthoogte  | <b>0</b>        |
| Doorvaartbreedte | <b>0</b>        |

| Categorie           | Kunstwerk deel type                              | Aantal | Eenheid        |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|
| Rijdek              | Hoofddraagconstructie                            | 50     | m <sup>2</sup> |
| Frame               | Bovenbouwconstructie                             | 1      | stuks          |
| Schoor              | Bovenbouwconstructie                             | 2      | stuks          |
| Meerpaal            | Remming- en/of geleidewerk                       | 8      | stuks          |
| Wrijfgording        | Remming- en/of geleidewerk                       | 16     | m <sup>1</sup> |
| Schamkant, Algemeen | Schamkant                                        | 14     | m <sup>1</sup> |
| Elementenverharding | Verharding wegtype 5, Weg in woongebied          | 10     | m <sup>2</sup> |
| Slijtlaag, algemeen | Verharding wegtype 5, Weg in woongebied          | 40     | m <sup>2</sup> |
| Betonverharding     | Verharding wegtype 5, Weg in woongebied          | 40     | m <sup>2</sup> |
| Schamkant, Algemeen | Schamkant                                        | 24     | m <sup>1</sup> |
| Langsligger         | Hoofddraagconstructie                            | 104    | m <sup>2</sup> |
| Hameistijl (poort)  | Bovenbouwconstructie                             | 2      | stuks          |
| Kast                | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch | 1      | stuks          |
| Oplegblok           | Steunpunt                                        | 3      | stuks          |
| Beëindigingsprofiel | Voegovergang                                     | 16     | m <sup>1</sup> |
| Afsluitboom         | Afsluitboominstallatie                           | 4      | stuks          |
| Contragewicht       | Bovenbouwconstructie                             | 1      | stuks          |
| Hangstang           | Bovenbouwconstructie                             | 2      | stuks          |
| Asfaltverharding    | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg      | 54     | m <sup>2</sup> |
| Steunpunt, Algemeen | Steunpunt                                        | 2      | stuks          |
| Landhoofd           | Steunpunt                                        | 2      | stuks          |
| Rijdek              | Hoofddraagconstructie                            | 104    | m <sup>2</sup> |
| Kast                | Afsluitboominstallatie                           | 4      | stuks          |
| Leuning, Algemeen   | Leuning                                          | 71     | m <sup>1</sup> |

# Kunstwerk Rapportage

---

|                     |                                             |    |                |
|---------------------|---------------------------------------------|----|----------------|
| Slijtlaag, algemeen | Slijtlaag                                   | 50 | m <sup>2</sup> |
| Oplegbalk           | Steunpunt                                   | 2  | stuks          |
| Elementenverharding | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | 20 | m <sup>2</sup> |