

Kunstwerk Rapportage

Kern	Rijpwetering	Naam	801
Openbare ruimte	Hoogmadeseweg	Categorie	Beweegbare brug
Adres	Hoogmadeseweg	Gebruikers	Gemengd verkeer,
		Materiaal	Staal,

Afbeelding



Beheerder	Gemeente
Eigenaar	Gemeente
Bouwjaar	1994
Lengte	0
Breedte	5
Doorvaarthoogte	0
Doorvaartbreedte	0

Categorie	Kunstwerk deel type	Aantal	Eenheid
Rijdek	Hoofddraagconstructie	30	m ²
Talud, Algemeen	Talud	2	stuks
Elementenverharding	Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied	5	m ²
Bordes	Hoofddraagconstructie	20	m ²
Schamprand, Algemeen	Schamprand	15	m ¹
Heugelstang	Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch	1	stuks
Verkeersbord	Bebording/bewegwijzering (statisch)	1	stuks
Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen	Hemelwaterafvoer (HWA)	6	stuks
Langsligger	Hoofddraagconstructie	18	m ¹
Asfaltverharding	Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg	15	m ²
Beëindigingsprofiel	Voegovergang	10	m ¹
Meerpaal	Remming- en/of geleidewerk	4	stuks
Steunpunt, Algemeen	Steunpunt	2	stuks
Kast	Afsluitboominstallatie	2	stuks
Rijdek	Hoofddraagconstructie	54	m ²
Langsligger	Bovenbouwconstructie	18	m ¹
Hoofddraagconstructie, Algemeen	Hoofddraagconstructie	54	m ²
Evenaars	Bovenbouwconstructie	2	stuks
Wrijfgording	Geleideconstructie	50	m ¹
Oplegblok	Oplegging	3	stuks
Asfaltverharding	Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg	54	m ²
Rij-ijzer	Voegovergang	10	m ¹
Landhoofd	Steunpunt	2	stuks
Hangstang	Bovenbouwconstructie	2	stuks

Kunstwerk Rapportage

Contragewicht	Bovenbouwconstructie	1	stuks
Hameistijl (poort)	Bovenbouwconstructie	2	stuks
Afsluitboominstallatie, Algemeen	Afsluitboominstallatie	4	stuks
Afsluitboom	Afsluitboominstallatie	4	stuks
Slijtlaag, algemeen	Slijtlaag	30	m ²
Schampstrook	Schamprand	12	m ¹
Leuning, Algemeen	Leuning	71	m ¹
Draaipunt	Bovenbouwconstructie	6	stuks
Poer	Afsluitboominstallatie	1	stuks