Situatie overzicht (West)

Situatie overzicht (West)
Situatie overzicht (Oost)

Situatie overzicht (West)
Situatie overzicht (Oost)



Situatie overzicht (Oost)

Kaarten:
- Alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- De ligging van de huisaansluitingen is indicatief. Exacte locatie in het werk te bepalen.
- De ligging van de kabels en leidingen is indicatief. Exacte lokatie bepalen d.m.v. proefsleuven.

Wij.	Datum	Omschrijving	Gec.	Gec.	Rev.
A					

Copier
Adviseurs & ingenieurs voor de buitenruimte
Lumiereweg 3 T 0315 - 69 34 19
6716 AG Ede F 0315 - 19 34 29
Postbus 430 6710 BK Ede W www.copierglasing.nl

opdrachtgever:
Gemeente Montferland

project:
Rioolreiniging en inspectie

omschrijving:
Overzicht bladnummers

tekeningnummer:
1322101-BE-ORI-GMFL-00

schal: 0 - blader: 1 - van 1
uitmaat: 1:10 000

getekend:
J. van der Wijst 06-02-2014
gecontroleerd:
E. de Waardt 06-02-2014
goedgekeurd:
J.G. van der Zande 06-02-2014

projectnr: 1322101
tekeningnr: 1322101

status:
BESTEK

© COPIER