




Riolering

Bestaande inspectiepoot
Incl. nummer en b.o.b. in meters t.o.v. N.A.P.
(indien bekend)

Te inspecteren IT-leiding
Incl. stroomrichting, lengte en leidingdiameter
(indien bekend)

Te inspecteren leiding
Incl. stroomrichting, lengte en leidingdiameter
(indien bekend)

Bestaande riool
Niet te inspecteren/ reinigen



Situatie overzicht (Didam)

Algemeen

- Alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- De ligging van de huisaansluitingen is indicatief. Exacte lokatie in het werk te bepalen.
- De ligging van de kabels en leidingen is indicatief. Exacte lokatie bepalen d.m.v. proefsleuven.

A					
Wijz.	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Akk.



opdrachtgever:
Gemeente Montferland
project:
Rioolreiniging en inspectie

omschrijving: Overzicht te inspecteren riool

Postbus 436 6710 BK Ede
T 0575 - 69 34 29 W www.copiergroep.nl

tekeningnummer
1322101-BE-RRI-GMFL-00

blad in bladen
6 van 9

school:
1:1000

getekend: S. van der Wijst 06-02-2014
gecontroleerd: E. de Waardt 06-02-2014
okkeerd: J.G. van der Zande 06-02-2014

projectnr: 1322101	besteksnr: 1322101
-----------------------	-----------------------

BESTEK

132101-BE-BE-CME-CO dw