



Riolering

15.81

2-122

11.33

Bestaande inspectieput

Ind. nummer en b.o.b. in meters t.o.v. N.A.P. (indien bekend)

14 x 300

Te inspecteren leiding

Ind. stroomrichting, lengte en leidingdiameter (indien bekend)

Bestaande riool

Niet te inspecteren/reinigen

Situatie overzicht (Didam, Loil)
schaal 1:20,000

Algemeen

- Alle hoogtenoten in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- De ligging van de huisaansluitingen is indicatief. Exacte lokatie in het werk te bepalen.
- De ligging van de kabels en leidingen is indicatief. Exacte lokatie bepalen d.m.v. proefsleuven.

A	Wijz.	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Akk.
<div><div><div><div>Copier</div><div>opdrachtgever:</div><div>Gemeente Montferland</div><div>project:</div><div>Rioolreiniging en inspectie</div><div>omschrijving:</div><div>Overzicht te inspecteren riool</div></div><div><div><div>Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte</div><div>Lumièrestraat 9</div><div>T 0318 - 69 34 19</div></div><div><div>6716 AG Ede</div><div>F 0318 - 69 34 29</div></div><div><div>Postbus 436 6710 BK Ede</div><div>W. www.copiergroep.nl</div></div></div><div><div><div>tekeningsnummer</div><div>1322101-BE-RI-GMFL-00</div><div>blad in bladen</div><div>9 van 9</div><div>getekend:</div><div>S. van der Wijk</div><div>gecontroleerd:</div><div>E. de Waardt</div><div>akkoord:</div><div>L.C. van der Zande</div><div>projectnr:</div><div>1322101</div><div>besteknr:</div><div>1322101</div><div>status:</div><div>BESTEK</div></div></div></div></div>						