



icoon	omschrijving bij icoon
	kolk
	Kolk(bodem) kapot
	Deksel defect
	Deksel niet te openen
	Deksel/rooster kapot of weg
	Kolk verzakt
	Schoon
	1/3 gevuld
	2/3 gevuld
	Geheel gevuld
	Beton in kolk
	Olle (andere vreemde vloeistoffen) in de kolk
	Wortelingroei
	Dier in kolk
	Aansluiting/afvoerleiding (gedeelte) verstopt
	Stankafsluter weg
	straat verzakt
	Begroeiing over de kolk
	Machinaal
	Handmatig
	kolk niet gedaan
	Voertuig/obstakel op toegang
	Straat niet toegankelijk voor voertuig
	Begroeiing over de kolk
	Niet aangetroffen
	Deksel niet te openen
	anders

01	Kolkeninventarisatie		
wfz.nr./	datum	omschrijving	gecontroleerd par.
opdrachtgever	Gemeente Noordzandpolder	projectnummer	
project	Kolkeninventarisatie	tekeningsnummer	01
- Bant		wfz/tekeningnummer	01
getekend	AD	formaat	eenheid
gecontroleerd		schaal	meters
		1:1000	