


Logboek Gemeente Assen

Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Landen/Scharmbarg/De Akker\Dreslanden to 52 (69)

Adres: Dreslanden to 52, Peelo, De Landen/Scharmbarg/De Akker, Assen



Object overzicht



Glijbaan glijfant, 1 - Enkel speeltoestel/1.3 - Glijbaan/1.3a - anders...

Object - Glijbaan glijfant, 1 - Enkel speeltoestel/1.3 - Glijbaan/1.3a - anders...

Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Landen/Scharmbarg/De Akker\Dreslanden to 52

Naam: Glijbaan glijfant
Object ID: 656
Leverancier: Drenthen Hout
Fabrikant: Drenthen hout
Installatiedatum: jan 02, 2006
Vervangjaar: dec 31, 2020
Levensduur: 14
Materiaal: Hout en Metaal
Hoogte: 1.800 mm
Breedte: 700 mm
Diepte: 3.300 mm
Vrije valruimte: 4.000 x 6.000 mm (24,00 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: 6.1g - Rubber tegels

Niet beschikbaar



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdingpectie		sep 08, 2022	
Jaarlijkse hoofdingpectie		mei 17, 2022	
Operationele inspectie		jul 27, 2021	
Operationele inspectie		nov 04, 2020	
Operationele inspectie		nov 04, 2020	
Jaarlijkse hoofdingpectie		mei 11, 2020	
Operationele inspectie		okt 21, 2019	
Operationele inspectie		dec 04, 2018	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 06, 2018	
Operationele inspectie		sep 11, 2017	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 08, 2016	
Operationele inspectie		apr 11, 2016	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		mei 11, 2015	
Operationele inspectie		okt 06, 2014	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 26, 2014	
Operationele inspectie		jan 29, 2014	

Operationele inspectie		sep 17, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 14, 2013	
Operationele inspectie		dec 05, 2012	
Operationele inspectie		jul 05, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 29, 2012	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 12, 2011	
Operationele inspectie		feb 28, 2011	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		jul 13, 2010	
Operationele inspectie		mei 20, 2010	
Operationele inspectie		mei 10, 2010	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mrt 31, 2010	

Object fotos



Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 08, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 11, 2017
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	2 vloerdelen startplateau zijn verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 08, 2016			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	sep 11, 2017	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	okt 21, 2019
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Versnkering staander enduikelrek paal		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	sep 11, 2017			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Niet in goede conditie

Aangemaakt	jun 06, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	okt 21, 2019
Norm omschrijving	Hout conditie		
Aantekeningen	Blauwe zijwanden beschadigd en staander beschadigd		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Beschadiging(en) bijwerken	jun 06, 2018			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Toestel - Los in maaiveld

Aangemaakt	jun 14, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 17, 2013
Norm omschrijving	Toestel - Los in maaiveld		
Aantekeningen	Verankerings palen staan los in maaiveld /ontbreken		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Opnieuw verankeren in maaiveld	jun 14, 2013			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Bevestigingen - Los / afwezig

Aangemaakt	mei 17, 2022	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	okt 10, 2022
Norm omschrijving	Bevestiging los of ontbreekt		
Aantekeningen	Toestel is instabiel		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Draai losse bevestigingen en hulpstukken vast.	mei 17, 2022			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	mei 12, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdingpectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mei 29, 2012
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	2 regels naast uitloop glijgoot zijn verrot		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang object.	mei 12, 2011			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	mei 11, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdingpectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	okt 10, 2022
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Houtrot aanwezig		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"	nov 04, 2020			Afgerond
Aantekeningen				

Vervang onderdeel	mei 11, 2020			Afgerond
Aantekeningen				

Aantekeningen

[illegible]