

Logboek Gemeente Assen

Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Kampen/De Es\Groenkampen to 129 (98)

Adres: Groenkampen to 129, Peelo, De Kampen/De Es, Assen

Niet beschikbaar



Object overzicht



Tafeltennistafel, 6 - Openbare ruimte/6.2 - Sporttoestel/6.2f - Tafeltennistafel

Object - Tafeltennistafel, 6 - Openbare ruimte/6.2 - Sporttoestel/6.2f - Tafeltennistafel
Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Kampen/De Es\Groenkampen to 129

Naam: Tafeltennistafel
 Object ID: 1090
 Fabrikant: HeBlad
 Product: Pingpongtafels/PP.GR
 Installatiedatum: jan 01, 2009
 Vervangjaar: dec 31, 2029
 Levensduur: 20
 Materiaal: Beton
 Hoogte: 920 mm
 Breedte: 2.740 mm
 Diepte: 1.520 mm
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Jongeren (12-18 jr)
 Volwassenen (18+)
 Ondergrond: 6.6a - anders...



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Operationele inspectie		nov 28, 2022	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jul 29, 2022	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 17, 2022	
Operationele inspectie		apr 29, 2022	
Operationele inspectie		jul 27, 2021	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 12, 2020	
Operationele inspectie		sep 24, 2019	
Operationele inspectie		nov 28, 2018	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 05, 2018	
Operationele inspectie		sep 07, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 08, 2016	
Operationele inspectie		apr 11, 2016	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		mei 11, 2015	
Operationele inspectie		aug 27, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 23, 2014	

Operationele inspectie		jan 29, 2014	
Operationele inspectie		sep 18, 2013	
Operationele inspectie		sep 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 14, 2013	
Operationele inspectie		dec 05, 2012	
Operationele inspectie		jul 03, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 24, 2012	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 11, 2011	
Operationele inspectie		feb 17, 2011	
Operationele inspectie		dec 01, 2010	
Operationele inspectie		nov 30, 2010	
Operationele inspectie		mei 19, 2010	
Operationele inspectie		mei 10, 2010	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mrt 29, 2010	

Object fotos



Bevinding - Bevestigingen - Los / afwezig

Aangemaakt	okt 19, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	apr 11, 2016
Norm omschrijving	Bevestiging los of ontbreekt		
Aantekeningen	Stuk van betonnennet afgebroken		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Onderdeel aanbrengen	okt 19, 2015			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Ondergrond - Gras, mos of onkruid

Aangemaakt	mei 11, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mei 11, 2011
Norm omschrijving	Ondergrond heeft onbedoelde gras, mos of onkruid		
Aantekeningen			

Bevinding - Ondergrond - Struikelpunten

Aangemaakt	jun 05, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 20, 2019
Norm omschrijving	Struikelpunten		
Aantekeningen	Betonbanden omhoog gedrukt		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Oppervlak goed leggen.	jun 05, 2018			Afgerond
Aantekeningen	Acceptabel			

Bevinding - Beton - Niet in goede conditie

Aangemaakt	jun 05, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 20, 2019
Norm omschrijving	Beton conditie		
Aantekeningen	Netje beschadigd		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Repareer beton.	jun 05, 2018			Afgerond
Aantekeningen	Acceptabel			

Bevinding - Ondergrond - Gras, mos of onkruid

Aangemaakt	mei 11, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	sep 21, 2011
Norm omschrijving	Ondergrond heeft onbedoelde gras, mos of onkruid		
Aantekeningen			

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Verwijder gras, mos of onkruid"	mei 11, 2011			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Beton - Randen - Beschadigd

Aangemaakt	mei 11, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	jun 14, 2013
Norm omschrijving	Conditie betonnen randen Conditie betonnen randen		
Aantekeningen	rand netje is beschadigd		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"	mei 11, 2011			Afgerond
Aantekeningen				

Aantekeningen

[illegible]