

Logboek Gemeente Assen

Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Kampen/De Es\Groenkampen to 129 (98)

Adres: Groenkampen to 129, Peelo, De Kampen/De Es, Assen

Niet beschikbaar



Object overzicht



Schommel se2, 1 - Enkel speeltoestel/1.2 - Schommel/1.2a - anders...

Object - Schommel se2, 1 - Enkel speeltoestel/1.2 - Schommel/1.2a - anders...

Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Kampen/De Es\Groenkampen to 129

Naam: Schommel se2
Object ID: 1091
Type nummer: se2
Leverancier: Drenthen Hout
Fabrikant: Drenthen hout
Installatiedatum: jan 01, 2009
Vervangjaar: dec 31, 2023
Levensduur: 14
Materiaal: Hout/Metaal en Kunststof
Hoogte: 2.300 mm
Breedte: 4.000 mm
Diepte: 2.300 mm
Max. valhoogte: 1.500 mm
Vrije valruimte: 4.000 x 8.000 mm (32,00 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Jongeren (12-18 jr)
Ondergrond: 6.1g - Rubber tegels

Niet beschikbaar



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Operationele inspectie		nov 28, 2022	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jul 29, 2022	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 17, 2022	
Operationele inspectie		apr 29, 2022	
Operationele inspectie		jul 27, 2021	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 12, 2020	
Operationele inspectie		sep 24, 2019	
Operationele inspectie		nov 28, 2018	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 05, 2018	
Operationele inspectie		sep 07, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 08, 2016	
Operationele inspectie		apr 11, 2016	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		mei 11, 2015	
Operationele inspectie		aug 27, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 23, 2014	

Operationele inspectie		jan 29, 2014	
Operationele inspectie		sep 18, 2013	
Operationele inspectie		sep 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 14, 2013	
Operationele inspectie		dec 05, 2012	
Operationele inspectie		jul 03, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 24, 2012	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 11, 2011	
Operationele inspectie		feb 17, 2011	
Operationele inspectie		dec 01, 2010	
Operationele inspectie		nov 30, 2010	
Operationele inspectie		mei 19, 2010	
Operationele inspectie		mei 10, 2010	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mrt 29, 2010	

Object fotos



Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 05, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	dec 05, 2018
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Houtrot in staander thv maaiveld		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 05, 2018			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Ondergrond - Versleten

Aangemaakt	mei 12, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 31, 2020
Norm omschrijving	Ondergrond versleten		
Aantekeningen	Enkele rubbertegels slijtage		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang versleten ondergrond	mei 12, 2020			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Markering

Aangemaakt	mei 17, 2022	Status	Open
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Elk speeltoestel is, permanent en duidelijk leesbaar, voorzien van naam en adres van de fabrikant, bouwjaar en naam of nummer van het speeltoestel. Vermelding van normen is in Nederland niet vereist. EN 1176 ~ 1 ~ 7 [1998]		
Aantekeningen	Geen typeplaatje aangetroffen		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Voorzie correcte typeplaatje	mei 17, 2022			Open
Aantekeningen	Raadpleeg uw leverancier			

Bevinding - Onderdeel - Beweegt

Aangemaakt	mei 19, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	mei 19, 2016
Norm omschrijving	Onderdeel beweegt of zit los		
Aantekeningen			

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Draai losse bevestigingen en hulpstukken vast.	mei 19, 2016			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Anders / Diversen

Aangemaakt	jun 23, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 27, 2014
Norm omschrijving	PlayMapping bevat geen relevante opmerking. Noteer uw bevinding bij het veld aantekeningen		
Aantekeningen	Schommelkettingen niet correct gemonteerd bij de schommelementen.		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Anders	jun 23, 2014			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	mei 17, 2022	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	aug 30, 2022
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Staander rot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	mei 17, 2022			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Ondergrond - Tegels - Ongelijk

Aangemaakt	jun 05, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	dec 05, 2018
Norm omschrijving	De ondergrondtegels liggen ongelijk		
Aantekeningen	Enkele rubbertegels liggen ongelijk		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Tegels herleggen.	jun 05, 2018			Afgerond
Aantekeningen	Acceptabel			

Bevinding - Onderdeel - randen ruw.

Aangemaakt	mei 19, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit		Datum afhandeling	mei 19, 2016
Norm omschrijving	Randen zijn ruw		
Aantekeningen			

Bevinding - Onderdeel - Beweegt

Aangemaakt	jun 05, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	dec 05, 2018
Norm omschrijving	Onderdeel beweegt of zit los		
Aantekeningen	1 ophangpunt schommelzitje niet goed vast		




Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Draai losse bevestigingen en hulpstukken vast.	jun 05, 2018			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Onderdeel- Schroeven of bouten ontbreken

Aangemaakt	jun 23, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	aug 27, 2014
Norm omschrijving	Schroeven of bouten ontbreken		
Aantekeningen	Boutje ontbreekt bij het schommelzitje		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Breng ontbrekende bouten / schroeven aan	jun 23, 2014			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Ondergrond - Versleten

Aangemaakt	jun 08, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jan 18, 2017
Norm omschrijving	Ondergrond versleten		
Aantekeningen	Enkele rubber tegels onder schommelzitjes zijn versleten		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang versleten ondergrond	jun 08, 2016			Afgerond
Aantekeningen	acceptabel			

Bevinding - Onderdeel - Vandalisme

Aangemaakt	mei 24, 2012	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	dec 05, 2012
Norm omschrijving	Vandalisme		
Aantekeningen	1 schommelzitje is verbogen		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	mei 24, 2012			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Onderdeel - Verbogen

Aangemaakt	jun 14, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 18, 2013
Norm omschrijving	Onderdeel is verbogen		
Aantekeningen	1 schommelzitje is verbogen		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 14, 2013			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Ondergrond - Gras, mos of onkruid

Aangemaakt	jun 08, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jan 18, 2017
Norm omschrijving	Ondergrond heeft onbedoelde gras, mos of onkruid		
Aantekeningen	Gras groeit tussen de rubber tegels		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Verwijder gras, mos of onkruid"	jun 08, 2016			Afgerond
Aantekeningen	acceptabel			

"Verwijder gras, mos of onkruid"	jun 08, 2016			Afgerond
Aantekeningen	acceptabel			

Aantekeningen

[illegible]