

Fotoboek gewijzigde situatie naar aanleiding van gerealiseerde
onderhoudswerkzaamheden per accommodatie

Sporthal De Pijl

Gerealiseerd werk

Aanbrengen akoestisch
wandsysteem tegen een
deel van de wanden

Vervangen beide Trenomat
scheidingswanden tussen
zaaldelen

Eindresultaat Foto's d.d. 2022-08-22



Gerealiseerd werk

Vervangen van de gietvloeren in de kleedruimten, douches en de gangen voor de kleedruimten.

Eindresultaat Foto's d.d. 2022-08-22



Sporthal Westlandhal

Gerealiseerd werk

Vervangen van plafond en verlichting door LED

Uitvoering



Gerealiseerd werk

Vervangen van plafond en
verlichting door LED

Eindresultaat Foto's d.d. 2022-08-22

