

Al 21463

HOOFDGEGEVENS VAN DE INSTALLATIE	
Installatie nummer:	212750
Eigenaar	
Naam:	Gemeente Den Bosch
Adres:	
Plaats:	
Houder	
Naam:	Gemeente
Adres:	Stadskantoor
Plaats:	Den Bosch
Installateur	
Naam:	LTF Liften B.V.
Fabrikant	
Naam:	LTF Liften B.V.
Bouwjaar:	2002
Datum van overdracht/ingebruikneming:	
Soort lift:	Kettinglift
Toelaatbaar aantal personen:	2
Nominale last in kg:	1500 kg
Heffhoogte in m:	4.070 m
Aantal en soort draagkettingen:	2 Rollenketting 1-1/4"x3/4 Type DC S 100HT
Aantal stopplaatsen:	4
Aantal schachttoegangen:	4
Aantal kooitoegangen:	2
Nominale snelheid in m/s:	0.18 m/s
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	0.18 m/s
Besturingsvorm:	Vasthoudbesturing
Motorvermogen (kW)	5.5 KW
Toerental (-/min)	19.43 omw/min
Cos ϕ / I aanloop / I nom. (A)	/ 89,6 A / 12.8 A /
Aansluitspanning (V)	400 V
Brandweerlift:	Ja/Nee
Plaats van de machine:	Boven / in de schacht / halverwege / kooi / aangrenzend / onder / apart / zijkant
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	n.v.t.
Leiding schema (indien van toepassing):	n.v.t.
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens
T indien van toepassing	
T schachtdeuren (grendelinrichting)	Kronenberg DLF1 / cert. ATV 13/5 / Nobo 0635 (enkelvleugelig) Kronenberg DLF2 / cert. ATV 14/5 / Nobo 0635 (dubbelvleugelig)
T vang	Montenari PB50 / cert. D93 AFV409/2 / Nobo 0635
T snelheidsbegrenzer	Montenari RG200 / cert. AGB 059/5 / Nobo 0635
≤ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	
≤ leidingbreukklep	
≤ smoor-terugslagklep	
≤ kooi-/tegengewicht buffers	
≤ elektronische componenten	

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer: 212750

Onderhoudsnummer:

NL505063

Datum:	Omschrijving
19-2-04	(B) Moring + OH drukhoog o of 2 bleef hangen den schroef gemoot + OH stop kabel contact is niet goed aan getrokken voor ketting is verband aan getrokken geen oprechten in hoo afgekeurd
6/7/04	(B) Moring den onderst stopplaats viel niet goed dicht den afgekeurd
01/7/04	(B) grondel potje afgekeurd
7-10-04	(B) OH g stop kabel + ketting in orde gemoot
6-4/05	(B) OH openoemden van VI punten opgeleerd
7-4/05	(B) Moring drukhoog contact stopplaats bleef op 3 ^e stopplaats bleef hangen
19/10/05	(B) OH + VI openoemden
15/2/06	WH rekening 23 defect lera vervangen + getest
22/5/06	(B) OH openoemden
01/11/06	(B) OH " "
17-4-07	per. OH M lenssen
30-8-07	per ond. M. v/d Wulp
16-11-07	1 ^e Beoord. end
10/0-11	Rep: deurbuiter B6 vervangen M. Bataille
25/11-13	V.O. Krimpje keller vastgezet + beplating keller Recht gestoken in de keller
4/7-14	Storing: kelderdeur opgeschroefd + deurbuiter afgekeurd

[illegible]

Onderhoudsnummer:

Omschrijving

V.O. drukkingen Tabellen BG verwisseld met
doenste stopplaats ium stopschakelaar

V.O. ontgrenselschaats op kuai gesteld m. Bataille
ium soms niet ontgrenselen op l m. Bataille

Ag. Kiffner

R. Tennilene

schacht replating the 4th opinion var. publ.
M. B. Bohrille / Publ.

ass hence

End of

V.d. deurkogels 1+2 afgesteld naar
steelt sluiten M.

Mr. Bertall

stering = lever 1 afgesteld

Mr. Baker

U.O. schicht beplantung zwischen 0 und 1
verstezt

M. B. Hall

opname M.J.P.B.

H. Roeseboom

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer: 212750

Onderhoudsnummer:	
Retour:	Omschrijving:

Datum:	Omschrijving

Datum:	Omschrijving

[illegible]

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Onderhoudsnummer: _____

Datum:	Omschrijving
--------	--------------

[illegible]

Installatie nummer: 212750
Onderhoudsnummer:

Onderhoudsnummer:

Onderhoudsnummer:

[illegible]

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer: 212750

Onderhoudsnummer:

Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
2011	2015	2019				
4/7-mB	6/5-mB	19/3-mB				
10/8-mB	24/6 - 24/6	24/6-mB				
21/12-mB	19/10 - 19/10	16/9-mB				
	12/12 - 12/12	4/12-mB				
2012						
26/1-mB	2016	2020				
6/10-mB	25/3-mB	9/3-mB				
8/10-mB	9/6-mB	11/6-mB				
28/11-mB	31/10-mB	25/9-mB				
	23/12-mB	2/12-mB				
2013						
21/1-mB	2017	2021				
29/5-mB	14/2-mB	17/3-mB				
5/9-mB	29/6-mB	21/6-mB				
25/11-mB	21/9-mB	17/9-mB				
	16/11-RS	18/12-mB				
2014						
27/1-mB	2018	2022				
10/4-mB	11/1-mB	9/3-mB				
2/7-mB	6/4-mB	13/6-mB				
10/10-mB	25/6-mB	23/9-mB				
	19/10-mB	5/12-mB				

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving
--------	--------------

[illegible]

[illegible]

VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN /
VEILIGHEIDSCOMPONENTEN

Installatie nummer: 212750

Onderhoudsnummer:

[illegible]

Installatie nummer: 212750 Onderhoudsnummer:	BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
---	---

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving
--------	--------------

[illegible]

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer: 212750

Onderhoudsnummer: 40162330

VI Tuv 10000002829

Datum: Omschrijving

7-10-04 + glas in schotl deen gerekeurd 57

+ geen opschrijven in boek + op orde in schotl deen

14/10/05 CB VI geen perken

15/02/06 per hup sto rek 22 stuks

deene meubelen getest d.s.

22/5/06 CB VI geen opmerkingen

22-06-06 CB VI geen perken

AK 214,63

01/06/11 Per keuring Aboma

p.u. wijzigingen

* geen opm.

28/11/12 Per keuring door Tuv Nederland Rijk

- In orde.

1-5-14 Per keuring door Tuv Nederland

28/8/2015 Per keuring Tuv Nederland av/20327

- geen opmerkingen

17-8-16 Per keuring door Tuv Nederland

Geen opm.

20/8/2017 Per keuring Tuv Nederland av

- geen opmerkingen

05/02/19 Per keuring door Aboma

p.u. wijzigingen

* Geen opm.

15-1-20 Per keuring Tuv Nederland

Geen opm.

202

17-8-2020 Periodiek heming Tin Ald ~~82~~
Apen bijzonderheden / Rem lichte varken
KNO

16-2-22 Per. heming Tin Ald Teleners
Apen open

ONGEVALLENREGISTRATIE

Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Datum en tijd van het ongeval	(B)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijk letsel
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en /of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / Paraaf ARBO coördinator:	(M)