

LIFTBOEK

In dit liftboek zijn de hoofdgegevens van de liftinstallatie en de volgende ongenummerde registers opgenomen:

- AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST
- AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN
- VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN
- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
- ONGEVALLENREGISTRATIE
- AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

De registers zijn voor de volgende werkzaamheden bestemd:

Aard van de werkzaamheden:	Aantekeningen hieromtrent in het register:
Onderhoud	Onderhoudswerkzaamheden dienen door de onderhoudsfirma te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST". In het register "AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN" dient de datum van de desbetreffende onderhoudsbeurt te worden genoteerd.
Reparatie	Reparaties dienen door de onderhoudsfirma/installateur te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST".
Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten	Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten dient door de installateur te worden vastgelegd in het register "VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN".
Belangrijke wijzigingen of modificaties*	Wijzigingen of modificaties dienen door de installateur te worden vastgelegd in het register "BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES". Het aanbrengen van een wijziging of modificatie door een ander dan de installateur levert CE-verantwoordelijkheid op voor degene die wijzigt.
Ongevallenregistratie	Ongevallen of bijna-ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de onderhoudsfirma die dit vastlegt in het register "ONGEVALLENREGISTRATIE" en de keurende instantie hierover informeert.
Periodieke keuringen	Periodieke keuringen dienen door de keurende instantie te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE".

* Bij modernisering neemt degene die de modernisering uitvoert de CE-verantwoordelijkheid over van de oorspronkelijke installateur.
Garantie en aansprakelijkheid ligt bij degene die de modernisering uitvoert.

AL21422

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE	
Installatienummer:	1054959
Dossiernummer Liftinstituut:	
Equipementnummer:	10251550
Eigenaar	
Naam:	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres:	Postbus 12345
Plaats:	5200 GZ Den Bosch
Houder	
Naam:	Stadskantoor
Adres:	Wolvenhoek 1
Plaats:	5211 HH Den Bosch
Installateur	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Fabrikant	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Bouwjaar:	2002
Datum van overdracht/ingebruikneming:	2002
Soort lift:	Tractie
Toelaatbaar aantal personen:	13
Nominale last in kg:	1000
Heffhoogte in m:	14.57
Aantal en soort draagkabels:	6/Warrington
Aantal stopplaatsen:	5
Aantal schachttoegangen:	5
Aantal kooitoegangen:	1
Nominale snelheid in m/s:	1
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	-
Besturingsvorm:	LCE / Neerwaarts verzamelde besturing
Motorvermogen (kW)	5.7
Toerental (-/min)	80
Cos ϕ / I aanloop / I nom. (A)	- / 20.1 / 14
Aansluitspanning (V)	3x400
Brandweerlift:	Nee
Plaats van de machine:	Boven in de schacht
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VII
Leiding schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VIII
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens
☒ indien van toepassing	
☒ schachtdeuren (grendelinrichting)	TÜV-A-AT-1/99/004 CETV Type AMDL2
☒ vang	978/1 / 978/2 Type SGB08
☒ snelheidsbegrenzer	TÜV-A-AT-1/98/001 CEGB Type 80420 (OL35)
☒ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	NL.97.400.1002.002.02 Type Brake
☐ leidingbreukklep	
☐ smoor-terugslagklep	
☒ kooi-/tegengewicht buffers	AP002 / 300184 / 300398 / 300399 / 300431 Type Polyurethan
☒ elektronische componenten	713713 H04/H05 rapportnummer: 255/320 713123/24 H02/H03/H04 rapportnummer: 254 763613H01 rapportnummer: 213

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
11/12-02	Overname N.E.B - S.E.B. - Exp
17/1-03	Sch deure op 3 ^e achtergeleiding dorpel opgeboren
21/5-03	V.O. installatie schoon + knx-board geplaatst Spijs + S.B.-kabel ingekort M. Bataille
4/6-03	Kooldorpel vastgezet met boutjes M. Bataille
25/2-04	Sie Lift baan door N.E. pulsen dichter op mekaar gezet, techo gemingel Spijs
3/3-04	Sie Lift stond met deuren te produceren in telde grootel rankel telde afgesteld Spijs
8/3-04	Sie Lift op "00" over nu reed liep de Lift weer Spijs die geantwoord
7/10-04	Lift maakt af en toe noodstops; techo dichter op schijf gezet + kovenstel knuistellen losser gezet M. Bataille
10/11-04	Storing; Lift boven door N.E.S. M. Bataille Sie reu opsteking een Liftten lopen by aankomst
20/1-05	diversen grooten Spijs
20/2-05	Software check verruigen en techo knuist in gekend M. Bataille / M. Keken
25/4-05	code 13 + die maken over in gekend lift gezet Van opdit moment mis door want pand wordt gesloten (ommen)
24/5-05	V3F-16 uitgewisseld vd kieboom / Bataille
30/6-05	SI. Put val water (ersteren) D. Braetley
10/10-05	ten code 11 floor 1; lift functioneerd bij aankomst; Lop-print gaf streepjes; na reset normaal M. Bataille
15/11-05	take care (g)

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:
Onderhoudsnummer:

Datum: Omschrijving:

8/12-05 Cen Code 1 Floor 5 → boven door NES
16/3-06 v.o. SB-kabel ingekant Mr. Bataille
24/5-06 take care (g) + software update → 20,75
13/6-06 storing; Cen Code 06-15 Floor 2 Mr. Bataille
code 75 personen reizen Mr. Bataille
17/11-06 take care (g)
19/1-07 Cen Code 1 Floor 5 → boven door NES Mr. Bataille

plymerbuizen

ombor Somel Storing NES ↑

22-4-07 per otl M. Lenssen

31-5-07 Opsluiting S.b-kontakt aangesproken, dit hersteld. Middelworp
Lat Ond.

13-11-07 Ond Middelworp

1-7-11 v.o. 2x lupo snelle kooiduurlamp + synrol
trage kooiduurlamp + kooiduurlamp geleidingstels vernieuwd
+ spreukwisker omgeprogrammeerd Mr. Bataille

8/7-11 storing: knx geplaatst parameter 6-21 aangepast
Lwd ingesteld + leert + tacho schoon Mr. Bataille

6/9-11 storing: boven door NES: parameters 6-20 en 6-21
aangepast Mr. Bataille

15/9-11 v.o. software upgrade v3.102 Mr. Bataille

26/9-11 storing: veel code 0108 tacho teken op schijf gezet
+ Lwd iets gesteld (ent. bij herhaling tacho
vervangen) Mr. Bataille

18/10-11 nog ael code 0108 hubner tijdelijk geplaatst Bataille

29/2-12 v.o. alle kooiduurlampen vernieuwd Mr. Bataille

20/6-12 deur weer tussen meenemer gezet Jwm

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
26/6-12	V.O. sync. rol trage vleugel 3 ^e vervangen M. Bataille
31/1-13	V.O. installatie extra gekuist M. Bataille
10/11-13	Storing: nog steeds veel code 0100 → alle bedrading v3f16 + motoroversturingen nageleiden + div. stekkers oeb vord. kooldeur contact 2x ongemakkelijk + accu nuk vervangen dbg
21/11-13	V.O. leidinggeleiding t.b.v. kelder vergroot: kabelslip=2cm M. Bataille tacho gecontroleerd + parameter 6-21 → 0.0 groot (stand op 0.4 ??)
27/1-14	V.O. installatie gekuist M. Bataille
6/3-15	V.O. installatie gekuist M. Bataille
20-8-15	Ass. bij keuren f15
23/9-15	Storing: 2x TC in koor vervangen + sales lead LED verlichting M. Bataille
26/10/15	st. lift prept heel erg, koordeur stilte gemaakt tj. cloch bij borging gezet, leiders gestuurd. T. de Boer
5-1-15	led verlichting geplaatst. Koor S. Swaenboom/J. Peins
13/5-16	Lock 0036 + 0100 + 0107 koordeur contact meer overdrak gegeven + testritten Spies
13/2-17	installatie gekuist M. Bataille
22/10-17	sales lead krm systeem M. Bataille
11/11-17	Doelpol place "D" goed getoet schakel Spies krm gemonteerd
4/12/17	kooldeur contact, dit hersteld M. Bataille
6/11-18	V.O. installatie kuis M. Bataille
21/3-19	V.O. ramp in mapkast vervangen M. Bataille
13/9-19	opname M.7 p.13 H. Roosenboom
1-12-21	opdracht: f15 -1 div. nagezien M. Bataille
29/9-21	Hoofschakel stand uit na inspectie blijft goed draaien

[illegible]

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

	defect Lift skid later staan oeffert Spijs
29/9-21	Kell ombouwer gerepareerd Spijs/de Uken
3/9-22	Ripi SB-kabel vervangen M. Bataille
22/9-22	O.d. smalle rollen bewijzen vervangen M. Bataille

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Garantie	2011	2015	2019	7/12-MB		
24/5-MB	1/7-MB	6/3-MB	21/3-MB			
1/10-MB	15/9-MB	24/6-MB	17/6-MB			
1/12-MB	21/12-MB	19/10-MB	13/9-MB			
		17/12-MB	20/11-MB			
2004	2012					
28/6-MB	29/2-MB	2016	2020			
22/10-MB	26/6-MB	25/3-MB	9/3-MB			
15/12-MB	10/10-MB	9/6-MB	10/6-MB			
	20/11-MB	17/10-MB	25/9-MB			
2005		22/12-MB	27/11-MB			
17/5-MB	2013					
13/7-MB	31/1-MB	2017	2021			
16/11-MB	27/5-MB	13/2-MB	10/3-MB			
28/12-MB	4/9-MB	27/6-MB	21/6-MB			
	21/11-MB	21/9-MB	17/9-MB			
2006		16-11 RS	4/10			
6/3-MB	2014		15/12 A.D.			
14/6-MB	27/1-MB	2018				
18/10-MB	9/4-MB	8/1-MB	2022			
19/12-MB	1/7-MB	6/4-MB	8/3-MB			
	10/10-MB	25/6-MB	13/6-MB			
		19/10-MB	22/9-MB			

[illegible]

Installatie nummer:
Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

[illegible]



Installatie nummer:

Datum:	Omschrijving:
--------	---------------

[illegible]



ONGEVALLENREGISTRATIE	
Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Naam en functie melder:	(B)
Datum en tijd van het ongeval:	(C)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding:	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijke schade
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en/of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak:	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt ?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / paraaf ARBO coördinator:	(M)

Dit formulier z.s.m. na het ongeval invullen en opsturen naar de desbetreffende keurende instantie

max 21 4x214 22

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer: 10251550
 Naam keurende instantie: Liftinstituut
 Dossier nummer keurende instantie: 5211-170-02

Datum: Omschrijving:

11/12/2002 eindcontrole door Liftinstituut IDan
 * ventilatie schacht rechtstreeks naar buiten brengen
 * mechan. luisterverbinding verbruken maken
 * hore blokken hoordak
 * schachttoegangverlichting aanbrengen.
 * EG verlichting nog tekens
 11/12/2002 ingebruikname door Liftinstituut IDan
 keuringen: zie eindcontrole
 certificaat na afmelding

23/07 Per Buffer plant Aangebracht
 4-12-103 Per. Keuring door L.I.
 - schuiflampen defect

10-05 Per. Keuring door LI Rustemeyer
 2005 - geen opm

28-11-2006 Vervolgkeuring Liftinstituut
 VOK AB 201

27/6/2008 Vervolgkeuring door LI
 9 - Lampje schakelaar vervangen
 9 - Blokje onder TG-plaatsen (stuit op stoffen)
 2 - put schoonmaken, putlamp vervangen

20091116 Verduykening LK Wyssen Bensen/Alkemade
 * inspectie eind afstellen
 * op schrift in kooi 500 TeleService aanbrengen

01/06/11 Per Keuring Aboum
 * Spreek luister juiste onderhouds fiets
 * Tegenrol van Langstone kooirol (2)
 P.V.W.

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer:

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie: TUVID: 28320

MASO 21 cm

Datum:

Omschrijving:

27/11/12 Vervolgkeuring door TUV Nederland Rvdrecht
Geen opmerkingen

1-5-14 Per. keuring door Tuv Nederland Dakwilt
Geen opm.

20/02/15 Per. keuring TUV-nederland Bv (20320)

- Geen opmerkingen

22-2-14 Per. inspectie Tuv Ned. Tolencas

WMB S/L functioneert niet, tijdens keuren opgelost.

- geen opm.

05/02/19 Per. keuring door Abam p. uitzing Neder
x Rem Controle niet uitgevoerd/juit manning?

17-8-20 Periodiek keuring Tuv Ned Sluiter

6-11 * MASO geen rem test geen rem controle
5 RD2650 3/5

3-2-21 Per. keuring door Tuv Ned vDam 6/10
SB Hout verband breuk