

LIFTBOEK

In dit liftboek zijn de hoofdgegevens van de liftinstallatie en de volgende ongenummerde registers opgenomen:

- AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST
- AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN
- VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN
- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
- ONGEVALLENREGISTRATIE
- AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

De registers zijn voor de volgende werkzaamheden bestemd:

Aard van de werkzaamheden:	Aantekeningen hieromtrent in het register:
Onderhoud	Onderhoudswerkzaamheden dienen door de onderhoudsfirma te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST". In het register "AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN" dient de datum van de desbetreffende onderhoudsbeurt te worden genoteerd.
Reparatie	Reparaties dienen door de onderhoudsfirma/installateur te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST".
Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten	Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten dient door de installateur te worden vastgelegd in het register "VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN".
Belangrijke wijzigingen of modificaties*	Wijzigingen of modificaties dienen door de installateur te worden vastgelegd in het register "BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES". Het aanbrengen van een wijziging of modificatie door een ander dan de installateur levert CE-verantwoordelijkheid op voor degene die wijzigt.
Ongevallenregistratie	Ongevallen of bijna-ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de onderhoudsfirma die dit vastlegt in het register "ONGEVALLENREGISTRATIE" en de keurende instantie hierover informeert.
Periodieke keuringen	Periodieke keuringen dienen door de keurende instantie te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE".

* Bij modernisering neemt degene die de modernisering uitvoert de CE-verantwoordelijkheid over van de oorspronkelijke installateur. Garantie en aansprakelijkheid ligt bij degene die de modernisering uitvoert.

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE	
Installatienummer:	1054958
Dossiernummer Liftinstituut:	
Equipementnummer:	10251549 10284818
Eigenaar	
Naam:	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres:	Postbus 12345
Plaats:	5200 GZ Den Bosch
Houder	
Naam:	Stadskantoor
Adres:	Wolvenhoek 1
Plaats:	5211 HH Den Bosch
Installateur	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Fabrikant	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Bouwjaar:	2002
Datum van overdracht/ingebruikneming:	2002
Soort lift:	Tractie
Toelaatbaar aantal personen:	13
Nominale last in kg:	1000
Hefhoogte in m:	14.57
Aantal en soort draagkabels:	6/Warrington
Aantal stopplaatsen:	5
Aantal schachttoegangen:	5
Aantal kooitoegangen:	1
Nominale snelheid in m/s:	1
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	-
Besturingsvorm:	LCE / Neerwaarts verzamelde besturing
Motorvermogen (kW)	5.7
Toerental (-/min)	80
Cos ϕ / I aanloop / I nom. (A)	- / 20.1 / 14
Aansluitspanning (V)	3x400
Brandweerlift:	Ja
Plaats van de machine:	Boven in de schacht
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VII
Leiding schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VIII
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens
☒ indien van toepassing	
☒ schachtdeuren (grendelinrichting)	TÜV-A-AT-1/99/004 CETV Type AMDL2
☒ vang	978/1 / 978/2 Type SGB08
☒ snelheidsbegrenzer	TÜV-A-AT-1/98/001 CEGB Type 80420 (OL35)
☒ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	NL.97.400.1002.002.02 Type Brake
☐ leidingbreukklep	
☐ smoor-terugslagklep	
☒ kooi-/tegengewicht buffers	AP002 / 300184 / 300398 / 300399 / 300431 Type Polyurethan
☒ elektronische componenten	713713 H04/H05 rapportnummer: 255/320 713123/24 H02/H03/H04 rapportnummer: 254 763613H01 rapportnummer: 213

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:	
Onderhoudsnummer:	
Datum:	Omschrijving:
11/2-02	Oversch. N.E.B. - S.E.B. in Eng.
22/5-03	V.O. installatie schaar + kux-board geïnstalleerd
4/6-03	Dorpel in kooi vastgezet met boutjes M. Bataille
23/09-03	Put plaat BUFFER Hangebrakel geïnstalleerd
29/10-03	St. Alles bijgezet - Leclerc gesmeerd / Epox
13/10-04	V.O. 500w. lamp in schacht kop vervangen M. Bataille
2/11/04	software update. M. Nielsen
10/6-05	St. Put val water D. Brachleeg
7/7-05	Take care (g) M. Bataille
15/11-05	take care (g)
13/3-06	St. code 6 bleek 5. Aandrijfbout (0026) Na reset ok; Waarschijnlijk relais vast. D. Brachleeg
14/5-06	take care (g)
21/9-06	St. door v.e.s. beneden div. gekonte. - Eng
17/11-06	take care (g)
19-9	Dere. otl M. Lenssen
27-6-07	Sto. lift kapot regelmatig => Tacho schoongemaakt + getest + d.w.d. gecontroleerd + p.l.k.s. nagezien. Diverse testritten, waarna i.o. MudWulp. (opname Tacho's ter vervanging 4 litten
9-7-07	Per Ord MudWulp
19-07-07	Jan Bennis do.
	lift 211 met veiligheids lijn sto 51/0001
	Naar door contact + versnelling na optien
	Schacht door 3' adams ruggezen
	Bij het weggaan komt lift slecht op blinke snellheid. Tacho nagezien. Tacho kabel zo ver mogelijk vrij gelgft van spanning waerande delen

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

27jul07	Van Snel Storing? lift stelt na niet gelijkvloers???
31jul07	Van Snel: Storing: Tacho vervangen (leem ding!!) 61U1614/30 (koppeling weggehaald / afgezet).
	→ "Telken op de 2 ^e etage, moneren met de deuren, daarna vloerrijden af met"
	→ De magneten van 61/30 raken precies bij de Bonte van de koppeling van twee liden!!
1-8-07	Sto. R. Vanden. Zie 29-7. Magnetschutklems 61u en 61w iets ruimer van magneetstrip afgezet. Lift stopt niet gelijkvloers op 2 ^e etage in naarwaarts uit van 3 → 2. Na drie testritten lift de.
2-8-07	Zwerfstorage gezocht paken afgezet + h.w.d. + lift uitvoering gelast => stopt nu naarwaarts ook goed op 2 ^e M.v.d. Wulft T. snel.
13-11-07	R. Beeren oncl
27/5-11	St. accu verv. v. Exp.
4/7-11	V.O. spraakverbinding omgeprogrammeerd, afstand bediening S.B. besteld M. Bataille
15/9-11	storing: boven door NEJ: tacho schoongemaakt + nieuwe lce cpu software besteld M. Bataille
18/10-11	V.O. afst. bediening S.B. waarschuwend in koppunt inductie spanning op draden M. Bataille
21/12-11	software update ivm communicatie oude lce software is deze lift slave (1-50-2) M. Bataille
1/3-12	V.O. afstand bediening S.B. hersteld: defecte diode in aansluitdraad magneet spool M. Bataille
31/1-13	V.O. installatie extra gekuist + SB-label ingekort M. Bataille

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
27/1-14	V.O. installatie gekerst + koeldeursloten vervangen M. Bataille
3/2-14	Storing: deur ontst (koci) deze gericht M. Bataille
30/2-14	Rep: deurmotor vervangen M. Bataille
5/3-15	V.O. installatie gekerst + deursloten BG vervangen M. Bataille
20-8-15	Ass bij keuren f.b. MAP prijs defect
17/2-15	V.O. 2x snelle koeldeursloten rollen vervangen + deurslot 2 ^e M. Bataille
27/5-16	Storing: spl. bleef intellen, alle bekleding gecontroleerd → in orde M. Bataille
10/5-17	V.O. installatie gekerst M. Bataille
27/6-17	V.O. drukulatie do + ds vervangen in koci' mactagel
8/1-18	V.O. drukvoetjes 1 ^e + 2 ^e vervangen M. Bataille
21/3-19	V.O. installatie koci M. Bataille
3/11-19	V.O. mapkast lamp vervangen M. Bataille
3/12-19	ivm. stepverschillen, tacho magneten + leerit c.H. te voor vernieuwingset aangeboden M. Bataille
25/9-20	V.O. 2x snelle koeldeursloten vervangen M. Bataille
16/1-20	Rep: koci 1b + nieuwe lee slotterare geplaatst
27/11-20	Ivm. balanceringsproblemen (sturende Rem) M. Bataille 2x TG blok uit TG in put gelegd → TG = nu 510 kg
9-12-20	opname m.j.p.b. H. Ronseboom
17-5-22	Rep: SB-kabel vervangen M. Bataille
7/7-22	Rep: krm gemonteerd M. Bataille

[illegible]

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden.

Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
<u>Garantie</u>	<u>2011</u>	<u>2015</u>	<u>2019</u>			
22/5 - mB	4/7 - mB	5/3 - mB	21/3 - mB			
1/10 - mB	18/10 - mB	24/6 - mB	17/6 - mB			
11/12 - mB	21/12 - mB	19/10 - mB	13/9 - mB			
		17/12 - mB	29/11 - mB			
<u>2004</u>	<u>2012</u>					
29/1 - mB	4/3 - mB	<u>2016</u>	<u>2020</u>			
13/10 - mB	26/6 - mB	24/3 - mB	9/3 - mB			
15/12 - mB	03/10 - M.H	8/6 - mB	10/6 - mB			
		17/10 - mB	25/9 - mB			
<u>2005</u>	<u>2013</u>	22/12 - mB	16/11 - mB			
17/5 - mB	31/1 - mB					
13/7 - mB	27/5 - mB	<u>2017</u>	<u>2021</u>			
16/11 - mB	4/9 - mB	10/2 - mB	12/3 - mB			
28/12 - mB	21/11 - mB	27/6 - mB	15/6 - mB			
		21/4 - mB	6/10 - mB			
<u>2006</u>	<u>2014</u>		15/12 A.D.			
6/3 - mB	23/1 - mB	<u>2018</u>				
14/6 - mB	9/4 - mB	8/1 - mB	<u>2022</u>			
18/10 - mB	30/6 - mB	6/4 - mB	8/3 - mB			
19/12 - mB	9/10 - mB	25/6 - mB	10/6 - mB			
		19/10 - mB	23/9 - mB			
			7/12 - mB			

[illegible]

Installatie nummer:
Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum

[illegible]

[illegible]



Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

[illegible]

ONGEVALLENREGISTRATIE	
Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Naam en functie melder:	(B)
Datum en tijd van het ongeval:	(C)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding:	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijke schade
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en/of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak:	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt ?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / paraaf ARBO coördinator:	(M)

Dit formulier z.s.m. na het ongeval invullen en opsturen naar de desbetreffende keurende instantie

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer: ~~10284818~~ 10284818

Naam keurende instantie: Liftinstituut

Dossier nummer keurende instantie: 5211-170-01

→ Max. UL TG ≤ 115 + 9 cm

Datum:	Omschrijving:
11/12/2002	eindcontrole door Liftinstituut J Dan
	* ventilatie schacht rechtstreeks naar buiten leiden
	* spreid. luisterverbindingwerkzaam maken
	* losse blokken koordak
	* schachttoegangverlichting aanbrengen
	* EG verklaring nog tekenen
11/12/2002	ingebouwd aankeuring door Liftinstituut J Dan
	keuringseventen: zie eindcontrole
	certificaat na afmelding
23/12/2003	opt defect wordt nog vermeld Ned.
	Ben bezig met noodstroomvoorziening
	mano macias 06-53827484
5-7-04	Ru. lang door LI
	α gem spreuk verandering
	α NBS voor stuur TG
	α (Lampsten) SCHEMIDIRECT
31/8/04	Herkeuring door LI Alkmaar
	schakel lampen in schacht kop
12/10/04	Herkeuring door Liftinstituut dkk. acc.
10-5	Perz. keuring door LI Rustemeyer
2005	- geen opr
20-11-2006	Volgkeuring Liftinstituut Coenen
	TG mag niet op stoffen staan (kio)
	verlichting in app kaal herstellen (kio)
	VOR AB 201
27/6/2008	Volgkeuring door LI
	- TG mag niet op stoffen staan
	- put schoonmaken

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer:

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie: TUU id: 20319

max 11

AL 21426

Datum:

Omschrijving:

20/01/16

Verduy keuring Lijstijssen - B. Jansen / Alkemade
* geen opm

01/06/11

Per keuring Aboum.

p.u.w

* juiste orderhands firma's sprekehuister.

* Afstand s.b. werkzaam maken

28/11/12

Vervolgkeuring door TUV Nederland
Geen opmerkingen.

RcDeest

1-5-14

Per keuring door Tuv Nederland

Opm* testkrop aardlek herstellen => in orde

Geen opm.

20/8/15

Per keuring Tuv Nederland BV (20319)

5-10-15

bestuurspunt functioneert niet (MAP-punt)

22-2-17

Per inspectie Tuv Nid.

LM82 / S/C functioneert niet, tijdens keuring opgelost.

* geen opm.

05/02/19

Per keuring door Aboum.

* Ram Controle niet uitgevoerd / niet aanwezig?

publicizing media

17-8-20

Periodiek keuring Tuv Nid

SRX

6-9

RD20 % * M450 geen ren test geen ren controle

3-2-22

Per keuring door Tuv vDam

5/10

opm. SB kabel vertoond breuk

5