

Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan de havens van Oosterschelde
Zaaknummer 31160353

Bijlagen bij Vraagspecificatie Eisen (VSE)
Bijlage A – Areaalinformatie

Aanvulling
Verspreidingslocatie baggerspecie

Versie 1.0
Definitief
Datum 5 augustus 2021

Bronlocatie	Verspreidingslocaties		Bron
Jacobahaven	D E	Roompot noord Roompot zuid	Rapport Natuurtoets en Passende beoordeling baggeren Oosterscheldekeringhavens, BG6198WATRP2104191523 dd 19/04/2021, tabel 3-2
Betonhaven toegangsgeul Neeltje Jans	D E	Roompot noord Roompot zuid	Rapport Natuurtoets en Passende beoordeling baggeren Oosterscheldekeringhavens, BG6198WATRP2104191523 dd 19/04/2021, tabel 3-2
Vluchthaven Neeltje Jans	A	Schaar buiten	Rapport Natuurtoets en Passende beoordeling baggeren Oosterscheldekeringhavens, BG6198WATRP2104191523 dd 19/04/2021, tabel 3-2
Noordland Binnenhaven	D	Roompot noord	Rapport Natuurtoets en Passende beoordeling baggeren Oosterscheldekeringhavens, BG6198WATRP2104191523 dd 19/04/2021, tabel 3-2
Noordland Buitenhaven	C	Roompot buiten	Rapport Natuurtoets en Passende beoordeling baggeren Oosterscheldekeringhavens, BG6198WATRP2104191523 dd 19/04/2021, tabel 3-2
Roggenplaathaven	B	Schaar binnen	Rapport Natuurtoets en Passende beoordeling baggeren Oosterscheldekeringhavens, BG6198WATRP2104191523 dd 19/04/2021, tabel 3-2