

Paspoort	Opnamedatum:	08-12-10
Objectcode:	DP.GT01	
Objectnaam:	Gebouw 1 Dobbeplas	
Type object:	Toiletgebouw	
Bouwjaar (ingeschat):	1970	
Vervangingswaarde:	€ 21 240	

Locatie Kunstwerken	
Recreatieschap:	DP
Gebied/deelgebied:	Dobbeplas
X-Coördinaat (RD):	87,276
Y-Coördinaat (RD):	449,989

Foto Noordgevel



Foto Oostgevel



Foto Zuidgevel



Foto Westgevel



Afmetingen Buitenzijde						
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	3,20	Breedte (m1):	2,98	Hoogte (m1):	2,97
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	9,54	Inhoud (m3):	28,32	Oppervlak (m2):	36,71
Afmetingen dak	Lengte (m1):	3,40	Breedte (m1):	3,18	Oppervlak (m2):	10,81
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	nee	Lengte (m1):		Materiaal (Zink/anders):	
Buitendeuren	Aantal (st):	4				
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	4	Oppervlak (m2):	27,54		
Binnenzijde						
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2,48				
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	6,14				
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	8,19				
Aantal urinoirs per ruimte	Aantal (st):	3				
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	nee				

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	Kunststof	8014	
Gevels:	Beton		
Dak:	Beton		
Sanitair:	Porselein		
Afwerking wanden:	Tagels	Wit	
Afwerking vloer:	Tagels	Creme/grijs	
Afwerking plafond:	Beton		
Soort verharding rond gebouw:	Halfverharding		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	Zit aangesloten op drukriool. 1 toiletdeur kon niet open. Delatatie voegen zijn deels uitgespoten

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	Redelijk	Slecht
Gevels:	Goed	Matig
Dak:	Goed	
Sanitair:	Goed	
Afwerking wanden:	Redelijk	
Afwerking vloer:	Redelijk	
Afwerking plafond:	Goed	
Verharding rond gebouw:	Goed	