

Bijlage 2 Werkzaamheden glascontainers inclusief foto's huidige onderdelen

Onderstaande nummering (a t/m g) verwijzen naar kolommen L en M in Bijlage 3 Overzicht . Ook heb ik foto's toegevoegd voor duidelijkheid en onbekende types.

Ondergrondse glascontainers (mono) driehaaksysteem

- a) 41x vervangen onderdelen Bammens 1^e generatie containers: nieuw huis inclusief kettingen en hijsjukken mono glas. Op een locatie (Zandveldseweg) komt een container te vervallen (roze)
- b) 2x KLIKO systemen vervangen door dezelfde maatvoering Bammens inclusief betonput
- c) 3x klapvloersystemen vervangen Bammens type console. Locatie Zandveldseweg komt te vervallen
- d) 4x kettingen vervangen (Boekel)

Bovengrondse glascontainers (mono) driehaaksysteem

- e) 25x Vervangen kettingen bovengrondse containers (waarvan 4 in Boekel)
- f) 1x Reparatie bovengrondse containers: zijpanelen vastzetten en klein onderhoud
- g) 4x vervangen hijsstang bovengrondse container

Klapvloer Bammens gemonteerd 2014 (foto 2014)



Model in Boekel, kettingen vervangen.



Type Bovengrondse container



Huidige bovengrondse containers Bammes 1^{ste} generatie

