

Postnr	DI	onderdeel	Omschrijving	Een heid	Hoe- veel- heid
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
711310	16	HS / MS instalatie	Preventief onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713330	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 3x per jaar	keer	6,00
713330	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 3x per jaar	keer	6,00
713330	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 3x per jaar	keer	6,00
713330	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 3x per jaar	keer	6,00
713330	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 3x per jaar	keer	6,00
713310	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713310	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713310	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713310	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713310	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713310	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713360	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per 2 jaar	keer	1,00
713360	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per 2 jaar	keer	1,00
713360	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per 2 jaar	keer	1,00
713360	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per 2 jaar	keer	1,00
713360	21	Tunnelverlichting	Preventief onderhoud installatie 1x per 2 jaar	keer	1,00
713340	21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713340	21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713340	21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713340	21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713340	21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713350	21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713350	21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713350	21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713350	21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
713350	21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Vervangings onderhoud installatie 1x per 5 jaar	keer	1,00
761020	21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Preventief onderhoud installatie 2x per jaar	keer	4,00
761020	21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Preventief onderhoud installatie 2x per jaar	keer	4,00
761010	21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
761010	21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
761010	21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
761010	21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713410	22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713410	22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713410	22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713410	22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713410	22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
713410	22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00

DI	Subsysteem omschrijving	Onderdeel	Omschrijving taak	Hoe-veel- heid	Een- heid	interval	per.. Jaar	om de ... weken
16	HS / MS installatie	Transformator: offline inspectie; controle jukrubbers	Inspectie	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Transformator: offline inspectie; reinigen transformator	Reinigen	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Transformator: Spanningsindicatoren	Visuele inspectie	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Transformator: Thermografisch onderzoek	Meten	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Transformator: Verkleuring tgv temperatuur	Visuele inspectie	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler	Meten aardverbindingen	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler	Thermografisch onderzoek	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: aansluitingen hoofdstroomkabels	Visuele inspectie	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: aansluitingen stuurstroomkabels	Visuele inspectie	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: coderingen verdeler en velden	Visuele inspectie	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: conditie verdeler en velden	Visuele inspectie	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie	Controleren standsignaleringen (In, uit, aaring, bedrijf)	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie	Vijf keer in- en uitschakelen (handmatig)	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie	Werking mechanische vergrendeling	2	stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie; aansluitingen hoofdstroomkabels	Controleren aansluitingen	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie; aansluitingen stuurstroomkabels	Controleren aansluitingen	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie; kabelopvang	Visuele inspectie, reinigen indien noodzakelijk	2	Stuks	1	5	260,0
16	HS / MS installatie	Verdeler: Offline inspectie; Verdeler en velden	Visuele inspectie, reinigen indien noodzakelijk	2	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting	Algemeen	Aantal volledig functionele armaturen na PO	1	keer	3	1	17,0
21	Tunnelverlichting	Algemeen	Aantal volledig functionele armaturen voor PO	1	keer	3	1	17,0
21	Tunnelverlichting	Algemeen	Noteren branduren per groep	1	keer	3	1	17,0
21	Tunnelverlichting	Algemeen	Noteren schakelingen groep	1	keer	3	1	17,0
21	Tunnelverlichting	L20 meter	Reinigen	2	stuks	3	1	17,0
21	Tunnelverlichting	Aansturing obv dag / nachtschakeling astronomische klok	functionele test	1	stuks	1	1	52,0
21	Tunnelverlichting	Algemeen	Registratie aantal defecte lampen	1	keer	1	1	52,0
21	Tunnelverlichting	L20 meter	Visuele inspectie	2	stuks	1	1	52,0
21	Tunnelverlichting	L20 meter - bevestiging	Controle op deugdelijkheid	2	stuks	1	1	52,0
21	Tunnelverlichting	L20 meter - verwarming	Functionele test	2	Stuks	1	1	52,0
21	Tunnelverlichting	L20 meter / aansturing verlichting	Functionele test	2	stuks	1	1	52,0
21	Tunnelverlichting	Armatuur tunnelbuisverlichting bevestiging algemeen	Controle op deugdelijkheid	376	Stuks	1	2	104,0
21	Tunnelverlichting	Armatuur tunnelbuisverlichting hoofdtunnel	Reinigen	352	Stuks	1	2	104,0
21	Tunnelverlichting	Armatuur tunnelbuisverlichting hoofdtunnel	Visuele inspectie	352	Stuks	1	2	104,0
21	Tunnelverlichting	Armatuur tunnelbuisverlichting minitunnel	Reinigen	24	Stuks	1	2	104,0
21	Tunnelverlichting	Armatuur tunnelbuisverlichting minitunnel	Visuele inspectie	24	Stuks	1	2	104,0
21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Lamp in armatuur type A: HD Natrium 400W Bi-power reflector 1587	periodieke vervanging	90	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Lamp in armatuur type B: HD Natrium 250W Bi-power reflector 1587	periodieke vervanging	14	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Lamp in armatuur type C: HD Natrium 150W Bi-power reflector 1587	periodieke vervanging	14	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Lamp in armatuur type D: HD Natrium 150W Bi-power reflector 1170	periodieke vervanging	38	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting linker- / oostbuis	Lamp in armatuur type E: HD Natrium 400+70W Bi-power reflector 83	periodieke vervanging	12	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Lamp in armatuur type A: HD Natrium 400W Bi-power reflector 1587	periodieke vervanging	133	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Lamp in armatuur type B: HD Natrium 250W Bi-power reflector 1587	periodieke vervanging	21	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Lamp in armatuur type C: HD Natrium 150W Bi-power reflector 1587	periodieke vervanging	1	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Lamp in armatuur type D: HD Natrium 150W Bi-power reflector 1170	periodieke vervanging	38	stuks	1	5	260,0
21	Tunnelverlichting rechter- / westbuis	Lamp in armatuur type E: HD Natrium 400+70W Bi-power reflector 83	periodieke vervanging	12	stuks	1	5	260,0
21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Algemeen	Correctief vervangen defecte lampen nav inspectie	1	keer	2	1	26,0
21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Algemeen	Registratie aantal defecte lampen	1	keer	2	1	26,0
21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Aansturing obv dag / nachtschakeling astronomische klok	functionele test	34	Stuks	1	1	52,0
21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Armatuur tunnelbuisverlichting	Reinigen	34	Stuks	1	1	52,0
21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Armatuur tunnelbuisverlichting	Visuele inspectie	34	Stuks	1	1	52,0
21,1	Verlichting fietstunnel Legmeerdijk	Armatuur tunnelbuisverlichting bevestiging algemeen	Controle op deugdelijkheid	34	Stuks	1	1	52,0
22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Aansturing verlichting in bedrijfstoestand "standby na detectie"	functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Algemeen	Aantal volledig functionele armaturen na PO	1	Stuks	1	1	52,0
22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Algemeen	Aantal volledig functionele armaturen voor PO	1	Stuks	1	1	52,0
22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Algemeen dienstgang	Registratie aantal defecte lampen	1	Stuks	1	1	52,0
22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Algemeen vluchtgang	Registratie aantal defecte lampen	1	Stuks	1	1	52,0
22	Verlichting MTK (vluchtgang en dienstgang)	Armaturen dienstgang incl aansluitkast	Visuele inspectie	129	Stuks	1	1	52,0

11-9-2020MOP5.0

[illegible]

DI	Subsysteem omschrijving	Onderdeel	Omschrijving taak	Hoe-veel- heid	Een- heid	interval	per... Jaar	om de ... weken
54	Hulpkasten A links / oost	Algemeen	Luchtdruk schakelvat	13	keer	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Brandslang en haspel	Gemeten worpafstand conform NEN 671 en RARVW (> 14 meter met gebonden straal en tegenwind van 3 Beauford) OF debietmeting brandslang (tussen 95 en 105 l/min)	13	keer	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Brandslang en haspel	Inspectie conform norm NEN 671	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Drukknop "brandbluspompen starten"	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Drukknop "brandbluspompen starten"	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Kantelstoel brandslanghaspel	Scharnieren smeren	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Kantelstoel brandslanghaspel	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Kastverwarming	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Klemmenkast	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Leidingen/appendages	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Naderingsschakelaar op kantelstoel brandslanghaspel	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Naderingsschakelaar poederblusser	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Ontwateringsventiel	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Schuimblusser	Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Schuimmenger en schuimtank	AFFF vulniveau	13	keer	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Schuimmenger en schuimtank	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	Schuimmenger en schuimtank	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	WCD incl zekeringsautomaat	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A links / oost	WCD incl zekeringsautomaat	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Afsluiter haspel	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Algemeen	Luchtdruk schakelvat	13	keer	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Brandslang en haspel	Gemeten worpafstand conform NEN 671 en RARVW (> 14 meter met gebonden straal en tegenwind van 3 Beauford) OF debietmeting brandslang (tussen 95 en 105 l/min)	13	keer	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Brandslang en haspel	Inspectie conform norm NEN 671	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Drukknop "brandbluspompen starten"	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Drukknop "brandbluspompen starten"	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Kantelstoel brandslanghaspel	Scharnieren smeren	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Kantelstoel brandslanghaspel	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Kastverwarming	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Klemmenkast	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Leidingen/appendages	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Naderingsschakelaar op kantelstoel brandslanghaspel	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Naderingsschakelaar poederblusser	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Ontwateringsventiel	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Schuimblusser	Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Schuimmenger en schuimtank	AFFF vulniveau	13	keer	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Schuimmenger en schuimtank	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	Schuimmenger en schuimtank	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	WCD incl zekeringsautomaat	Functionele test	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A rechts / west	WCD incl zekeringsautomaat	Visuele inspectie	13	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C links / oost	Klemmenkast	Visuele inspectie	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C links / oost	Schuimblusser	Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C links / oost	WCD incl zekeringsautomaat	Functionele test	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C links / oost	WCD incl zekeringsautomaat	Visuele inspectie	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C rechts / west	Klemmenkast	Visuele inspectie	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C rechts / west	Schuimblusser	Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C rechts / west	WCD incl zekeringsautomaat	Functionele test	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten C rechts / west	WCD incl zekeringsautomaat	Visuele inspectie	24	Stuks	1	1	52,0
54	Hulpkasten A	Afsluiter haspel	Functionele test	26	Stuks	1	2	104,0
54	Hulpkasten A	Gehele kast	reinigen binnenzijde kast incl. componenten. Toelichting: Doel van de handeling moet zijn dat het ergste vuil van de componenten af is (levensduurverlengend en prettiger bij gebruik)	26	Stuks	1	2	104,0
54	Hulpkasten A	Kastverwarming	Functionele test	26	Stuks	1	2	104,0
54	Hulpkasten A	Ontwateringsventiel	Functionele test	26	Stuks	1	2	104,0
54	Hulpkasten C	Gehele kast	reinigen binnenzijde kast incl. componenten. Toelichting: Doel van de handeling moet zijn dat het ergste vuil van de componenten af is (levensduurverlengend en prettiger bij gebruik)	48	Stuks	1	2	104,0
55	Vorstbeveiliging	Aansluitkast	Visuele inspectie	6	Stuks	1	1	52,0
55	Vorstbeveiliging	Algemeen	Aantal volledig functionele verwarmings secties na PO	33	Stuks	1	1	52,0
55	Vorstbeveiliging	Algemeen	Aantal volledig functionele verwarmings secties voor PO	33	Stuks	1	1	52,0
55	Vorstbeveiliging	Centrale aansturing	Functionele test / controleren van schakelcomando's en meldingen	1	Stuks	1	1	52,0
55	Vorstbeveiliging	Temperatuurmeting	Controle instellingen schakeltemperaturen	3	Stuks	1	1	52,0

Postnr	DI	onderdeel	Omschrijving	Een heid	Hoe- veel- heid
753110	E530	Gasblusinstallatie T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753110	E530	Gasblusinstallatie T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753130	E530	Gasblusinstallatie T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per 10 jaar	keer	1,00
753320	E536	Handblussers T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 12x per jaar	keer	24,00
753310	E536	Handblussers T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753310	E536	Handblussers T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753310	E536	Handblussers T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753310	E536	Handblussers T-gebouw	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753490	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 12x per jaar	keer	24,00
753420	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 4x per jaar	keer	8,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
753410	E550	Gebouwbeheer systeem	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
754110	E611	Computervloeren en kanalisatie	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
754110	E611	Computervloeren en kanalisatie	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
754110	E611	Computervloeren en kanalisatie	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
755110	E642	Werkplekken WWT, AAQ en ADT VCH	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
755110	E642	Werkplekken WWT, AAQ en ADT VCH	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
755110	E642	Werkplekken WWT, AAQ en ADT VCH	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00
755110	E642	Werkplekken WWT, AAQ en ADT VCH	Preventief onderhoud installatie 1x per jaar	keer	2,00

DI	Subsysteem omschrijving	Onderdeel	Omschrijving taak	Hoe-veel- heid	Een- heid	interval	per.. Jaar	om de ... weken
E530	Gasblusinstallatie	Gasblusinstallatie T-gebouw	Visuele controle bevestiging componenten, zo nodig corrigeren	1	Stuks	1	1	52,0
E530	Gasblusinstallatie	Gasblusinstallatie T-gebouw	Visuele controle dichtheid te beveiligen ruimte. Indien visueel niet volledig mogelijk doorfan- of lifetest uitvoeren.	1	Stuks	1	1	52,0
E530	Gasblusinstallatie	Gasblusinstallatie T-gebouw	De flessen zijn drukvaten die uiterlijk iedere 10 jaar gecontroleerd en op druk beproefd dienen te worden conform de lokale eisen. Het leidingwerk dient ook op druk beproefd te worden, onder dezelfde eisen als die gesteld worden aan de eerste ingebruikname.	1	Stuks	1	10	520,0
E536	Handblussers T-gebouw	Blusser bereikbaarheid	Controle op bereikbaarheid. Eventuele (kleine) obstructies verplaatsen / melden.	3	Stuks	12	1	4,0
E536	Handblussers T-gebouw	Algemeen	Aantal volledig functionelen na PO	1	Stuks	1	1	52,0
E536	Handblussers T-gebouw	Algemeen	Aantal volledig functionelen voor PO	1	Stuks	1	1	52,0
E536	Handblussers T-gebouw	CO2 blusser	Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559	3	Stuks	1	1	52,0
E536	Handblussers T-gebouw	Pictogram boven blusser	Controle op aanwezigheid, reinigen indien vervuild	3	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Storingsarchief	Uitlezen storingsarchief, storingen doorgeven waar relevant	1	Stuks	12	1	4,0
E550	Gebouwbeheer systeem	SMS-module	Functionele test	1	Stuks	4	1	13,0
E550	Gebouwbeheer systeem	configuratie instellingen GBS	Back-up van de laatste configuratie instellingen aanwezig? (zo niet, nieuwe back-up maken)	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling brandbeveiligings systeem	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling CCTV systeem	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling inbraakbeveiligings systeem	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling intercominstallatie	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling klimaatinstallatie P-gebouw	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling klimaatinstallatie T-gebouw	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling kritische laagspanningsverdeelinrichtingen	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling No-Break (UPS) installatie	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling NSA installatie	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling preferente laagspanningsverdeelinrichtingen	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Koppeling toegang controle systeem	Functionele test	1	Stuks	1	1	52,0
E550	Gebouwbeheer systeem	Software versie GBS	Back-up van de laatste versie aanwezig? (zo niet, nieuwe back-up maken)	1	Stuks	1	1	52,0
E611	Computervloeren en kanalisatie	Computervloer	Visuele inspectie op luchtlekkage, verhelpen indien noodzakelijk	1	Stuks	1	1	52,0
E611	Computervloeren en kanalisatie	Computervloer	Visuele inspectie, verhelpen kleine mankementen	1	Stuks	1	1	52,0
E611	Computervloeren en kanalisatie	Vloerroosters computervloer	Visuele inspectie, reinigen indien noodzakelijk	30	Stuks	1	1	52,0
E642	Bediening & besturingsinstallatie	Bureau centrale bediening spanningsloffen	Visuele controle	2	Stuks	1	1	52,0
E642	Bediening & besturingsinstallatie	Bureau centrale bedieningalgemeen	Visuele controle	2	Stuks	1	1	52,0
E642	Bediening & besturingsinstallatie	Hoogteverstelling bureau centrale bediening	Functionele test	2	Stuks	1	1	52,0
E642	Bediening & besturingsinstallatie	Hoogteverstelling bureau centrale bediening	visuele controle, smeren indien nodig	2	Stuks	1	1	52,0