

ONDERWERP

Bijlage 08 Bestaande situatie foto's roofvogelzitplaats

ONZE REFERENTIE

D10058750:2

DATUM

29 november 2022

VAN

R. Straathof

Foto 1: Zijaanzicht roofvogelzitplaats.



Foto 2: Zijaanzicht roofvogelzitplaats ingezoomd op dwarsbalk.



Foto 3: Achterkant aanzicht roofvogelzitplaats.



Foto 4: Achterkant aanzicht roefvogelzitplaats, ingezoomd op bevestiging met stalen banden.



Foto 5: Achterkant aanzicht roofvogelzitplaats, ingezoomd op bevestiging met stalen banden.



Foto 6: Achterkant aanzicht roofvogelzitplaats.

