

Inspectiecertificaat



02058-0-inspcert2013-02

INSPECTIECERTIFICAAT BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE SPRINKLERBEVEILIGING

Objectgegevens

Domtoren
Domplein 21
3512 JC UTRECHT

Sprinklerbeveiliging

Datum en type onderzoek	:	2 september 2013, periodieke inspectie
Inspectie-instelling	:	R2B Inspecties B.V.
Toetsingsdocument	:	PvE. nr. 2058-1-1, d.d. 19 april 1999
Inspectierapport nr.	:	02058-0-in2013-02
Inspectieprotocol	:	VVB-09 (eigen methode) voor wat betreft functionaliteit en doeltreffendheid
Omvang beveiliging	:	Luidzolders, klokkenstoel en -zolder, wijzerplaat-zolder, speeltrommel en -tafel en de torenspits
Brandcompartimentsklasse	:	D (objectbeveiliging)
Bouwkundige maatregelen	:	In relatie tot de brandbeveiligingsinstallatie
Organisatorische maatregelen	:	In relatie tot de brandbeveiligingsinstallatie
Voorschriften	:	VAS 1987 (editie '96)
Zijn er wijzigingen in de omvang van de beveiliging sinds de vorige inspectie	:	Nee
Afwijkingen	:	Zie inspectierapport

R2B Inspecties B.V. voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in de VVB-09 "Specifieke eisen aan Inspectie-instellingen voor veiligheid en brandveiligheid".

R2B Inspecties B.V. heeft de inspectie uitgevoerd conform het VVB-09 inspectieprotocol. Dit inspectiecertificaat maakt onlosmakelijk deel uit van het (de) genoemde inspectierapport(en).

Oordeel Inspectie-instelling

Conformiteit:	Voldoet de sprinklerbeveiliging volledig aan de desbetreffende voorschriften?	NEE
Beveiligingsdoel:	Is de brandbeveiliging bestaande uit de brandbeveiligingsinstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen functioneel en doeltreffend?	JA

R2B Inspecties B.V.
Zaltbommel, 3 oktober 2013
Namens de directie