



Onderhoudssjabloon Locatiezenders

2022

Projectnaam : PI Vught

Type installatie : PZI / DECT

Uitgevoerd door : Kars Oomen & Sinh Ho

Datum : t/m

Opdrachtgever : RVB

Rapport van Onderhoud locatiezenders

OAS-Onderhoudsbedrijf		Ooperon B.V.									
Adres		Mijkenbroek 25									
Postcode/plaats		4824 AA Breda									
Telefoon		076-5723030									
Contactpersoon		Mw. H. van Iersel									
Installatie nummer		2026									
Project		PI Vught									
Adres		Lunettenlaan 501									
Postcode/Plaats		5263 NT									
Naam beheerder installatie		BAM/Ooperon									
Telefoonnummer		06-25652849									
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ	Soort antenne						
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40 PTT	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde
	LZ0008	RINGMUUR RECHTS UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1							
LZ0009	ISO A/S UNIT7	Antenne: links tegen de muur bij binnen treden van ISO cellengang vanaf afd A naast douche cel LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X	X					
LZ0010	LUCHT UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0011	INGANG 1E UNIT1	Antenne: tegen de muur in het gangetje naar de recreatie ruimte van afd E LZ: in het kastoortje van de recreatie ruimte van E in een grote grijze kast	Unit 1		X		X				
LZ0012	LUCHTPLAATS LINKS UNIT1	Antenne: 1st verd rechts naast de deur van luchtplaats van afd C LZ:	Unit 1		X		X				
LZ0013	LUCHT PLAATS RECHTS UNIT1	Antenne: boven in de deurpost van de deur naar luchtplaats van afd CS LZ:	Unit 1					X			
LZ0014	HAL 1Cs/1I UNIT1	Antenne: BG tegen de muur naast deur 1c-020 in	Unit 1		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: tegen het plafond aan de ander kant van het gangetje tegenover de Antenne									
LZ0015	AFD 1C UNIT1	Antenne: tegen de muur bij cel C110 LZ: in de houten koof recht boven de Antenne	Unit 1		X		X				
LZ0016	BSD U1 UNIT1	Antenne: tegen de muur in de personeel kantine tegenover het koffiezet apparaat LZ: boven de plafondplaat recht boven de antenne	Unit 1		X		X				
LZ0017	SLUIS UNIT3	Antenne: in de grond bij blauw hek op luchtplaat unit 3 LZ:	Unit 3		X				X		
LZ0018	BSD U1 UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0019	AFD 1A UNIT1	Antenne: 1ste verd rechts tegen de muur naast deur naar lunch kantine externe bedrijven LZ:	Unit 1		X		X				
LZ0020	AFD 1A UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0021	AFD 1B UNIT1	Antenne: intern 1st verd halverwege de gang ter hoogte van cel B105 LZ: in de houten koof	Unit 1		X					X	
LZ0022	AFD 1B UNIT1	Antenne: intern 1st verd op gang ter hoogte van de recreatie ruimte bij cel B101 LZ: in de houten koof	Unit 1		x					X	
LZ0023	HAL 1C/S UNIT1	Antenne: tegen de muur naast deur 42.0.74 LZ: tegenover de Antenne tegen de muur en plafond in grote grijze kast	Unit 1		X		X				
LZ0024	HAL 1 C	Antenne: 1st verd tegen de muur bij deur 020 bij de trap naar de zolder	Unit 1		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ: meteen rechts tegen de muur als je de deur door gaat										
LZ0025	AFD 1F UNIT1	Antenne: intern 1st verd LZ: in de houten koof op de gang bij cel 1F 01 afd F	Unit 1		X						X	
LZ0026	AFD 1F UNIT1	Antenne: intern 1st verd LZ: in de houten koof bij cel 1D 06 en douch op afd F	Unit 1		X						X	
LZ0027	AFD 1G UNIT1	Antenne: intern 1ste verd LZ: in houten koof bij cel 1D 07 en douch	Unit 1		X						X	
LZ0028	ADMI UNIT1	Antenne: 1st verd tegen de muur boven aan de trap bij ingangsdeur van gang waar ook kantoor van Kees Timmermans is LZ: recht boven de Antenne tegen het plafond in grote grijze kast	Unit 1		X		X					
LZ0029	INGANG 1I UNIT1	Antenne: in het gangetje naast het raam bij recreatie ruimte van afd I LZ:	Unit 1		X		X					
LZ0030	AFD 1H UNIT1	Antenne: BG tegen de muur in de midden van de gang bij deur 1H LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ0031	AFD 1I UNIT1	Antenne: BG tegen de muur op het gangetje van de recreatie ruimte van i naast de brandslang LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ0032	AFD 1I UNIT1	Antenne: BG tegen de muur in de midden van de gang bij deur 1i LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne						
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter	Koker	Lat	Grond	Intern	In Orde	
LZ0033	AFD 1D UNIT1	Antenne: tegen de muur in gang naar luchtplaats van afd D LZ: tegen de muur bijna tegen het plafond	Unit 1		X		X					
LZ0034	AFD 1D UNIT1	Antenne: tegen de muur bij telefoon cel bij cel 1D06 afd D LZ:in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ0035	AFD 1E UNIT1	Antenne: tegen de muur in de gang naar afd E toe LZ:	Unit 1		X		X					
LZ0036	AFD 1E UNIT1	Antenne: tegen de muur bij telefoon cel bij cel 1E 07 op afd E LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ0037	AFD 1CS UNIT1	Antenne: tegen de muur tussen cel CS 009 en CS 010 LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ0038	AFD 1CS UNIT1	Antenne: tegen de muur tussen cel CS 001 LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ0039	ONDERWIJS UNIT 3	Antenne: rechts tegen de muur bij binnenkomst via deur onderwijs vanaf voorportier unit 3 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X					
LZ0040	BIBLIOTHEEK UNIT3	Antenne: tegen de muur aan naast deur van de WC Bieb/onderwijs lokaal LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X					
LZ0041	TRAP ISO CS UNIT3	Antenne: binnen in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe	Unit 3		X				X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		tussen afd B en C LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne LZ 1498										
LZ0042	GANG BSD/GV UNIT3 (START U3)	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ0043	UNIT 3 BG HAL PATIO 3L	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd F LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X						
LZ0044	LA9 MED DNST ander benaming in systeem	Antenne: tegen de muur op gang bij toegangsdeur van af gangetje bij trap naar afd H, kantoor gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X					
LZ0045	HAL KREA UNIT3	Antenne:rechts tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien van onderwijs gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X					
LZ0046	AFD 3F UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd F toe in de tussen post van afd E en F	Unit 3		X						X	
LZ0047	LA9 ETA1 ONDWHOEK CD	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ0048	AFD 3E UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd E toe in de tussen post van afd E en F	Unit 3		X						X	
LZ0049	AFD 3B UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd B toe in de tussen post van afd A en B	Unit 3		X						X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne					
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter	Koker	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ0050	AFD 3A UNIT3 nog checken waarom er bij spreekkamer ook LZ 50 uitstraalt	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd A toe in de tussen post van afd A en B	Unit 3		X					X	
LZ0051	AFD 3C UNIT3	Antenne: intern LZ: onder de vloer geschroefd, te bereiken via luik in het kantoor van afd C	Unit 3		X					X	
LZ0052	AFD 3D UNIT3	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte onder de vloer geschroefd te hoogte van woonkamer van de afd D. te bereiken via het luik in het kantoor van afd D	Unit 3		X					X	
LZ0053	AFD 3E UNIT3	Antenne: rechts tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ0054	UNIT 3 BG HAL PATIO 3K verder checken waarschijnlijk kapot	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd E LZ: rechts in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X					
LZ0055	LA9 MED DNST andere benaming in systeem	Antenne: tegen de muur op gang bij toegangsdeur van af gang bij trap naar G kantoor gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		x		X				
LZ0056	LA9 ETA1 ONDWHOEK G/H	Antenne: intern LZ: in de gang bij ruimte 66.01.10 bieb boven de plafondplaat bij toegangsdeur van gangetje	LA 9		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		met trap van afd H ter hoogte van deur									
LZ0057	LA9 ETA1 ONDWHOEK E/F	Antenne: intern LZ: 1ste verd Boven de plafondplaat ter hoogte van deur in de hoek Afd E/F bij 64.01.11	LA 9		X					X	
LZ0058	LA9 ETA1 ONDWHOEK C/D	Antenne: intern LZ: op 1ste verd boven het plafond ter hoogte van deur 62.1.211	LA 9		X					X	
LZ0059	HAL 3 A/B UNIT3	Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd A/B LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd A/B aan afd A zijden	Unit 3		X			X			
LZ0060	AFD 3D UNIT3	Antenne: links tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd D LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ0061	AFD 3C UNIT3	Antenne: rechts tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd C LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ0062	UNIT 3 BG HAL PATIO 3B	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd B LZ: links in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X					
LZ0063	AFD 3B UNIT3	Antenne: links tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang van afd B LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ0064	HAL KERK UNIT3	Antenne: links tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek kantoor naar afd A toe	Unit 3		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ0065	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd A en kantoor LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 1023	Unit 3		X				X		
LZ0066	DIRECTIE UNIT3	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat ter hoogte van gang deur bij WC in de beurt	Unit 3		X					X	
LZ0067	AFD 3L UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ0068	HAL 3 I/J UNIT3	Antenne: 1ste verd in de hal bij goeder lift naast wc LZ: 1ste verd, binnen boven de WC deur	Unit 3		X		X				
LZ0069	AFD 3J UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3								*7
LZ0070	AFD 3I UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3								*7
LZ0071	NOODUITGANG 1E ETAGE GEB 70	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat ter hoogte van deur nooddeur aan het einde van de gang	70		X					X	
LZ0072	AFD 3G UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd G vanaf de hal en tussen post	Unit 3		X					X	
LZ0073	AFD 3L UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd L vanaf de hal 1ste verd	Unit 3		X					X	
LZ0074	AFD 3K UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd K vanaf de hal 1ste verd.	Unit 3		X					X	
LZ0075	AFD 3J UNIT3	Antenne:	Unit 3								*7

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		covid 19 LZ:										
LZ0076	AFD 3I UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3									*7
LZ0077	AFD 3H UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd H vanaf de hal	Unit 3		X						X	
LZ0078	AFD 3G UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ0079	HAL G/H UNIT3	1 Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd H/G 2 Antenne: 1ste verd in de hal bij goeder lift naast wc 1 LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd A/B aan afd A zijden. 2 LZ: 1ste verd, binnen boven de WC deur	Unit 3		X					X		
LZ0080	HOOFDTRAP UNIT3	Antenne: 1ste verd boven aan de trap naast lift deur bij directie gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X					
LZ0081	LA4 BD87 ETA3 MED	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ0082	LA4 BD89 ETA1 CREA	Antenne: intern LZ: boven het plafond bij toegangsdeur van multi ruimte vak therapie	Unit 4		X						X	
LZ0083	LA4 BD89 BG ISO	Antenne: rechts tegen de muur aangeschroefd bij binnenkomst bij ISO cellen tegenover douche van de ISO LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X			X				
LZ0084	LA4 BD89 BG GANG ISO	Antenne: rechts tegen de muur geschroefd bij deur 89.0.15 TR LZ: in de gang recht boven de latantenne	unit4		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0085	LA4 BD89 BG ISO	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0086	WERKZAAL 2 PPC U4	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0087	LA4 BD87 ETA2 WERK KMR	Antenne: tegen de muur in hal bij naast deur van spreekkamer 87.02.25 LZ: in de koof boven toegangsdeur van 4M	Unit 4		X		X				
LZ0088	MAGAZIJN PPC U4	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0089	INGANG PPC U4	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0090	LA9 STAFGANG misschien ander benaming in systeem	Antenne: tegen de muur naast wantkasten in de buurt bij kantoor 62.01.04 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				
LZ0091	LA9 FITNESS	Antenne: intern LZ: midden in de fitness zaal ter hoogte van bankdruk	LA9		X					X	
LZ0092	LA9 DOJO	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat bij toegangsdeur naar fitness via kleedkamer	LA 9		X					X	
LZ0093	VISITATIE GEBOUW 75 misschien ander benaming in systeem	Antenne: intern LZ: in de gang naast telefoon cel van visitatie	69/LA9	X/p tt						X	
LZ0094	BEZOEKZAAL GEBOUW 75 misschien ander benaming in systeem	Antenne: links tegen de muur bij binnen treden van 2de deur vanaf de remise LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	69/LA 9		X		X				
LZ0095	HUISKAMER 2 UNIT7	Antenne: LZ:	Unit 7								
LZ0096	MAGAZIJN UNIT3	Antenne: intern LZ: binnen links hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 6	Unit 3/werkzaal		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0097	WERKZAAL 6 UNIT3	Antenne: intern LZ: hoog tegen de muur naast de deur van toegangsdeur van af werkzaal 6 naar tussen kantoor van werkzaal 5 en 6	Unit 3/werkzaal		X					X	
LZ0098	WERKZAAL 5 U3	Antenne: intern LZ: hoog tegen de muur naast de deur van toegangsdeur van af werkzaal 5 naar tussen kantoor van werkzaal 5 en 6	Unit 3/werkzaal		X					X	
LZ0099	WERKZAAL 4 U3	Antenne: intern LZ: hoog tegen de muur naast de deur van toegangsdeur van af werkzaal 4 naar tussen kantoor van werkzaal 3 en 4	Unit 3/werkzaal		X					X	
LZ0100	WERKZAAL 3 U3	Antenne: intern LZ: hoog tegen de muur naast de deur van toegangsdeur van af werkzaal 3 naar tussen kantoor van werkzaal 3 en 4	Unit 3/werkzaal		X					X	
LZ0101	WERKZAAL 2 U3	Antenne: intern LZ: hoog tegen de muur naast de deur op de muur van toegangsdeur van af werkzaal 2 naar tussen kantoor van werkzaal 1 en 2	Unit 3/werkzaal		X					X	
LZ0102	WERKZAAL 1 U3	Antenne: intern LZ: hoog tegen de muur naast de deur op de muur van toegangsdeur van af werkzaal 1 naar tussen kantoor van werkzaal 1 en 2	Unit 3/werkzaal		X					X	
LZ0103	SPORZAAL UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam tegenover de toegangsdeur LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van	Unit 3/werkzaal		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		sportzaal									
LZ0104	WERKZ AAL TA LA 9	Antenne: binnen links tegen de muur naast deur 0548 bij binnen trede deur 7 LZ: binnen in de kabel gooit boven deur 7	69/LA9		X		X				
LZ0105	HAL 7A/B UNIT7	Antenne: tegen de muur naast ideeën bus op hal van afd A/B LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0106	GANG MED UNIT7	Antenne:1ste tegen de muur in de tussen gang van kantoor naar MD gang tegenover de wc LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X	X					
LZ0107	GANG BSDUNIT7	Antenne: tegen de muur op de gang naar MD toe naast deur van de vergaderzaal 102.01.19 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X	X					
LZ0108	GANG MED UNIT7	Antenne: in de gang tegen de muur tussen de kantoor deuren 102.01.12 en 102.01.20 in LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X	X					
LZ0109	TECHNISCHE DIENST GEBOUW 69	Antenne: buiten in de grond voor deur 8 TD LZ: binnen boven de deur 8 TD	69/LA9		X				X		
LZ0110	PRAKTIJKLOKAAL GEBOUW 69	Antenne: buiten in de grond voor deur 8 TD LZ: binnen boven de deur 8 TD	69/LA9		X				X		
LZ0111	VISITATIE GEBOUW 75 misschien ander benaming in systeem	Antenne: intern LZ: in de muur van cel gang bij tussen deur naar gang van deur 5	69/LA 9	X/ p tt						X	
LZ0112	MUUR WEST ZIJDE BHV	Antenne: LZ:									

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne					
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter	Koker	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ0113	BEZOEK GEBOUW 75 misschien ander benaming in systeem	Antenne: buiten in de grond voor deur 4 bij zwart hek binnen van LA 9 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne van LZ 970	69/LA 9		X				X		
LZ0114	VISITATIE GEBOUW 75	Antenne: rechts bij binnen trede van toegangsdeur 5 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	69/LA 9		X		X				
LZ0115	INGANG MMD UNIT7	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd bij toegangsdeur naar stilteruimte vanaf luchtplaats unit 7 LZ:	Unit 7		X			X			
LZ0116	HOOFD ENTR UNIT1	Antenne: in de grond voor het toegangshek van unit 1 LZ: buiten rechts in het midden van de gangetje naar binnen treden van poort boven de groten grijze lasdoos.	Unit 1		X				X		*
LZ0117	HOOFD ENTR UNIT1	Antenne: in de grond na binnenkomst via het hek van unit 1 LZ: links aan het einden van de gang hoog tegen de muur als je de poort binnen loopt	Unit 1		X				X		
LZ0118	AFD 7D UNIT7	Antenne: tegen de muur aangeschroefd naast de deur van toegangsdeur van afd D en vanaf het tussen kantoor van afd C/D LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X			X			
LZ0119	AFD 7C UNIT7	Antenne: links tegen de muur aan, achter aan cellengang van afd C tussen cel 7C 023 en 7C	Unit 7		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		024 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ0120	HUISKAMER 2 UNIT7 verkeerd in het systeem	Antenne: rechts op de muur bij toegangsdeur naar het ateleer, bij woonkamer 1 LZ: In de zilver kabel gooi boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0121	DIRECTIE GEB 68	Antenne: LZ:	68								
LZ0122	BIPO ENTR GEBIED	Antenne: bij deur van bezoek naar kantine LZ: recht boven de Antenne boven zilver kabel gooi	voorgeb ouw/50		X		X				
LZ0123	ENTREE GEBOUW ADMIN GANG 68	Antenne: buiten in de grond bij BIPO van LA 9 nog dubbel checken, ligt ook in midden in de gang van gebouwd 68 LZ:boven plafondplaat in ruimte 68.30	Buiten bij 68		X				X		
LZ0124	TRANSPORTHOF ENTR GEBIED	Antenne: in de grond bij speedgate van voorportier naar transporthof LZ:	50		X				X		
LZ0125	ENTREE LEEFAFD9	Antenne: in de grond naar het blauwe hek bij de BIPO richting LA 9 LZ: rechts hoger tegen de pilaar gezien vanaf de BIPO	Buiten/ LA 9		X				X		
LZ0126	BEZOEK UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0127	LA4 BD89 BG GANG ISO	Antenne: op de gang tegen het deurframe aangeschroefd van deur 89.0.17 muziek LZ: boven de plafondplaat in het lokaal bij de deur in de buurt	Unit 4		X			X			
LZ0128	HUISKAMER 1 UNIT7	Antenne: LZ:	Unit 7								
LZ0129	SPORTVELD UNIT7	Antenne:	Unit 7								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ:									
LZ0130	POEDER COATING ARB CENTR	Antenne: LZ:									
LZ0131	LA9 SPORTVLD	Antenne: intern LZ: 1ste verd Boven de plafondplaat ter hoogte van deur dichtste bij kleedkamer van gang naar buitensport veld	LA 9		X					X	
LZ0132	SPREEKKAMER 1E GEB 70	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij toegangsdeur bij spreekkamperdeur 70.01.10 verd 1 van gebouw 70	70		X					X	
LZ0133	LA4 BD88 BG OPSLAG	Antenne: in de grond voor de deur achter aan bij Cellen gang van afd J LZ: in de spanningskast recht op de cellen gang	Unit 4		X					X	
LZ0134	LA4 BD105 BG LUCHTPL	Antenne: buiten in de grond naar buiten tuin van unit 4 naar gebouw 105 LZ: rechts in de TR 89.0.15 naast antenne van IZ 84	Unit 4		X					X	
LZ0135	HAL 7 C/D UNIT7	Antenne: tegen de muur naast lift deur op 1ste verd van hal afd C/D LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0136	ROUTE U7 BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:	Buiten								
LZ0137	LA9 ISO EF	Antenne: intern LZ: rechts laag in de TR kast 'schoonmaak' bij de ISO cellen tussen de afdeling E/F in	LA 9		X					X	
LZ0138	LUCHTPLAATS UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0139	LA9 LUCHT A	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd A toe vanaf binnen lucht	LA 9		X	X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		plaats van LA 9 LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd A									
LZ0140	LA9 AFD A	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd A	LA 9		X					X	
LZ0141	LA9 AFD A	Antenne: rechts tegen de muur aan het einden van de gang met Cellen van afd A LZ: in de houten koof recht boven de antenne	LA 9		X		X				
LZ0142	LA9 AFD B	Antenne: links tegen de muur aan het einden van de gang met Cellen van afd B LZ: in de houten koof recht boven de antenne	LA 9		X		X				
LZ0143	LA9 AFD B	Antenne: tegen de muur aan naast kantoor van afd B LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd B	LA 9		X		X				
LZ0144	LA9 LUCHT B	Antenne: buiten in de grond onder aan de buiten trap van afdeling B vanaf de 1ste verd LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd B	LA 9		X				X		
LZ0145	LA9 MED DNST	Antenne: tegen de muur aan geschroefd tegenover toegangs deur van medische dienst vanaf binnenplaats LA 9 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X			X			
LZ0146	BINNENPORTIER UNIT7	Antenne: tegen de muur aan naast loket waar je	Unit 7		X	X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		aanmeld										
		LZ:										
LZ0147	LA9 AFD C	Antenne: tegen de muur aan naast kantoor van afd C LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd C	LA 9		X		X					
LZ0148	LA9 AFD D	Antenne: links tegen de muur aan het einden van de gang met Cellen van afd D LZ: in de houten koof recht boven de antenne	LA 9		X		X					
LZ0149	LA9 LUCHT H	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd H toe vanaf binnen lucht plaats van LA 9 LZ: in de spanningskast in het gangetje naar toegangsdeur van afd H	LA 9		X	X						
LZ0150	LA9 AFD H	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd H.	LA 9		X						X	
LZ0151	LA9 AFD H	Antenne: links aan het einden van de gang met Cellen van afd H LZ: in de houten koof recht boven de antenne	LA 9		X		X					
LZ0152	LA9 AFD G	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ0153	AFD 7D UNIT7	Antenne: rechts tegen de muur aan, achteraan cellengang van afd D tussen cel 7D 023 en 7D 024 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

LZ0154	LA9 AFD C	Antenne: rechts tegen de muur aan het eind van de gang met Cellen van afd C LZ: boven de houten plaat recht boven de antenne	LA 9		X		X				
LZ0155	LA9 ISO CD	Antenne: in de gang recht tegenover de deur als je ISO gang op gaat LZ:	LA 9		X		X				
LZ0156	LA9 AFD D	Antenne: tegen de muur aan naast kantoor van afd D LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd D	LA 9		X		X				
LZ0157	LA9 LUCHT D	Antenne: buiten in de grond onder aan de buiten trap van afdeling D vanaf de 1ste verd LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd D	LA 9		X				X		
LZ0158	LA9 STILTE	Antenne: tegen de muur links om de hoek bij binnen treden van stilte/gebed ruimte LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				
LZ0159	GANG KANTINE ENTREEGEBIED	Antenne: LZ:									
LZ0160	LA9 LUCHT E	Antenne: buiten in de grond onder aan de buiten trap van afdeling E vanaf de 1ste verd LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd E	LA 9		X				X		
LZ0161	LA9 AFD E	Antenne: tegen de muur aan naast kantoor van afd E LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste	LA 9		X		X				

		plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd E									
LZ0162	AFD 7A/B BEG GROND UNIT7	Antenne: tegen de muur tegenover toegangsdeur in de hoek van afd A/B LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0163	LA9 AFD F	Antenne: links aan het eind van de gang met Cellen van afd F LZ: in de houten koof recht boven de antenne	LA 9		X		X				
LZ0164	LA9 AFD F	Antenne: tegen de muur aan naast kantoor van afd F LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd F	LA 9		X		X				
LZ0165	LA9 LUCHT F	Antenne: buiten in de grond onder aan de buiten trap van afdeling F vanaf de 1ste verd LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd F	LA 9		X				X		
LZ0166	LA9 AFD G	Antenne: tegen de muur naast de toegangsdeur van het kantoor van afd G LZ: boven de plafondplaten, te bereiken via het kleinste plafondplaatje bij de deur van het kantoor van de afd G	LA 9		X		X				
LZ0167	LA9 LUCHT G	Antenne: buiten in de grond onder aan de buiten trap van afdeling G vanaf de 1ste verd LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd G	LA 9		X				X		
LZ0168	LA9 CREA	Antenne: links om de hoek tegen de muur bij de wc in de beurt bij binnen treden van links gebedsruimte	LA 9		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne										
LZ0169	LA9 ETA1 INTERVEN	Antenne: intern LZ: 1ste verd Boven de plafondplaat ter hoogte van deur naar tussen gang aan afd E	LA 9		X						X	
LZ0170	LOOPBRUG ENTRGEB	Antenne: binnen tegen de muur als bij binnentreden naar looplijn vanaf LA 9 via kantoren van gebouw 51 naar voorportier LZ: in berging achter de Antenne	50		X	X						
LZ0171	LA9 ETA1 ONDERWHEK AB	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat voor tussen deur ter hoogte van 61.01.11	LA 9		X						X	
LZ0172	LLYN95 BUITEN TERREIN	Antenne: in de grond op het weg bij gebouw 95 richting unit 4/6 toe LZ: Op een betonen paaltje in een grijsdoos naast het weg 2 paal vanaf het midden hek van gebouw 95 gezien	Buiten		X					X		
LZ0173	LA9 LUCHT POORT	Antenne: in de grond tussen de pilaren bij blauwe poort van binnenplaats LA9 LZ: hoog op linker pilaar gezien vanaf BIPO	LA 9		X					X		
LZ0174	INGANG UNIT2	Antenne: LZ:	Unit 2									
LZ0175	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: in de grond op luchtplaats te hoogte van toegangsdeur van afdeling N LZ: in de spanningskast binnen bij toegangsdeur van afdeling N	Unit 2		X					X		
LZ0176	LA8 BD81 BG LI AFD I	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte ter hoogte van de woonkamer	LA 8		X						X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0177	AFD 2M UNIT2	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten bij tussen deur naar BOS ruimte	Unit 2		X					X	
LZ0178	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: in de grond bij op de luchtplaats ter hoogte van afdeling M LZ: in de spanningsruimte rechts binnen bij toegangsdeur	Unit 2		X					X	
LZ0179	AFD 2N UNIT2	Antenne: intern LZ: in de houten koof achter aan de hal van afdeling N	Unit 2		X					X	
LZ0180	AFD 2N UNIT2	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten te hoogte tussen deur bij voorportier	Unit 2		X					X	
LZ0181	LA9 AFD E	Antenne: rechts aan het eind van de gang met Cellen van afd E LZ: in de houten koof recht boven de antenne	LA 9		X		X				
LZ0182	KANTINE BUITEN	Antenne: LZ:									
LZ0183	KREA UNIT2 deze is misschien vervallen in overleg uit systeem halen	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat van opslagruimte van de BOS	Unit 2		X					X	
LZ0184	MED DIENST UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0185	LUCHT E TUIN TBS UNIT6	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur naar afd E toe vanaf tuin afd E LZ: in de TR kast in het kantoor afd E, rechts laag tegen de grond, onder grijze kast.	Unit 6		X					X	
LZ0186	GANG PZ GEBOUW 68	Antenne: rechts tegen de muur bij binnen trede via deur 2 remise LA 9 LZ: in de kabel gooi boven de plafondplaten in gang bij de Antenne	69/LA 9		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0187	VISITATIE GEBOUW 69	Antenne: in het midden van de gang van deur 5 tegenover tussen deur van cellen gang LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	69/LA 9		X				X		
LZ0188	MAGAZIJN GEBOUW 69	Antenne: tegen de muur LZ: boven het plafond (4+ meter)	69/LA9		X		X				
LZ0189	LA9 ETA1 KAPPER misschien ander benaming in systeem geven	Antenne: intern LZ: in de muur in tussen hal	LA 9	X/PT T						X	
LZ0190	LA9 ETA1 KAPPER misschien ander benaming in systeem geven	Antenne: intern LZ: in de hal bij de blauwe deur naar trap toe van luchtplaats C/D	LA 9	X/PT T						X	
LZ0191	LA9 SPORT	Antenne: 1ste tegen het plafond aan geschroefd midden in de kleedkamer bij afd E LZ: boven de plafondplaat op de gang voor kleedkamer	LA 9		X		X				
LZ0192	LA9 SPORT	Antenne: tegen het plafond aan geschroefd in de kleedkamer van sport LZ:	LA 9		X	X					
LZ0193	LA9 CREA	Antenne: rechts om de hoek tegen de muur bij de wc in de beurt bij binnen treden van rechte onderwijslokaal LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				
LZ0194	LA9 STAFHOEK misschien ander benaming in systeem geven	Antenne: 1ste tegen de muur naast deur lokaal CD 3 LZ: in het plafond ter hoogte van deur	LA 9								
LZ0195	LA9 ISO CD	Antenne: in het gang naar buiten deur van ISO via de ISO gang LZ:	LA 9		X		X				
LZ0196	LA9 SPORTZL	Antenne: intern	LA 9	X/p						X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ: 1ste verd naast de blauw deur naar trap naar buiten naar luchtplaat afd D		tt								
LZ0197	LA9 SPORTGNG	Antenne: intern LZ: 1st verd bij de blauwe deur naar buiten trap van afd E	LA 9	X/ p tt							X	
LZ0198	UNIT2 BD 26 BG CREA	Antenne: intern LZ: bij de toegangsdeur van hal richting de woonkamer	Unit 2		X						X	
LZ0199	LA9 LOOPLIJN	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ0200	LA9 LOOPLIJN	Antenne: in de grond ter hoogte van rode (fiets)hok op het pad van BIPO naar hek van LA9 toe LZ: rechts laag tegen de muur gezien vanaf BIPO in een groten grijze kast.	LA 9		X					X		
LZ0201	LA9 ONDWHOEK GH	Antenne: intern LZ: 1ste verd in de muur naast blauwe duur naar buiten trap naar afd G	LA 9	X/ p tt							X	
LZ0202	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: in de grond op luchtplaats te hoogte van toegangsdeur van afdeling O LZ: in de spanningskast binnen bij toegangsdeur van afdeling O	Unit 2		X					X		
LZ0203	AFD 2O UNIT2	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten bij toegangsdeur van afdeling O van af gang	Unit 2		X						X	
LZ0204	AFD 2P UNIT2	Antenne: LZ:	Unit 2									
LZ0205	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: LZ:	Unit 2									
LZ0206	LA9 ETA1 BIEB GH	Antenne: intern LZ: 1ste verd in de muur naast blauwe duur naar buiten trap naar afd H	LA 9	X/ p tt							X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		luchtplaat									
LZ0207	LA9 ISO 9 AB	Antenne: intern LZ: links laag in de TR kast bij de ISO cellen tussen de afdeling A/B in, bij de telefoon	LA 9		X					X	
LZ0208	LA9 ISO GH	Antenne: intern LZ: rechts laag in de TR kast bij de ISO cellen tussen de afdeling G/H in	LA 9		X					X	
LZ0209	UNIT7 BIBLIOTHEEK	Antenne: LZ:	Unit 7								
LZ0210	MUUR WESTZIJDE TD	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van faciliteren dienst LZ:	buiten/ werkzaal		X				X		
LZ0211	UNIT2 BD 26 BG ACTIVITEIT RMT	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij woonkamer/muziekkamer	Unit 2		X					X	
LZ0212	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJDE	Antenne: LZ:									
LZ0213	AFD 7C UNIT7	Antenne: tegen de muur aangeschroefd naast de toegangsdeur van afd C en vanaf het tussen kantoor van afd C/D LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0214	TRAPHAL UNIT7	Antenne: tegen de muur op de BG in het trappenhuis van unit 7 naast hal van afd A/B LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0215	BEZOEKZAAL ENTRGEB	Antenne: Intern LZ: 023 boven de deur naar gang naar bipo	voorgeb ouw/50		X					X	
LZ0216	BEZOEKZAAL ENTRGEB is vervangen door LZ 1059	Antenne: intern LZ: 023 boven deur entree bezoek	50								
LZ0217	WEG VISITATIE GEB50 BUITENTEREI	Antenne: buiten in de grond gedetineerde ingang	50								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ: boven de plafondplaten in gedetineerde gang (053)									
LZ0218	LA9 VISITATIE	Antenne: binnen rechts bij binnen trede van deur 6 /visitatie LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	69/LA9		X		X				
LZ0219	GED GANG ENTRGEB	Antenne: tegen de muur LZ:boven de plafondplaat in tochtportaal	50								
LZ0220	CENTR HAL ENTR GEBIED	Antenne: intern LZ:boven de plafondplaat in tochtportaal	50								
LZ0221	RINGMUUR INGANG POST 7	Antenne: LZ:									
LZ0222	REMISE POST 7	Antenne: LZ:									
LZ0223	POORT 45	Antenne: LZ:									
LZ0224	INKOMSTEN VISTATIE ENTRGEB	Antenne: tegen de muur bij toegangsdeur van inkomsten LZ: boven de plafondplaat boven de Antenne	50		X		X				
LZ0225	POORT 45	Antenne: LZ:									
LZ0226	VISITATIE ENTRGEB	Antenne: in de grond buiten voor de toegangsdeur naar visitatie LZ:	50		X				X		
LZ0227	INGANG KEUKEN ENTRGEB	Antenne: tegen het koof met tegels aan rechts bij binnentreden van toegangsdeur van keuken LZ: in de koof achter de Antenne	50		X	X					
LZ0228	KEUKEN ENTRGEB	Antenne: intern LZ:oven de plafondplaat in de keuken in de buurt van toegangsdeur	50		X					X	
LZ0229	INKOMSTEN VISITATIE ENTRGEB	Antenne: intern LZ: onder de grond voor bij	50								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		VOPO									
LZ0230	LA4 BD87 BG AFD I	Antenne: boven de deur naar woonkamer toe van afd I in de tussen post van afd I/J LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X				X		
LZ0231	LA4 BD88 BG AFD J	Antenne: boven de deur naar woonkamer toe van afd J in de tussen post van afd I/J LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X		X				
LZ0232	UNIT7 BIBLIOTHEEK BUITEN	Antenne: LZ:	Unit 7								
LZ0233	POEDER COATING ARB CENTR	Antenne: links bij binnen treden tegen de muur in het sluisje achteraan bij spuitrij LZ: binnen in spuitrij naast 2de roldeur van sluisje	Werkzaal		X		X				
LZ0234	POEDER COATING ARB CENTR nog doorgeven en beschrijven, Antenne zit achter metalen kluisjes kast	Antenne: links bij binnen treden tegen de muur achter de kluisjes in het sluisje voor aan bij spuitrij LZ: binnen in spuitrij naast 2de roldeur van sluisje	werkzaal		X		X				*V
LZ0235	LUCHTPLAATS UNIT 1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0236	LUCHTPLAATS UNIT 1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0237	LUCHTPLAATS UNIT 1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0238	LUCHTPLAATS UNIT 1	Antenne: buiten in de grond bij het trappen huis naar afdeling H LZ:	Buiten/ Unit 1		X				X		
LZ0239	CASE MANAGERS U7	Antenne: tegen de muur op gang van tegenover toegangsdeur van CASE managers LZ: boven de plafondplaat	Unit 7		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		recht boven de Antenne									
LZ0240	HAL CASE MANAGERS U7	Antenne: tegen de muur op gang boven aan de trap naast deur van Case managers LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ0241	TRANSPORTHOF ENTRGEB	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat in tochtportaal pauzeruimte	50								
LZ0242	AFD D/E UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0243	REMISE UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5								
LZ0244	ENTR UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ0245	SPORTZAAL GEB70	Antenne:intern LZ: tegen de zijkant van de koof aan boven toegangsdeur van sportzaal	70/unit 2		X					X	
LZ0246	BHV OPLEIDING	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur van BHV en kantoortjes LZ:	Werkzaal /93		X				X		
LZ0247	TRAP A/B UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0248	HALBPU5 UNIT5	Antenne: tegen het deurframe aangeschroefd in de gang voor voorportier bent LZ: boven de plafondplaat in de gang	Unit 5		X	X					
LZ0249	REMISE BUITEN REMISE	Antenne: LZ:									
LZ0250	LOOPPAD ARBEID	Antenne: LZ:									
LZ0251	OPSLAG METAAL	Antenne: binnen in de grond bij loopdeur naast roldeur 1 van magazijn tegenover werkzaal metaal LZ: binnen hoog (4+ meter)	werkzaal		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

		boven de loopdeur naast roldeur 1 van magazijn tegenover metaal										
LZ0252	GANG BSD U7	Antenne: tegen de muur op gang bij spreekkamer 102.01.11 in de buurt tegenover deur naar traphuis LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					
LZ0253	LA9 LICHTLYN	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ0254	AFD 7E UNIT7	Antenne: tegen de muur aangeschroefd naast de toegangsdeur van afd E en vanaf het tussen kantoor van afd E/F LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					
LZ0255	LA4 BD105 BG LUCHTPL	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ0256	POEDERCOATING ARB CENTR	Antenne: LZ:										
LZ0257	VELD 2 U3 BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:										
LZ0258	DEUR INGAN BIPO UNIT7	Antenne: buiten in de grond voor de toegangsdeur van bipo unit 7 LZ:	Unit 7		X				X			
LZ0259	VELD 1 U3 BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:										
LZ0260	POORT20 BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:										
LZ0261	POORT 46	Antenne: LZ:										
LZ0262	POORT 46	Antenne: LZ:										
LZ0263	POORT31 SPUITERIJ	Antenne: LZ:										
LZ0264	WEG U2/U3	Antenne: in de grond op weg bij T-splitsing ter hoogte van ingangsduur	Buiten		X				X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

		van admin gebouw 80 LZ: op de bonnet voet van lantaarnpaal BT069											
LZ0265	BDMONUM BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:											
LZ0266	U1 MONUM BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:											
LZ0267	KANTOOR ARBEID	Antenne: LZ:											
LZ0268	INGANG VISITATIE	Antenne: intern LZ: buiten BIPO op een paal											
LZ0269	WINKEL 1 ARBEID	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd naast blauwe deur in gangetje/kantoor naast roldeur 1 van winkel LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 1	werkzaal /91		X				X				
LZ0270	LLYN95 BUITEN TERREIN	Antenne: in de grond op het weg bij gebouw 95 richting unit 4/6 toe LZ:Op een betonen paaltje in een grijsdoos naast het weg 2 paal gezien vanaf toegangshek naar unit 4/6 toe	Buiten		X					X			
LZ0271	LA9 DOJO	Antenne: intern LZ: 1ste verd Boven de plafondplaat ter hoogte van deur naar de Dojo	LA 9		X						X		
LZ0272	WINKEL 1 ARBEID	Antenne: LZ:											
LZ0273	LA9 SPORTVLD	Antenne: LZ:	LA 9										
LZ0274	LA9 SPORTZL	Antenne: hoog (+4meter) boven het plafond bij toegangsdeur van sportzaal vanaf adf E LZ: in de gang bij toegangsdeur sportzaal afd E	LA 9										

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0275	LA9 ETA1 INTERVENTIE	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat bij binnen treden van deur 64.01.14 vergaderzaal	LA 9		X					X	
LZ0276	LA9 ETA1 INTERVENTIE	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat bij binnen treden van deur 65.01.17 vergaderzaal TA afd F	LA 9		X					X	
LZ0277	LA9 ETA1 INTERVENTIE	Antenne: LZ:	LA 9								
LZ0278	LOOPLIJN U6 NAAR WERKZALEN U3	Antenne: LZ:									
LZ0279	LA4 BD105 BG GANG	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0280	AFD 7F UNIT7	Antenne: tegen de muur aangeschroefd naast de toegangsdeur van afd F en vanaf het tussen kantoor van afd E/F LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X			X			
LZ0281	WERKZAAL 3 U6	Antenne: LZ:	Unit 6/werkzaal								
LZ0282	LA4 BD88 BG AFD J	Antenne: op afdeling tegen het deurframe aangeschroefd bij toegangsdeur van afd J LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X			X			
LZ0283	LA4 BD87 BG TRAP I	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0284	LA4 BD88 BG LUCHTPL	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0286	VISIU5 UNIT5	2x Antenne: intern 2x LZ: op de gang van visitatie gang bij kantoor	Unit 5	X/p tt						X	
LZ0287	LA8 BD81 ETA1 RE AFD L	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten bij toegangsdeur van afdeling L vanaf hal	LA 8		X					X	
LZ0288	LA4 BD87 BG AFD I	Antenne: op afdeling tegen	Unit 4		X			X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		het deurframe aangeschroefd bij toegangsdeur van afd I LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne										
LZ0289	LA4 BD87 BG LUCHTPL	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ0290	LA8 DB81 ETA1 LI AFD K	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat ter hoogte van deur toegangsdeur van afd K	LA 8		X						X	
LZ0291	LA4 BD105 BG GANG	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ0292	LA8 BD81 ETA1 LI AFD K	Antenne: tegen de muur achter aan de Cellen gang van afd K LZ: in de houten koof boven de Antenne	LA 8		X		X					
LZ0293	LUCHTPLAATS UNIT 7	Antenne: buiten in de grond op luchtplaats, te hoogte van deur naar woonkamers toe LZ:	Unit 7		X					X		
LZ0294	LA8 BD81 BG AFD I	Antenne: tegen de muur aan in de tussen gang van afdeling I en J naast de personeel Wc LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 8		X		X					
LZ0295	LA8 BD81 BG RE AFD J	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte te hoogte van toegangsdeur van afdeling J vanaf hal. Luik nog onbekend	LA 8		X						X	
LZ0296	BUR ONDW ADMI80	Antenne: tegen de muur bij achter uitgang van administratie gebouw 80 LZ: tegen de muur geschroefd boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X		X					
LZ0297	LA4 BD89 BG GANG ISO	Antenne: binnen in grond voor deur naar ISO gang bij voorportier van unit 4 LZ:	Unit 4		X					X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0298	LA8 BD81 BG LI AFD I	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte te hoogte van toegangsdeur van afdeling I vanaf hal. Luik nog onbekend	LA 8		X					X	
LZ0299	LA8 BD81 BG LI AFD I	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte bij de deur naar afd I toe in de tussen post van afd I en J	LA 8		X					X	
LZ0300	LA8 BD81 BG ENTREE	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte bij toegangsdeur naar gang met kantoor van LA 8	LA 8		X					X	
LZ0301	LA8 BD81 BG TRAP	Antenne: rechts binnen tegen de muur bij toegangsdeur van LA 8 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 8		X		X				
LZ0302	AFD1 CS UNIT1	Antenne: intern LZ: halverwege de gang van afd CS in de houten koof boven de Antenne	Unit 1		X		X				
LZ0303	INGANG 1H UNIT1	Antenne: tegen de muur in het gangetje bij toegangsdeur afdeling H LZ: in de houten koof bij deur naar recreatie ruimte afd H toe	Unit 1		X		X				
LZ0304	INGANG IF UNIT1	Antenne: op de BG naast de deur in trappenhuis in het midden van de gang afd C LZ: boven de toegangsdeur halve wegen de gang van verd 1 afd c boven aan de trap	Unit 1		X		X				
LZ0305	INGANG 1G UNIT1	Antenne: tegen de muur naast raam in het gangetje bij toegangsdeur van afd F recreatie en C LZ:	Unit 1				X				
LZ0306	HAL 1 C/G UNIT1	Antenne: straal in het midden van de gang goed uit. In de hal in de beurt van dak luik vermoed dat hij op zolder ligt	Unit 1		X						

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

		LZ:									
LZ0307	HAL PSY ADM 1E VERD. GEB80	Antenne: tegen de muur boven aan trap op 1ste verd naar de gang van de planning toe LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X	X					
LZ0308	OPSLAG METAAL	Antenne: binnen in de grond bij roldeur 1 van magazijn tegenover werkzaal metaal LZ: binnen hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 1 van magazijn tegenover metaal	Werkzaal		X				X		
LZ0309	LA4 BD105 BG GANG	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0310	HALLIFT ADM GEB80	Antenne: intern LZ: in de grond bij hal in de lift en koffiezetapparaat	80		X						
LZ0311	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJD	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 1 (2deuren) van magazijn tegenover metaal LZ: rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur	werkzaal		X				X		
LZ0312	OPSLAG METAAL	Antenne: binnen in de grond bij roldeur 2 van magazijn tegenover werkzaal metaal LZ: binnen hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2 van magazijn tegenover metaal	Werkzaal		X				X		
LZ0313	OPSLAG METAAL	Antenne: binnen in de grond bij loopdeur naast roldeur 2 van magazijn tegenover werkzaal metaal LZ: binnen hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2 van magazijn tegenover metaal	werkzaal		X				X		
LZ0314	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJD	Antenne: LZ:									
LZ0315	LA4 BD87 BG AFD I	Antenne: vermoedelijke in	Unit 4		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service | Onderhoud

		de grond bij toegangsdeur bij tussen gang van afd I/J										
LZ0316	ACHTER INGANG BUITEN ADM80	Antenne: buiten tegen de muur bij achter ingang van gebouw 80 LZ:	Gebouw 80		X	X						
LZ0317	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJDE	Antenne: LZ:										
LZ0318	GANG CFD ADM80	Antenne: tegen de muur in de hal bij de trap tegenover personeel brievenbussen LZ:	80		X	X						
LZ0319	HAL 1 H/I UNIT1	Antenne: intern LZ: hangt boven je hoofd aan de muur bij de blauwe hek bij trappenhuis naar afdeling H. is groten grijze kast	Unit 1		X						X	
LZ0320	INGANG 1B UNIT1	Antenne: tegen de muur in het gangetje bij de ingang, naar afd b LZ:	Unit 1									
LZ0321	KANTOOR ARBEIDSCENTRUM	Antenne: tegen de muur bij toegangsdeur bij kantoren aan magazijn LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	werkzaal		X		X					
LZ0322	BUR ONDW ADM GEB80	Antenne: tegen de muur bij zij deur aan de kant van unit 1 LZ:	80		X		X					
LZ0323	ENTR ADM ADM GEB80	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur van administratie gebouw 80 LZ:	80		X					X		
LZ0324	AFD 1C UNIT1	Antenne: bij de stallen trap midden in de gang van afd C LZ: boven de toegangsdeur halve wegen de gang van verd 1 afd c boven aan de trap	Unit 1		x		x					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0325	AFD 1C UNIT1	Antenne: intern LZ: ligt in de houten aan koof bij cel C101	Unit 1		X					X	
LZ0326	TRAPHAL ADMIN80	Antenne: intern LZ: in de kruipruimte bij deur naar trappenhal tegenover ingang van gebouw 80	80		X					X	
LZ0327	LUCHTPLAATS F TUIN TBS	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur naar afd E toe vanaf tuin afd E LZ: boven de plafondplaat in de voorraad kast van afd F	Unit 6		X					X	
LZ0328	INGANG 1A UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0329	LA4 BD87 ETA1 AFD K	Antenne: op afdeling tegen het deurframe aangeschroefd bij toegangsdeur van afd K LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X				X		
LZ0330	LA4 BD87 BG AFD I	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0331	LA8 BD81 BG RE AFD J	Antenne: intern/ dekt woonkamer en kantoor nog uitzoeken of 2LZ zijn LZ: boven de plafondplaat bij de deur naar afd J toe in de tussen post van afd I en J	LA 8		X					X	
LZ0332	LA8 BD81 BG RE AFD J	Antenne: tegen de muur aangeschroefd aan het einden van de cell gang LZ: tegen de koof aan geschroefd aan het einden van	LA 8		X			X			
LZ0333	LA4 BD88 ETA1 AFD L	Antenne: achter aan de cellen gang van afdeling L bij de Nooduitgang LZ: in de spanningskast aan het einden van afdeling L	Unit 4		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

LZ0334	LA4 BD87 ETA1 TRAP K	Antenne: in de grond voor de trap aan het einden van de cellen gang van afd I LZ: links in de stroomkast op cellen gang van afd K, laag links in kast	Unit 4		X				X		
LZ0335	GANG G V UNIT6 (START U6)	Antenne: binnen op gang tegenover ingang BIPO unit 6 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0336	GANG G V UNIT6	Antenne: tegen de muur aan naast wc deur op gang aan de kant van de BIPO LZ: achter de Antenne	Unit 6	X			X				
LZ0337	KERK UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap GV gang/afd A in de hoek gezien vanaf de GV gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0338	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd GV/afd A LZ:	Unit 6		X				X		
LZ0339	KERK UNIT6	Antenne: binnen in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd A en GV gang LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 1596	Unit 6		X				X		
LZ0340	TRAP H/G UNIT6	Antenne: binnen BG in de grond bij toegangsdeur van afd H/G LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd A/B aan afd B zijden.	Unit 6		X				X		
LZ0341	HAL 6 A/B UNIT6	Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd A/B	Unit 6								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd A/B aan afd B zijden									
LZ0342	AFD 6B UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd B vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0343	AFD 6A UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd A vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0344	HAL 6 E/F UNIT6	Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd E/F LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd E/F aan afd F zijden	Unit 6		X					X	
LZ0345	TRAP G/H UNIT6 verkeerd in het systeem	Antenne: binnen BG in de grond bij toegangsdeur van afd K/L LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd E/F aan afd A zijden.	Unit 6		X					X	
LZ0346	AFD 6E UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd E vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0347	AFD 6F UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd F vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0348	AFD 6F UNIT6	Antenne: links tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd F LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 6		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

LZ0349	HAL RIC UNIT6	Antenne: binnen in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd K en onderwijs LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 350	Unit 6		X				X		
LZ0350	RIC UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap F/kantoor in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd F LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0351	RIC UNIT6	Antenne: intern LZ: links tegen de muur in de spreekkamer 17.0.15 in het re-integratiecentrum ruimte	Unit 6		X					X	
LZ0352	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: in de grond bij blauw binnen hek van BIPO unit 6 luchtplaats LZ:	Unit 6		X				X		
LZ0353	RIC UNIT 6	Antenne: recht tegen de muur in gang van onderwijs bij toegangsdeur van uit sluis bij BIPO LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0354	INGANG UNIT6	Antenne: onder de grond bij ingang van BIPO unit 6 LZ: in de kruipruimte, te bereiken in sluisje van BIPO	Unit 6		X				X		
LZ0355	AFD 6E UNIT6	Antenne: links tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd E LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0356	TRAP D/E UNIT6	Antenne: binnen in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd D en E LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 357	Unit 6		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service | Onderhoud

LZ0357	ISO 6D	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap D/E in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd D LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0358	AFD 6D UNIT6	Antenne: links tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd D LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0359	AFD 6D UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd D vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0360	AFD 6C UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd C vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0361	HAL 6 C/D UNIT6	Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd C/D LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd C/D aan afd D zijden	Unit 6		X				X		
LZ0362	TRAP I/J UNIT6	Antenne: binnen BG in de grond bij toegangsdeur van afd I/J LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd A/B aan afd B zijden.	Unit 6		X				X		
LZ0363	AFD 6C UNIT6	Antenne: rechts tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0364	TRAP B/C UNIT6	Antenne: binnen in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe	Unit 6		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		tussen afd B en C LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 365									
LZ0365	ISO 6C	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap B/C in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd C LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					
LZ0366	AFD 6B UNIT6	Antenne: rechts tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd B LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0367	AFD 6G UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd G toe in de tussen post van afd G en H	Unit 6		X				X		
LZ0368	AFD 6H UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd H toe in de tussen post van afd G en H	Unit 6		X				X		
LZ0369	HAL 6GH UNIT6	Antenne: 1ste verd in de hal bij goeder lift naast wc bij afd H/G LZ: 1ste verd, binnen boven de WC deur	Unit 6		X		X				
LZ0370	AFD 6K UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd K vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0371	AFD 6G UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd G vanaf de hal	Unit 6		X				X		
LZ0372	AFD 6H UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd H	Unit 6		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		vanaf de hal									
LZ0373	AFD 6L UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd K vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0374	AFD 6L UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd L toe in de tussen post van afd K en L	Unit 6		X					X	
LZ0377	GANG BSD/MED UNIT 6	Antenne: tegen de muur naast lift deur 1ste verd bij hoofdtrap van unit 6 naar kantoor ruimtes LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0378	AFD 6I UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd I toe in de tussen post van afd I en J	Unit 6		X					X	
LZ0379	HAL 6I	Antenne: 1ste verd in de hal bij goeder lift naast wc deur bij afd I/J LZ: 1ste verd, binnen boven de WC deur	Unit 6		X		X				
LZ0380	LA4 BD87 ETA2 AFD M	Antenne: op afdeling tegen het deurframe aangeschroefd bij toegangsdeur van afd M LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X			X			
LZ0381	LA4 BD88 ETA2 AFD N	Antenne: op afdeling tegen het deurframe aangeschroefd bij toegangsdeur van afd N LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X			X			
LZ0382	TRAPPENHAL K	Antenne: 1ste verd in de hal bij goeder lift naast wc bij afd K/L LZ: 1ste verd, binnen boven de WC deur	Unit 6		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0383	AFD 6J UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd vanaf de hal	Unit 6		X					X	
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ	Soort antenne						
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter	Koker	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ0384	AFD 6I UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd I vanaf de hal	Unit 6		X					X	
LZ0385	AFD 6K UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd K toe in de tussen post van afd K en L	Unit 6		X					X	
LZ0386	SCHUIFDEUR WERKZAAL 1	Antenne: intern LZ: rechts hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 1	Unit 6/werkzaal		X					X	
LZ0387	LA4 BD87 ETA2 AFD M	Antenne: boven de deur naar woonkamer toe van afd M in de tussen post van afd N/M LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X		X				
LZ0388	LA4 BD87 ETA3 AFD O	Antenne: in de trappenhal bij lift op 3de verd LZ: in de TR halverwege de gang aan de rechter kant gezien vanaf d lift	Unit 4		X				X		
LZ0389	LA4 BD87 ETA1 AFD K	Antenne: boven de deur naar woonkamer toe van afd K in de tussen post van afd K/L LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X		X				
LZ0390	WERKZAAL 1 U6 te zwak	Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 1	Unit 6/werkplaats		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: recht boven de toegangsdeur van werkzaal 1										
LZ0391	LA4 BD88 ETA1 AFD L	Antenne: boven de deur naar woonkamer toe van afd L in de tussen post van afd K/L LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X		X					
LZ0392	LA4 BD88 ETA2 AFD N	Antenne: achter aan de cellen gang van afdeling N bij de Nooduitgang LZ: in de spanningskast aan het einden van afdeling N	Unit 4		X							
LZ0393	WERKZAAL 2 U6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat in het kast naast toegangsdeur van werkzaal 2	Unit 6/werkzaal		X						X	
LZ0394	WERKZAAL 3 U6	Antenne: intern LZ: in de kast naast toegangsdeur van werkzaal 3	Unit 6/werkzaal		X						X	
LZ0395	LA4 BD87 ETA2 TRAP M	Antenne: in de grond voor de trap aan het einden van de cellen gang van afd LZ: links in de stroomkast op cellen gang, laag links in kast	Unit 4		X					X		
LZ0396	LA4 BD105 BG GANG	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ0397	WERKZAAL 4 U6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat in de kast bij toegangsdeur van werkzaal 4	Unit 6/werkzaal		X						X	
LZ0398	WERKZAAL 5 U6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat in de kast bij toegangsdeur van werkzaal 5	Unit 6/werkzaal		X						X	
LZ0399	LA4 BD87 ETA1 HAL K	Antenne: tegen de muur naast lift deur verd 1 LZ: recht boven de antenne in de hoek geplaatst tegen het plafond	Unit 4		X		X					
LZ0400	LA4 BD88 ETA1 AFD L	Antenne: op afdeling tegen	Unit 4		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		het deurframe aangeschroefd bij toegangsdeur van afd L LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne										
LZ0401	WERKZAAL 6 U6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat in de kast bij toegangsdeur van werkzaal	Unit 6/werkza al		X						X	
LZ0402	WERKZAAL 6 U6	Antenne: bij toegangsdeur van werkzaal 6 bij het tussen kantoor van werkzaal 5 .en 6 LZ: hoog tegen de muur naast deur frame van toegangsdeur van kantoor vanaf werkzaal 6	Unit 6/werkza al		X						X	
LZ0403	WERKZAAL 5 U6	Antenne: bij toegangsdeur van werkzaal bij het tussen kantoor van werkzaal 5 en 6 LZ: hoog tegen de muur naast deur frame van toegangsdeur van kantoor vanaf werkzaal 5	Unit 6/werkza al		X						X	
LZ0404	WERKZAAL 4 U6	Antenne: bij toegangsdeur van werkzaal 4 bij het tussen kantoor van werkzaal 3 en 4 . LZ: hoog tegen de muur naast deur frame van toegangsdeur van kantoor vanaf werkzaal 4	Unit 6/werkza al		X						X	
LZ0405	WERKZAAL 3 U6	Antenne: bij toegangsdeur van werkzaal 3 bij het tussen kantoor van werkzaal 3 en 4. LZ: hoog tegen de muur naast deur frame van toegangsdeur van kantoor vanaf werkzaal 3	Unit 6/werkza al		X						X	
LZ0406	WERKZAAL 2 U6 zwak	Antenne: bij toegangsdeur van werkzaal 2 bij het tussen kantoor van werkzaal 1 en 2. LZ: hoog tegen de muur naast deur frame van	Unit 6/werkza al		X						X	

		toegangsdeur van kantoor vanaf werkzaal 2										
LZ0407	WERKZAAL 1 U6 zwak	Antenne: bij toegangsdeur van werkzaal 1 bij het tussen kantoor van werkzaal 1 en 2. LZ: hoog tegen de muur naast deur frame van toegangsdeur van kantoor vanaf werkzaal 1	Unit 6/ werkzaal		X						X	
LZ0408	SPORT UNIT6	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat in het kantoor van sport	Unit 6/ werkzaal		X						X	
LZ0409	WEG DUBO BUITENTEREIN	Antenne: buiten in de grond in de weg ter hoogte van de dameskleedkamer LZ: op een betonen paaltje op gazon van unit 1	Buiten terrein		X					X		
LZ0410	BEVOL GEB70	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij balie van bevolkingsadministratie	70		X					X		
LZ0411	KLEEDRUIMTE UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5									
LZ0412	LA4 BD71 BG SPORT	Antenne: tegen de muur naast deur van voetbalschoenen gang en vrouwe kleedkamer LZ: in de gang bij kantoor en toegangsdeur van sporthal van unit 4 tegen het plafond aan naast buitenkozijn	Unit 4		X		X					
LZ0413	POST7 BOUW	Antenne: LZ:										
LZ0414	LBRUG5A UNIT5	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat op de loopbrug naar afd A ter hoogte van midden deur van gang	Unit 5		X						X	
LZ0415	LA9 SPORTVLD	Antenne: 1ste verd tegen het deurportier aan geschroefd bij blauwe deur naar buitensport veld van ad kleedkamer LZ: Boven de plafondplaat	LA 9		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		ter hoogte van de deur blauwe buiten van gang naar buitensport veld										
LZ0416	LA9 SPORTVLD	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ0417	TANDARTS GEB70	LZ 418 (2) nog om programmeren naar 417	70		X		X					
LZ0418	MEDD U2 GEB70	2x Antenne: 1. binnen in de grond bij toegangsdeur 2 tegen de muur aan het einden van de gang LZ: 1.boven de plafondplaat recht boven de Antenne deur medische dienst 2.	70		X		X			X		
LZ0419	HOOFD TECHN. DIENST	Antenne: binnen in de grond bij toegangsduur van facilitaire dienst LZ:	92/ werkplaa tsen		X							
LZ0420	GRINDPAD ADMIN 80	Antenne: buiten in de grond bij zij deur aan het einde van pat aan kant van unit 1 LZ:	80		X				X			
LZ0421	HFD BSD GEB70	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij toegangsdeur van administratie aan zijkant unit 2	70		X					X		
LZ0422	ISO 5D UNIT5	Antenne: in de sluis naar de ISO cellen toe LZ: achter de Antenne in de muur	Unit 5		X	X						
LZ0423	LA8 LUCHT I	Antenne: buiten tegen het raamkozijn aangeschroefd bij deur vanaf woonkamer naar luchtplaat van afd I LZ:	LA 8		X			X				
LZ0424	LA4 SPORTVLD	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ0425	LA8 AFD I TRAP	Antenne: LZ:	LA 8									
LZ0426	RENBAU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur in sluis te	Unit 5	X/ p tt								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		hoogte van deur naar renbaan vanaf trappenhal D										
LZ0427	LUCHT 5A UNIT5	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd in de sluis naar luchtplaats van afd A LZ:	Unit 5		X				X			
LZ0428	BIPOU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur in de sluis naar Bipo met trap naar kelder van voorportier van unit 5	Unit 5	X/p tt							X	
LZ0429	LA8 AFD J TRAP	Antenne: LZ:										
LZ0430	BALKON D UNIT5	Antenne: tegen het deurframe op 1ste verd tegenover de trap van afd D balkon LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X	X						
LZ0431	LA8 LUCHT J	Antenne: binnen intern LZ: in de kruipruim te hoogt van deur in woonkamer naar tuin van afdeling J	LA 8		X						X	
LZ0432	ILOU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in muur bij de toegangsdeur in de gang naar sportzaal toe	Unit 5	X/p tt							X	
LZ0433	SLSPZU5 UNIT5	Antenne: in de grond bij toegang deur naar trappenhuis van afdeling A LZ:	Unit 5		X					X		
LZ0434	SLSPZU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de sluis van afd A naar sport toe bij toegangsdeur naar trappenhuis afd A	Unit 5	X/p tt							X	
LZ0435	TRAPH 5A UNIT5	Antenne: tegen het plafond aan geschroefd van trap in trappenhuis van afd 4 te zien vanaf trap dekt deur van verd 1 af LZ:	Unit 5		X	X						
LZ0436	TRAP5AB UNIT5	Antenne: tegen de muur	Unit 5		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		op gang van trappenhal bij hal A/B bij nooduitgang/bediening sprinkler LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne										
LZ0437	LA4 BD87 ETA2 HAL M	Antenne: op de hal van trap bij lift duur op verd 2 LZ:	Unit 4		X							
LZ0438	LBRUG5A UNIT5	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat op de loopbrug naar afd A ter hoogte van toegangsdeur naar centrale vlak	Unit 5		X						X	
LZ0439	LBRUG5BC UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5									
LZ0440	LBRUG5D UNIT5	Antenne: tegen het plafond aan geschroefd op loopbrug naar afd D toe vanaf centraal vlak LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X	X						
LZ0441	TRAP5CD UNIT5	Antenne: tegen de muur op hal van trappenhal C naar observatie gang van afd C toe LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X					
LZ0442	CENSL U5 UNIT5	Antenne: tegen het plafond aangeschroefd boven trap in het glazen hokje op centrale vlak verd 1 LZ:	Unit 5		X		X					
LZ0443	BEZOEU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur naast deur van bezoek op centraal vlak	Unit 5	X/p tt							X	
LZ0444	BEZOEU5 UNIT5	Antenne: tegen de muur aangeschroefd op de gang bij bezoek van toegangsdeur vanaf centrale vlak	Unit 5		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

		LZ: boven het plafond bij spieker in de buurt										
LZ0445	BEZOEU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: tegen de muur tegenover de liftdeur van bezoek op verd 1	Unit 5	X/ p tt							X	
LZ0446	BEZGAU5 UNIT5	Antenne: tegen het deurframe aangeschroefd in de vergaderzaal bij duur naar bezoek LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X				X			
LZ0447	GANG LIFT 1E VERD UNIT5	Antenne: 1ste verd tegen de muur op gang bij deur van bediening sprinkler in trappenhuis A/B LZ: boven de plafondplaat op ter hoogte van spieker	Unit 5		X			X				
LZ0448	VERGZU5 UNIT5	Antenne: tegen de muur halve de trap van trappenhuis naar afd A toe LZ:	Unit 5		X			X				
LZ0449	MEDDIU5 UNIT5	Antenne: tegen de muur in de gang van medici gang naast deur van de ISO LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X			X				
LZ0450	ISO 5D UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur op gang bij toegangsdeur van ISO naar calamiteiten gang loopbrug D	Unit 5	X/ p tt							X	
LZ0451	LUCHTPLAATS AFD B UNIT 5	Antenne: in de grond buiten bij lucht luchtplaats afd B LZ:	Unit 5		X					X		
LZ0452	AFD 5A UNIT5	Antenne: in de grond buiten bij lucht luchtplaats afd A LZ:	Unit 5		X					X		
LZ0453	AFD 5A UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5									
LZ0454	LUCHT 5A UNIT5	Antenne:	Unit 5									

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ:									
LZ0455	AFD 5A UNIT5	Antenne: intern LZ: in de sluit naar afd A toe van OBS	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ0456	OBS 5B UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5								
LZ0457	AFD 5B	Antenne: intern LZ: in de sluis toegang naar afd B	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ0458	AFD 5B UNIT5	Antenne: tegen het kozijn aan geschroefd in de sluis van afd B naar lucht plaats LZ: boven het plafond in het hal op BG te hoogte van de trap naar het balkon toe	Unit 5		X			X			
LZ0459	AFD5B UNIT5	Antenne: in de muur in de sluis van de gang BG naar fitness afd B LZ:	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ0460	ENTR U5 UNIT5	Antenne: in de grond in de remise van unit 5 voor ingang naar voorportier LZ:	Unit 5		X				X		
LZ0462	AFD 5D UNIT5	Antenne: intern LZ: in het plafond in de sluis naar fitness van afdeling D via cellen gang	Unit 5		X					X	
LZ0464	AFD 5D UNIT5	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd in de sluis naar luchtplaats van afd D LZ:	Unit 5		X			X			
LZ0465	OBS 5CD UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur in de sluis van afd C	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ0466	LUCHT5D UNIT5	Antenne: in de grond buiten bij lucht luchtplaats afd B LZ:	Unit 5		X				X		
LZ0467	LUCHTPLAATS C UNIT5	Antenne: in de grond buiten bij lucht luchtplaats afd B	Unit 5		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ:									
LZ0468	AFD 5C UNIT5	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd in de sluis naar luchtplaats van afd C LZ:	Unit 5		X		X				
LZ0469	OBS 5C/D UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur naast toegangsdeur van OBS afdeling C/D	Unit 5	X/p tt						X	
LZ0470	AFD 5C UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur in de sluis aan de ander kant van cellen gang C gezien van af OBS C/D	Unit 5								
LZ0471	SLOBS 5D UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur in sluis van afd D van OBS C/D	Unit 5	X/p tt						X	
LZ0472	TRP 5B/C UNIT5	Antenne: tegen de betonen paal aangeschroefd van trap in trappenhuis B/C BG LZ: recht beven de Antenne achter een plaatantenne	Unit 5		X			X			
LZ0474	TRP 5A/B UNIT5	Antenne: tegen de muur aan geschroefd op gang lift bij toegangsdeur naar centraal vlak toe 1ste verd LZ: boven de plafondplaat boven de Antenne in de buurt van de camera	Unit 5		X			X			
LZ0475	AFD 5A UNIT 5	Antenne: intern LZ: in de muur op afd A bij blauwe deur met nooduitgang er op	Unit 5	X/p tt						X	
LZ0476	RENBAU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de sluis van afd a naar sport toe bij toegangsdeur naar Ren baan	Unit 5	X/p tt						X	
LZ0477	AFD 5A UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur op gang van afd A, 1ste verd karmelietes gang	Unit 5	X/p tt						X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

LZ0478	AFD 5A UNIT5	Antenne: niet te vinden door begelijding die wel op afdling A mogen LZ:	Unit 5								*
LZ0479	AFD 5A UNIT 5	Antenne: tegen het deurframe op 1ste verd tegenover de trap van afd A balkon LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X	X					
LZ0480	AFD 5A UNIT5	Antenne: 1ste verd tegen de muur op afd A bij toegangsdeur vanaf trappenhal A/B keuken van afdeling A LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ0481	AFD 5B UNIT5	Antenne: tegen het plafond bij de de toegangsdeur van keuken 1ste verd LZ:	Unit 5		X	X					
LZ0482	AFD 5B UNIT5	Antenne: tegen het plafond aangeschroefd op BG dekt toegangsdeur van calamiteiten gang af op eerst verd van afdeling C LZ:	Unit 5		X	X					
LZ0483	AFD 5B UNIT5	Antenne: intern LZ: 1ste verd in de muur bij toegangsdeur van af trappenhal A/B van observatie gang van Afd B	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ0484	ADMI80 ETA1	Antenne: tegen de muur op gang naast telefoon bij toegangsdeur vanaf trappenhuis op 1ste verd LZ: recht Boven de plafondplaat boven de Antenne	80		X					X	
LZ0485	ADMI80 ETA1	Antenne: in de halletje bij lift deur 1ste verd LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X		X				
LZ0486	AFD 5C UNIT5	Antenne: intern	Unit 5	X/ p						X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ:naast de deur op afd C naar calamiteitengang van afd C		tt								
LZ0487	ADMI80 ETA2	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten in het halletje bij de duren van de lift verd 2 en trappenhuis	80		X						X	
LZ0488	AFD 5C UNIT5	Antenne: tegen het plafond aan geschroefd op 1ste verd van afd C bij toegangsdeur naar keuken van afd C LZ: recht achter de Antenne	Unit 5		X		X					
LZ0489	AFD 5C UNIT5	Antenne: intern LZ: op de observatie gang van afd C te hoogt van toegangsdeur naar trappenhuis C	Unit 5	X/ p tt							X	
LZ0490	HAL 5C	Antenne: tegen de muur in de gang va trappenhuis C bij deur van bediening sprinkler LZ: boven de plafondplaat op de trappe hal C ter hoogten van spieker	Unit 5		X		X					
LZ0491	AFD 5D UNIT 5	Antenne: intern LZ: op de observatie gang van afd D bij toegangsdeur naar trappenhuis C	Unit 5	X/ p tt							X	
LZ0492	KEUKEN 5D UNIT5	Antenne: tegen het plafond aan geschroefd op 1ste verd van afd D bij toegangsdeur naar keuken van afd D LZ: recht achter de Antenne	Unit 5		X	X						
LZ0494	AFD 5D UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur bij toegangsdeur van afdeling D naar lokaliteiten gang	Unit 5	X/ p tt							X	
LZ0495	KANT U5 UNIT5	Antenne: intern LZ: boven aan de trap voor de kantoor gang op verd 2	Unit 5	X/ p tt							X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		bij kantoor 82 E2 13										
LZ0496	TRAPH 5D UNIT5	Antenne: tegen het plafond aangeschroefd te zien van trap van trappenhal D LZ:	Unit 5		X	X						
LZ0497	VOPO TESTKAST	Antenne: tegen de rond paal aan bij de PZI kasten LZ: in de test kast	voorgebouw/50		X						X	
LZ0498	CEPO UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5									
LZ0499	P	Antenne: in de gangetje van de deur in naar het voorportier LZ:	Unit 5									
LZ0500	LUCHTPLAATS D/E UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1									
LZ0501	REMISE BUITEN TEREIN	Antenne: in de grond bij loopdeur bij grote poort naar buiten LZ: in grijze kistje hoog tegen de muur naast doorloop binnen de muren van de pi	Buiten		X					X		
LZ0528	INGANG BEZOEK ENTR GEBIED	2x Antenne: tegen de muur in de hal van bezoek naast WC deur en in bezoekwacht ruimten LZ: op het dak toiletruimte	50		X		X					
LZ0529	UITGANG BEZOEK ENTR GEBIED	Antenne: tegen het plafond aan geschroefd in de hal van bezoek LZ: in een grijzen kist in de hoek bij nooddeur naast toegangsdeur naar bezoek zaal	50		X		X					
LZ0530	SPREEKKAMER B UNIT	Antenne: tegen de muur in het keukentje bij spreekkamer op 1ste verd, bij trappenhal A/B LZ:boven de plafondplaat op de gang van trappenhal van A/B te hoogte van de spieker	Unit 5		X		X					
LZ0531	GEDETINEERDE GANG ENTR GEBIED	Antenne: tegen de muur	50									

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ: boven de plafondplaat in gedetineerden gang									
LZ0532	UITGANG ETENSKARREN ENTR GEBIED	Antenne: naast deur .. tegen de muur LZ: op muur boven	50								
LZ0533	GANG KANTINE ENTREEGEBIED	Antenne: tegen de muur bij deur naar bezoek bij spreekkamer 9-12 LZ:boven de plafondplaat in wachtruimte	voorgeb ouw/50		X		X				
LZ0534	qBZT KAMERS ENTREEGEBIED	Antenne: LZ: bezoek toezicht	50								
LZ0535	POEDERCOATING ARB CENTR mogelijk kapot/led knippert wel	Antenne: bij roldeur tegenover toegangsdeur van spuitery LZ:	werkzaal		X						
LZ0536	POEDERCOATING ARB CENTR	Antenne: binnen in de kabelgoot recht boven toegangsdeur van spuitery LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van spuitery	werkzaal		X		X				
LZ0538	GANG U5	Antenne: intern LZ: boven plafondplaat entree washok (079)	Unit 5		X					X	
LZ0540	MD DIENST U5	Antenne: in de gang tegenover toegang deur medische gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ0541	VERGZU5 UNIT5	Antenne: tegen de muur in vergaderzaal naar sluis bezoek gedetineerde LZ: in de gang boven het plafond bij LZ bij spieker in de buurt	Unit 5		X		X				
LZ0542	GANG LIFT 1E VERD UNIT5	Antenne:1ste verd tegen de muur in de gang vanaf trappenhal naar gang van lift LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ0543	ARBEID METAAL BUITEN GEB 90	Antenne: buiten in de grond te hoogte van toegangsdeur van	90		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		werkzaal metaal LZ: binnen boven de loopdeur bi ingang van metaalwerkzaal									
LZ0544	ARBEID BINNEN GEB 90	Antenne: tegen de muur aangeschroefd in het gangetje voor metaaldetectiepoort van werkzaal metaal LZ: binnen boven de loopdeur bi ingang van metaalwerkzaal	90		X			X			
LZ0545	RECHTZAAL UNIT5	Antenne: in de sluis van de gedateerd bezoek in vergaderzaal LZ: in de TR naast deur van bezoek uit	Unit 5		X			X			
LZ0546	BEZOEK GANG GED UNIT5	Antenne: in gang naast deur bezoek uit LZ: in de TR naast deur van bezoek uit	Unit 5		X			X			
LZ0547	BEZOEK GANG GED UNIT5	Antenne: midden in de gang van de gedetineerde bezoek LZ: in de TR naast deur van bezoek uit	Unit 5		X			X			
LZ0548	TRAPPENHUIS 5A UNIT 5	Antenne: LZ:	Unit 5								
LZ0549	AFD 3K UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ0550	AFD 3J UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3								*7
LZ0551	BALKON 5B UNIT5	Antenne: op het raam kozijn op balkon van afd B tegenover trap LZ: op de gang van observatie gang van afdeling B boven de plafondplaten bij toegangsdeur van woonkamer afd B 1ste verd	Unit 5		X	X					
LZ0552	HAL 1 D/E UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ0553	TRAP F/G UNIT1	Antenne:	Unit 1								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ:									
LZ0554	LA4 BD87 BG HAL I	Antenne: in de grond ter hoogte van liftdeur naar trap ETA1 toe LZ:	Unit 4		X				X		
LZ0555	LA4 BD88 BG AFD J	Antenne: links tegen de muur aan het eind van cellen gang van afd J LZ: in de TR kast naast de Antenne	Unit 4		X	X					
LZ0556	LA4 BD71 BG SPORT	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0557	LA4 BD89 BG GANG	Antenne: tegen het deur frame aan geschroefd van deur van douche ruimte sport LZ: in de gang van de ISO van unit 4 bij tegen het plafond aan bij deur naar de douche ruimte van sport toe	Unit 4		X			X			
LZ0558	LA4 BD88 ETA2 AFD N	Antenne: boven de deur naar woonkamer toe van afd N in de tussen post van afd N/M LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X		X				
LZ0559	LA4 BD87 ETA3 TRAP O	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0560	LA4 BD87 ETA3 AFD O	Antenne: bij de trap aan het einde van de gang in trappenhuis LZ: in de TR halverwege de gang aan de rechter kant gezien vanaf d lift	Unit 4		X				X		
LZ0561	AFD 2I ISD	Antenne: intern LZ: tegen de achterkant van de houten koof aangeschroefd bij nooddeur	LA 8		X					X	
LZ0562	AFD 2L ISD	Antenne: intern LZ: tegen de muur aan de rechter kant van het eind van het cellengang van afd L	LA 8		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0563	AFD 3L UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd L toe in de tussen post van afd K en L	Unit 3		X					X	
LZ0564	AFD 3K UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd K toe in de tussen post van afd K en L	Unit 3		X					X	
LZ0565	VERGADERRUIMTE ARBEIDSCENTRUM	Antenne: buiten in de grond bij ?? 90.0.18 LZ:in TR 09.0.18	90								
LZ0566	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJD	Antenne: buiten in de grond bij deur toegangsdeur van werkzaal metaal. LZ: boven deur 90.0.11	90								
LZ0567	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJD waarschijnlijk kapot		90		X					X	
LZ0568	WERKZAAL METAAL waarschijnlijk kapot		90		X					X	
LZ0569	WERKZAAL METAAL	Antenne: binnen in de grond bij roldeur 1 van werkzaal metaal LZ: hoog (4+ meter) links boven de roldeur loopdeur naast roldeur 1 ,90.0.11	90		X					X	
LZ0570	WERKZAAL METAAL waarschijnlijk kapot	Antenne: binnen in de grond bij deur LZ: links boven de roldeur 90.0.11	90		X					X	
LZ0571	WERKZAAL METAAL	Antenne: binnen in de grond bij de roldeur 2 werkzaal metaal LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2	90		X					X	
LZ0572	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJD	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 2 van metaal LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2	90		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0573	WERKZAAL METAAL	Antenne: binnen in de grond bij loopdeur naast roldeur 2 van metaal LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2	90		X				X		
LZ0574	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij de roldeur 2 werkzaal metaal LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2	90		X				X		
LZ0576	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij rechter loopdeur naast roldeur 1 (2deuren)van magazijn tegenover metaal LZ:rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 1	werkzaal		X				X		
LZ0577	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij roldeur 1 (2deuren)van magazijn tegenover metaal LZ:rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 1	werkzaal		X				X		
LZ0578	OPSLAG METAAL waarschijnlijk kapot	Antenne: bij roldeur 2 LZ:	werkzaal		X				X		
LZ0579	OPSLAG METAAL waarschijnlijk kapot	Antenne: bij roldeur 2 LZ:	werkzaal		X				X		
LZ0580	AFD 3J UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3								*7
LZ0581	AFD 3I UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3								*7
LZ0582	AFD 3H UNIT3 verkeer ingesteld moet 582 zijn ipv 583	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd H toe in de tussen post van afd G en H	Unit 3		X					X	
LZ0583	AFD 3G UNIT3 verkeer ingesteld moet 583 zijn ipv 72	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd G toe in de tussen post van afd G en B	Unit 3		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

LZ0584	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 3 van houtbewerking LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 3	werkzaal /91		X				X		
LZ0585	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij de roldeur 3 werkzaal houtbewerking LZ: rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 3	werkzaal /91		X				X		
LZ0586	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij de roldeur 2 werkzaal houtbewerking LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 2	werkzaal /91		X				X		
LZ0587	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 2 van houtbewerking LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 2 houtbewerking	werkzaal /91		X				X		
LZ0588	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 1 van houtbewerking LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 1	werkzaal /91		X				X		
LZ0589	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij roldeur 1 van houtbewerking LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 1 hout	werkzaal /91		X				X		
LZ0590	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: in de grond bij 2de roldeur van centraal magazijn voor hout magazijn	werkzaal /93		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: links van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur									
LZ0591	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij 1ste roldeur van centraal magazijn (voor hout magazijn LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0592	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur bij 1ste roldeur van centraal magazijn (voor hout magazijn LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0593	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij 2de roldeur van winkel magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0594	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur van 2de roldeur van winkel magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0595	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur van 1ste roldeur van winkel magazijn LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0596	WERKZALEN HOUT STRAATZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij 1ste roldeur van winkel magazijn LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0597	BIPO UNIT 7	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat ter hoogte van toegangsdeur van BIPO op	Unit 7		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		de gang										
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne						
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde	
LZ0598	BIBLIOTHEEK UNIT7	Antenne: bij de deur van de bieb LZ:	Unit 7		X							
LZ0599	LUCHTPLAATS UNIT 7	Antenne: buien in de grond van luchtplaats ter hoogte van toegangsdeur naar stilteruimte van unit 7 LZ:	Unit 7		X				X			
LZ0601	HAL RIC UNIT6	Antenne:tegen de muur in de tussen gang gaan bieb toe vanaf de hoektrap afd F/kantoor LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X					
LZ0602	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: in de grond op luchtplaats ter hoogte van toegangsdeur van afd E/F LZ: vermoedelijke in de kruipruimte te bereiding via luik in kantoor van afd E/F	Unit 6		X				X			
LZ0603	HAL 6 E/F UNIT6	Antenne: tegen de muur in hal van afd E/F bij toegangsdeur van afd F LZ: in de koof boven deur van toegangsdeur van F	Unit 6		X		X					
LZ0604	AFD 6F UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd F toe in de tussen post van afd E en F	Unit 6		X					X		
LZ0605	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: in de grond op luchtplaats ter hoogte van toegangsdeur van afd L/K LZ: vermoedelijke in de kruipruimte te bereiding via luik in kantoor van afd E/F	Unit 6		X				X			
LZ0606	HAL 6 E/F UNIT6	Antenne: intern	Unit 6		X					X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: te hoogte van toegangsdeur naar afd E toe vanaf hal E/F, in de kruipruim te bereiken via het luik in het kantoor van afdeling E									
LZ0607	AFD 6E UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd E toe in de tussen post van afd E en F	Unit 6		X					X	
LZ0608	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd F en onderwijsgang LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ	Unit 6		X				X		
LZ0609	SLUIS WERKZALEN/SPORT UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd E LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0610	AFD 6D UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd D toe in de tussen post van afd C en D	Unit 6		X					X	
LZ0611	HAL 6 C/D UNIT6	Antenne: tegen de muur naast toegangsdeur afd D LZ: in de koof boven de deur van afd D	Unit 6		X		X				
LZ0612	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur van afd C en D LZ:	Unit 6		X				X		
LZ0613	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: buiten in de grond op luchtplaat ter hoogte van afdeling J/I LZ: in de kruipruimte te bereiken via het luik in kantoor van afd C	Unit 6		X				X		
LZ0614	HAL 6 C/D UNIT6	Antenne: intern LZ: in de kruipruim te hoogte van toegangsdeur	Unit 6		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		van afdeling c, te bereiken via het luik van afd C										
LZ0615	AFD 6C UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd C toe in de tussen post van afd C en D	Unit 6		X						X	
LZ0616	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd B en C LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 617	Unit 6		X					X		
LZ0617	PATORUIMTE AFD B UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap B/C in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd B LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X		X					
LZ0618	AFD 6B UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd B toe in de tussen post van afd A en B	Unit 6		X						X	
LZ0619	HAL 6 A/B UNIT6	Antenne: tegen de muur naast toegangsdeur van afdeling B in de hal LZ:	Unit 6		X		X					
LZ0620	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: in de grond op luchtplaats ter hoogte van toegangsdeur van afd A/B LZ: boven de plafondplaat in de hal van afd A/B	Unit 6		X					X		
LZ0621	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: in de grond op luchtplaats ter hoogte van toegangsdeur van afd G/H LZ: in de kruipruimte te bereiding via luik in kantoor van afd A	Unit 6		X					X		
LZ0622	HAL 6 A/B UNIT6	Antenne: intern LZ: te hoogte van toegangsdeur naar afd A toe vanaf hal A/B, in de kruipruimte te bereiken via het luik in het kantoor van afdeling A	Unit 6		X						X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

LZ0623	AFD 6A UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd A toe in de tussen post van afd A en B	Unit 6		X					X	
LZ0880	RIC UNIT6	Antenne: in het gangetje naar onderwijs toe vanaf hoektrap afd F/ kantoor LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ0881	TRAP KERK UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd G LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					
LZ0882	TRAP H/I UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap H/I in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd H LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					
LZ0883	TRAPPENHUIS RIC UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap K/kerk in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd K LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					
LZ0884	TRAP J/K UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap J/K in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd K LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					
LZ0885	TRAP J/K UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap J/K in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd J LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					
LZ0886	TRAP H/I UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap H/I in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd I LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 6		X	X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne						
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde	
LZ0888	LA4 BD87 ETA1 AFD K	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd van telefooncel in woonkamer van afd K LZ: in de spanningskast in het midden rechts van afdeling N	Unit 4		X			X				
LZ0889	WERKZAAL1 U6	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 1 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur naast doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 1	Unit 6/werkzaal		X		X					
LZ0890	WERKZAAL 2 U6	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 2 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur naast doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 2	Unit 6/ werkzaal		X		X					
LZ0891	WERKZAAL 3 U6	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 3 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur naast doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 3	Unit 6/werkzaal		X		X					
LZ0892	WERKZAAL 4 U6	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 4 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur naast doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 4	Unit 6/werkplaats		X		X					
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne						

Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ0893	WERKZAAL 5 U6	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 5 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur naast doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 5	Unit 6/werkzaal		X		X				
LZ0894	WERKZAAL 6 U6	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 6 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur naast doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 6	Unit 6/werkzaal		X		X				
LZ0895	LA9 LUCHT D	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd D toe vanaf binnen lucht plaats van LA 9 LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd D	LA 9		X	X					
LZ0896	LA9 LUCHT DE	Antenne: buiten in de grond voor de deur van stiltecentrum tussen afd C en afd D te bereiken via vlak van afdeling D en E LZ:	LA 9		X				X		
LZ0897	LA9 LUCHT E	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd toe vanaf binnen lucht plaats van LA 9 LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd	LA 9		X	X					
LZ0898	LA9 LUCHT F	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd F toe vanaf binnen lucht plaats van LA 9	LA 9		X	X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd F									
LZ0899	LA9 LUCHT EF	Antenne: buiten in de in grond voor de deur tussen afd E en afd F binnen het zwarte hek LZ: vermoedelijke in de kruipruimte	LA 9		X				X		
LZ0900	WINKEL1 ARBEID	Antenne: LZ:									
LZ0901	WINKEL1 ARBEID	Antenne: LZ:									
LZ0902	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 2 van winkel LZ: rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2	werkzaal /91		X				X		
LZ0903	STRAAT HOUTZIJDE	Antenne: LZ:									
LZ0904	STRAAT HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij de roldeur 3 werkzaal winkel LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 3	werkzaal /91		X				X		
LZ0905	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: LZ:									
LZ0906	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 4 van winkel/inpak LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 4	werkzaal /91		X				X		
LZ0907	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij de roldeur 4 werkzaal van winkel/inpak LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 4	werkzaal /91		X				X		
LZ0908	WERKZAAL 2 HOUT	Antenne: LZ:									
LZ0909	MUUR WESTZYDE	Antenne: in de grond bij	werkzaal		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

	TECHNISCHE DIENST	3de roldeur aan zij kant van centraal magazijn LZ:	/92								
LZ0910	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: buiten in de grond van 1ste roldeur van winkel magazijn LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0911	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: binnen tegen het deurframe aan geschroefd van loopdeur van roldeur 1 winkel magazijn LZ:rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0912	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: binnen tegen het deurframe aan geschroefd van loopdeur van roldeur 2 van winkel magazijn LZ:rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X			X			
LZ0913	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: binnen in de grond bij 1ste roldeur van magazijn winkel LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X				X		
LZ0914	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: binnen in de grond bij 1ste roldeur van centraal magazijn (voor hout magazijn) LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /92		X				X		
LZ0915	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: tegen het deur frame aan geschroefd van loop deur van 1ste roldeur van centraal magazijn (voor hout magazijn) LZ: rechts van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /92		X			X			
LZ0916	LA9 LUCHT G	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd G toe vanaf binnen lucht	LA 9		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		plaats van LA 9 LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd G										
LZ0918	TECHNISCHE DIENST ARB CENT	Antenne: LZ:										
LZ0919	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: LZ:										
LZ0920	TECHNISCHE DIENST ARB CENT	Antenne: LZ:										
LZ0921	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: binnen tegen het deur portier aan geschroefd van toegangsdeur naar magazijn LZ: hoog bijna tegen het plafond recht boven de Antenne	92/ werkplaats		X			X				
LZ0922	MUUR TD WESTZIJDE stekker er uit/ waarschijnlijk baken kapot, nog verder uitzoeken	Antenne: LZ: hoog bijna tegen het plafond recht boven de roldeur en wasbak	Werkzaal /92									
LZ0923	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: buiten in de grond voor loopdeur opslag TD LZ: hoog bijna tegen het plafond recht boven de roldeur en wasbak	werkzaal /92		X				X			
LZ0924	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: buiten in de grond voor roldeur achteraan naar opslag ruimte van TD LZ: hoog bijna tegen het plafond recht boven de roldeur en wasbak	Werkzaal /92		X				X			
LZ0925	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: buiten in de grond voor roldeur achteraan naar magazijn TD LZ: hoog bijna tegen het plafond recht boven de roldeur en wasbak	werkzaal /92		X				X			
LZ0926	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: buiten in de grond voor loopdeur achteraan naar magazijn TD	werkzaal /92		X				X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: hoog bijna tegen het plafond recht boven de roldeur en wasbak										
LZ0927	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: in de grond voor toegangsdeur van arbeid magazijn LZ:	Werkzaal /92		X					X		
LZ0928	MUUR BHV WESTZIJDE	Antenne: LZ:										
LZ0929	MUUR BHV WESTZIJDE	Antenne: LZ:										
LZ0930	BRANDWEER BHV OPL.	Antenne: buiten in de grond voor de roldeur van brandweer magazijn LZ: rechts recht boven de kabelgoot naast roldeur van brandweer kantoortje	werkzaal /93		X					X		
LZ0931	BRANDWEER BHV OPL.	Antenne: buiten in de grond voor de roldeur van brandweer kantoortje LZ: rechts recht boven de kabelgoot naast roldeur van brandweer kantoortje	weerzaal /93		X					X		
LZ0932	STRAAT WERKPLAATS METAALZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij roldeur 1 (2deuren) van magazijn tegenover metaal LZ: rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 1	werkzaal		X					X		
LZ0933	SLUIS UNIT 2	Antenne: in de grond bij toegangspoort van unit 2 weg kan LZ: onder het bureau van de BIPO acht een gesloten plaat, te open met ritel vlindersleutel	Unit 2		X					X		
LZ0934	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: bij de toegangspoort van unit 2 aan de luchtplaats zijde LZ: onder het bureau van de BIPO acht een gesloten plaat, te open met ritel vlindersleutel	Unit 2		X					X		
LZ0935	INGANG UNIT6	Antenne:	Unit 6									

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ:									
LZ0936	OPSLAG METAAL	Antenne: tegen het deur frame aangeschroefd van deur van kantoor naar magazijn van af kantoor bij aan magazijn kant LZ: boven de plafondplaten in de gang bij toegangsdeur naar kantoren	werkzaal		X			X			
LZ0937	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: tegen het deurframe aangeschroefd van loopdeur van 2de roldeur voor hout magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur	werkzaal /93		X			X			
LZ0938	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: binnen in de grond bij 2de roldeur van centraal magazijn voor hout magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) tegen de muur boven loopdeur	Werkzaal /93		X				X		
LZ0939	HOUTOPS1 ARB CENT	Antenne: binnen in de grond bij eerste roldeur van magazijn van hout LZ: rechts van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van eerste roldeur van magazijn hout	Werkzaal /93		X				X		
LZ0940	HOUTOPS1 ARB CENT	Antenne: tegen het deurframe aangeschroefd bij loopdeur van eerste roldeur van magazijn van hout LZ: rechts van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van eerste roldeur van magazijn hout	Werkzaal /93		X			X			
LZ0941	HOUTOPS2 ARB CENT	Antenne: binnen tegen het deurframe aangeschroefd bij loopdeur van 2de roldeur van magazijn van hout	werkzaal /93		X			X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van 2de roldeur van magazijn hout									
LZ0942	HOUTOPS2 ARB CENT	Antenne: binnen in de grond bij 2de roldeur van magazijn van hout LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van 2de roldeur van magazijn hout	werkzaal /93		X				X		
LZ0943	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur bij 2de roldeur van magazijn van hout LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van 2de roldeur van magazijn hout	werkzaal /93		X				X		
LZ0944	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij 2de roldeur van magazijn van hout LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van 2de roldeur van magazijn hout	werkzaal /93		X				X		
LZ0945	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij eerste roldeur van magazijn van hout LZ: rechts van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van eerste roldeur van magazijn hout	werkzaal /93		X				X		
LZ0946	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur van eerste roldeur van magazijn van hout LZ: rechts van uit binnen gezien hoog (4+ meter) boven de loopdeur van eerste roldeur van magazijn hout	Werkzaal /93		X				X		
LZ0947	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: in de grond voor 2de roldeur van centraal magazijn voor hout	werkzaal /93		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog tegen de muur boven loopdeur									
LZ0948	TECHNISCHE DIENST (LEO)	Antenne: binnen in de grond bij roldeur achter in bij magazijn van TD LZ: rechts hoog (4+ meter) in de hoek bij bij roldeur achter aan bij TD	werkzaal /93		X				X		
LZ0949	TECHNISCHE DIENST (LEO)	Antenne: tegen het deur frame aangeschroefd van loopdeur achteraan magazijn TD LZ: recht boven de Antenne	Werkzaal /..		X			X			
LZ0950	OPSLAG VAN STROOIZOUT	Antenne: LZ:									
LZ0951	OPSLAG VAN STROOIZOUT	Antenne: LZ:									
LZ0952	OPSLTD STEIGERS	Antenne: LZ:									
LZ0954	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: binnen in de grond bij roldeur van centraal magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) naast de roldeur van centraal magazijn	werkzaal /92		X				X		
LZ0955	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: LZ:									
LZ0956	CENTRAAL MAGAZIJN	Antenne: intern LZ:	werkzaal /92		X					X	
LZ0957	MUUR TD WESTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij roldeur van centraal magazijn LZ: links van uit binnen gezien hoog (4+ meter) naast de roldeur van centraal magazijn	Werkzaal /92		X				X		
LZ0958	LA9 REM P34	Antenne: buiten in de grond in de remise van LA 9 bij deur 2 LZ: boven de plafondplaat	69/LA 9		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service | Onderhoud

		in TR 501 ruimte binnen via deur 2									
LZ0959	LA9 REM P34	Antenne: buiten in de grond in de remise van LA 9 bij deur 3 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne van LZ 94	69/LA 9		X				X		
LZ0960	LA9 VISITATI	Antenne: buiten in de grond bij deur 5 binnen de hek van LA9 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne van LZ 114	69/LA 9		X				X		
LZ0961	LA9 MAGAZIJN	Antenne: buiten in de grond voor roldeur 9 LZ: binnen boven deur 8 TD	69/LA 9		X				X		
LZ0962	LA9 LOOPROUT	Antenne: in de grond op pad van LA9 richting de ISO van LA 9 ter hoogten van ingang medice gang LZ: Op een betonen paaltje in een grijsdoos naast het pad te hoogte van lantarenpaal B/ ingang medce dienst	LA 9/buiten		X				X		
LZ0963	LA9 LOOPROUT	Antenne: LZ:	LA 9								
LZ0964	LA9 LOOPLIJN	Antenne: LZ:	LA 9								
LZ0965	HOUTWERKPLAATS	Antenne: LZ:									
LZ0966	LA9 VISITATI	Antenne: buiten in de grond voor deur 6, binnen hek LA9 LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne van 218	69/LA9		X				X		
LZ0967	LA9 ADMIN GANG	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij toegangsdeur vanaf BIPO	68/LA 9		X					X	
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ	Soort antenne						

Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ0968	LA9 ADMIN GANG	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaten bij deur aan het einden van de Gang gezien van BIPO	68/LA 9		X					X	
LZ0969	LA9 TECHDNST	Antenne: boven tegen het deurportier aan geschroefd van deur 8 TD LZ: boven deur 8 TD	69/LA9		X	X					
LZ0970	LA9 BEZOEK	Antenne: rechts tegen de muur bij binnen trede van deur 4 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne boven de plafondplaat recht boven de Antenne	69/LA 9		X		X				
LZ0971	LA9 STAFGANG misschien een anderen verwoording in het systeem	Antenne: tegen de muur naast wantkasten in de buurt bij kantoor 61.01.02 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				
LZ0972	LA9 SPORT	Antenne: vermoedelijke in grond onder aan de trap naar buitensportveld toe bij afd E achterzijde LZ: ??	LA 9		X				X		
LZ0973	LA4 BD87 ETA1 AFD K	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ0974	LA9 SPORTZL	Antenne: hoog (+4 meter) boven het plafondplaat ter hoogte ingangsdeur naar sportzaal via afd D LZ: in de gang bij toegangsdeur sportzaal afd D	LA 9		X					X	
LZ0975	PAD 6A IBA BUITENTERREIN	Antenne: vervangen door LZ 1419 LZ:	Unit 6								
LZ0976	AFD 6E UNIT6	Antenne: tegen de muur aangeschroefd in het gangetje naar de tuin toe	Unit 6		X			X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		van afd E LZ: in de TR kast in het kantoor afd E, rechts laag tegen de grond, onder grijze kast.										
LZ0977	AFD 6F UNIT6	Antenne: tegen de muur aangeschroefd in het gangetje naar de tuin toe van afd F LZ: vermoedelijke boven de plafondplaat in de voorraar kast van afd F	Unit 6		X		X					
LZ0978	AFD 6E UNIT6	Antenne: naast de deur van de telefooncel in woonkamer van afd A LZ:	Unit 6		X							
LZ0979	AFD 6F UNIT6	Antenne: naast de deur van de telefooncel in woonkamer van afd F LZ:	Unit 6		X							
LZ0980	AFD 6D UNIT6	Antenne: naast de deur van de telefooncel in woonkamer van afd D LZ:	Unit 6		X							
LZ0981	AFD 6C UNIT6	Antenne: naast de deur van de telefooncel in woonkamer van afd C LZ:	Unit 6		X							
LZ0982	AFD 6B UNIT6	Antenne: naast de deur van de telefooncel in woonkamer van afd B LZ:	Unit 6		X	X						
LZ0983	AFD 6A UNIT6	Antenne: naast de deur van de telefooncel in woonkamer van afd A LZ:	Unit 6		X	X						
LZ0984	LA4 BD88 ETA1 AFD L	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd van telefooncel in woonkamer van afd L LZ: in de spanningskast aan het einden van afdeling L	Unit 4		X			X				
LZ0985	LA4 BD87 BG AFD I	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd van telefooncel in woonkamer van afd I	Unit 4		X				X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ0986	LA4 BD88 BG AFD J	Antenne: tegen het deurframe aan geschroefd van telefooncel in woonkamer van afd J LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 4		X			X			
LZ0987	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: Extern grond LZ: Binnenruimte	Unit 2		X				X		
LZ0988	INGANG LONGSTAY	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0989	LONGSTAY AFD 2D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0990	LONGSTAY AFD 2D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0991	LONGSTAY AFD 2D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0992	LONGSTAY AFD 2D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0993	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: Extern grond LZ: Binnenruimte	Unit 2		X				X		
LZ0994	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: Extern grond LZ: Binnenruimte	Unit 2		X				X		
LZ0995	LONGSTAY AFD 2D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0996	LONGSTAY AFD 2C	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0997	LONGSTAY ISO AFD 2C/D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ0998	LONGSTAY AFD 2C	Antenne: Extern plaatantenne LZ: boven plafond	Unit 2		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ0999	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: Extern grond LZ: Binnenruimte	Unit 2		X				X		
LZ1000	ACHTER U7 CEL KANT	Antenne: LZ:	Unit 7								
LZ1001	UNIT3 BG PATIO 3I	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ1002	UNIT3 BG PATIO 3J	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ1003	UNIT3 BG PATIO 3K	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ1004	UNIT3 BG PATIO 3L	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ1005	ARBEID WERKZAAL 1 BUITEN GEB 91	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur van winkel voor metaaldetectiepoort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van winkel	werkzaal 91		X				X		
LZ1006	ARBEID WERKZAAL 1 BINNEN GEB 91	Antenne: binnen tegen de muur aan geschroefd in het gangetje voor metaaldetectiepoort bij toegangsdeur van winkel LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van winkel	werkzaal /91		X			X			
LZ1008	LONGSTAY AFD 2A	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1009	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: Extern grondantenne LZ: Binnenruimte	Unit 2		X				X		
LZ1010	LONGSTAY AFD 2A	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Binnenruimte	Unit 2		X		X				
LZ1011	LONGSTAY AFD 2E	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ1012	LONGSTAY AFD 2E	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1013	ADMIN LONGSTAY	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1014	LONGSTAY MED DIENST	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1015	ADMIN 1E VERD LONGSTAY	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1016	ADMIN LONGSTAY	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1017	ADMIN LONGSTAY	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1018	LONGSTAY AFD 2F	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1019	LONGSTAY AFD 2F	Antenne: intern in kruipruimte LZ: entree kruipruimte	Unit 2		X					X	
LZ1020	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: intern in kruipruimte LZ: entree kruipruimte	Unit 2		X					X	
LZ1021	TUIN HEK LS	Antenne: intern in kruipruimte LZ: entree kruipruimte	Unit 2		X					X	
LZ1022	TUIN LS LONGSTAY	Antenne: grond LZ: entree kruipruimte	Unit 2		X					X	
LZ1023	UNIT 3 BG HAL PATIO 3A	Antenne: rechts tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd A LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X					
LZ1040	LONGSTAY 2D	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1041	LONGSTAY 2C	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1042	LONGSTAY 2B	Antenne: Extern plaatantenne LZ: Boven plafond	Unit 2		X		X				
LZ1043	LONGSTAY 2A	Antenne: Extern	Unit 2		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		plaatantenne LZ: Boven plafond											
LZ1045	LUCHT5A UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5										
LZ1046	LA8 BD81 BG RE AFD J	Antenne: LZ:											
LZ1047	LA8 BD81 ETA1 RE AFD L	Antenne: tegen het aan aangeschroefd, boven de bank in woonkamer afd L LZ:	LA 8		X	X							
LZ1048	LA8 BD81 ETA1 LI AFD K	Antenne: tegen het aan aangeschroefd, boven de bank in woonkamer afd K LZ:	LA 8		X	X							
LZ1049	INGANG UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5										
LZ1050	LA4 BD89 BG ISO DOUCHE	Antenne: LZ:	Unit 4										
LZ1051	LA4 BD89 ETA1 GANG	Antenne: intern LZ: bij de toegangsdeur van werkkamer op de gang als je koffiezetapparaat voorbij bent gelopen op verd 1	Unit 4		X						X		
LZ1052	LA4 BD89 ETA1 HAL	Antenne: LZ:	Unit 4										
LZ1053	LA4 BD87 BG AFD I	Antenne: LZ:	Unit 4										
LZ1054	LA4 BD87 BG TRAP I	Antenne: in de grond voor de trap aan het einden van de cellen gang van afd I LZ: links in de stroomkast laag links in de cellengang	Unit 4		X					X			
LZ1055	LA4 BD88 BG AFD J	Antenne: LZ:	Unit 4										
LZ1056	LA4 BD89 BG GANG ISO	Antenne: LZ:	Unit 4										
LZ1057	LA4 BD87 ETA1 HAL K	Antenne: tegen de muur naast deur van spreekkamer K/L 87.01.25 LZ: in de koof boven toegangsdeur van afd K	Unit 4		X		X						

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ1059	BEZOEKZAAL ENTREEGEBOUW	Antenne: tegen de muur boven kleine koelkast bij deur naar wachtruimte toe LZ: recht boven de deur naar wachtruimte toe	50		X		X					
LZ1060	TRANSPORT SLUIS UNIT7	Antenne: in de grond op luchtplaats van unit 7 bij grote toegangspoort LZ:	Unit 7		X					X		
LZ1061	WEG UNIT7	Antenne: LZ:	Unit 7									
LZ1062	MED UNIT 3	Antenne: intern LZ: Boven de plafondplaat ter hoogte van deur afdelingshoofd 30.01.52	Unit 3		X						X	
LZ1063	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: LZ:	Unit 2									
LZ1064	LUCHTPLAATS UNIT 2	Antenne: in de grond op luchtplaats te hoogte van tussen poort van afdeling N LZ: boven de plafondplaat binnen bij afdeling N	Unit 2		X					X		
LZ1065	WERKZAAL 3 UNIT3	Antenne: naast de toegangsdeur van het kleine kantoortje achter in bij werkzaal 3 LZ: boven de plafondplaten in het kantoortje	Unit 3		X		X					
LZ1066	CELLENGGANG 5B UNIT5	Antenne: tegen de muur in de gang van Cellen gang van afd B bij OBS ruimte LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X					
LZ1067	CELLENGGANG 5D UNIT5	Antenne: tegen de muur op cellengang D LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X					
LZ1068	CELLENGANG 5A	Antenne: tegen de muur in de gang van Cellen gang van afd a bij OBS ruimte LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5	X/ p tt							X	
LZ1069	SPIJTERIJ ARB CENTR	Antenne: binnen in de	Werkzaal		X					X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		grond van spuiterij bij roldeur recht tegenover toegangsdeur van de spuiterij LZ: links hoog tegen de muur naast roldeur tegenover toegangsdeur slijterij									
LZ1070	2DE VERD UNIT 5	Antenne: tegen de muur op gang van noodtraphuis op verdieping 2 van kantoor LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ1071	STRAAT POEDERCOATING	Antenne: in de grond voor toegangsdeur van eerst van spuiterij LZ: recht boven de toegangsdeur van spuiterij	werkzaal		X				X		
LZ1072	STRAAT POEDERCOATING	Antenne: in de grond voor roldeur van eerst sluisje van spuiterij LZ: binnen naast de 2de roldeur van eerste sluis van slijterij	Werkzaal		X				X		
LZ1073	STRAAT POEDERCOATING	Antenne: in de grond voor roldeur van 2de roldeur bij 2de sluisje van spuiterij LZ: binnen naast de 2de roldeur van 2de sluis van slijterij	werkzaal		X				X		
LZ1074	LUCHT5B UNIT5	Antenne: buiten achteraan de luchtplaats in doorloop gang in de grond te hoogte van toegangsdeur A/B LZ:	Unit 5		X				X		
LZ1075	LUCHT5C UNIT5	Antenne: buiten achteraan de luchtplaats in doorloop gang in de grond te hoogte van toegangsdeur B/C LZ:	Unit 5		X				X		
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ	Soort antenne						

Rapport van Onderhoud locatiezenders

Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter	Koker	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ1076	BEZOEU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur naast de deur kantoortje van bezoekerslijder	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ1077	BEZGAU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur van bij trap van bezoek	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ1078	SLVISU5 UNIT5	Antenne: intern LZ: in de muur op de gang bij toegangsdeur van traphal D naar visitatie gang	Unit 5	X/ p tt						X	
LZ1079	TRAPPENHAL B	Antenne: tegen de muur aangeschroefd halverwege de trap in trappenhuis B/C LZ:	Unit 5		X		X				
LZ1080	RINGMUUR B	Antenne: in de grond in het midden van ringmuur buiten LZ:	Unit 5		X				X		
LZ1081	TRAPHAL 5D UNIT5	Antenne: LZ:									
LZ1083	NOODUITGANG DOUCHE UNIT5	Antenne: buiten in de grond bij blauwe deur rechts als je unit 5 binnen loopt LZ:	Unit 5		X				X		
LZ1084	RENBAAN UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5								
LZ1085	SLUIS RENBAAN UNIT5	Antenne: in de sluis naar trappenhuis toe naar 1ste LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ1086	ONDERWIJS ADM GEB80	Antenne: tegen de muur op gang naast deur 80.0.36 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X	X					
LZ1087	PAD BSD GEB70	Antenne: in de grond bij	70		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service | Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		toegangsdeur administratie zijkant bij unit 2 LZ:										
LZ1088	LA9 PRAKTLOK	Antenne: in de grond voor toegangsdeur IBT LZ: binnen boven toegangsdeur van IBT tegen de muur aangeschroefd	LA 9/buiten		X					X		
LZ1089	ROUTE U7 BUITEN TERREIN	Antenne: LZ:	Unit 7									
LZ1090	LA9 LOOPBRUG	Antenne: buiten in de grond voor deur naar loopbrug van gebouw 51 via LA 9 LZ: buiten op betonen paaltje naast toegangsdeur van loopbrug van gebouw 51	LA 9		X					X		
LZ1091	LA8 BD81 ETA1 TRAP	Antenne: tegen de muur aan naast goeder lift op 1ste verd bij trap LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 8		X		X					
LZ1092	LA8 BD81 ETA1 RE AFD L	Antenne: intern LZ: boven de platen bij de deur naar afd L toe in de tussen post van afd L en K	LA 8		X						X	
LZ1093	LA8 BD81 ETA1 LI AFD K	Antenne: intern LZ: boven de platen bij de deur naar afd K toe in de tussen post van afd L en K	LA 8		X						X	
LZ1094	LA9 VISITATIE	Antenne: buiten in de grond bij deur 7 binnen het hek via LA 9 LZ: in de kabel gooit boven deur 7	69/LA 9		X					X		
LZ1095	ADMIN LONGSTAY	Antenne: LZ:										
LZ1096	ADMIN LONGSTAY	Antenne: LZ:										
LZ1097	ADMIN LONGSTAY	Antenne: LZ:										

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ1098	ADMIN LONGSTAY	Antenne:									
		LZ:									
LZ1099	CENTR HAL ENTR GEBIED	Antenne: in de grond bij de blauwe deur in centrale hal aan bezoeksijde	50		X				X		
		LZ:									
LZ1100	TEST PZI CENTR HAL	Antenne: in de grond bij de blauwe deur in centrale hal aan hal zijden waar ook alle Pagers hangen	50		X				X		
		LZ:									
LZ1101	VISITATIE ENTR GEBIED	Antenne: tegen de muur links bij toegangsdeur bij medische dienst visitatie	50		X		X				
		LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ1102	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd D en E	Unit 3		X				X		
		LZ:									
LZ1103	AFD 3E UNIT3	Antenne: intern	Unit 3		X					X	
		LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd E vanaf de hal									
LZ1104	TRAP K/L UNIT3	1 Antenne: binnen BG in de grond bij toegangsdeur van afd K/L	Unit 3		X		X				
		1 LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd E/F aan afd F zijden. Je ziet stekers in het stopcontact liggen en de kabel door een buis weg lopen.									
LZ1105	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne:	Unit 3								
		LZ:									
LZ1106	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne:	Unit 3								
		LZ:									
LZ1107	HAL 3 E/F UNIT3	Antenne:	Unit 3								
		LZ:									
LZ1108	AFD 3F UNIT3	Antenne: intern	Unit 3		X					X	

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd E vanaf de hal										
LZ1109	HAL 3 E/F UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1110	AFD 3F UNIT3	Antenne: links tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd F LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 3		X		X					
LZ1111	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: recht tegenover toegangsdeur naar trap toe tegenover voorportier, naast lift LZ:	Unit 3		X		X					
LZ1112	HOOFDTRAP UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1113	SLUIS UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1114	AFD 3H UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1115	AFD 3K UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1116	GARAGE geb 93	Antenne: binnen in de grond bij loopdeur van garage LZ: links boven de opbouw naast loopdeur van garage	werkzaal /93		X				X			
LZ1117	GARAGE geb 93	Antenne: binnen in de grond bij roldeur van garage LZ: links boven de opbouw naast loopdeur van garage	werkzaal /93		X				X			
LZ1118	BRANDWEER geb 93	Antenne: binnen in de grond bij roldeur van de brandweer kantoor LZ: rechts hoog boven de kabelgoot naast roldeur van roldeur kantoor	werkzaal /93		X				X			
LZ1119	BRANDWEER geb 93	Antenne: binnen in de grond voor de roldeur van brandweer magazijn	werkzaal /93		X				X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: rechts recht boven de kabelgoot naast roldeur van brandweer kantoortje									
LZ1120	HOUTWERKPLAATS	Antenne: binnen in de grond bij de roldeur 1 van werkzaal houtbewerking LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 1	werkzaal /91		X				X		
LZ1121	HOUTWERKPLAATS	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd in het gangetje van hout bij de wc deuren LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 1	werkzaal /91		X			X			
LZ1122	HOUTMACH ARB CENT	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd in het gangetje van hout zaal 2 LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 2 van houtbewerking	werkzaal /91		X			X			
LZ1123	HOUTMACH ARB CENT	Antenne: binnen in de grond bij de roldeur 2 werkzaal houtbewerking LZ: rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 2 van houtbewerking	werkzaal /91		X				X		
LZ1124	HOUTMACH ARB CENT	Antenne: LZ:									
LZ1125	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij loopdeur naast roldeur 1 van winkel LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 1	werkzaal /90		x				x		
LZ1126	UITGANG WERKZALEN U3	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 4 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal	Unit 3/werkzaal		X				X		
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ	Soort antenne						

Rapport van Onderhoud locatiezenders

Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde
LZ1127	STRAAT WERKPLAATS HOUTZIJDE	Antenne: buiten in de grond bij de roldeur 1 van winkel LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 1	werkzaal /91		X				X		
LZ1128	WINKEL GEB. 91	Antenne: binnen in de grond bij de roldeur 2 werkzaal winkel LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw van het gangetje naast roldeur 2	werkzaal /91		X				X		
LZ1129	WINKEL 1 ARB CENTER	Antenne: binnen in de grond bij de roldeur 3 werkzaal winkel LZ: links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 3	werkzaal /91		X				X		
LZ1130	WERKZAAL 3 ARB CENTER	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd tussen de WC deuren bij loopdeur naast roldeur 3 van inpak/winkel LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 3	werkzaal /91		X			X			
LZ1131	WERKZAAL 4 ARB CENTER	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd bij blauwe deur in gangetje van kantoor bij loopdeur naast roldeur 4 van inpak/winkel LZ:rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 4	werkzaal /91		X			X			
LZ1132	WERKZAAL 4 ARB CENTER nog verder uitzoeken	Antenne: binnen in de grond bij de roldeur 4 werkzaal winkel/inpak LZ: rechts hoog (4+ meter) boven de loopdeur/boven op bouw naast roldeur 4	werkzaal /91		X				X		
LZ1133	HOUTMACH ARB CENTER	Antenne:									

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ:									
LZ1134	ENTR SPORT UNIT6	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van stortzaal unit 6 naast werkzalen LZ: recht boven de toegangsdeur van van sportzaal unit 6 naast werkzaal	Unit 6		X				X		
LZ1135	ENTR WERKZAAL6 U6	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 6 LZ: recht boven de toegangsdeur van werkzaal 6	Unit 6/werkzaal		X				X		
LZ1392	BALKON C UNIT5	Antenne: tegen het deurframe op 1ste verd tegenover de trap van afd C balkon LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X	X					
LZ1393	PAD 6A SLUIS NAAR LA4 UNIT6	Antenne: in de grond 'binnen' bij deur naar LA9 vanuit tussen gang van afd A LZ:	Unit 6		X				X		
LZ1394	SLUIS ENTR UNIT6	Antenne: in de grond bij toegangsdeur naar geestelijke verzorging gang bij bipo LZ:	Unit 6		X				X		
LZ1395	SLUIS ENTR UNIT6	Antenne: buiten tegen de muur in sluis bij BIPO unit 6 bij toegangsdeur naar onderwijs gang LZ: binnen in de gang boven de plafondplaten	Unit 6		X		X				
LZ1396	HOOFDTRAP UNIT6	Antenne: tegen de muur naast lift deur op BG bij binnenkomst naar hoofdtrap naar kantoren van unit 6 LZ: boven de plafondplaten in de onderwijsgang	Unit 6		X		X				
LZ1397	LUCHTPLAATS UNIT 6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur	Unit 6		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		in de hoek naar trap toe tussen afd D en E LZ: in de TR achter de Antenne van LZ 609										
LZ1398	AFD 6K UNIT6	Antenne: intern LZ: in de koof aan het einden van cellengang van afd K	Unit 6		X						X	
LZ1399	AFD 6L UNIT6	Antenne: intern LZ: aan het eind van de cellen gang van afdeling K i de koof bij deur naar tussen gang naar hoektrap L/kerk	Unit 6		X						X	
LZ1400	AFD 6I UNIT6	Antenne: intern LZ: aan het einde van de cellen gang afd I, in de koof bij deur naar tussen gang naar trap I/J	Unit 6		X						X	
LZ1401	ENTR LA8	Antenne: LZ:										
LZ1402	ENTR LA8	Antenne: LZ:										
LZ1403	AFD 6J UNIT6	Antenne: intern LZ: in de koof aan het einden van de cellen gang afd J	Unit 6		X						X	
LZ1404	AFD 6G UNIT6	Antenne: LZ:	Unit 6									
LZ1405	AFD 6H UNIT6	Antenne: aan het eind van van de gang bij cellengang H LZ:	Unit 6		X							
LZ1406	LUCHTPLAATS LONGSTAY	Antenne: LZ:										
LZ1407	LONGSTAY AFD 2B	Antenne: LZ:										
LZ1408	LONGSTAY AFD 2B	Antenne: LZ:										
LZ1409	GANG LIFT 1E VERD UNIT5	Antenne: op de muur naast de lift deur van 1ste	Unit 5		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		verd. LZ: boven de plafondplaat in de gang van lift in de buurt van luidspreker in het plafond									
LZ1410	GANG LIFT 1E VERD UNIT5	Antenne:1ste verd tegen de muur in de gang bij toegangsdeur vanaf trappenhal naar gang van lift LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ1411	LOOPPOORT TBS E	Antenne: in de grond 'binnen' bij deur naar werkzaal van unit 6 vanaf tussengang van afd E LZ: in de TR achter de Antenne van LZ 609	Unit 6		X				X		
LZ1412	LOOPPOORT TBS BUITEN UNIT6	Antenne: in de grond 'binnen' bij deur naar werkzaal van unit 6 vanuit de tussen gang van afd F LZ:	Unit 6		X				X		
LZ1413	FAM KAMER LA 9	Antenne: LZ:	LA 9								
LZ1414	LA8 BD81 ETA1 AFD K	Antenne: tegen de muur op de hal tussen afdeling L en K LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 8		X		X				
LZ1415	LONGSTAY ISO AFD A/B	Antenne: LZ:									
LZ1416	ISO 6 CS UNIT6	Antenne: links in gang bij de ISO cellen in de hoek tussen afd B en C LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ1417	LUCHT5D UNIT5	Antenne:buiten achteraan de luchtplaats in doorloop gang in de grond te hoogte van toegangsdeur C LZ:	Unit 5		X				X		
LZ1418	TRAP KERK UNIT6	Antenne: tegen de muur in tussen gang bij hoektrap	Unit 6		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		van kerk/A vanaf kantoor gezien LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ1419	LA4 BD87 BG ENTREE	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur van unit 4 LZ:	Unit 4		X				X		
LZ1420	GANG ONDW ADMI80	Antenne: tegen de muur naast deur 80.0.46 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X		X				
LZ1421	TRAPPENHUIS KREA UNIT6	Antenne: tegen de muur in tussen gang van hoektrap afd K/kantoor vanaf kantoor gezien LZ: achter de Antenne	Unit 6	X		X					
LZ1422	LUCHTPLAATS UNIT 7 nog op kaart checken	Antenne: in de grond van luchtplaat unit 7 ter hoogten van toegangsdeur naar bieb toe LZ:	Unit 7		X				X		
LZ1423	LUCHTPLAATS UNIT 7	Antenne: in de grond op luchtplaat van unit 7 ter hoogt van toegangsdeur naar BIPO van af luchtplaats LZ:	Unit 7		X				X		
LZ1424	LUCHTPLAATS UNIT 7	Antenne: in de grond van luchtplaat unit 7 ter hoogten van toegangsdeur in de hoek ingang afd A en B LZ:	Unit 7		X				X		
LZ1425	HAL 7A/B UNIT7	Antenne: tegen de muur naast lift deur op de BG van hal afd A/B LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ1426	AFD 7A UNIT7	Antenne: tegen de muur aangeschroefd naast de deur van toegangsdeur van afd A vanaf het tussen kantoor van afd A/B LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X			X			

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

LZ1427	AFD 7B UNIT7	Antenne: links tegen de muur aangeschroefd naast de deur van toegangsdeur van afd B vanaf het tussen kantoor van afd A/B LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X			X				
LZ1428	ISO UNIT7	Antenne: LZ:	Unit 7									
LZ1429	LUCHTPLAATS UNIT 7	Antenne: LZ:	Unit 7									
LZ1430	AFD 7A UNIT7	Antenne: tegen de muur aangeschroefd achter kast met kleren in het tussen gangetje naar de ISO cellen van afd A LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X	X						
LZ1431	ISO U7	Antenne: links tegen de muur aan het eind van de iso cellengang bij binnen treden vanaf afd A tussen cel 7As 06 en luchtplaats AS 2 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					
LZ1432	AFD 7B UNIT7	Antenne: rechts tegen de muur aan, achteraan cellengang van afd B tussen cel 7B 023 en 7B 024 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					
LZ1433	TRAPHAL UNIT7	Antenne: tegen de muur aan op hal van afd C/D naast de toegangsdeur naar trappenhall van unit 7 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					
LZ1434	AFD 7E UNIT7	Antenne: links tegen de muur aan, achteraan cellengang van afd E tussen cel 7E 023 en 7E 024 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X					
LZ1435	AFD 7F UNIT7	Antenne: rechts tegen de	Unit 7		X		X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		muur aan, achteraan cellengang van afd F tussen cel 7F 023 en 7F 024 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ1436	TRAPHAL UNIT7	Antenne: tegen de muur aan op hal van afd E/F naast de toegangsdeur naar trappenhall van unit 7 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ1437	HAL 7E/F UNIT7	Antenne: tegen de muur naast lift deur op de 2de verd van hal afd E/F LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 7		X		X				
LZ1438	RENBAU5 UNIT5	Antenne: LZ:	Unit 5								
LZ1439	GANG CFD ADM80	Antenne: aan het eind van de gang CFD bij nooddeur LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X		X				
LZ1440	VERG.ETAGE 1. ADM80	Antenne: tegen de muur bij linker nooddeur bij betreden 1ste verd LZ:boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X		X				
LZ1441	LA9 POORT 8	Antenne: in de grond bij grote poort naar voor remise aan de kant van LA9/gebouw 69 LZ: buiten op betonen paaltje naast toegangsdeur van loopbrug van gebouw 51	LA 9		X				X		
LZ1442	REMISE	Antenne: in de grond bij grote poort 8 naar voor remise aan de kant van de remise LZ: buiten op betonen paaltje naast toegangsdeur van loopbrug van gebouw 51	Buiten		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ1443	POORT 7 LICHTLIJN	Antenne: in de grond bij poort 7 aan de straat kant bij transport hof LZ:	Buiten		X				X		
LZ1444	POORT 7 TRANSPORTHOF	Antenne: LZ:									
LZ1445	LICHTLIJN NAAST UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1								
LZ1446	ACHERZIJDE UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3								
LZ1447	PAD BEVOLKING	Antenne:buiten in de grond bij toegangsdeur bevolkingsadministratie LZ:	70		X				X		
LZ1448	PAD BEVOLKING	Antenne: buiten tegen de muur bij toegangsdeur bevolking kleedkamers LZ:	70		X				X		
LZ1449	PAD MED GEB 70	Antenne: LZ:	70								
LZ1450	INGANG SPORT U2	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van sportzaal LZ: tegen de zijkant van de koof aan boven toegangsdeur van sportzaal	70/unit 2		X				X		
LZ1451	WEG UNIT 2	Antenne: LZ:	Unit 2								
LZ1452	WEG UNIT 2	Antenne: LZ:	Unit 2								
LZ1453	POORT 20	Antenne: LZ:									
LZ1454	POORT LIJN 91	Antenne: in de grond bij bij de grote poort naar werkzalen van unit 3 aan de kant van de weg LZ:Op een betonen paaltje in een grijsdoos naast het pad te hoogte van voor het het aan de weg in de buurt van de poort	Buiten		X				X		
LZ1455	POORT 19 ARBEID U3	Antenne: in de grond bij bij	Buiten		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		de grote poort naar werkzalen van unit 3 aan de kant van de werkzalen LZ: Op een betonnen paaltje in een grijsdoos naast het pad te hoogte van voor het het aan de weg in de buurt van de poort										
LZ1456	INGANG PORTAAL BEZOEKLEIDER	Antenne: intern LZ: in de muur bij trap van afd B/A van OBS toegangsdeur	Unit 5	X/ pp t							X	
LZ1457	POORT 32 ARBEID	Antenne: in de grond bij binnentreden van poort 32 midden ingang van de arbeid zalen LZ: buiten rechts bij binnentreden laag tegen de grond naast regenpijp van gebouw 95	Buiten terrein		X					X		
LZ1458	POORT32 DUIKBOOT	Antenne: LZ:										
LZ1459	VERGADERRUIMTE ARBEIDSCENTRUM	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat ter hoogte van toegangsdeur naar vergaderzaal naast metaal zaal	Werkzaal		X						X	
LZ1460	KANTOOR VERGADERRUIMTE ARB.CEN	Antenne: LZ:										
LZ1461	POORT 15 MILIEUSTRAT	Antenne: LZ:										
LZ1462	UNIT6 POORT 15	Antenne: LZ:	Unit 6									
LZ1463	LOOPPOORT LICHTLIJN	Antenne: LZ:										
LZ1464	LA4 BD105 BG LOOPRPT	Antenne: LZ:	Unit 4									
LZ1465	POORT 11 WEG LA9	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ1466	POORT 11 LEEFAFD 9	Antenne: LZ:	LA 9									
LZ1468	TRAP C/D UNIT3	Antenne: links naast de	Unit 3		X			X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

OPERON
COMMUNICATIE OPLOSSINGEN

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Rev. 1.3

		LZ:									
LZ1480	POORT18 HELLIEVELD UNIT3	Antenne: bij grote toegangspoort van werkzaal van unit 3 naar gebouw 92 achter aan LZ: Op een betonnen paaltje in een grijsdoos naast het pad te hoogte van de poort	Unit 3/werkzaal		X				X		
LZ1481	SLUIS UNIT3	Antenne: in de grond bij voor voorportier in de sluit van unit 3 LZ: in de kruipruimte bereiken via het voorportier van unit 3	Unit 3		X				X		
LZ1482	GANG BSD/GV UNIT 3	Antenne: op de gang van geestelijke verzorging tegen de muur tussen deur 30.0.24 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ1483	KERK UNIT3	Antenne: links tegen het raam rozijn aan geschroefd bij binnen trede van stiltecentrum/kerk LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 1023	Unit 3		X			X			
LZ1484	AFD 3A UNIT3	Antenne: rechts bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ1485	ISO C UNIT3	Antenne: rechts in gang bij de ISO cellen in de hoek tussen afd B en C LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 3		X		X				
LZ1486	LA4 BD87 ETA2 AFD M	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ1487	SLUIS CEN HAL ENTR GEBIED	Antenne: LZ:									
LZ1488	ISO D UNIT3	Antenne: rechts in gang bij de ISO cellen in de hoek tussen afd D en E	Unit 3		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Operon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne											
LZ1489	SLUIS UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1490	HAL 3 A/B UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1491	TRAP G/H UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1492	AFD 3A UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd A vanaf de hal	Unit 3		X						X		
LZ1493	HAL A/B UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1494	AFD 3B UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd B vanaf de hal	Unit 3		X						X		
LZ1495	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1496	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1497	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3										
LZ1498	UNIT 3 BG HAL PATIO 3I	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd C LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X							
LZ1499	HAL C/D UNIT3 staat verkeerd in het systeem	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd C toe in de tussen post van afd C en D	Unit 3		X						X		
LZ1500	TRAP I/J UNIT3	1 Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd H/G 1 LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken	Unit 3		X						X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		via het luik in de tussen post van afd A/B aan afd A zijden.										
LZ1501	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1502	LUCHTPLAATS UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1503	HAL 3/C/D UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1504	UNIT 3 BG HAL PATIO 3J	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe, gezien vanaf de cellen gang afd D LZ: links in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X						
LZ1505	AFD 3C UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd C vanaf de hal	Unit 3		X						X	
LZ1506	AFD 3D UNIT3	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat te hoogte van de toegangsdeur van afd D vanaf de hal	Unit 3		X		X					
LZ1507	ENTR WERKZAAL5 U6	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 5 LZ: binnen in de karst bij toegangsdeur van werkplaats 5	Unit 6/werkzaal		X					X		
LZ1508	ENTR WERKZAAL4 U6	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 4 LZ: boven de plafondplaat in de kast naast toegangsdeur werkzaal 4	Unit 6/werkplaat		X					X		
LZ1509	ENTR WERKZAAL3 U6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur werkzaal 3 LZ:	Unit 6/werkplaats		X					X		
LZ1510	ENTR WERKZAAL2 U6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur werkzaal 2	Unit 6/werkplaats		X					X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: recht boven de toegangsdeur van werkzaal 2										
LZ1511	ENTR WERKZAAL1 U6	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur 2 werkzaal LZ: recht boven de toegangsdeur van werkzaal 2	Unit 6/werkplaats		X					X		
LZ1512	STRAAT MAGAZIJN U6	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 1 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 1	Unit 6/werkzaal		X					X		
LZ1513	STRAAT MAGAZIJN U6 verder uitzoeken	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 2/3 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 2	Unit 6/werkzaal		X					X		
LZ1514	STRAAT MAGAZIJN U6	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 5 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 4/5	Unit 6/werkzaal		X					X		
LZ1515	STRAAT MAGAZIJN U6	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 6 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 5/6	Unit 6/werkzaal		X					X		
LZ1516	HELIVELD UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 1 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 1	Unit 3/werkzaal		X					X		
LZ1524	UITGANG WERKZALEN U3	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 3 LZ: binnen recht boven de	Unit 3/werkzaal		X					X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		toegangsdeur van werkzaal 3										
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ		Soort antenne						
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde	
LZ1525	UITGANG WERKZALEN U3	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 2 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal 2	Unit 3/werkzaal		X				X			
LZ1526	HAL 3 E/F UNIT 3	Antenne: binnen in de grond bij toegangsdeur van afd E/F LZ: onder de grond in de kruipruimten, te bereiken via het luik in de tussen post van afd E/F aan afd F zijden je zie de stekker in het stopcontact zitten en door een buis in de muur verdwenen	Unit 3		X				X			
LZ1527	KREA UNIT 3	Antenne: LZ:	Unit 3					X				
LZ1528	TRAP 3L UNIT 3	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de directie gang LZ: boven de plafond platen in magazijnruimte 1st verd 'Lavold'	Unit 3		X	X						
LZ1529	TRAP 3G UNIT 3	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de detectie gang richting afd G LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 1		X		X					
LZ1530	TRAP 3G UNIT 3	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap toe gezien vanaf de cellen gang afd G LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X						
LZ1531	TRAP 3I	Antenne: tegen de muur in	Unit 3		X	X						

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

	misschien ander benaming in het systeem trap 3H	de tussen gang naar trap toe gezien vanaf de cellen gang afd H LZ: in de TR achter de Antenne										
	In systeem locatiezender	Werkelijke plaats	Gebouw	LCZ	Soort antenne							
Locatiezender	Naam(tekst)	Locatie	Rond of in gebouw/ unit	Inbouw U40	Opbouw	Achter invoer	Koker invoer	Lat	Grond	Intern	In Orde	
LZ1532	TRAP 3I	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1533	TRAP J/K U3	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap toe gezien vanaf de cellen gang afd K LZ: rechts in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X						
LZ1534	TRAP J/K U3	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap toe gezien vanaf de cellen gang afd J LZ: links in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X						
LZ1535	HAL 3 KL UNIT3	Antenne: 1ste verd in de hal bij goeder lift naast wc LZ: 1ste verd, binnen boven de WC deur	Unit 3		X		X					
LZ1552	TRAP L U3	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap in de hoek toe gezien vanaf de cellen gang afd L LZ: in de TR achter de Antenne	Unit 3		X	X						
LZ1553	MAGAZIJN UNIT3	Antenne: intern LZ: binnen links hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 6	Unit 3/werkzaal		X					X		
LZ1554	NOVADIC 1E VERD. ADMIN80	Antenne: tegen de muur links bij rechter nooddeur bij het betreden van 1ste verd van af trappenhal, einden van gang planning	80		X		X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne									
LZ1555	2 VERDIEPING ADM GEB80	Antenne: links tegen de muur bij rechter nooddeur bij betreden van verd 2 van af trappenhuis LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	80		X		X				
LZ1556	LA4 BD87 ETA1 TRAP K benaming aanpassen in systeem	Antenne: in het trappenhuis van de nooddeur achteraan van afdeling L LZ:	Unit 4		X						
LZ1557	BIPO ENTR GEBIED	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur naar Bipo bij voorgebouw LZ: hoog tegen de muur in de gang naast BIPO richting kantine	Voorgeb ouw/50		X				X		
LZ1558	CENTR HAL ENTR GEBIED	Antenne: in de centrale hal bij deur naar kantine bij koffiezet apparaat LZ: recht boven de Antenne tegen de muur	voorgeb ouw/50		x			X			
LZ1559	VISITATIE ENTR GEBIED	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij toegangsdeur van visitatie	50		X					X	
LZ1560	LA9 LUCHT B	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd B toe vanaf binnen lucht plaats van LA 9 LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd B	LA 9		X	X					
LZ1561	LA9 LUCHT KM	Antenne: buiten in de grond voor deur van medische gang tussen afd B en afd C LZ:	LA 9		X				X		
LZ1562	LA9 LUCHT C	Antenne: buiten in de grond onder aan de buiten trap van afdeling C vanaf de 1ste verd LZ: in de spanning kast in het gangetje naar	LA 9		X				X		

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		toegangsdeur van afd C										
LZ1563	RINGMUUR WEST UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1									
LZ1564	RINGMUUR OOST UNIT1	Antenne: LZ:	Unit 1									
LZ1565	LUCHT A	Antenne: LZ:										
LZ1566	LUCHTPLAATS H	Antenne: LZ:										
LZ1567	BSD UNIT 1	Antenne: LZ:	Unit 1									
LZ1568	MAGAZIJN UNIT3	Antenne: intern LZ: binnen links hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 2/3	Unit 3/werkzaal		X						X	
LZ1569	MAGAZIJN UNIT3	Antenne: intern LZ: binnen links hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 1	Unit 3/werkzaal		X						X	
LZ1570	UITG WERKZALEN UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 1 van unit 3 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal	Unit 3/werkzaal									
LZ1571	WERKZAAL 6 UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam in het gangetje voor de metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal 6	Unit 3/werkzaal		X		X					
LZ1572	WERKZAAL 5 UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam in het gangetje voor de metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal	Unit 3/werkzaal		X		X					
LZ1573	WERKZAAL 4 UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam in het	Unit 3/werkzaal		X		X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		gangetje voor de metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal	al								
LZ1574	WERKZAAL 3 UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam in het gangetje voor de metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal 3	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1575	WERKZAAL 2 UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam in het gangetje voor de metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal 2	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1576	WERKZAAL 1 UNIT3	Antenne: tegen de muur aan onder het raam in het gangetje voor de metaaldetectie poort LZ: binnen boven de plafondplaat in de kast bij toegangsdeur van werkzaal	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1577	MAGAZIJN/WERKZAAL6 U3	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 6 naar het magazijn achterin LZ: rechts hoog tegen de muur boven de doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 6	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1578	MAGAZIJN/WERKZAAL3 U3	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 3 naar het magazijn achterin LZ: links hoog tegen de muur boven de doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 3	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1579	MAGAZIJN/WERKZAAL4 U3	Antenne: tegen de muur links naast de roldeur van werkzaal 4 naar het magazijn achterin	Unit 3/werkzaal		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ: links hoog tegen de muur boven de doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal									
LZ1580	MAGAZIJN/WERKZAAL5 U3	Antenne: tegen de muur rechts naast de roldeur van werkzaal 5 naar het magazijn achterin LZ: links hoog tegen de muur boven de doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 5	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1581	MAGAZIJN/WERKZAAL2 U3	Antenne: tegen de muur rechts naast de roldeur van werkzaal 2 naar het magazijn achterin LZ: links hoog tegen de muur boven de doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 2	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1582	MAGAZIJN/WERKZAAL1 U3	Antenne: tegen de muur rechts naast de roldeur van werkzaal naar het magazijn achterin werkzaal 1 LZ: links hoog tegen de muur boven de doorloopdeur naar magazijn achteraan bij werkzaal 1	Unit 3/werkzaal		X		X				
LZ1583	SCHUIFDEUR WERKZAAL 2	Antenne: intern LZ: rechts hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 2	Unit 6/werkzaal		X					X	
LZ1584	SCHUIFDEUR WERKZAAL 4	Antenne: intern LZ: rechts hoog tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 4	Unit 6/werkzaal		X					X	
LZ1585	SCHUIFDEUR WERKZAAL 6 U6	Antenne: intern LZ: binnen rechts hoog	Unit 6/werkzaal		X					X	

		tegen de deurpost aan van schuifdeur naar buiten in magazijn achter werkplaats 6										
LZ1586	TRAP KERK UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1587	TRAP KREA UNIT3	Antenne: binnen in de grond voor toegangsdeur in de hoek naar trap toe tussen afd F en onderwijs LZ: in de TR in de tussen gang achter Antenne van LZ 043	Unit 3		X				X			
LZ1588	SPEEDGATE REMISE	Antenne: in de grond bij speedgate naar transporthof toe vanaf remise LZ:	Buiten		X				X			
LZ1589	SPEED TRANSPORTHOF	Antenne: LZ:										
LZ1590	TRANSPORTHOF	Antenne: in de grond te hoogte van klapdeuren naar keuken toe LZ: vermoedelijk in de kruipruimte binnen bij klapdeuren keuken	50		X				X			
LZ1591	UITGIFTE ETENSKARREN	Antenne: LZ:										
LZ1592	VISITATIE ENTR GEBIED	Antenne: buiten tegen de muur bij toegangsdeur van visitatie medische diens LZ:	50		X		X					
LZ1593	TRAP ISO DS UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1594	KANTOREN GEB70	Antenne: LZ:	70									
LZ1595	AFD 6A UNIT6	Antenne: rechts tegen de muur bij de deur naar buiten aan het eind van de cellen gang afd LZ: in de houten koof boven de Antenne	Unit 6		X		X					
LZ1596	HAL KERK UNIT6	Antenne: tegen de muur in de tussen gang naar trap A/GV in de hoek toe gezien	Unit 6		X	X						

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		vanaf de cellen gang afd A									
		LZ: in de TR achter de Antenne									
LZ1597	KERK UNIT6	Antenne: rechts in gang bij de kerk/stilteruimte cin de hoek tussen afd A en GV gang LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ1598	LOOPPOORT TBS UNIT6	Antenne: buiten bij de deur naar werkzalen toe van unit 6 vanaf tussen gang van afdeling F LZ:	Unit 6		X				X		
LZ1599	ISO 6 DS UNIT 6	Antenne: links in gang bij de ISO cellen in de hoek tussen afd D en E LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 6		X		X				
LZ1600	LOOPPOORT TBS E verder uitzoeken	Antenne: buiten in de grond bij deur naar werkzaal van unit 6 vanaf tussen gang van afd E LZ: in de TR achter de Antenne van LZ 609	Unit 6		X				X		
LZ1601	TEST LOCATIE SLEUTEL/PAS BEHEER	Antenne: BG in het kantoorje van sleutel beheer aan de muur LZ:	51		X						
LZ1602	ARB HOUT WRKZ 3 BUITEN GEB 91 misschien een ander benaming in systeem is geen hout maar winkel	Antenne: buiten in de grond voor toegangsdeur tegenover roldeur 3 LZ:binnen recht boven de toegangsdeur van inpak/ winkel	werkzaal /91		X				X		
LZ1603	ARB HOUT WRKZ 3 BINNEN GEB 91 misschien een ander benaming in systeem is geen hout maar winkel	Antenne: binnen tegen de muur aan geschroefd in het gangetje bij toegangsdeur tegenover roldeur 3 van winkel van inpakzaal/winkel LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van inpak/ winkel	werkzaal /91		X			X			
LZ1604	AFD 3I UNIT3	Antenne: covid 19 LZ:	Unit 3								*7

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

LZ1605	AFD 3H UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1606	AFD 3G UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1607	AFD 3L UNIT3	Antenne: LZ:	Unit 3									
LZ1608	AFD 6J UNIT6	Antenne: intern LZ: boven de plafondplaat bij deur naar afd J toe in de tussen post van afd I en J	Unit 6		X					X		
LZ1609	UITGANG WERKZALEN UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 5 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal 5	Unit 3/werkzaal		X					X		
LZ1610	UITGANG WERKZALEN UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van werkzaal 6 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van werkzaal 6	Unit 3		X					X		
LZ1611	LS TUIN 2B	Antenne: LZ:										
LZ1612	PATIO 2C	Antenne: LZ:										
LZ1613	LS TUIN 2C	Antenne: LZ:										
LZ1614	PATIO 2D	Antenne: LZ:										
LZ1615	LS TUIN 2D	Antenne: LZ:										
LZ1616	PATIO 2A	Antenne: LZ:										
LZ1617	LS TUIN 2A	Antenne: LZ:										
LZ1618	PATIO 2B	Antenne: LZ:										
LZ1619	SPORTVELD UNIT3	Antenne: buiten in de	Unit		X					X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Rapport van Onderhoud locatiezenders

		grond bij toegangsdeur van sportzaal van unit 3 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van sportzaal	3/werkzaal								
LZ1620	HELIVELD UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 2/3 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 2/3	Unit 3/werkzaal		X				X		
LZ1621	HELIVELD UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 4 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 4	Unit 3		X				X		
LZ1622	HELIVELD UNIT3	Antenne: buiten in de grond bij schuif toegangsdeur magazijn achter bij werkzaal 6 LZ: binnen recht boven de schuifdeur van magazijn bij werkzaal 6	Unit 3		X				X		
LZ1641	SPREEKKAMER 5D UNIT5	Antenne: tegen de muur in het keukentje naar spreekkamer van afd D toe LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	Unit 5		X		X				
LZ1642	ENTR HAL ADM GEB80	Antenne: in de hal bij binnen treden van gebouw 80 vermoedelijke boven de plafondplaten LZ:	80		X					X	
LZ1647	WINKEL	Antenne: binnen tegen de muur aangeschroefd tussen de WC deuren op gang loopdeur naast roldeur 2 van winkel LZ:links hoog (4+ meter) boven de loopdeur naast roldeur 2	werkzaal /91		X			X			
LZ1808	POORT 40 ARB CENTR	Antenne: LZ:									
LZ1809	MED. UNIT3	Antenne:	Unit 3								

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		LZ:									
LZ1810	LA9 LUCHT C	Antenne: buiten op de muur naast de toegangsdeur van afd C toe vanaf binnen lucht plaats van LA 9 LZ: in de spanning kast in het gangetje naar toegangsdeur van afd	LA 9		X	X					
LZ1811	LA4 BD87 ETA3 AFD O	Antenne: tegen de muur aan naast deur 87.03.31 op 3de verd bij lift in de buurt LZ: in de TR halverwege de gang aan de rechter kant gezien vanaf d lift	Unit 4		X		X				
LZ1812	LA9 TECHDNST	Antenne: buiten in de grond te hoogte van roldeur 9 LZ:	Gebouw 69/ LA 9		X				X		
LZ1813	HAL 6DS UNIT 6	Antenne: tegen de muur aan op hal is bij hoektrap van D/E aan de kant van adf D tussen gang LZ: in de TR achter LZ Antenne 357	Unit 6		X	X					
LZ1814	PAD WERKZALEN U6		Unit 6								
LZ1815	LA4 SPORTVLD	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ1816	LA4 PAD TUSSEN LA4 U6	Antenne: LZ:	Unit 4								
LZ1817	AFD A UNIT 7	Antenne: LZ:	Unit 7								
LZ1818	BIBLIO ADMI80	Antenne: intern LZ: onder het bureau in de bieb	80		X					X	
LZ1819	LA9 LOOPLIJN	Antenne: LZ:	LA 9								
LZ1820	LA9 LOOPBRUG GEB 61	Antenne: tegen het plafond aangeschroefd van de loopbrug A/B (buiten) benede bij in LZ: Op de BG bij ingang deur van loopbrug A/B	LA 9		X	X					

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

		naast de kabel gooit gemonteerd									
LZ1821	LA9 LOOPBRUG GEB 61	Antenne: tegen het plafond aangeschroefd aan het einde de loopbrug A/B (buiten)bij toegangsdeur op de 1ste verd LZ: Op de BG bij ingang deur van loopbrug A/B naast de kabel gooit gemonteerd	LA9		X	X					
LZ1822	LA9 ETA1 ONDERWIJSHOEK AB	Antenne: binnen tegen de muur naast toegangsdeur van verd 1 vanaf loopbrug van afd A/B LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				
LZ1823	LA9 LOOPLIJN	Antenne: in de grond op het pad te hoogte van loopbrug G/H LZ: op een betonen paaltje in een grijsdoos naast het pad te hoogte van rode (fiets)hok	LA 9/ buiten		X				X		
LZ1824	LA9 LOOPBRUG GEB 66	Antenne: BG tegen het plafond aan geschroefd van trap van loopbrug H/G LZ: op BG bij toegangsdeur van loopbrug G/H naast zilver kabel goot	LA 9		X	X					
LZ1825	LA9 LOOPBRUG GEB 66	Antenne: 1ste verd tegen het plafondplaat aan geschroefd van loopbrug bij toegangsdeur naar binnen toe LZ: op BG bij toegangsdeur van loopbrug G/H naast zilver kabel goot	LA 9		X	X					
LZ1826	LA9 ETA1 ONDERWIJSHOEK GH	Antenne: binnen tegen de muur naast blauwe deur naar loopbrug G/H toe LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				
LZ1829	ISO 9DS LA9	Antenne: links tegen de muur naast toegangsdeur van ISO LA 9 LZ: boven de plafondplaat recht boven de Antenne	LA 9		X		X				

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

LZ1830	ISO 9DS LA9	Antenne: buiten in grond voor deur van transport ISO LZ:	LA 9		X				X		
LZ1851	UNIT 6 DIRECTIE	Antenne: intern LZ: op de gang 1ste verd midden op de gang bij tussen deur te hoogte van deur 17.01.68	Unit 6		X					X	
LZ1904	ARBEID HOUT. WERKZAAL 6 BUITEN	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van houtbewerking zaal 2 bij metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur houtbewerking zaal 2	werkzaal /91		X				X		
LZ1905	ARBEID HOUT. WERKZAAL 6 BINNEN	Antenne: binnen tegen de muur aan geschroefd in het gangetje voor metaaldetectiepoort bij toegangsdeur van houtbewerking zaal 2 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van houtbewerking zaal 2	Werkzaal /91		X			X			
LZ1906	ARBEID HOUT. WERKZAAL 5 BUITEN	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van houtbewerking bij metaaldetectie poort LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van inpak/winkel tegenover roldeur 1	Werkzaal .91		X				X		
LZ1907	ARBEID HOUT. WERKZAAL 5 BINNEN	Antenne: binnen tegen de muur aan geschroefd in het gangetje voor metaaldetectiepoort bij toegangsdeur van houtbewerking LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van houtbewerking	werkzaal /91		X			X			
LZ1908	ARBEID HOUT. WERKZAAL 4 BUITEN	Antenne: buiten in de grond bij toegangsdeur van inpak/winkel	werkzaal /91		X				X		

3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud


		tegenover roldeur 4 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van inpak/winkel tegenover roldeur 4									
LZ1909	ARBEID HOUT. WERKZAAL 4 BINNEN	Antenne: binnen tegen de muur aan geschroefd in het gangetje voor metaaldetectiepoort bij toegangsdeur van inpak/winkel tegenover roldeur 4 LZ: binnen recht boven de toegangsdeur van inpak/winkel tegenover roldeur 4	werkzaal /91		X			X			

	De locatiezender en Antenne werken naar behoren + positie van locatiezender en Antenne zijn bekend
	De locatiezender en Antenne werken naar behoren + alleen de positie van de Antenne is bekend, positie van LZ is nog niet 100% bekend.
	De Locatiezender en Antenne werken na opnieuw afstellen weer naar behoren. Bij * zie opmerkingen
	De locatiezender en Antenne werken niet naar behoren, zie opmerkingen voor verder uitleg

Opmerkingen	
1	het nieuwe lokaal 'de praktijk' in gebouw 80 BG bij de administratie, word niet af gedekt. Advies om hier nieuwe LZ te plaatsen, kan boven het systeem met een intern Antenne.
2	achter deur van medici gang op LA 9 tussen afdeling B en afdeling C in word niet afgedekt, na vragen of dit wel of niet gebruikt word. Als de deur wel gebruikt word vragen of er 1 of 2 LZ bij geplaatst moeten worden
3	de bieb bij LA 9 op de eerste 1 verdieping boven afdeling H word niet afgedekt met een LZ, advies om hier een nieuwe bij te plaatsen, kan boven het systeem gelegd worden, als er 230 V word verzorgt
4	op de renbaan van unit 5 word nieuwe gebouwen gebouwd volgende jaar goed controleren of de LZ nog goed afdekken
5	LZ 1076 is op unit 5 kapot is een PPT inbouw unit, er is ruimte voor een U40 met een 230V adapter naar 12V
6	LZ 888 is op unit 4 kapot, kan vervangen worden door een opbouw U40 er is genoeg ruimte in de TR op afdeling K
7	LZ 69/70/75/76/550/580/581/1604 deze LZ zitten op COVID-19 quarantaine afdeling en mochten wij niet betreden tijdens de tijd van het onderhoud, volgende keer hier extra aandacht voor.
8	benaming in het systeem van LZ bij de roldeur van werkzaal bij unit 3 zijn verwarrend bijv LZ 1581 "MAGAZIJN/WERKZAAL2 U3" personeel weet niet nu niet of het alarm nu in het magazijn is of in de werkplaats, is 2 weken geleden nog keer foute gegaan bij iemand van het personeel die hulp nodig had in de werkzaal en collega's renden naar het magazijn achter de werkzaal i.p.v werkzaal 2. advies om de benaming aan te passen naar blijv. Roldeur werkzaal 2
9	LZ 116, is kapot, Let op deze LZ heet een drie potige stekker zie foto bijlagen, nog verder uitzoeken of dat hier wel 230 opstaat
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

bijlagen:

1. platengrond met gebouw en unit nummers.



2. foto van buitenstopcontact van kapotte LZ 116



3040 – Onderhoud locatiezenders NEN2767-1

Gemaakt : 12-01-2021

Bijgewerkt : 17-11-2021

Auteur : EMO

Ooperon en Service |Onderhoud

Algemene controles		
Controle	Akkoord	Opmerkingen
Rapportage ingevuld	☐ ja / ☐ nee	
Datum		
Naam engineer	Sinh Ho & Kars Oomen	
Paraaf		