

Renovatiewerkzaamheden 2023

Onderstaande lijst bevat werkzaamheden die worden uitgevoerd, dan wel elementen die in goede technische staat worden gebracht.

Uitgangspunt is een goed etechnische staat van de gehele voorziening gericht op een instandhoudingstermijn van 6 jaar.

voegwerk recreatie bad
aanpassen leidingwerk ivm legionella
coaten buitenbad
herstel speelelementen peuterbad ihv veiligheid
vervangen circulatiepomp LBK kleedkamers
opstellen ontruimingsplan totale complex VRZHZ
herstellen diveresen brandmeldinstallatie VRZHZ
verplaatsen kast KB in verband met veiligheid, vocht
dakinspectie
installatie adviseur
projectmanagment
luie trap
Onderhoud LBK wedstrijd- en recreatiebad
Filter Bronpomp agv inspectie/keuring
Vervangen afzuigventilator brandgevaarlijk
Douchesysteem werkend maken
vervangen geluidsinstallatie incl bekabeling
herstellen daklekkages
vloer sporthal opruwen
vervangen banden scheidingswanden
sporthal
certificering BMI
beweegbare bodems
ophanging rolluik
voegwerk wedstrijd- en recreatiebad
vervangen seal pomp

warmte opwekkingsinstallatie
vervangen membraam dosseerinstallatie
supletieklep
vlok dosseer pomp
vervangen chloor zuur leidingen
aanpassen compressor
herstellen waterleiding
vervangen transportpomp
inregelen software RT2000
switch de Melker douchesysteem
vervangen blower bruisbank
aanbrengen LED verlichting
systeemplafonds vervangen (deels)
binnenschilderwerk (deels)
vloerafwerkingen linoleum vervangen
vervangen voegwerk wanden (deels)