



VELCO

Onderhoudsrapport

170247/M.O. d.d. 13-4-2023

Klantnummer: 93873



Locatie

Almere College - Marinus
Postlaan
Marinus Postlaan 1
8264 PB KAMPEN

Contactpersoon

De heer / Mevrouw Hollander
Techniek B.V Almere
(inspectierapporten)
055-3681111
service.almere
@hollandertechniek.nl

Akkoord door

De heer / Mevrouw Hollander
Techniek B.V Almere
(inspectierapporten)
055-3681111
service.almere
@hollandertechniek.nl

Velco Inspectie d.d. 4/13/23 Velco
d. 4/13/23 Velco Inspectie d.d.
inspectie d.d. 4/13/23 Velco Insp
co Inspectie d.d. 4/13/23 Velco

Aantal apparaten

Blusmiddelen: 27

De door ons uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte onderdelen

Controle haspel: 11

Flowtest: 11

Legionella verzegeling: 11
Inspectie blusdeken: 6
Legionellapreventie sticker: 1

Controle: 8
9V Lithium batterij Defibtech: 2

Hydrostatische test
brandslanghaspel: 11
O-ring slangset: 8
Controle AED: 2

Inspectieverslag 170247

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
bg entree 405864		 AJAX 20M 3/4D-600	2003			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
bg naast kleedkamer 1 en kluis nummers 216/320 405868		 AJAX 20M 3/4D-600	2010			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
bg naast receptie 405865		 FLAMECONTROLE EFU	2020			O-ring slangset Controle
106010135 bg naast receptie 405866		DEFIBTECH LIFELINE	2008			accu tht 2024 pads tht 2023 (M.O. , 13-4-2023) Controle AED 9V Lithium batterij Defibtech
10621206 bg flex 2 402869		DEFIBTECH LIFELINE	2014			accu tht 2029 pads tht 2024 (M.O. , 13-4-2023) Controle AED 9V Lithium batterij Defibtech
bg aula/ naast leeraar kamer 405867		 FLAME CONTROLE 25M 3/4D-480	1999			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
bg tegen over flex 2 405870		 FLAME CONTROLE 25M 3/4D-480	1999			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel Legionellapreventie sticker
bg aula 405871		 FLAME CONTROLE 25M 3/4D-480	1999			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
1e naast lokaal 112 405876		 FLAME CONTROLE 25M 3/4D-480	1999			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
bg keuken 405872		 DEKEN 100x100	2001			Inspectie blusdeken

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
bg aula 405875		 FLAMECONTROLE S43A	2014			O-ring slangset Controle
bg handen arbeid lokaal 402874		 DEKEN 180x120	2019			Inspectie blusdeken
bg handen arbeid 405875		 S6 EFU	2017			O-ring slangset Controle
1e naast computer lokaal 113		 AJAX 20M 3/4D-600	2003			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
1e mediatheek 402878		 FLAME CONTROLE S43A	2014			O-ring slangset Controle
1e naast lokaal 105 405879		 FLAME CONTROLE25M 3/4D-600	2010			lekt op de as vervangen voor een nieuwe haspel (M.O. , 13-4-2023) Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
2e naast trappen hal Zuid 405882		 FLAME CONTROLE25M 3/4D-600	2010			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
1e trappen hal oost 405880		 AJAX20M 3/4D-600	2003			Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
2e naast lokaal 213 405881		 VELCO 25M 3/4D-600	2010			haspel lekt (M.O. , 13-4-2023) Controle haspel Flowtest • Debietmeting (l/min): 40 Legionella verzegeling Hydrostatische test brandslanghaspel
2e kabinet 405883		 DEKEN 180x180	2010			Inspectie blusdeken
2e kabinet 405885		 DEKEN 180x180	2010			Inspectie blusdeken
2e kabinet 215 405887		 DEKEN 180x180	2010			Inspectie blusdeken
2e kabinet 215 405889		 DEKEN 180x180	2010			Inspectie blusdeken
2e kabinet 402884		 FLAME CONTROLE S6 EFU	2019			O-ring slangset Controle
2e kabinet 219 402888		 FLAME CONTROLE S6 EFU	2019			O-ring slangset Controle
2e kabinet 215 405890		 FLAME CONTROLE S6 EFU	2019			O-ring slangset Controle

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
2e kabinet 402886		 FLAME CONTROLE S6 EFU	2019			O-ring slangset Controle

Uitleg van symbolen



Vaste stoffen



Vloeibare stoffen



Gasbranden



Metaalbranden



Vetbranden



Onvoldoende



Voldoende



Goed



Goedgekeurd



Afgekeurd



Verwijderd



Niet gekeurd



Nieuw geleverd



Bluswagen



EHBO koffer



Blusleiding



Aansluitpunt



Blusser



AED



Brandmeldinstallatie



Haspel



Blusdeken

Het onderhoud van de in dit rapport genoemde objecten wordt uitgevoerd volgens de meest actuele versies van de Nederlandse normen, de NEN2559, NEN2659, NEN-EN-671-3, NEN1594, NEN2654-1, de ISSO-publicatie 79 en het CCV Certificatieschema onderhoud blusmiddelen (REOB). Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact op met Velco Brandveiligheid | 0541-513953 | info@velco.nl | Hamburgstraat 1 | 7575 EG Oldenzaal