



VELCO

Onderhoudsrapport

182428/R.v.P. d.d. 12-9-2023

Klantnummer: 94579



Locatie

Almere College - Copernicus
Educalaan 6-8
8251 GC DRONTEN

Contactpersoon

De heer / Mevrouw Hollander
Techniek B.V
(inspectierapporten)
055-3681111
werktuigbouw.services
@hollandertechniek.nl

Akkoord door

De heer / Mevrouw Hollander
Techniek B.V
(inspectierapporten)
055-3681111
werktuigbouw.services
@hollandertechniek.nl

d. 9/12/23 Velco Inspectie d.d.
o Inspectie d.d. 9/12/23 Velco I
/12/23 Velco Inspectie d.d. 9/12/23
Velco Inspectie d.d. 9/12/23 Ve

Aantal apparaten

Blusmiddelen: 60

De door ons uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte onderdelen

Controle: 23
Flowtest: 13
Inspectie blusdeken: 4
9V Lithium batterij Defibtech: 1
Hydrostatische test brandslanghaspel: 1
O-ringen set haspelhuis: 1

O-ring slangset: 16
Legionella verzegeling: 13
Controle CO2: 2
Controle AED: 1
Navulling M1 Steriel: 1
Reparatie blustoestel: 1

Controle haspel: 13
Inspectie EHBO koffer: 9
Fiberring CO2: 2
Desinfectans: 1
Navulling M4 steriel: 1

Opmerking van de monteur: BHV koffers

De school wilde graag dat we de BHV koffers controleren, in overleg met Olivier uitgevoerd.

Inspectieverslag 182428

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
BG RECEPTIE 422274		DEFIBTECH LIFELINE	2010	✓	😊	Pads THT 2024 Accu THT 2029 (R.v.P. , 12-9-2023) Controle AED 9V Lithium batterij Defibtech
BG RECEPTIE 422275		A-KOFFER	2020	✓	😊	THT 2026 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
TOILETTEN 422223		 AJAX 20M 3/4D-500	1997	✓	😊	Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Reparatie blustoestel Controle haspel O-ringen set haspelhuis
TOILETTEN 422224		 AJAX S6A	2013	✗	😞	blusser 10 jaar oud, vervangen NF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • Vervangen [F6]
In Gymlokaal 422282		A-KOFFER	2020	✓	😊	SLEUTEL NODIG (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
BG 422225		 ECOSAFETY S6EF	2022	✓	😊	O-ring slangset Controle
BG 422226		 NOHA 25M 3/4D-600	2001	✓	😊	Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
OPSLAG GYM 422241		BHV KOFFER NORM 2016	2020	✓	😊	THT 2025 SLEUTEL NODIG (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
CV KETEL 422227		 FLAME DC6	2014	✓	😊	SLEUTEL NODIG (R.v.P. , 12-9-2023) O-ring slangset Controle
Praktijkruimte 422228		 ECOSAFETY S6EF	2021	✓	😊	O-ring slangset Controle
Biologie 422229		 ECOSAFETY S6EF	2021	✓	😊	O-ring slangset Controle
Biologie 422230		 ECOSAFETY S6EF	2019	✓	😊	O-ring slangset Controle

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
Biologie 422231		 DEKEN 120x180	1997			Inspectie blusdeken
Biologie 422232		Vaste Oogdouche	1997			Controle
Biologie 422233		Vaste Oogdouche	1997			Controle
Scheikunde 422234		  ECOSAFETY S6EF	2021			O-ring slangset Controle
Scheikunde 422235		Vaste Oogdouche	1997			Controle
Scheikunde 422236		Vaste Oogdouche	1997			Controle
RUIMTE 201 422237		  ECOSAFETY S6EF	2021			O-ring slangset Controle
RUIMTE 201 422238		 DEKEN 180x180	1997			Inspectie blusdeken
RUIMTE 201 422239		Vaste Oogdouche	1997			Controle
RUIMTE 201 422240		Vaste Oogdouche	1997			Controle
Personeelsruimte 422242		  ECOSAFETY S6EF	2022			O-ring slangset Controle
Personeelsruimte 422243		 AJAX 30M 3/4D-600	2008			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
CV KETELHUIS 422244		   FLAME DC6	2014			SLEUTEL NODIG (R.v.P. , 12-9-2023) O-ring slangset Controle
AULA KEUKEN 422245		  ECOSAFETY S6EF	2018			Hervullen ! (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • MOET HERVULD WORDEN
AULA KEUKEN 422246		BHV KOFFER NORM 2016	2020			THT 2024 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
AULA KEUKEN 422247		 DEKEN 180x120	1997			Inspectie blusdeken
BG AULA 422248		  ECOSAFETY S6EF	2016			O-ring slangset Controle
BG AULA 422249		 NOHA 25M 3/4D-600	2004			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 34 Controle haspel
BG AULA 422250		 AJAX 25M 3/4D-600	2015			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
BG AULA 422251		  ECOSAFETY S6EF	2019			O-ring slangset Controle
AULA BG WERKPLAATS 422252		  ECOSAFETY S6EF	2019			SLEUTEL NODIG (R.v.P. , 12-9-2023) O-ring slangset Controle
BG AULA 422253		  ECOSAFETY S6EF	2019			O-ring slangset Controle

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
BG 422254		 AJAX 20M 3/4D-500	1997			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
Bij 501 422255		  AJAX S6EF	2013			10 jaar oud, vervangen NF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • Vervangen [F6]
Bij 501 422256		 SMEBA 30M 3/4D-600	2018			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel Hydrostatische test brandslanghaspel
Lokaal handvaardigheid 422257		A-KOFFER	2020			THT 2026 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer Navulling M1 Steriel Navulling M4 steriel Desinfectans
Bij 501 422259		  ECOSAFETY S6EF	2018			hervullen OF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • MOET HERVULD WORDEN
Bij 501 422259		 NOHA 30M 3/4D-600	2001			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
BG BHV kamer 422260		A-KOFFER	2020			THT 2025 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
Bij 612 422261		  AJAX S6EF	2013			10 jaar oud vervangen NF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • Vervangen [F6]
Bij 612 422262		 AJAX 20M 3/4D-500	1997			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
RUIMTE 611 422263		A-KOFFER	2020			THT 2025 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
RUIMTE 611 422264		  AJAX S6EF	2013			10 jaar oud, vervangen NF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • Vervangen [F6]
RECEPTIE 422265		BHV KOFFER NORM 2016	2020			THT 2024 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer
Bij 607 422266		  ECOSAFETY S6EF	2021			O-ring slangset Controle
Bij 607 422267		 NOHA 30M 3/4D-600	2001			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
BG Mediatheek 422268		 AJAX 20M 3/4D-500	1997			Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
BG Mediatheek 422269		  AJAX F6	2013			10 jaar oud, vervangen NF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • Vervangen [F6]
RUIMTE 405 422270		  EXPER K5A	2021			Fiberring CO2 Controle CO2
RUIMTE 405 422271		 DEKEN 180x180	2001			Inspectie blusdeken
RUIMTE 405 422272		BHV KOFFER NORM 2016	2020			THT 2025 (R.v.P. , 12-9-2023) Inspectie EHBO koffer

Locatie	Type	Model	Jaar	Keuring	Staat	Toelichting
RUIMTE 405 422273		Vaste Oogdouche	1997	✓	😊	Controle
1e etage 422276		 SAVAL 30M 3/4D-600	2020	✓	😊	Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
1e etage 422277		  ECOSAFETY S6EF	2021	✓	😊	O-ring slangset Controle
1e etage 422278		 NOHA 30M 3/4D-600	2001	✓	😊	Legionella verzegeling Flowtest • Debietmeting (l/min): 36 Controle haspel
1e etage 422279		  AJAX F6	2013	✗	😞	10 jaar oud, vervangen NF6 (R.v.P. , 12-9-2023) Advies • Vervangen [F6]
1e etage 106 422280		  ECOSAFETY S6EF	2019	✓	😊	O-ring slangset Controle
1e etage 422281		  FLAME K2A	2015	✓	😊	SLEUTEL NODIG (R.v.P. , 12-9-2023) Fiberring CO2 Controle CO2

Uitleg van symbolen



Vaste stoffen



Vloeibare stoffen



Gasbranden



Metaalbranden



Vetbranden



Onvoldoende



Voldoende



Goed



Goedgekeurd



Afgekeurd



Verwijderd



Niet gekeurd



Nieuw geleverd



Bluswagen



EHBO koffer



Blusleiding



Aansluitpunt



Blusser



AED



Brandmeldinstallatie



Haspel



Blusdeken

Het onderhoud van de in dit rapport genoemde objecten wordt uitgevoerd volgens de meest actuele versies van de Nederlandse normen, de NEN2559, NEN2659, NEN-EN-671-3, NEN1594, NEN2654-1, de ISSO-publicatie 79 en het CCV Certificatieschema onderhoud blusmiddelen (REOB). Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact op met Velco Brandveiligheid | 0541-513953 | info@velco.nl | Hamburgstraat 1 | 7575 EG Oldenzaal