

Aanvullende informatie t.b.v. opstellen conversieplan

Huidige situatie Beheersysteem Stadswerk072

d.d. 24-01-2024

Algemene info

Bij Stadswerk072 werken we momenteel met het beheersysteem Groenestein. Dit beheersysteem is modulair opgebouwd. In het onderstaande schema is per module is aangegeven wat het opgenomen areaal is. Per module is vervolgens een 'printscreen' bijgevoegd met een indicatie van de opgenomen informatie in de betreffende module. Deze informatie wordt aangeboden als indicatie voor het migratieplan.

De huidige indeling van het beheersysteem is niet overeenkomstig met de IMBOR. In het mitigatieplan dient hiermee rekening gehouden te worden. Alkmaar is opgedeeld in:

- 11 Wijken
- 68 Buurten
- alle Straten van Alkmaar
- 57 Besteksgebieden

Hoeveelheden in Groenestein

	aantal objecten	oppervlakte (m2)	Lengte (m1)
Bomen	51.577	--	--
Groenbeheer	30.136	6.320.084	1.341.219
Spelen	5.376	205.492	--
Oevers	4.469	--	443.914
Inboet	1.439	--	--
Meubilair	7.436	361	36.087
Snoui	609	593.087	--
Omvorming	1.062	1.678.930	25.685
Begraafplaats	6.503	100.398	45.502
Water	1.123	109.478	470.232
Meldingen	231	--	--
Totaal	109.961	9.007.830	2.362.639

Bomen

Het bomenpaspoort is ingericht naar het Handboek bomen 2022.
(Eindbeeld detail bestaat uit niet vrij uitgroeiend uit 27 mogelijkheden).

GBclient voor Geografisch gegevens: GB Geografisch Stadswerk 072, GB - Alkmaar SW en 072 Productie, aangemeld als: Tineke Jongsma

Systeembeheer Inrichting GEO Export Help

Actie: Melding:

BoomBeheer: inzien van gegevens van boom

Boom: 00632 Laatste Kopie van Kopie naar Totaal gemeten Foto

Omschrijving Gewone esdoorn, Bergesdoo

Locatie en kenmerken Boomveiligheid Onderhoud/Inboet/Diversen

Locatie en eigendom

Wijk 01 Zuid
Buurt 0101 Dillenburg en Stadhouderskwartier
Straat 01320 Frederik Hendriklaan
Besteksgebied 1-1 Alkmaar zuid
Eigenaar 003 Gemeente
Standplaats 07 Element verharding

Boomgegevens

Boomsoort ACPSEUDO Gewone Esdoorn
Plantjaar 1960
Boomhoogte 09 06-09 meter
Eindbeeld 02 Niet vrij uitgroeiend
- Eindbeeld detail 03 Tweezijdig takvrij, 6 m
Actueel beeld 02
Stamdiameter op 130 cm.
Bijzondere waarde Niet ingevuld

Kies een eigenaar

Eigenaar	Omschrijving
001	Particulier
002	Woningbouwvereniging
003	Gemeente
005	Alkmaar Sport
006	Mandelig Particulier-Gemeente
007	Mandelig Woningbouw-Gemeente
009	Schoolcomplex gemeente
010	Per Abuis geregistreerde part. boom
011	School Ronduit
012	School Tabijn
013	School SA
014	Part eige

Kies een standplaats

Standplaats	Omschrijving
00	Onbekend
01	Berm
02	Ruw Gras
03	Gazon
04	Beplanting
05	Bosplantsoen
06	Bosvak
07	Element verharding
08	Halfverharding
09	Asfalt verharding
10	Boomrooster
11	Boom in bak

Kies een eindbeeld

Eindbeeld	Omschrijving
00	Onbekend
01	Vrij uitgroeiend
02	Niet vrij uitgroeiend
03	Vormboom

Kies een eindbeeld detail

Eindbeeld detail	Omschrijving
02	Niet vrij uitgroeiend
01	Tweezijdig takvrij, 2 m
02	Tweezijdig takvrij, 4 m
03	Tweezijdig takvrij, 6 m
04	Tweezijdig takvrij, 8 m
05	Tweezijdig takvrij, 10 m
06	Tweezijdig takvrij, 12 m
07	Eenzijdig takvrij, 0-2 m
08	Eenzijdig takvrij, 0-4 m
09	Eenzijdig takvrij, 0-6 m
10	Eenzijdig takvrij, 0-8 m
11	Eenzijdig takvrij, 0-10 m
12	Eenzijdig takvrij, 0-12 m

Kies een boomhoogte

Boomhoogte	Omschrijving
02	
06	00-06 meter
09	06-09 meter
12	09-12 meter
15	12-15 meter
18	15-18 meter
24	18-24 meter
25	>24 meter

Kies een stamdiameter op 130 cm.

Stamdiameter op 130 cm.	Omschrijving
3	20-30 cm
4	30-50 cm
5	50-70 cm
6	70-100 cm
7	100 cm +

Bijzondere waarde

Bijzondere waarde	Omschrijving
01	Monumentaal
	Herdenkingsboom
	Grens/Markeringsboom
	Rijksbeschermd stadsgezicht
	Geschiedenis standplaats
	Bijzondere snoei vorm

Bomen – Boomveiligheid

Boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd in 2024 met GRIB (bomenwacht).

Deze gegevens dienen naast de gegevens uit het huidige beheersysteem (Groenestein) opgenomen te worden in het beheersysteem.

BoomBeheer: inzien van gegevens van boom

Boom 00632 Laatste Kopie van Kopie naar Totaal gemeten Foto

Omschrijving Gewone esdoorn, Bergesdoo

Locatie en kenmerken Boomveiligheid Boomveiligheidscontrole Onderhoud/Inboet/Diversen

Boomcontrole frequentie ☐ Jaarlijks ☐ In even jaren ☐ In oneven jaren ☒ 3-jaarlijks A ☐ 3-jaarlijks B ☐ 3-jaarlijks C

BVC waarnemingen

Datum	Categ. gebrek	Gebrek
11-07-2016	Geen gebrek	

+ Nieuw
Wijzig regel
Wis regel

BVC advies

Datum regist.	Maatregel	Urgentie

+ Nieuw
Wijzig regel
Wis regel

Conclusie boomveiligheid
Conditie van de boom
Restlevensduur

Kies een restlevensduur

Restlevensduur	Omschrijving
1	0-5 jaar
2	5-10 jaar
3	10-15 jaar
4	15 jaar +

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een conclusie boomveiligheid

Conclusie boomveiligheid	Omschrijving
01	Veilig
02	Attentieboom
03	Risico boom

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een conditie van de boom

Conditie van de boom	Omschrijving
1	Goed
2	Redelijk
3	Matig
4	Slecht
5	Zeer slecht
6	Dood

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Bomen - Onderhoud

Jaarlijks wordt 1/3^e deel gecontroleerd en gesnoeid.

Het onderhoud wordt uitgevoerd aansluitend op de BVC.

BoomBeheer: inzien van gegevens van boom

Boom: 00632 Laatste Kopie van Kopie naar

Omschrijving: Gewone esdoorn, Bergesdoorn

Locatie en kenmerken Boomveiligheid Onderhoud/Inboet/Diversen

Uitgevoerd werk/diversen

Bereikbaarheid: ☒ Onbekend ☐ Met hoogwerker ☐ Zonder hoogwerk ☐ Onbereikbaar

Vrije takval: ☐

Staat boompaal/gietrand: ☒ Niet van toepas ☐ Herstellen ☐ Vervangen ☐ Verwijderen

Uitgevoerd werk: 5 uitgevoerd werk ingevuld

Onderhoudscyclus snoei: 03C Eens per 3 jaar, C

Opmerking: 01-01-2000 : 08-08-2006 stambecherming d.m.v. planken hierdoor geen goeddevstamvoet- en stamcontrole mogelijk

Boom verwijderd: ☐

Referenties

Document: Open Toon Maak foto

Foto

Mutatiedatum: 16-05-2017 Dinsdag 16 mei (week 20)

Kies een vrije takval

Vrije takval	Omschrijving
00	Geen vrije takval
01	Vrije takval mogelijk
99	Niet bekend

Typ zoektekst

Klaar Annujeer

Kies een onderhoudscyclus snoei

Onderhoudscyclus snoei	Omschrijving
00	Begeleidings snoei
01	Jaarlijks
02A	Even jaren
02B	Oneven jaren
03A	Eens per 3 jaar, A
03B	Eens per 3 jaar, B
03C	Eens per 3 jaar, C
06A	Eens per 6 jaar, A
06B	Eens per 6 jaar, B
06C	Eens per 6 jaar, C
09A	Eens per 9 jaar, A
09B	Eens per 9 jaar, B
09C	Eens per 9 jaar, C
12A	Eens per 12 jaar, A
12B	Eens per 12 jaar, B
12C	Eens per 12 jaar, C

Typ zoektekst

Klaar Annujeer

Groenbeheer

Groenbeheer bestaat uit 52 Groentypen, onder te verdelen in:

- gras & kruiden (grasveld, bonte berm, bollen, bloemrijk grasland etc.),
- beplanting (o.a. struweel, heesters, hagen, vaste planten etc),
- water & oevers (riet, klein water en poelen, NVO, waterzichtbeheer etc.),
- overig (halfverharding, Tiny Forrest, adoptiegroen etc.).

Niet alle locaties die in eigendom zijn worden door dezelfde partij beheerd.

Dit wordt weergegeven in de Eigendomsverhouding (35 st.), variërend van werkzaamheden:

- die door stadswerk uitgevoerd worden voor HHNK of provincie,
- die door HHNK/provincie uitgevoerd worden voor Stadswerk,
- van aannemers (tot einde onderhoudscontract),
- beheer door het sportbedrijf,
- beheer vanuit vastgoedcontract,
- vrijwilligers,
- scholen/woningstichting (beheer door Regiogroen),
- illegaal gebruik,
- etc.

Aan het Onderhoud (50 st.) worden verschillende onderhoudsfrequenties en maatregelen gekoppeld, zoals bijvoorbeeld:

- oneven jaren/even jaren,
- 15% laten staan,
- Klepelen 2x laten liggen (of afvoeren),
- Braam-, clematis- of klimopvak,
- knelpuntenschouw,
- wilgen, Essen, of Elzen hakhout,
- etc.

Tot slot is aan elk vak een Beheertype (26 st.) gekoppeld. Bv.

- Recreatief gras, Rietvelden, schraal gras 1x p/jaar maaien, perkrozen, bloembakken etc.

GBclient voor Geografisch gegevensset: GB Geografisch Stadswerk 072, GB - Alkmaar SW en 072 Productie, aangemeld als: Tineke Jongsma

Systeembeheer Inrichting GEO Export Help

Actie: GroenBeheer: bijwerken van gegevens van vakdeel

Buurt: 0101 Dillenburg en Stadhouderskwartier
Straat: JAN GRAAF JANKADE
Vakdeel: 04 Laatste Kopie van Kopie naar

Omschrijving: 1-1; 2; Alkmaar zuid; Groenbestek
BAG straatcode: 01480 Graaf Jankade

Kwaliteitsniveau: 300 Basis
Groentype: HEE Heesters
Besteksgebied: 1-1 Alkmaar zuid
Onderhoudstype: 2 Groenbestek

Plantgoed: 1 plantgoed ingevuld
Oppervlak: 252 m2
Harde rand: 18 m
Zachte rand: 0 m
Lengte veiligheidsronde: 0 m
Jaar van aanleg: 1977

Mutatiedatum: 27-11-2023 Maandag 27 november (week 48)
Opmerking: Niet ingevuld

Document: Open
Referentie: Open Niet ingevuld

Eigendomsverhouding:
Onderhoud: 014 Bloemheester vak of solit

Ecozone nummer:
Tracing: ☐ H ☐
Beheertype: 410 Heesters
Beheerniveau: B Kwaliteitsniveau B

Kies een beheertype

Beheertype	Omschrijving
100	Watergang < 6m watervoerend 2x
185	Natuurlijke oever
190	Rietvelden
220	Recreatief gras
222	Bloembollen in recreatief gras
250	Gras 2x/jaar maaien
266	Gras 1x/jaar maaien inclusief 1e meter

Kies een onderhoud

Onderhoud	Omschrijving
001	Oneven jaren
002	Even jaren
003	1e van 3jaar cyclus
004	2e van 3jaar cyclus
005	3e van 3jaar cyclus
006	15% laten staan
007	Klepelen 2x laten liggen
008	Klepelen 2x afvoeren
009	Klepelen 3 x p.j.
010	Transparant
011	Klimop-vak
012	Clematis-vak
013	Braam-vak
014	Bloemheester vak of solit
015	3 x maaien ruimen ivm eco
016	jaarlijks
017	4x/jr klepenen ivm berekw
018	tijdig maaien ivm veilig
019	WADI, riolering
020	WADI
021	Geraniumzuil
022	Knelpuntenschouw
023	Bosbeek Alkmaarderhout
024	Int.maaien duiz.kn.bestr
025	twee zijden van de weg
026	Tiny Forest
027	Wilgen Hakhout
028	essen hakhout
029	elsens hakhout
030	gemengt hakhout
031	Eiken hakhout
032	vergroten biodivers. 2

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een groentype

Groentype	Omschrijving
ADO	Adoptiegroen
BBA	Bloembakken
BGS	Bloemrijk grasland, schra
BGV	Bloemrijk grasland, voorj
BGZ	Bloemrijk grasland, zomer
BHA	Blokhaag
BHE	Bloemheesters
BON	Bonte Berm
BPO	Bosplantsoen open
BZO	Brede zoom
CHH	Combi beplanting Vaste pl./Heesters
DBR	Droge bloemrijke ruigte
DUI	Onderhoud duiker
GOH	Geen onderhoud
GRA	Grasveld
GRB	Grasveld met bollen
GRV	Grasverharding
HAK	Hakhout
HEE	Heesters
HKR	Heesters met kruidenlaag
HST	HAGEN STRAK
HT1	Haag, hoog tot 80cm.
HT2	Haag hoog 80cm/150cm
HT3	Haag, hoog >150 cm
HVH	Halfverharding
KWA	Klein water,- lopen, poel
	Natuurlijk bos, mantel, z
	Natte bloemrijke ruigte
	Nat hooiland
	Oeverbeplanting
	Parkeerbeplanting
	Grasveld, kruidenrijk

Kies een eigendomsverhouding

Eigendomsverhouding	Omschrijving
000	
001	Groenadoptie
002	Wel eigendom geen onderhd
003	Creatief tuinieren
004	Recognitie
005	Verhuur
006	Werk voor Derden
007	Verpacht
008	Geen onderhoud
009	Onbekend groentype
010	Scholen
011	Begraafplaats

Klaar Annuleer

Online

Groen – Halfverharding

In het halverhardingenbestek is opgenomen (onder 'type beplanting') welk type halfverharding in het verleden is aangebracht.

in het huidige beheersysteem zijn 9 types halfverharding opgenomen. Houtsnipperpaden zijn opgenomen als groentype in het groenbestek.

0603

De Horn-Zuid

STR

LAAN VAN STRAATSBURG

59

Laatste

Kopie van

Kopie naar

Totaal gemeten

Oppervlak

131 m2

Harde rand

0 m

Zachte rand

0 m

Lengte veiligheidsronde

0 m

Omschrijving

4: Halfverhardingbestek

Gratificatie

02613 Laan van Straatsburg

Kwaliteitsniveau

300 Basis

Groentype

HVH Halfverharding

Besteksgebied

Onderhoudstype

4 Halfverhardingbestek

Plantgoed

1 plantgoed ingevuld

Oppervlak

131 m2

Harde rand

0 m

Zachte rand

0 m

Lengte veiligheidsronde

0 m

Jaar van aanleg

1990

Mutatiedatum

16-03-2023 Donderdag 16 maart (week 11)

Opmerking

Niet ingevuld

Document

Open

Referentie

Open Niet ingevuld

Eigendomsverhouding

Onderhoud

Ecozone nummer

Tracing

H

Beheertype

Beheerniveau

Bewaar

Wis

Stop

Melding:

Bijwerken van plantgoed

Mat.type	Materiaal	Datum	Hoef.heid
✓ halfverharding	Gebroken puin	01-01-1990	131,000

Nieuw

Wijzig regel

Wis regel

Klaar

Annuleer

Groen Aikmaar: bewerken van plantgoed

Materiaaltype

014 halfverharding

Materiaal

00000008 Gebroken puin

Datum

01-01-1990 Maandag 1 januari (week 1)

Hoefveelheid

131,000

Klaar

Annuleer

Kies een materiaal

Materiaal	Nederlandse naam	Latijnse naam
014	halfverharding	
00000001	Grauwacke	
00000002	gralux	
00000003	komex	
00000004	padvast	
00000005	split	
00000006	Kleischelpen	
00000007	duomix	
00000008	Gebroken puin	
SPLIT		

Typ zoektekst

Klaar

Annuleer

Spelen

Bij spelen wordt onderscheid gemaakt tussen de toestellen, speelplaatsen en ondergronden.

In het beheersysteem zijn ruim 1500 toesteltypes (25 gis-symbolen) opgenomen van 60 installateurs/leveranciers van elk toestel is een foto en logboek beschikbaar.

SpelBeheer: inzien van gegevens van toestel

Buurt	0100	Kooimeer
Speelplaats	1001	Heilooërdijk, In groep op speelplaats
Toestel	001	Laatste Kopie van Kopie naar
Omschrijving	Fun Ramp	
Verwijderd	☐	
Overzichtsfoto	☐ Toon Maak foto Scatbaan Fun Ramp 1001-01.jpg	
Toesteltype	00385	Fun Ramp SB150-375
Toestelgroep	018	Scatebaan
Typeplaatje	☐ Open	
GIS-symbool	018	Skatebaan/ramp
Aantal	1	stuks
Onderhoudsniveau	100	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer		
Aanschafprijs	11457,95 euro	
Bouw/plaatsingstekening	☐ Open	
Installateur	META	BeeBop vh MetaPlus Nieuwkoop B.V.
Installatiedatum	01-11-1994	Dinsdag 1 november (week 44)
Garantie tot	-	-
Vervangingsjaar	2025	
Ondergrondtype	011	Beton gegoten
Info ondergrond	01001001001	
Gemeten valhoogte	0	cm
Gemeten HIC waarden	0	
Gemeten G krachten	0	
Foto bij meting	Niet ingevuld	
Opmerkingen	Niet ingevuld	
Mutatiedatum	13-02-2023	Maandag 13 februari (week 7)
X-coördinaat	111190,160	
Y-coördinaat	514977,222	
documentatie	☐ Open	

Totaal gemeten
Aantal 1 stuks

Speelplaats

Overzichtsfoto

Stop

In de speelplaatsen zijn o.a. het type Speelplaats (49 st.), zoals bv. in groep, solitair, sportveld, skatebaan ondergronden, hertenkamp, hondenspeelplek. Daarnaast zijn ook Ondergronden (14 st.) opgenomen, zoals asfalt, housnippers, kunstgras of rubber tegels. Eigenaar (21 st.), beheerder (19 st.) en doelgroep (7 st.) zijn ook per speelplaats vastgelegd.

GBclient voor Geografisch gegevensset: GB - Geografisch Stadswerk 072, GB - Alkmaar SW en 072 Productie, aangemeld als: Tineke Jongsma

stelselbeheer Inrichting GEO Export Help

acties: Melding: X: 111378,770 Y: 514973,882 m (RD)

SpeelBeheer: inzien van gegevens van speelplaats

Buurt 0100 Kooimeer

Speelplaats 1010 Laatste Kopie van Kopie naar

Omschrijving Heilooërdijk, Voetbalveld gras (trapveld)

Verwijderd ☐

Buurt 10 Kooimeer

Straatnaam 01690 Heilooërdijk

BAG Straatcode 01690 Heilooërdijk

Overzichtsfoto ☐ Toon ☐ Maak foto ☐ s1010.jpg

Beheerder ALKM Gemeente Alkmaar

Eigenaar ALKM Gemeente Alkmaar

Soort speelplaats 13 Voetbalveld gras (trapveld)

Aanlegdatum - -

Reconstructie 2020

Leefijdsgroep 014 Comb. 6 t/m 18 jaar

Ondergrond speelplaats 002

Oppervlakte speelplaats 1006 m2.

Opmerkingen ☐ Niet ingevuld

Mutatiedatum 19-06-2002 Woensdag 19 juni (week 25)

Aard mutatie ☐ Niet ingevuld

Ondergrondtype ☐

Demografie

Speelbuurt 000 NVT

Leefijdsgroepen ☐ Niet ingevuld

Kies een ondergrond speelplaats

Ondergrond speelplaats	Omschrijving
00	n.v.t.
01	Gras
02	Klinkers
03	Tegels
04	Asfalt
05	Houtsnippers
06	Zand
07	Halfverharding
08	Kunstgras
09	Grind <Ø10mm
10	Beton
11	Gietrubber
12	Schelpen
13	Kunstgras groen/rood
14	Kunstgras blauw

Kies een ondergrondtype

Ondergrondtype	Ondergrondnaam
001	Niet van toepassing
002	Gras
003	Houtsnippers
004	Zand
005	Halfverharding / split
006	Klinkers (beton&gebakken)
007	Tegels (alle formaten)
008	Asfalt
009	Kunstgras groen
010	Grind <10mm
011	Beton gegoten
012	Rubber tegels (alle formaten)
013	Houtchips (Ecolor groen)
014	Stelcomplatens
015	Schelpen
016	Gietrubber
017	Kunstgras geel
018	Kunstgras blauw
019	Kunstgras rood
020	Bumpgras
021	Rubber matten
022	Ecoscape
023	Gralux
024	Tigermulch
025	Rubber snippers
026	Kunstgras groen
027	Gietrubber groen
028	Gietrubber blauw
029	Gietrubber zwart
030	Rubber grasmatt
031	Gietrubber rood
032	Kunstgras Geel en Blauw

Kies een beheerder

Code	Omschrijving
060	Sportbedrijf
100	OnsKinderBelang Speeltuinenvereniging
101	"'t Span" Speeltuinenvereniging
102	"de Hoef" Speeltuinenvereniging
103	"de Jeugdhoeke" Speeltuinenvereniging
104	Woningbouwvereniging
105	Stichting Saks
106	Stichting Tabijn
109	De Alk
110	Anthoonius
111	De Kinderkamer b.v.
112	Stichting Flore
113	ISOB
114	Landschap Noord-Holland
123	Schoolcomplex gemeente
124	Stichting Klein Alkmaar
125	Stichting Ronduit
ALKM	Gemeente Alkmaar

Kies een leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep	Omschrijving
00	N.V.T.
010	0 t/m 5 jaar
011	6 t/m 11 jaar
012	12 t/m 18 jaar
013	Comb. 0 t/m 11 jaar
014	Comb. 6 t/m 18 jaar
015	Comb. 0 t/m 18 jaar
016	Alle leeftijden

Typ zoektekst Zoek

Oevers

In de Module Oevers hebben we 3 tabbladen:

- beheergegevens
- keuring en onderhoud
- beleid

OverBeheer: inzien van gegevens van oever

Woonplaats: 2348 Alkmaar
Straat: 01481 Graaf Janpad
Oever: 002 Laatste Kopie van Kopie naar
Omschrijving: beton met houten palen

Totaal gemeten
Lengte: 220,45 m

Overzichtsfoto

Beheergegevens

Buurt: 0100 Kooimeer
Lengte: 220,45 m
Lengte beplanting: 0,00 m
Hoogte: 221,00 m
Jaar van aanleg: 1955
Verwijderd: ☐
Type beschoeiing: 08 Betonpalen met schotten
- Subtype: ☐
Mutatiedatum: 30-08-2018 Donderdag 30 augustus (week 35)
Overzichtsfoto: ☐ Toon ☐ Maak foto ☐
Opmerking: Niet ingevuld

Keuring en onderhoud

Beleid

Kies een type beschoeiing

Type beschoeiing	Omschrijving
01	Azobe planken
02	Charcoen glasvezel kunststof
03	Spantuin geotextiel
04	Schanskorven, aquaflora
05A	Geen, met flauw talud
05B	Geen, met plasberm
05C	Geen, met rietkraag
05D	Geen, zonder eco belang
06	Europees hardhout
07	Plato planken
07A	6/7 planken Jarana palen
08	Betonpalen met schotten
09	Drijfbalken
10	Onderwater beschoeiing
11	Corepro kunststof
12	Puin
13	Sloophout/Steigerdelen
15	Steekdelen
99	Onbekend

Typ zoektekst

☐ Klaar ☐ Annuleer

De inspectie dient als basis voor de planning van werkzaamheden t.b.v. repareren of vervangen van beschoeiing.

OeverBeheer: inzien van gegevens van oever

Woonplaats: 2348 Alkmaar
 Straat: 01481 Graaf Janpad
 Oever: 002 Laatste Kopie van Kopie naar
 Omschrijving: beton met houten palen

Totaal gemeten: Lengte 220,45 m

Overzichtsfoto

Beheergegevens Keuring en onderhoud Beleid

Datum keuring: 21-03-2018 Woensdag 21 maart (week 12)
 Uitspoeling talud: 2
 Uitspoeling onder water: 0
 Weggedrukt d. beplanting: 1
 Balk/paal/ketting: 0
 Beschoeiing paal: 2
 Beschoeiing plank: 2
 Filterdoek: 0
 Stand beschoeiing: 2
 Aansluiting: 0
 Inspectie uitgevoerd: 001 Ja

Eindwaardering: Vernieuwen, (3) Uitsp.tal./Bes. plank/Stand bes.
 Vervangingsjaar: 0
 Noodmaatregel nemen: ☐

Kies een aansluiting

Aansluiting	Omschrijving
00	Twee kanten goed
02	Een kant niet goed
03	Twee kanten niet goed

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een stand beschoeiing

Stand beschoeiing	Omschrijving
00	Geen schade
01	< 10 % scheefzakking
02	10 - 20 % scheefzakking
03	20 - 40 % scheefzakking
04	> 40 % scheefzakking
06	Verticaal < 10%
07	Verticaal 10-40%
08	Verticaal > 40%

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een uitspoeling talud

Uitspoeling talud	Omschrijving
00	Geen uitspoeling
01	< 25 % uitspoeling
02	25 - 50 % uitspoeling
03	50 - 70 % uitspoeling
04	> 70 % uitspoeling

Kies een uitspoeling onder water

Uitspoeling onder water	Omschrijving
00	Geen uitspoeling
01	< 25 % uitspoeling
02	25 - 50 % uitspoeling
03	50 - 70 % uitspoeling
04	> 70 % uitspoeling

Kies een weggedrukt d. beplanting

Weggedrukt d. beplanting	Omschrijving
00	Oever niet weggedrukt
01	< 25 % weggedrukt d.bepl.
02	25 - 40% weggedrukt d.bepl.
03	> 40 % weggedrukt d. bepl.

Kies een filterdoek

Filterdoek	Omschrijving
00	Geen schade
01	< 20 % doek verzakt/weg
02	20-40 % doek verzakt/weg
03	40-60 % doek verzakt/weg
04	> 60 % doek verzakt/weg

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een beschoeiing plank

Beschoeiing plank	Omschrijving
00	Geen schade
01	< 20 % planken los/rot/weg
02	20-30% planken los/rot/weg
03	30-40% planken los/rot/weg
04	> 40 % planken los/rot/weg

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een beschoeiing paal

Beschoeiing paal	Omschrijving
00	Geen schade
01	< 10 % palen ontbreekt
02	10 - 30 % palen ontbreekt
03	30 - 50 % palen ontbreekt
04	> 50 % palen ontbreekt

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een balk/paal/ketting

Balk/paal/ketting	Omschrijving
00	Geen schade
01	< 40 % ontbrekend/rot
02	40 - 70% ontbrekend/rot
03	> 70 % ontbrekend/rot

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Opgenomen is waar het wel/niet is toegestaan om een bootje aan te leggen i.v.m. de vergunningverlening en toekomstige ontwikkelingen, zoals het aanleggen van een Natuurvriendelijke oever (NVO).

OeverBeheer: inzien van gegevens van oever

Woonplaats: 2348 Alkmaar
 Straat: 01481 Graaf Janpad
 Oever: 002 Laatste Kopie van Kopie naar
 Omschrijving: beton met houten palen

Totaal gemeten: Lengte 220,45 m

Overzichtsfoto

Kies een toekomstvisie

Toekomstvisie	Omschrijving
01	Ecologisch
02	Beschoeiing blijft
03	Beschoeiing particulier
04	Niets doen achter bepl.

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een bootjes

Bootjes	Omschrijving
001	Bootjes toegestaan
002	Bootjes niet toegestaan
003	Bootjes langs particuliere tuin
004	Bootjes individuele beoordeling
005	Aanmeerplaatsen gemeente havengebied

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een actie

Actie	Omschrijving
01	Besch. Gereed
02	Besch. vernieuwen
03	Besch. repareren
04	NVO gereed
05	NVO in uitvoering
06	NVO aanleggen
07	NVO niets doen
08	Besch. niets doen

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een oeverbeheerder

Oeverbeheerder	Omschrijving
DER	Derden
EEG	Onderhoud EGG
HA	Gemeentelijk havengebied
KW	Kunstwerken (SB)
SPB	Sportbedrijf
VT	Volkstuinen
WB	Wijkbeheer

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Inboet

In de module inboet wordt de inboet opgenomen. Vakken worden aangemerkt als inboetlocatie, waarna soorten worden ingeladen en gekoppeld aan het betreffende vak en enkel de maat en aantallen in te boeten beplanting ingevuld hoeven te worden.

Inboet: inzien van gegevens van inboet object

Inboet object: 000357 Laatste Kopie van Kopie naar

Omschrijving: Bergerhof en Blaeustraatkwartier; Papaverstraat

Inboetlijst: 1 inboetlijst ingevuld

Maatvoering: 31 60/80

Opname datum: 05-09-2023 Dinsdag 5 september (week 36)

Inspecteur: 000016 Yvonne Houten

Plantseizoen: 08 2023/2024

Wijk: 004 West

Buurt: 0403 Bergerhof en Blaeustraatkwartier

Straat: 03510 Papaverstraat

Opmerking: plantgoed wordt door bewoner geplant (Erik)

Stop

Kies een inspecteur

Code	Omschrijving
000001	Allard Pliester
000002	Ben Veenstra
000004	Frits Oudshoorn
000007	Jaap Olie
000011	Paul Weidema
000012	Ron de Groot
☒ 000016	Yvonne Houten
000018	Pepijn van der Meer
000019	Jochem van der Horst
000020	Andre Kok
000021	Emiel Coehoorn

Typ zoektekst

Klaar Annuleer

Kies een maatvoering

Maatvoering	Omschrijving
01	100/125
02	100/125 mkl.
03	125/150
04	180-200 mkl.
05	20/25 C0
06	24/30 C1,5
07	25/30 C0
08	25/30 C1,5
09	25/30 C2
10	25/30 mkl
11	30/40 C0
12	30/40
13	30/40 C0
14	30/40 C1,5
15	30/40 C2
16	30/40 C3
17	40/50
18	40/50 C0
19	40/50 C1,5
20	40/50 C2
21	40/50 C5
22	40/50 m. kl.
23	40/60 C0
24	40/60 m.kl.
25	50/60
26	50/60 C0
27	50/60 C2
28	50/60 C3
29	50/60 C5
30	50/60 m.kl.
31	60/80
32	60/80 C0

Typ zoektekst

Zoek verder

Klaar Annuleer

Bijwerken van inboetlijst

Beh.obj.	Mat.type	Materiaal	Artikel	Hoef.heid
	Heesters	Fagus sylvatica	[*] 60/80	15,000

Import Nieuw Wijzig Wis Klaar Annuleer

Meubilair

- 16 Meubelgroepen, zoals banken, prullenbakken palen etc.
- Onderverdeeld in meubeltypen o.a.:
 - o 74 banken + 34 hekken,
 - o 34 prullenbakken + 2 hondenhaltes,
 - o 20 flora & fauna voorzieningen,
 - o 4 palen + 5 hondenpalen,
 - o 9 fietsenrekken.

The screenshot displays a GIS application interface. On the left, a map shows a residential area with numbered points (001-031) indicating the locations of various street furniture items. A green line highlights a specific path or boundary. Overlaid on the map is a data entry window titled 'Wegmeubilair: bijwerken van gegevens van meubel'. This window contains several fields for editing the data of a selected item (021). The fields include:

- Bluur:** 0403 BERGERHOF EN BLAEUSTRATKWARTIER
- Straat:** KRUSEMAN VAN ELTENWEG
- Meubel:** 021 (with buttons for 'Laatste', 'Kopie van', and 'Kopie naar')
- Omschrijving:** HEK: 005
- Meubelgroep:** HEK HEKKEN EN RASTERS
- Meubeltype:** 005 SPIJLENHEKWERK
- Lengte:** 55,45 m
- Oppervlak:** 0,00 m2
- Aantal:** 0 stuks
- Jaar van plaatsing:** 0
- In beheer bij:** ☒ Gemeente ☐ Particulier
- Datum laatste inspectie:** - -
- Staat van onderhoud:** ☐ Niet ingevuld
- Uitgevoerd werk:** ☐ Niet ingevuld
- Datum van uitvoering:** - -
- Opmerking:** ☐ Niet ingevuld
- Mutatiedatum:** - -
- Besteksgebied:** 4-2 Alkmaar West Bergermeer

 At the bottom of the window are buttons for 'Bewaar' (Save), 'Wis' (Delete), and a red 'X' button. To the right of the main window is a smaller window titled 'Kies een meubeltype' which lists 31 different types of street furniture, each with a code and a description. The list includes items like 'HEK', 'HEKKEN EN RASTERS', 'HEKWERK EIKENHOUT', 'FIETSLUNHEKWERK ACACIA', etc. Below this list is a search bar labeled 'Typ zoektekst' and buttons for 'Klaar' (Done) and 'Annuleer' (Cancel).

15

Snoei

Vanuit meldingen wordt in het beheersysteem aangegeven welke vakken gesnoeid moeten worden (toezegging bewoners). In september/oktober wordt dit door de buitendienst aangevuld met de noodzakelijke snoeiwerkzaamheden.

Snoei en dunning: inzien van gegevens van snoei/dunning object

Snoei/dunning object: 002525 Laatste Kopie van Kopie paar

Totaal gemeten: Oppervlakt 907,29 m2

Omschrijving: Bergermeer: Schubertkade

Werktype: S Snoei

Oppervlakt: 907,29 m2

Boomdikte: [dropdown]

Boomsort: [dropdown]

Reden boomkap: [dropdown]

Datum van opname: 28-11-2023 Dinsdag 28 november (week 48)

Opnemer: 000016 Yvonne Houten

Snoeiseizoen: 7 2023/2024

Buurt: 0404 Bergermeer

Straat: 04195 Schubertkade

Opmerking: Niet ingevuld

Wijk: 004 West

[Stop button]

Kies een werktype

Werktype	Omschrijving
1	afzetten
2	Dunning hoofdzakelijk terugzetten
3	Begeleidings snoei
4	Dunning hoofdzakelijk opslag verwi
5	oever opschot verwijderen
6	hak hout afzetten
A	Terugzetten van de hagen op een ma
D	Dunning
K	Boom kappen (kapvergunning)
M	Machinaal
S	Snoei

Typ zoektekst: [input field]

[Klaar] [Annuleer]

Kies een boomdikte

Boomdikte	Omschrijving
01	20 tot 30 cm.
02	30 tot 40 cm.
03	40 tot 50 cm.
04	50 tot 60 cm.
05	60 tot 70 cm.
06	70 tot 80 cm.
07	80 tot 90 cm.
08	90 tot 100 cm.
09	100 tot 200 cm.
10	> 200 cm.
13	

Typ zoektekst: [input field]

[Klaar] [Annuleer]

Kies een boomsort

Boomsort	Omschrijving
001	Eik
002	Es
003	Berk
004	Eik + Es
005	Witg
006	Den
007	Vleugelnoot
008	Els
009	Populier
010	Berk + Els
011	Els + Berk
012	Tamme kastanje
013	Eik + Els
014	linde
015	esdoorn
016	prunus
017	iep
018	Meidoorn
019	Els
020	Hulst
021	Den
022	Haagbeuk
023	Vlier
024	Hazelaar
025	Haagbeuk
026	Larix
027	Paardenkastanje
VLR	

Typ zoektekst: [input field]

[Klaar] [Annuleer]

Kies een reden boomkap

Reden boomkap	Omschrijving
001	Stamtalreductie
002	In mantelzone.
003	Meer dood dan levend.
004	Watermerkiekte.
005	Vrijzetten boom
006	Dood
007	Opslag
008	Erfgrens
009	verdringing
010	melding
011	Scheefstand
012	Scheefstand
013	Flekoksels
014	veiligheid
015	slechte staat

Typ zoektekst: [input field]

[Klaar] [Annuleer]

Kies een snoeiseizoen

Snoeiseizoen	Omschrijving
0001	2017/2018
2	2018/2019
3	Snoeiseizoen 2019 / 2020
4	2020/2021
5	2021/2022
6	2022/2023
7	2023/2024

Typ zoektekst: [input field]

[Klaar] [Annuleer]

Omvorming

Zowel vanuit meldingen als door onze buitendienst worden verzoeken ingediend voor het omvormen van plantvakken. In september/oktober wordt bepaald aan de hand van de aangegeven locaties welke omvormingen uitgevoerd worden in het opvolgende winterseizoen.

Omvorming: inzien van gegevens van omvorming object

Omvorming object: 001080 Laatste Kopie van Kopie naar

Totaal gemeten:
Oppervlak: 205,42 m2
Lengte: 0,00 m

Omschrijving: [empty]
Omvorming type: 14 OSW Wijzigingsvoorstellen
Reden: 47 Voorstel extra NVO
Oppervlak: 205,42 m2
Lengte: 0,00 m
Prioriteit: 3 Prioriteit 3
Akkoord Frits: ☒ Onbekend ☐ Ja ☐ Nee
Opname datum: 05-02-2021 Vrijdag 5 februari (week 5)
Opnemer: 000004 Frits Oudshoorn
Plantseizoen: [empty]
Buurt: [empty]
Straat: [empty]
Opmerking: Niet ingevuld
Wijk: [empty]

Kies een prioriteit

Prioriteit	Omschrijving
1	Prioriteit 1
2	Prioriteit 2
3	Prioriteit 3

Typ zoektekst: [empty]

Kies een plantseizoen

Plantseizoen	Omschrijving
01	2017/2018
02	2018-2019
03	2019/2020
04	2020/2021
05	2021/2022
06	2022-2023
07	2023/2024

Typ zoektekst: [empty]

Kies een omvorming type

Omvorming type	Omschrijving
01	gras met bollen
02	van heesters naar vastenplanten
03	bosplantsoen
04	van rozen naar vasteplanten
05	vervelingsziekte kerria
06	extensief gras
07	vergroeningslocatie
08	herstel waterloop
09	Locatie vergroten biodiversiteit
10	Verwijderen houtige oeverbegroeiing
11	Ontruimen creatief tuinieren
12	Verzoek grasverharding ijm schade
13	Locatie vergroten biodiversiteit
14	OSW Wijzigingsvoorstellen
15	Aanleg NVO
16	Mogelijk locatie bloembollen
17	Verzoek planten bomen
18	bijen en vlinderlint
19	vervanging viburnum opulus
20	Vergroten biodiversiteit
21	Verblijfplek type
22	Project grondgebruik
23	Aanvullen bestaande beplanting
AW	Aanplant water/oeverplanten
BA	Bestrijding Aziatische Duizendknop
BG	Braamstruweel omvormen naar gras
BW	Bestrijding Water Crassula
CB	Combinatie gras (bloem)heesters
CO	Combi Gras en opgaande heesters
CV	combi gras met vaste planten
DP	Duizendknop op part. terrein
DZ	Doorzaaien

Typ zoektekst: [empty]


Kies een reden

Reden	Omschrijving
47	Voorstel extra NVO
48	Bespreekpunten legger
49	Vraagstuk bomen kanaaldik
50	recreatief gebruik
51	Aanpassen ijm beheer
52	vergroten biodiversiteit
53	aanbr. bijen/bloemenlinte
54	Na opzegging huur/recog.
55	aanbrengen vogelbosje
56	aanbrengen bloemb. en kr
57	Afschermd groen
58	Beplanten na teruggaaf
59	Overwoekerd door Bramen
EB	Eenzijdig beplanting
GNI	Gecontroleerd Niets Doen
KB	Klacht bewoner
MAG	Met zorg afgraven en afvn
OO	Overbodige oever begroei
OW	in opdracht wethouder
STO	Stomen pilot HHNK
VB	Verzoek bewoner
VP1	type Park
VP2	type Plein
VP3	type Speelplein
VP4	type Speelveld
VP5	type onzeker
VP6	Groene buurt verblijfpl
VVH	Voorziening voor honden
WO	Water overlast

Typ zoektekst: [empty]

Begraafplaats

- Op de begraafplaatsen hebben we 54 beheertypen.
- Hieronder vallen:
 - o groen elementen zoals bomen, struweel en gras etc.,
 - o grijze elementen, zoals (half)verharding, inspectieputten, fietserekken etc.,
 - o maar ook grafzerken, urnenmuren etc.





Begraafplaatsen: inzien van gegevens van object

Begraafplaats: 003 Oudorp
 Object: 097 Laatste Kopie van Kopie gaar
 Omschrijving: Inspectie put

Kwaliteitsniveau: 019 Inspectie put
 Beheertype: 019 Inspectie put
 Sluitingspercentage: 0
 Jaar van aanleg: 0

Oppervlak: 0,00 m2
 Harde rand: 0,0 m
 Zachte rand: 0,0 m
 Kniphoogte: 0,0 m
 Knippenvlakte: H 0,00 m2
 Aantal: 1 stuks

Plantgoed: Niet ingevuld
 RAW deficode: Niet ingevuld

Omvang beheerobject

Stop

Totaal gemeten:
 Harde rand: 0,0 m
 Zachte rand: 0,0 m
 Oppervlak: 0,00 m2
 Aantal: 1 stuks

Kies een beheertype

Beheertype	Omschrijving
027	Halfverharding
028	Blokhaag
029	Zerken
030	Container
031	wandspot
032	Keerconstructie
033	Grafkelder
034	Elementeverharding
035	Gesloten verharding
036	Fietzenrek
037	Paal beton
038	Grafvloer
039	Beschoeiing
040	Charcoen glasvezel kunststof
041	Betonpalen met schotten
042	Rietkraag
043	Zonder eco belang
044	Bord incl. paal
045	haag strak
046	Urnen nissen
047	Tafel
048	Bloemrijk grasland
049	Klein waterlopen
050	Kunstwerk brug
051	Ruw gras
052	Waterkraan
053	Stoel
054	Fietzenklem

Typ zoektekst

Zoek verder

Klaar Annuleer

Water

Het bestand is (na de overdracht wegen) beschikbaar gesteld door het HHNK. Data is ingelezen. Wijzigingen in de legger en meetresultaten zijn sinds 2021 niet verwerkt in het beheersysteem.

The screenshot displays a water management software interface. The background shows a map with a blue line representing a waterway. Overlaid on the map are several windows for data entry and calculation.

Waterlakken: bijwerken van gegevens van waterlak

Waterlak 000149 [Laatste](#) [Kopie van](#) [Kopie paar](#)

Totaal gemeten
Lengte 304,51 m
Oppervlakte water 0,00 m²

Omschrijving Bloemendalerweg

Algemeen, maten, peilen | **Bagger data en berekening**

Woonplaats 1892 Zuidschermer
Straat 71105 Bloemendalerweg
Buurt 0904 Zuidschermer
Kwaliteitsniveau
Watergangtype B B-watergang
Gebruikstypen Aanvoer, Afvoer
Jaar van aanleg 0

Maten
Lengte 304,51 m
Breedte water 5,51 m
Oppervlakte water 0,00 m²
Breedte bodem 1,80 m
Oppervlakte bodem 548,12 m²
Talud H 1: 1,5

Peilen
Peilgebied 04853-42
Type peilbeheersing A Vast peil
Ontwerp bodempcil H -4,900 m. NAP
Ontwerp waterpeil H -4,500 m. NAP
Hoogste (zomer) peil -4,500 m. NAP
Laagste (winter) peil -4,500 m. NAP

[Bewaar](#) [Wis](#) [Stop](#)

Kies een woonplaats

BAG code	Plaatsnaam
1746	Heerhugowaard
1886	Driehuizen
1887	Grootchermer
1888	Oterleek
1889	Schermerhorn
1890	Stompvoren
1891	Ursen gem. S
1892	Zuidschermer
1903	Graft
1905	Noordeinde
1908	West-Graftdijk
2348	Alkmaar
2349	Koedijk
2350	Oudorp
3553	De Rijk
3554	Oost-Graftdijk
3555	Starmeer
3556	Markenbinnen

Kies een watergangtype


Watergangtype	Omschrijving
A	A-watergang
B	B-watergang
BK	Beek
C	C-watergang
GR	Greppel
KAN	Kanaal
RIV	Rivier
SL	Sloot

Kies een gebruiktype

Gebruiktype	Omschrijving
11	Aanvoer
12	Afvoer
13	Setentie
14	Overstort
21	Scheepvaart
22	Recreatie
23	Vislocaties
24	Zwemlocaties

Kies een type peilbeheersing

Type peilbeheersing	Omschrijving
A	Vast peil
B	Seizoensgebonden peil
C	Dynamisch seizoengebonden peil
D	Dynamisch peil
Z	Onbekend



Meldingen

De module meldingen wordt momenteel niet gebruikt omdat meldingen worden gemaakt door de burgers via WOWEB en ook worden afgehandeld in WOWEB. Werkzaamheden worden ingepland buiten het beheersysteem.

The screenshot displays a GIS application interface with a map in the background. Three modal windows are open, providing details and selection options for reports (meldingen).

Top Window: BOR Meldingen: inzien van gegevens van actuele melding

Actuele melding: ☐ 0000000713 Laatste
Omschrijving: Zonnesteid achter nr.1t/m 21.
Laatste bewerking: 13-06-2017 Dinsdag 13 juni (week 24)
Datum melding: 01-06-2017 Donderdag 1 juni (week 22)

Soort melding: 001 Nog in te tekenen
Gegevensset:
Gemeld door: RDL Richard de Lange
Gericht aan: RDL Richard de Lange
Status van melding: 00 Gemeld
Inhoud melding: Invoeren met pentop.
Datum afhandeling: - -

Bottom Left Window: Kies een status van melding

Status van melding	Omschrijving
00	Gemeld
01	In behandeling
02	Afgemeld
03	Afgevoerd
1	Verwerkt
2	Nog verwerken

Typ zoektekst:
[Jaar] [Annuleer]

Bottom Middle Window: Kies een gegevensset

Code	Omschrijving
01	WegBeheer
03	GroenBeheer
04	BoomBeheer
05	SpeelBeheer
08	OverBeheer
09	Flora en Fauna
11	Schetslaag voor Frits
13	Inboet
14	Wegmeubilair
16	Snoei en dunning
17	Omvorming
20	Boombeheer SW Woningstichting
21	GroenBeheer SW Woningstichting
23	Begraafplaatsen
24	Waterslakken

Typ zoektekst:
[Jaar] [Annuleer]

Bottom Right Window: Kies een soort melding

Soort melding	Omschrijving
001	Nog in te tekenen
002	Nog na te kijken
003	niet opgenomen in tekenig
004	Stadswork ondergrond nodig
01	Nog in te meten
02	Nog in te tekenen
03	Moet gecontroleerd worden
04	Gegevens incompleet
05	Beheerobject bestaat niet
06	Fout in de gegevens
07	Vraag van GBOR Bastiaan
08	Hondenpaal wel/niet aanwezig.
09	Verbodsgebieden Honden NIEUW
10	Losloopgebied NIEUW
11	Mogelijke Tiny Forest locatie
12	ter plaatsen bekijken
13	Losloopgebied AANGEPAST
14	Verbodsgebied AANGEPAST
15	Losloopgebied VERVALT
16	Aanpassing aanwijsbesluit
17	Verbodsgebied vervalt
18	Controle aanpassingen
19	bloemenlint Bonte Berm
20	schouwsluit
21	OSW wijsigingsvoorstellen
FOU	Fout in gegevens

Typ zoektekst:
[Jaar] [Annuleer]