



Begane grond



Situatie - schaal 1:1000

ALGEMEEN

- alle maten in het werk controleren en indien afwijkend i.o.m. directie en architect aan te passen
- de getekende en ingeschreven maten zijn plus/minus maten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien de maten afwijkend zijn, deze in overleg met de directie aan te passen
- vloersparijng schachten zijn kleiner dan de schachten, i.h.w. nameten

MATERIALEN

bestaande constructie (wand, vloer, plafond e.d.)

SYMBOLLEN

2800+P pelmaat = bovenkant afgewerkte vloer

SYMBOLLEN

bestaand kozijn en deur met draairichting

WJZ. A 26-01-2024 maatvoering contouren
WJZ. D 30-11-2023 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
WJZ. D 30-11-2023 OMSCHRIJVING

DEFINITIEF
DEFINITIEF
STATUS

R4579

Herontwikkeling Sancta Maria
Elberveldstraat 105
6466 JM Kerkrade

Gemeente Kerkrade
Markt 33
6461EC Kerkrade

Technisch Ontwerp
Bestaande toestand
Begane grond en situatie

B100

tekening nr

MB

projectleider

TJ

teknaar

1:100

schaal

A1

formaat



SATIJNplus Architecten

SATIJNplus Architecten
Kastanjestraat 1, 6121 XG Bomm
Postbus 210, 6120 BA Bomm
T 046 420 55 55
info@satiplus.nl
conform ISO 9001 certificering