

Type werkzaamheden: Onderhoud

Details:

Aanvang werk: 26-01-2022 15:15

Einde werk: 26-01-2022 16:19

Reparatienummer: Onbekend

Uw ordernummer: Onbekend

Informatie monteur:

periodiek onderhoud volgens schema

Observaties monteur:

Gebouw: CULTUREEL CENTRUM HET POSTKANTOOR, HOOFDSTRAAT 17, 1611AA, BOVENKARSPEL

Installatie: LF7499

ID	Type monteur	Aanvang	Einde	Gereed
4678070	Hoofd	26-01-2022 15:15	26-01-2022 16:19	Ja

Handtekening monteurHandtekening klant

Klant heeft geen handtekening geplaatst.

Reden: Klant niet aanwezig in gebouw

Naam monteur: Rutte

Datum/tijd:

Benieuwd naar de prestaties van uw installatie(s)? Ga naar Otis eService. Klik hier.



Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met uw Otis klantenteam. Klik hier.



Otis behoudt zich het recht voor na validatie van de gegevens op dit ServiceRapport de inhoud ervan in overeenstemming te brengen met de afspraken zoals vastgelegd in het Otis Servicecontract waarna een herziene versie wordt gedistribueerd