

uw dak, ons dak

Wij doen het veilig of we doen het niet.

Inspectierapport dakveiligheid



Gemeente Drechterland
Sluisweg 2 1616 RT HOOGKARSPEL
objectnummer Sporthal De Sluis
onderhoudscontract 220-05727.12
geïnspecteerd op 06-10-2022



uw dakhelden



Rene Bussing

adviseur beheer en onderhoud

Voor vragen over de inspectie
088-2257294 | onderhoud@patina.nl



Shari Breetveld

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over het contract
088-2257261 | onderhoud@patina.nl



Jonno van Roon

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over de planning
088-2257235 | onderhoud@patina.nl





DAKPLATTEGROND





SAMENVATTING

inspectie dakveiligheid

overzicht dakvlakken

dakvlak	Systeem goedkeuring
001	JA
002	JA
003	JA

[Klik hier om het valbeveiligingscertificaat te openen](#)

opmerking/aandachtspunten

dakvlak	opmerking vakman
001	via opstapje
002	Bereikbaar via ladderborgingspunt. Vijf SPA's en een systeem met 3 CFP's.
003	Bereikbaar via ladder (3x12). Negen SPA's.



inspectie dakveiligheid



DAKVLAK 001

algemeen



type valbeveiliging
kabelsysteem
stand alone palen aanwezig
aantal ankerpunten

Latchways
Nee
Ja
2 spa

opmerking:
via opstapje

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 001

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	NEE
--	-----

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 001

systeem goedkeuring

JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 002

algemeen



type valbeveiliging	Latchways
kabelsysteem	Ja
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	8

opmerking:
Bereikbaar via ladderborgingspunt. Vijf SPA's en een systeem met 3 CFP's.

Onderdeel

kabelsysteem	JA
systeem anker (cfp) - visueel	JA
systeem anker (cfp) - beproefd	NEE
systeem anker (cfp) - rozetten	JA
systeem anker (cfp) - installatie eisen	JA
systeem anker (cfp) - corrosie	NEE
systeem anker (cfp) - wrijvingsvlakken	NEE
systeem anker (cfp) - goedkeuring	JA
entree - installatie eisen	JA
entree - visueel	JA
entree - borging	JA
entree - goedkeuring	JA
line tensor - aanwezig	JA
line tensor - installatie eisen	JA
line tensor - visueel	JA
line tensor - 80 kg	JA
line tensor - goedkeuring	JA
x-tenda - aanwezig	NEE
kabel - installatie eisen	JA
kabel - visueel	JA
kabel - 80 kg	JA
kabel - kabelpersingen	JA
kabel - swageslip indicator	JA
kabel - goedkeuring	JA
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE

systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
veilige zone markering - visueel	JA
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 002

kabelsysteem	JA
Is er een kabelsysteem aanwezig?	

systeem anker (cfp) - visueel	JA
Zijn de ankerpunten visueel goed?	

systeem anker (cfp) - beproefd	NEE
Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?	





DAKVLAK 002

systeem anker (cfp) - rozetten	JA
---------------------------------------	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

systeem anker (cfp) - installatie eisen	JA
--	----

Zijn de ankerpunten conform de installatie eisen?

systeem anker (cfp) - corrosie	NEE
---------------------------------------	-----

Is er corrosie zichtbaar?





DAKVLAK 002

systeem anker (cfp) - wrijvingsvlakken	NEE
---	-----

Zijn er bij de ankers wrijvingsvlakken, slijtage in hangers/D-ringen?

systeem anker (cfp) - goedkeuring	JA
--	----

Zijn de ankerpunten geheel goedgekeurd?

entree - installatie eisen	JA
-----------------------------------	----

Is de entree conform de installatie eisen?





DAKVLAK 002

entree - visueel	JA
Is de entree visueel goed?	

entree - borging	JA
Is de borging van de entree goed / splitpen aanwezig?	

entree - goedkeuring	JA
Is de entree geheel goedgekeurd?	





DAKVLAK 002

line tensor - aanwezig	JA
------------------------	----

Is de line tensor aanwezig?

line tensor - installatie eisen	JA
---------------------------------	----

Is de line tensor conform de installatie eisen en is deze geborgd?

line tensor - visueel	JA
-----------------------	----

Is de line tensor visueel goed?





DAKVLAK 002

line tensor - 80 kg	JA
Is de line tensor bij 80 kg goed?	

line tensor - goedkeuring	JA
Is de line tensor geheel goedgekeurd?	

x-tenda - aanwezig	NEE
Is de X-tenda aanwezig?	





DAKVLAK 002

kabel - installatie eisen	JA
---------------------------	----

Is de kabel conform de installatie eisen en zijn de spanners voorzien van een borging?

kabel - visueel	JA
-----------------	----

Is de kabel visueel goed?

kabel - 80 kg	JA
---------------	----

Is de kabel op juiste spanning bij 80 kg?





DAKVLAK 002

kabel - kabelpersingen	JA
-------------------------------	----

Zijn de kabelpersingen 11,2 - 11,4 goed?

kabel - swageslip indicator	JA
------------------------------------	----

Is de swageslip indicator aanwezig?

kabel - goedkeuring	JA
----------------------------	----

Is de kabel geheel goedgekeurd?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?





DAKVLAK 002

systeemsticker	JA
Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?	

veilige zone markering - aanwezig	JA - ROOD MINERAAL
Is de veilige zone markering aanwezig?	

veilige zone markering - visueel	JA
Is de veilige zone markering visueel goed?	





DAKVLAK 002

systeem goedkeuring

JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 003

algemeen



type valbeveiliging	Latchways
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	9

opmerking:
Bereikbaar via ladder (3x12). Negen SPA's.

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 003

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 003

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 003

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?



systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?



veilige zone markering - aanwezig	NEE
--	-----

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 003

systeem goedkeuring

JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?





patina DAKBEHEER B.V.

Duiveland 2b 1948 RB Beverwijk

Postbus 152 1940 AD Beverwijk

088 – 225 72 00

info@patina.nl

www.patina.nl

