

Opdracht / Systeemnummer: SP14216		INSPECTEURSGEGEVENS		INSPECTIEGEGEVENS	
Projectadres: De Gouw 9 Enkhuizen		Keurmaat Snoekbaars 20 1562 KL Krommenie Tel: +3175-8200259 info@keurmaat.nl www.keurmaat.nl		Inspectiedatum: januari-2019	
Opdracht gever Gemeente Enkhuizen Enkhuizen				Systeem type: MARQ/EnSafe	
Naam Object "De Gouw"				☐ Kabelsysteem op dynamische ankeringspalen ☐ Kabelsysteem tegen muur of constructie (vaste montage) ☒ Dynamische ankeringspunten ☐ Mechanische ankeringspunten ☐ Klimmateriaal ☒ Overige	
		Ja- ☒ Nee ☒ nvt -			
CHECKLIST				AANTEKENINGEN	
Technisch dossier aanwezig		X		-	
Logboek / procedureboek aanwezig		X		-	
Tekenen van een val		NEE			
ALLE SYSTEMEN ALGEMEEN		OK			
Identificatieplaatje van het systeem aanwezig		X		-	
Identificatieplaatje van het systeem leesbaar		-		-	
Waarschuwbordjes tpv toegang van het dak		☒		-	
Pendule ankerpunten aanwezig		-		-	
Dakinrichting voldoet aan de arboomstandighedenbesluit 3.16 en A115		☒		-	
Fuctionaliteit hulpstukken (staaldraad trolley's)		-			
Kantel / vlinderankers gecontroleerd en uitgeklapt		-		Visuele controle niet mogelijk.	
Reiniging van het systeem indien nodig		-		-	
KABELSYSTEMEN		OK			
Belastingtest op kabelpersingen van staalkabels		-			
Trekproef op 10% van de betonbevestigingen (5kN)		-			
Persingen kabeluiteinden en verbinders visueel nagezien en of nagemeten		-		-	
Slijtage, roestvorming, verontreiniging of beschadiging		-		-	
Kabelspanning correct		-			
Splitpennen en andere borgingen aanwezig en in goede staat		-		-	
Interne energieabsorbende elementen heel		-		-	
Eind- en bochtpunten niet geactiveerd		-		-	
Tussenpunten niet geactiveerd.		-		-	
Dynamische ankeringspunten		OK			
Interne energieabsorbende elementen niet geactiveerd		☒		-	
Vrij van beschadigingen		☒		-	
Trekproef uitgevoerd op 10% van het totaal		-		-	
Mechanische en of muurankeringspunten enz.		OK			
Vrij van beschadigingen		-		-	
Trekproef uitgevoerd op 10% van het totaal		-		-	
Bevestigingen aangetrokken		-		-	
Markering van de zone's		OK			
4 meter markering		-		-	
Pendule markering		-		-	
Verplichte loopweg (markering) aanwezig.		☒		-	
2 meter markering dmv ketting / bordjes / afscheidingshekwerk		-		-	

Projectnummer: SP14216	Adres: De Gouw 9 Enkhuizen
----------------------------------	--------------------------------------

CHECKLIST	OK		AANTEKENINGEN
Gevel- en of kooiladders	Ja- ✓ Nee X nvt -		
Gevelladder aanwezig	-		-
Kooiladder aanwezig	-		-
Kooi / gevelladder visueel in orde conform NEN-EN-ISO 14122-4 2004	-		-
Samenstel van kooi / gevelladder conform NEN-EN-ISO 14122-4 2004	-		-
Uitstaptrede aanwezig / afstand tussen bovenste trede en dakrand ≤ 75mm	-		-
Inloophekwerk conform NEN-EN-ISO 14122-4 2004	-		-
Zelfsluitend veiligheidshekwerk aanwezig conform NEN-EN ISO 14122-4	-		-
Schuif-, en of steekladders	OK		
Schuif-, steekladder aanwezig	-		
Schuif-, steekladder visueel in orde	-		
Hekwerk	OK		
Hekwerk juiste montage	-		
Hekwerk voldoet aan EN 13374 en of NEN-EN-ISO 14122-3 2004	-		
PBM's	OK		
PBM's aanwezig	-		
Loopwagen (trolley) kabelsysteem aanwezig	-		
Diverse	OK		
Ladderborgingspunt aanwezig	✓		-
Ladderopstelplaats aanwezig	✓		-
Dakluik aanwezig	-		
Dakluik goed werkend	-		-
Handvat dakluik 1 meter boven dak	-		-
Licht-koepel(s) / stra(a)t(en) doorvalbestendig	X		-
Licht-koepel(s) / stra(a)t(en) voorzien van waarschuwing "Doorvalgevaar"	✓		-
Bliksembeveiliging aangesloten op installatie	-		-
Algemene staat van het dak	✓		-

AANTEKENINGEN EN BELANGRIJKE OPMERKINGEN
-
✓ Systeem in goede staat en goedgekeurd voor gebruik Systeem niet acceptabel; maatregelen nodig

Handtekening inspecteur		Naam Namens	S. Peereboom ISFAS / Keurmaat	Datum volgende inspectie januari-2020
-------------------------	---	-------------	----------------------------------	--