

uw dak, ons dak

Wij doen het veilig of we doen het niet.

Inspectierapport dakveiligheid



Gemeente Enkhizen
Hoogstraat 11 1601 KT ENKHUIZEN
objectnummer Stadskantoor
onderhoudscontract 220-05727.2.14
geïnspecteerd op 12-10-2022





uw dakhelden



Rene Bussing

adviseur beheer en onderhoud

Voor vragen over de inspectie
088-2257294 | onderhoud@patina.nl



Shari Breetveld

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over het contract
088-2257261 | onderhoud@patina.nl



Jonno van Roon

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over de planning
088-2257235 | onderhoud@patina.nl





DAKPLATTEGROND





SAMENVATTING

inspectie dakveiligheid

overzicht dakvlakken

dakvlak	Systeem goedkeuring
001	JA
002	JA
003	JA

[Klik hier om het valbeveiligingscertificaat te openen](#)



inspectie dakveiligheid



DAKVLAK 001

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	17

opmerking:

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
veilige zone markering - visueel	JA
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 001

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	JA - ROOD MINERAAL
--	--------------------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 001

veilige zone markering - visueel	JA
---	----

Is de veilige zone markering visueel goed?

systeem goedkeuring	JA
----------------------------	----

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 002

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	2

opmerking:

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 002

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	N.V.T.
--	--------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 002

systeem goedkeuring


JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 003

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	2

opmerking:

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	JA
veilige zone markering - aanwezig	NEE
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 003

kabelsysteem	NEE
Is er een kabelsysteem aanwezig?	

stand alone ankers (spa)	JA
Zijn er stand alone ankers aanwezig?	

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?	





DAKVLAK 003

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 003

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	JA
-----------------------	----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	NEE
--	-----

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 003

systeem goedkeuring

JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?





patina DAKBEHEER B.V.

Duiveland 2b 1948 RB Beverwijk

Postbus 152 1940 AD Beverwijk

088 – 225 72 00

info@patina.nl

www.patina.nl

