



oplegging balk gering

oplegging balk gering

oplegging balk nihil

gevelanker wordt dun

gevelankers roesten

Waagstraat

uitgesleten voegwerk

straatwerk tegen dorpel,
foto 2

speciezoom glas in lood los

Kaasmarkt

 = panbedekking

MATEN DIENEN IN HET WERK GECONTROLEERD TE WORDEN



object: Waaggebouw

adres & plaats: Kaasmarkt 8 Enkhuizen

objectnummer: 0620

schaal: ca. 1:100
papierformaat: A4

datum: 06-09-2022
tekeningnummer: 01