

Projectnummer: OH190549 / 1601LS0002 / SD193100

Opdrachtgever SED / Gemeente Enkhuizen					
Contactpersoon	Dhr. J. Wildeman	Email	jan.wildeman@sed-wf.nl vastgoed@sed-wf.nl	Afdeling Vastgoed	
Telefoonnummer	0228-534469	Mobiel	n.v.t.	Datum inspectie	17/12/2019
Werkadres	MILIEU EDUCATIEF CENTRUM ENKHUIZEN WILHELMINAPLANTSOEN 2 ENKHUIZEN			Inspecteur	W. Brouwer
Plaats	Enkhuizen				
Contactpersoon	n.v.t.	Email	n.v.t.		
Telefoonnummer	n.v.t.	Mobiel	n.v.t.		

Aanvulling			Conditie				
Dakonderdelen			Nvt	Goed >7jaar	Redelijk 4-7jaar	Matig 1-4jaar	Slecht <1jaar
	1.	Ballastlaag	X				
	2.	Dakbedekking Type: EPDM		X			
	3.	Isolatie Ja		X			
	4.	Dakrandafwerking Type: Monotrim		X			
	5.	Opstaand randwerk		X			
	6.	Loodslabben	X				
	7.	Dakdoorvoeren / schoorstenen ed.	X				
	8.	Hemelwaterafvoeren		X			
	9.	Lichtkoepels		X			
	10.	Ontluchtingen		X			
	Levensduurverwachting (visueel beoordeeld door dakdekker)			X			

Overige	Vervuiling:	Jaarlijks bladvuil:	Ja
	Daktoetreding / adres:	Veilig:	Ja
	Valbeveiligingsvoorzieningen aanwezig:	Type:	Ja / nee
	Opmerkingen:		
	De goten raken snel vervuild. Op de hemelwaterafvoeren zit een bladkorf. Deze kan echter de aarde die van de tuin afkomt niet tegenhouden, waardoor deze verstopten. Overleg met hovenier hoe dit tegen te gaan. PV - panelen belemmeren wel enigszins de mogelijkheid om vervuiling te verwijderen onder de panelen. Advies: Goten elk kwartaal reinigen.		