

uw dak, ons dak

Wij doen het veilig of we doen het niet.

Inspectierapport dakveiligheid



Gemeente Stedebroec
Juk 5 1611 JK BOVENKARSPEL
objectnummer Esdege Reigersdaal dagopvang
onderhoudscontract 220-05727.1.9
geïnspecteerd op 07-10-2021



uw dakhelden



Rene Bussing

adviseur beheer en onderhoud

Voor vragen over de inspectie

088-2257294 | onderhoud@patina.nl



Anja Volwerk

dakdenker in onderhoud

Voor vragen over het contract

088-2257226 | onderhoud@patina.nl



Jonno van Roon

dakdenker in onderhoud


Voor vragen over de planning

088-2257235 | onderhoud@patina.nl





DAKPLATTEGROND





SAMENVATTING

inspectie dakveiligheid

overzicht dakvlakken

dakvlak	Systeem goedkeuring
001	JA
002	JA
004	JA

[Klik hier om het valbeveiligingscertificaat te openen](#)

opmerking/aandachtspunten

dakvlak	opmerking vakman
001	Het gaat hier om VALBEPERKINGSPUNTEN van bodyfix
002	Het gaat hier om VALVEPERKINGSPUNTEN van Bodyfix
004	2 ankerpunten van BodyfixHet gaat hier om VALBEPERKINGSPUNTEN!



inspectie dakveiligheid



DAKVLAK 001

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	2

opmerking:
Het gaat hier om VALBEPERKINGSPUNTEN van
bodyfix

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	NEE
veilige zone markering - aanwezig	NEE
veilige zone markering - visueel	JA
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 001

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 001

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	NEE
-----------------------	-----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	JA - ROOD MINERAAL
--	--------------------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 001

veilige zone markering - visueel

JA

Is de veilige zone markering visueel goed?

systeem goedkeuring

JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 002

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	7

opmerking:
Het gaat hier om VALVEPERKINGSPUNTEN van
Bodyfix

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	NEE
veilige zone markering - aanwezig	NEE
veilige zone markering - visueel	JA
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 002

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?



stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?



stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 002

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	NEE
-----------------------	-----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	JA - ROOD MINERAAL
--	--------------------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 002

veilige zone markering - visueel

JA

Is de veilige zone markering visueel goed?

systeem goedkeuring

JA

Is het systeem geheel goedgekeurd?



DAKVLAK 004

algemeen



type valbeveiliging	Anders
kabelsysteem	Nee
stand alone palen aanwezig	Ja
aantal ankerpunten	2

opmerking:
2 ankerpunten van BodyfixHet gaat hier om
VALBEPERKINGSPUNTEN!

Onderdeel

kabelsysteem	NEE
stand alone ankers (spa)	JA
stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
stand alone ankers (spa) - componenten	JA
stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
systeemsticker	NEE
veilige zone markering - aanwezig	NEE
veilige zone markering - visueel	JA
systeem goedkeuring	JA





DAKVLAK 004

kabelsysteem	NEE
---------------------	-----

Is er een kabelsysteem aanwezig?

stand alone ankers (spa)	JA
---------------------------------	----

Zijn er stand alone ankers aanwezig?

stand alone ankers (spa) - beproefd	NEE
--	-----

Zijn de ankerpunten beproefd bij een trekproef?





DAKVLAK 004

stand alone ankers (spa) - rozetten	JA
--	----

Zijn de rozetten juist ingewerkt?

stand alone ankers (spa) - installatie eisen	JA
---	----

Zijn de ankers conform de installatie eisen?

stand alone ankers (spa) - componenten	JA
---	----

Zijn bij de ankers alle componenten visueel goed?





DAKVLAK 004

stand alone ankers (spa) - corrosie	NEE
--	-----

Is er corrosie zichtbaar bij de ankers?

systeemsticker	NEE
-----------------------	-----

Heeft de systeemsticker de juiste inspectiedatum?

veilige zone markering - aanwezig	JA - ROOD MINERAAL
--	--------------------

Is de veilige zone markering aanwezig?





DAKVLAK 004

veilige zone markering - visueel	JA
---	----

Is de veilige zone markering visueel goed?

systeem goedkeuring	JA
----------------------------	----

Is het systeem geheel goedgekeurd?





patina DAKBEHEER B.V.

Duiveland 2b 1948 RB Beverwijk

Postbus 152 1940 AD Beverwijk

088 – 225 72 00

info@patina.nl

www.patina.nl

