

Servicerapport

Kopie klant
Printdatum: 1-9-2017, 11:59

Serviceordernummer: /0
Mobiel ordernummer: 100024/1/0
Rapportdatum: 25-8-2017
Orderdatum: 25-8-2017

Klantinformatie	Productgegevens	Orderinformatie klant
Debiteurnr.: NL116011 Naam: Zwembad De Kloet Adres: Raadhuisstraat 8 1613 KR GROOTEBROEK	Model: Arjo Otter - zwembadlift C Serienummer: OTSX1511E023 Afleverdatum: 19/08/1993 Contractnummer: NL002012 Individual Item: ARNL004995 Arjo ID-nummer: A6162 Klant ID-nummer: Afdeling: Etage/kamer: /	Servicetechnicus: Frank Gunst Contactpersoon: Opdrachtgever: Hr. Ootes Telefoonnummer: Type serviceorder: EC ,*Error call Klantordernummer: Productinformatie:  SPECIAL Vloerbussen zijn met chemische ankers verlijmd wegens niet voldoende grip op het massieve beton. Volgens CP dhr. Ootes was bevestigd dat dit massief zou zijn, hetgeen niet het geval was dus installatie niet conform installatieprotocol.
Factuuradres: Zwembad De Kloet Raadhuislaan 8 1613 KR GROOTEBROEK		

Tellerstand:		Status:	
---------------------	--	----------------	--

Informatie Service	
Omschrijving: Installatie nieuwe vloerbussen conform offerte.	Functiegebied: Enhancement work Oorzaak: Installatie nie

Correctieve actie: Installatie uitgevoerd conform offerte door Apollo Veenhof.

Regel	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Factuur naar
10	100	Werkuren tarief 1	4,00	Uren	NL116101
20	102	Reisuren	1,00	Uren	NL116101
30	200	Autokosten per Km	139,00	Kilometers	Kosten AH
40	DA1110	Bevestigingsankerset	1,00	Stuk	NL116101
50	403	externe firma diamant boren	1,00	Uren	NL116101

Op verzoek is het hulpmiddel gerepareerd en getest en in orde bevonden. Dit volgens de geldende richtlijnen. Hierna is het hulpmiddel overgedragen aan de klant, zodat hij deze kan vrijgeven voor dagelijks gebruik. Voor de mogelijkheden van een onderhoudscontract kunt u contact opnemen met de technicus van ArjoHuntleigh.

Handtekening servicetechnicus:



Naam servicetechnicus: Frank Gunst

Handtekening klant:

Naam klant: