

SolarScope
T.a.v. Niek Rensen
Schoenerweg 1B
8042 PJ Zwolle

Betreft: Herstelverklaring

Beste Niek Rensen,

Hierbij verklaren wij als volgt:

1. Alle constateringens zoals vastgelegd in het inspectierapport met de gegevens zoals onderstaand vermeld vakkundig zijn hersteld.
2. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de daarvoor geldende installatievoorschriften, met name de NEN1010.
3. Indien bij een vervolgininspectie wordt geconstateerd dat de mutaties niet overeenkomstig de geldende installatievoorschriften zijn uitgevoerd, worden deze alsnog hersteld.

Gegevens projectlocatie:

Naam: Gilde Opleidingen
Adres: Groenveldsingel 40
Postcode: 5913 SB
Plaats: Venlo

Inspectierapport:

Datum inspectie: 01-maart-2023
Inspecteur: Niek Rensen

Rechtsgeldig ondertekend door.

Naam: de heer Drs. ing. H.J. Brink
Plaatsnaam: Duiven
Datum: 11-09-2023
Handtekening:



de heer N. Rensen (Inspecteur)



Bewaar deze herstelverklaring bij het inspectierapport. Uw verzekeraar kan bij een bezoek of bij een schade vragen om deze verklaring.

Herstel constateringen

Foto constatering	Omschrijving	Foto herstel
	<p>De draadgoot met DC bekabeling doorkruist de BAI, de minimaal aan te houden afstand van 50cm is hier niet aangehouden.</p>	 <p>Datum: 26-04-2023 Toelichting: de BAI is aangepast (bruggetjes geplaatst) door de firma Schaap bliksembeveiliging</p>