

Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
Gelijk aan: SLF Group Rental + Sales B.V.						Gelijk aan: SLF Group Rental + Sales B.V. Opleiding locatie Vista		
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYEL000	30 x H-Sluiting MB	3250 kg	G-3163 3.25T	Opleiding locatie Vista	rejected	< 15-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13635	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13849	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13860	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13850	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		RBD11983	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	not_found	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB11353	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	not_found	< 14-07-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-07-24 Beproeving



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO8	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO4	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO1	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	not_found	< 15-08-22 Visuele inspectie (Hijs en Hef) > 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH51	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	not_found	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) > 15-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH46	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	not_found	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) > 15-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13845	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13643	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13841	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB32542	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13859	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13858	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13855	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB45652	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13861	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB12616	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB11986	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB9076	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB9691	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13854	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13072	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB2459	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB12619	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13076	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB9075	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB11366	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB13843	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 10-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 10-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB45653	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB32538	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB45656	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB40154	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB32537	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB32539	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB53649	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB32536	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB32540	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001501	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		RDB40153	Softsteelsling	2000 kg	HRS02002001	Opleiding locatie Vista	active	< 11-08-20 Beproeving (Hijs en Hef) < 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 11-08-24 Beproeving > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		BAR-363	10 x Staalkabelleng Ø10mm	1000 kg	RDBV10002000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Staalkabels) > 14-08-24 Visuele inspectie (Staalkabels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		BAR-362	7 x Staalkabelleng Ø10mm	1000 kg	RDBV10001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Staalkabels) > 14-08-24 Visuele inspectie (Staalkabels)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		BAR-361	8 x Staalkabelleng Ø10mm	1000 kg	RDBV10001500	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Staalkabels) > 14-08-24 Visuele inspectie (Staalkabels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		BAR-364	10 x Staalkabelleng Ø10mm	1000 kg	RDBV10002900	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Staalkabels) > 14-08-24 Visuele inspectie (Staalkabels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 64	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 7	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 21	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH24	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 18	Balkenklem 75 - 230 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 19	Balkenklem 75 - 230 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 17	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH-41	Topschalm	2300 kg	FPA 6-8	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 01-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH59	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH60	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH69	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH68	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH62	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH67	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH70	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH63	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH66	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 9	Handkettingtakel v.v. overlastbeveiliging	500 kg	VHR2-0500/10	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 14-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 12	Handkettingtakel v.v. overlastbeveiliging	500 kg	VHR2-0500/10	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 14-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH-31	Handkettingtakel v.v. overlastbeveiliging	500 kg	VHR2-0500/10	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 14-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH61	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Beproeving > 14-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		18041078116	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		18041078134	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO6	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO11	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO5	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO3	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO9	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO10	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO12	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		GYPO2	Softsteelsling	2000 kg	HRS02001001	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 01-01-25 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		1660033233547	Verankeringsband mobiel		C40	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 14-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100728837	Elektrische kettingtakel	1000 kg	SL10 1004 M2 A D8+	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Nen 3140 < 14-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 14-08-24 Nen 3140 > 14-08-24 Beproeving (Kettingtakels)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		100728840	Elektrische kettingtakel	1000 kg	SL10 1004 M2 A D8+	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Nen 3140 < 14-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 14-08-24 Nen 3140 > 14-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		19047186003	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		19047186009	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		19047186004	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		190471860002	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		190471860007	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		190471860008	Hijsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH58	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH53	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH45	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH55	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH43	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH56	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH54	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH48	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH49	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH57	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH50	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH52	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH42	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH41A	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH41B	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-22 Beproeving (Kettingwerk) < 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 15-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH47	Topschalm	2300 kg	FPA A6/76-8	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 01-08-26 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		21J0358710576	Verankeringsband mobiel		C40	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 14-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		21J0358710559	Verankeringsband mobiel		C40	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 14-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		BH753	100 x H-Sluiting BB	3250 kg	RDB 3.25T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-27 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433303	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		714/131	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433306	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		672/286	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433280	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		160629210	Softsteelsling	500 kg	BGV C!:0.5T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		BH754	15 x H-Sluiting BB	2000 kg	HHH 2.0T	Opleiding locatie Vista	active	> 14-08-24 Visuele inspectie (Kettingwerk) > 14-08-27 Beproeving (Kettingwerk)
SLF Group Rental + Sales B.V.		180220487	Softsteelsling	500 kg	BGV C1:0,5T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		140157466	Softsteelsling	1000 kg	BGV C1:1T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		P2357060072	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/074	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433139	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/058	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433283	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433289	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		P2357050070	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		P2357050097	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		P2357050067	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		P2357050069	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		694/199	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/073	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433317	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		150510979	Softsteelsling	1000 kg	WLL1000KG SF5:1	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		30416.0140	Softsteelsling	1000 kg	WLL1000KG SF5:1	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		672/273	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/089	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/016	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/077	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		62433275	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/048	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		714/107	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/075	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		714/133	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		P2357050063	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		694/161	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		672/305	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		714/130	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		757/092	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		714/109	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		714/081	Rondstrop	1000 kg	Rondstrop 1.0T	Opleiding locatie Vista	active	< 14-08-23 Visuele inspectie (Hijsbanden) > 14-08-24 Visuele inspectie (Hijsbanden)
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH5	Balkenklem 75 - 230 mm	1000 kg	ELBC010	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 6	Balkenklem 70 - 250 mm	1000 kg	ELBC010	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 8	Balkenklem 70 - 250 mm	1000 kg	ELBC010	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		SOH391	Balkenklem 75 - 220 mm	1000 kg	DC.0.0100001000	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH23	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 38	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH40	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH20	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 37	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 22	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		ACH 39	Balkenklem 75 - 235 mm	1000 kg	Corso LT-1B	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Beproeving > 15-08-24 Beproeving
SLF Group Rental + Sales B.V.		16G0025584130	Harnasgordel		C71AFA	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		16G002557107	Harnasgordel		C71AFA	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		19E0193492449	Positioneringslijn 1 Mtr		L50 100	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		17J0105231007	Positioneringslijn 1 Mtr		L50 100	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		16I0040017317	Vanglijn 10.8mm		R74YT 030	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		14I32IQ1137	Vanglijn 10.8mm		R74YT 030	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		1660033233546	Verankeringsband mobiel		C40	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100628772	Elektrische takel	500 kg	SL5	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100628776	Elektrische takel	500 kg	SL5	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100728839	Elektrische kettingtakel	1000 kg	SL10 1004 M2 A D8+	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100728841	Elektrische kettingtakel	1000 kg	SL10 1004 M2 A D8+	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100715382	Elektrische kettingtakel	250 kg	SR1 254 M 1A	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		100715380	Elektrische kettingtakel	250 kg	SR1 254 M 1A	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100715387	Elektrische kettingtakel	250 kg	SR1 254 M 1A	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100715381	Elektrische kettingtakel	250 kg	SR1 254 M 1A	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100628774	Elektrische kettingtakel	500 kg	SL5	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100628773	Elektrische kettingtakel	500 kg	SL5	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100628775	Elektrische kettingtakel	500 kg	SL5	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		100628777	Elektrische kettingtakel	500 kg	SL5	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Nen 3140 < 15-08-23 Beproeving (Kettingtakels) > 15-08-24 Nen 3140 > 15-08-24 Beproeving (Kettingtakels)
SLF Group Rental + Sales B.V.		19047186011	Hijbsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)



Overzicht arbeidsmiddelen

Klant	Klant referentie	Kenmerk	Omschrijving	Werklast	Type	Locatie	Status	Periodieken
SLF Group Rental + Sales B.V.		19047186010	Hijbsbracket	1000 kg	CS-M290-M400	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen) > 15-08-24 Visuele inspectie (Hef en hijsmiddelen)
SLF Group Rental + Sales B.V.		16F0030044562	Verankeringsband mobiel		C40	Opleiding locatie Vista	active	< 15-08-23 Visuele inspectie (Valbeveiliging) > 15-08-24 Visuele inspectie (Valbeveiliging)

