

Elementenoverzicht

54611126 • Veiligheidshuis

Geleenbeeklaan 2
6166 GR Geleen

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3130	Automatische schuifdeur	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
------	-------------------------	------------------------	----------

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

31 Buitenwandopeningen

3133	Overheaddeur (elektrisch)	Veiligheidshuis Geleen	5,00 stk
------	---------------------------	------------------------	----------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type Divers

Capaciteit Divers

Koelmiddel



Omschrijving

31 Buitenwandopeningen

3133	Overheaddeur (elektrisch)	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
------	---------------------------	------------------------	----------

Jaar 1992

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Nassau

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Deze overheadpoort is zeer gedateerd en zal naar verwachting binnen een afzienbare termijn vervangen moeten worden. Er is geen specifieke informatie voorhanden ten aanzien van het motorisch gedeelte, op grond waarvan geen lagere conditiewaarde kan worden toegepast.

53 Water

5314	Hogedrukreiniger (vaste installatie)	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
------	--------------------------------------	------------------------	----------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Frank

Type Modul 90

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close-in

Capaciteit 2.200 W / 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

53	Water		
5321	Boiler close-up 10 liter	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close-up

Capaciteit 2.200 W / 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

53	Water		
5321	Voorraadboiler elektrisch 50 l	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 1994

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close-up

Capaciteit 2.500 W / 50 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Vorraadboiler elektrisch 80 l	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Voorraadboiler

Capaciteit 2.750 W / 80 liter

Koelmiddel

Omschrijving



53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch 80 l	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Voorraadboiler

Capaciteit 2.750 W / 80 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De sanitaire ruimten onder de boiler zijn zo te oordelen zeer recent gerealiseerd, op grond waarvan het bouwjaar mede is bepaald.

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 / 1,95 kg



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem enkelvoudig algemeen Veiligheidshuis Geleen 1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A / 1,3 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel NB



Omschrijving

De specificaties van deze dakventilator zijn op basis van inschatting vanaf grote afstand.

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R32 / 1,15 kg



Omschrijving

De specificaties van deze dakventilator zijn op basis van inschatting.

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type R45GZ7V11

Capaciteit 2,1 kW

Koelmiddel R 407C / 1,5 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type R25DBV11B

Capaciteit 2,5 kW

Koelmiddel R22 / 0,85 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 / 0,85 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 / 1,57 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst 2 - Serieus


Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2015

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRC35ZM-S

Capaciteit 3,5 kW

Koelmiddel R410A / 2,5 kg



Omschrijving

De specificaties van deze splitunit zijn moeilijk traceerbaar aangezien dit smalle dakvlak niet veilig betreedbaar is.

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type RZQ100B8W1B

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A / 4,3 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type RZQ100B7W1B

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A / 4,3 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type R100B77W1

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A / 2,5 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type MA90CKV1

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 / 3,7 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type QX2MXS40H2VB

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A / 1,2 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R407C / 3,0 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	4,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type RXP20M5V1B

Capaciteit 2,0 kW

Koelmiddel R32 / 0,55 kg



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	3,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 / 3,7 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar	2007	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat	Daikin	
Type	Skyair / ?	
Capaciteit	NB	
Koelmiddel	NB	



Omschrijving

De specificaties van deze dakventilator zijn op basis van inschatting vanaf grote afstand.

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem multisplit algemeen Veiligheidshuis Geleen 1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A /



Omschrijving

De specificaties van deze dakventilator zijn op basis van inschatting.

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1991

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Fujitsu

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel R22 / 1,0 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 5 - Slecht

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit < 3 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type RXP25M5V1B

Capaciteit 2,5 kW

Koelmiddel R32 / 0,55 kg



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type 2MXM40M4V1B

Capaciteit 4,0 kW

Koelmiddel R32 / 0,88 kg



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type RXS50K2V1B

Capaciteit 5 kW

Koelmiddel R410A / 1,7 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	----------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit 6 - 10 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type 4MXM68N2V1B9

Capaciteit 6,8 kW

Koelmiddel R32 / 2,0 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
--------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit 6 - 10 kW	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type 5MXS90e7V3B1

Capaciteit 2,5 kW

Koelmiddel R410 / 2,9 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5610	Afscheider warmtedistributie	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR > 240 kW	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Gas 220 Ace 250

Capaciteit 250 kW

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Gas-/luchtfilter	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Dungs

Type GF 40050/4

Capaciteit 4 bar

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Contra-Flex 18/1

Capaciteit 18 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie > 200 liter	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 1988
Tag
Soort
Fabrikaat Flamco
Type Flexcon 300 / 1.5
Capaciteit 300 liter
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K6EM01	Corrosie
--------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K6GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Membraamafsluiter warmtedistributie	Veiligheidshuis Geleen	28,00 stk

Jaar

8 = Nader onderzoek nodig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar en/of uiteindelijke conditie van de verschillende typen afsluiters is niet bepaalbaar, op grond waarvan deze afsluiters in een verzamelpost zijn opgenomen.

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UP 40-50 F 250

Capaciteit 160 W

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens de website van Grundfos is deze pomp dan wel varianten hierop niet meer leverbaar. Volgens aangebrachte stickers bevat de flens koppeling asbest en er zijn duidelijke roestinvattingen waarneembaar.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K7SB03	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar
---------------	--------	---

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	5 - Slecht

Risico/prioriteit

Opmerking



56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna3 50-120 F 280

Capaciteit 20-495 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Veiligheidshuis Geleen	3,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna3 50-60 F 240

Capaciteit 21-249 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 50/60/4 F

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Volgens de website van Grundfos is deze pomp dan wel varianten hierop niet meer leverbaar. Volgens aangebrachte stickers bevat de flens koppeling asbest.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K7SB03	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar
---------------	--------	---

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 5 - Slecht

Risico/prioriteit


Opmerking



56	Warmtedistributie		
5681	Radiatorcranken	Veiligheidshuis Geleen	31,00 stk

Jaar 1988
Tag
Soort
Fabricaat Divers
Type
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Veiligheidshuis Geleen	146,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Jaar	1988	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat	Divers	
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Axiaal ventilator algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator algemeen	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator algemeen	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

De specificaties van deze dakventilator zijn op basis van inschatting vanaf grote afstand.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Zehnder

Type MX110+WS

Capaciteit 0,36 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

De specificaties van deze dakventilatoren zijn op basis van inschatting en gezien vanaf dakvlak C.

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Zehnder

Type MX110+WS

Capaciteit 0,36 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV-installatie	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2019

Tag

Soort

Fabricaat Unica - RK1

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodstroom aggregaat	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

Tag

Soort

Fabricaat Stamford Newage

Type C 30B

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E1GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Energie - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting	Veiligheidshuis Geleen	1,00 pst
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 10K

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 4K / 4L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2021

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type

Capaciteit 5K

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 5K

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar	2010	2 = Goed
Tag		
Soort		
Fabricaat	Hager	
Type		
Capaciteit	5K / 1L	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 4K / 17L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 22 - 24 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Merlin Gerin

Type

Capaciteit 2K / 24L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1992

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type VS-90

Capaciteit 1K / 29L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1992

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type VS90 (LK1)

Capaciteit 10K / 57L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat ETN Holec

Type SLVD4/9 (LKB)

Capaciteit 22K / 80L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E5SB01	Ontbreken van onderdeel (deksel/beschermplaat/..)
---------------	--------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat ETN Holec

Type SLVD3/7

Capaciteit 18K / 35L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat ETN Holec

Type SLVD3/6 (LK2)

Capaciteit 12K / 24L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6171	Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie	Veiligheidshuis Geleen	1,00 pst
-------------	--	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

62	Krachtstroom		
6221	Elektrische radiator	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Varne

Type IDE-EL

Capaciteit 600 W

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E6GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen TL	Veiligheidshuis Geleen	618,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

Jaar 1988

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63	Verlichting		
----	-------------	--	--

6311	Elektra armaturen binnen LED	Veiligheidshuis Geleen	5,00 stk
------	------------------------------	------------------------	----------

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63	Verlichting		
----	-------------	--	--

6311	Elektra armaturen binnenlamp	Veiligheidshuis Geleen	42,00 stk
------	------------------------------	------------------------	-----------

Jaar 1988

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buiten LED	Veiligheidshuis Geleen	6,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type Divers

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buiten LED	Veiligheidshuis Geleen	5,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type Stoplicht rood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buitenlamp	Veiligheidshuis Geleen	9,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag


Soort

Fabricaat

Type Divers

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen inbouwspot	Veiligheidshuis Geleen	11,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------

Jaar	2005	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen lichtrail	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Veiligheidshuis Geleen	34,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichting armaturen centraal gevoed	Veiligheidshuis Geleen	52,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat HBI / Van Lien

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De pictogrammen zijn verouderd en zullen binnen afzienbare termijn vervangen moeten worden.

Gebrek	E8GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit
Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

64 Communicatie

6411	Signaleringen algemeen	Veiligheidshuis Geleen	7,00 stk
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

64 Communicatie

6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie	Veiligheidshuis Geleen	6,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera video	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera dome	Veiligheidshuis Geleen	3,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

64 Communicatie

6431	CCTV-monitor	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
------	--------------	------------------------	----------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Neovo

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie centrale	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
------	-------------------------------	------------------------	----------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Pentra

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens verkregen informatie is er doormelding naar de meldkamer brandweer.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Veiligheidshuis Geleen	164,00 stk
-------------	--	-------------------------------	-------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Veiligheidshuis Geleen	17,00 stk
-------------	--	-------------------------------	------------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat XP95

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Veiligheidshuis Geleen	34,00 stk
-------------	--	-------------------------------	------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hertek

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Veiligheidshuis Geleen	4,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2012

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Brandslang haspel	Veiligheidshuis Geleen	15,00 stk
-------------	--------------------------	-------------------------------	------------------

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Hof Protection

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit
Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Handblusser sproeischuim	Veiligheidshuis Geleen	11,00 stk
-------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------

Jaar 2018

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type Schuimblusser

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is grotendeels 2018, zeer beperkt 2016.

65 Beveiliging

6521	Inbraak-alarminstallatie	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

Jaar 2020

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering meldsirene	Veiligheidshuis Geleen	4,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Veiligheidshuis Geleen	34,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type Inpandig

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Veiligheidshuis Geleen	10,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Steinel

Type Uitpandig

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6522	Kaartlezers centrale unit	Veiligheidshuis Geleen	4,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Keyprocessor

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6522	Toegangscontrole kaartlezers	Veiligheidshuis Geleen	14,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat TKH Security

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuren openers algemeen	Veiligheidshuis Geleen	11,00 stk
-------------	--	-------------------------------	------------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Divers

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit
Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Veiligheidshuis Geleen	2,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 1988

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Tormax TB

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E16GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

66 Transport

6611 Personenlift (Elektrische lift) **Veiligheidshuis Geleen** **1,00 stk**

Jaar 1988

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Starlift Voorburg / Kone Liften

Type Elektrisch / 3 stops

Capaciteit 600 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens logboek heeft het laatste onderhoud plaatsgevonden op 5-12-2023. Er is aangetekend dat de besturing 'oud' is.

Gebrek T1GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

66 Transport

6612	Personenlift (Hydraulische lift)	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk
-------------	---	-------------------------------	-----------------

Jaar 1992

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Kone Liften

Type Hydraulisch / 3 stops

Capaciteit 600 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De hydraulische unit - type Bucher Hydraulics / 16 kW - binnen de liftkamer dateert van 05-2020.

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9034	Schuifpoorten algemeen elektrisch	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar 2010

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat B&G Hekwerken

Type Elektrisch bedienbaar

Capaciteit L 6.00 m1 / H 2.00 m1

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting gevelstraler	Veiligheidshuis Geleen	8,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

90	Terrein
-----------	----------------

9063	Verlichting lantaarnpaal inclusief paal	Veiligheidshuis Geleen	12,00 stk
-------------	--	-------------------------------	------------------

Jaar 1988

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GB03	Geen deugdelijke bevestiging/scheefstand
---------------	--------	--

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect



Opmerking

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

90	Terrein		
9064	Intercom terrein algemeen	Veiligheidshuis Geleen	1,00 stk

Jaar	2004	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E12GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

90	Terrein
9064	CCTV-camera terrein dome
	Veiligheidshuis Geleen
	1,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.