

## Nota van Inlichtingen Levering houten Insectenlades

Antwoord op vraag 3:

De huidige deksel van de insectenlade is zoekend uitgevoerd. De onderstaande dwarsdoorsnede van de zijkant van de deksel is te zien dat de rand van de passing is afgeschuind. Dit detail staat onjuist op tekening BE.2595168 REV B.pdf.

