


OPC0.2 Areaalmeldingenkaart

Areaalmeldingen zijn berichten van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever waar Opdrachtgever ten minste een gedeeltelijke verantwoordelijkheid heeft en waar Opdrachtnemer mogelijk een bijdrage in/aan kan leveren.


De opgenomen kansen zijn in de loop van 2022 op een andere wijze vastgelegd.

Aantallen per type areaalmelding				
	2020	2021	2022	totaal per type
Areaalfalen (herstel niet in VDO)	<u>15</u>	<u>84</u>	<u>67</u>	166
Areaalrisico (functie en/of veiligheid niet met VDO te borgen)	<u>18</u>	<u>9</u>	<u>6</u>	33
Functioneren nevenopdrachtnemer	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>2</u>	32
Kans Duurzaamheid & innovatie	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	13
Kans Optionele activiteiten (verkeerskundige verbeteringen en faunamonitoring)	<u>4</u>	<u>23</u>	<u>6</u>	33
Kans Optionele werkzaamheden	<u>1</u>	<u>24</u>	<u>7</u>	32
Niet ontsloten areaal	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8
Onjuiste gegevens datasystemen	<u>19</u>	<u>14</u>	<u>11</u>	44
Optreden Nevenoverheid	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	10
Optreden PNB	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	9
Vermoedelijke garantie van toepassing	<u>7</u>	<u>23</u>	<u>0</u>	30
Vermoedelijke overtreding bedrijf/particulier	<u>40</u>	<u>77</u>	<u>43</u>	160

OPC0.2 Areaalmeldingenkaart



OPC0.2 Areaalmeldingenkaart



OPC0.2 Areaalmeldingenkaart

Volgnr. omgeving	Onderwerp	wegnummer	HM van	HM tot	Type areaalmelding	Datum ingediend
ON-0619	A270 Scheur over 2 rijbanen	A270	8,45	8,45	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-02-20
ON-0641	N260 (17.6-18.9) op diverse locaties scheurvorming in betonplaten	N260	17.600 / 18.900 / 17.700		Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-24
ON-0648	N620 hm 4.7 Asfaltshade en goot in bocht weggereden (Rendac)	N260	4,75	4,75	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-25
ON-0610	N261 hoge bermen wateroverlast	N261	13	13,9	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-01-12
ON-0623	N262 5.900 Restshade calamiteit CA.4304	N262	5,9	5,9	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-03-10
ON-0640	N262 1.000-6.354 Traject verharding niet langer te onderhouden met VDO	N262	1	6,354	Areaalrisico (functie en/of veiligheid niet met VDO te borgen)	2023-04-17
ON-0500	N264 Rammelstrook elementen liggen los	N264	49,93	49,93	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-03-23
ON-0531	N264 Lange scheuren in voegovergangen	N264	31,46	31,46	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-04-28
ON-0570	N264 Opstuwing betonelementen bij fietsoversteek	N264	35,2	35,2	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-08-23
ON-0592	N264 Betonelement na meerdere reparaties doorsgesleurd	N264	41,45	41,45	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-11-18
ON-0643	N264 hm 35.100 en 44.480 Herhaalde meldingen herstel voegovergangen	N264	35.100 / 44.480		Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0638	N266 Verdieping in voegovergang bij rotonde (herstel mogelijk duurzaam te combineren)	N266	76	76	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-06
ON-0618	N268 Asfalt bij rotonde kapot gereden	N268	4,5	4,5	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-02-20
ON-0631	N268 Twee gaten bij voegovergang (reeds gevuld)	N268	9,1	9,1	Areaalrisico (functie en/of veiligheid niet met VDO te borgen)	2023-03-29
ON-0642	N268 hm 3.2- 6.5 herstel voegovergangen diverse locaties	N268	3.200 / 6.500		Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-24
ON-0646	N269 hm 22.5-22.9 Gaten en scheuren in wegdek richting komgrens Tilburg	N269	22,75	22,9	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-04-25
ON-0497	N270 Overstroomde waterlopen	N270	28,34	28,8	Areaalrisico (functie en/of veiligheid niet met VDO te borgen)	2022-03-23
ON-0543	N270 slechte conditie/gaten asfalt bij kruispunt	N270	19	19	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-05-18
ON-0559	N270 Slechte conditie asfalt op/afrit	N270	25,3	25,3	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-08-15
ON-0598	N270 Verschillende schades in betonelementen	N270	21,175	24,525	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-11-30
ON-0603	N270 Terugkerende schade Houtenhoektunnel	N270	24,1	24,1	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-12-14
ON-0653	N270 Langsnaad asfalt midden tussen rijbanen geeft problemen	N270	25,3	25,3	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0652	N270 hm 24.6 Schade rand asfaltverharding tegen grasbetonstenen	N270	24,6	24,9	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0249	N272 wortelopdruk rijwielpad	N272	17,68	17,68	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2021-03-16
ON-0419	N272: Asfaltverzakking	N272	6,7	6,7	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2021-10-19
ON-0567	N272 Scheuren in betonelementen fietspad	N272	23,42	23,42	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-08-22
ON-0645	N272 hm 16.8 gaten en rafeling over de gehele wegbreedte	N272	16,85	16,89	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0525	N277 verschillende scheuren en gaten in het beton	N277	113,12	113,14	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-04-28
ON-0538	N277 scheurvormingen en losliggend beton	N277	111,31	111,31	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-05-05
ON-0564	N277 holte in voegovergang	N277	105,52	105,52	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-08-18
ON-0593	N277 Groot gat in wegdek	N277	112,78	112,78	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-11-18
ON-0614	N277 gat in betonplaat (meerdere keren gevuld)	N277	122,48	122,48	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-02-09
ON-0624	N279 Meerdere scheuren in betonplaat (vervolg ON-0615)	N279	48,66	48,66	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-03-08
ON-0654	N283 hm 1.8 Scheur over volle breedte rijbaan	N283	1,8	1,82	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0595	N285 Diverse opdrukkingen in rijbaan	N285	21	21	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-11-18
ON-0644	N284 Hm 5.0-11.5 Scheuren en gaten gehele trace (constructieve oorzaak)	N285	5	11,52	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-25
ON-0580	N286 bomen / houtopstand beschadigd door lokale windhoos	N286	6	8,9	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-10-18
ON-0503	N321_door naden van betonplaten spuit het water omhoog	N321	11	11	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-03-23
ON-0613	N389 Kunstwerk verkeerd in slechte staat	N389	4,93	4,93	Areaalrisico (functie en/of veiligheid niet met VDO te borgen)	2023-02-09
ON-0590	N394 Verzakking in fietspad	N394	4,42	4,42	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-10-27
ON-0460	N397 randschade, scheuren en enigszins verzakte betonplaten rijbaan - herhaald	N397	5	5,2	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2021-12-20
ON-0591	N397 Afbrokkelende voegovergang bij rotonde	N397	0,85	0,87	Areaalrisico (functie en/of veiligheid niet met VDO te borgen)	2022-11-02
ON-0630	N397 Scheuren in betonplaten	N397	4,89	4,9	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-03-21
ON-0647	N397 hm 3.6- 7.3 Wateroverlast als gevolg van te hoge bermen	N397	5.500 re / 3.650 li	7.350 re / 5.250 li	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0657	N615 hm 5.8 Verharding middengeleider verzakt (printbeton)	N615	5,84	5,84	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2023-04-26
ON-0577	N629 Verschillende dichtgeslibde watergangen en duikers	N629	3,29	4,42	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-09-08
ON-0440	N632: Opdrukking en gat in het asfalt.	N632	3	3,05	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2021-11-25
ON-0475	N640 Asfalt bij detectielussen laat los	N640	14,05	14	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-02-10
ON-0511	N69 verstopte duikers en dichtgeslibde watergang	N69	51,5	52,2	Areaalfalen (herstel niet in VDO)	2022-04-05

Openstaande knelpuntenlijst