




Bestand	Omschrijving
—	Perceelgrens
—	Grens Aandelen
—	Perceelsgrens
—	Boom
—	Meubilair: Wegmeubilair Container, Restafval
Verrijdend/vervalten	Omschrijving
—	Betonstenen
—	Kantoputling Achterkerkband
—	Betonweg Trefhuis
—	Kantoputling Element Bouwkeens Element
—	Kantoputling Oortuifband 150x250
—	Kantoputling Trefband 280 300
—	Kantoputling Trefband 280x300
—	Strooibaksteen (Pavosaal)
—	Strooibaksteen
—	Trefhoofdelement 30x20
—	Betonstraatstenen
—	Strooibaksteen
—	Kolkaansluiting
—	Verharding Beton
—	Verharding Gietvloer 300x300 Blauwband
—	Strooibaksteen
—	Trefhoofdelement Imit
—	Meubilair: Wegmeubilair Afvalbak
—	Meubilair: Wegmeubilair Fiets
—	Meubilair: Wegmeubilair Lichtpaal
—	Meubilair: Wegmeubilair Paal Conisch
—	Meubilair: Wegmeubilair Parkeerband
—	Meubilair: Wegmeubilair Verkeersbord
—	Strooibaksteen
—	Verharding Belegingsplaat



GEMEENTE OSS

Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss
Telefoonnummer 14 0412
<https://www.oss.nl/>

Projectnaam: Herinrichting Walkwarfier eo.

Omschrijving: Opbreken situatie Molenstraat

Tekening inhoud: 0BT_002	
Afdelingsnaam:	BOR
Projectleider:	P. Mogens
Ontwerper:	W. Ros
Werkvoorbereider:	C. Van Rooijen
Projectoprichter:	M. Franzen
Gedirecteerd:	W. van den Broek
Tekening datum:	11-06-2024
Tekening status:	Bestaatskoning
Bladnummer:	2
van:	5
Bestandsnummer:	BOR 018-23
Papierformaat:	A1
Schaaltekening:	1:250
Tekeningnummer:	0BT_002