




blad	titel	tek.nr.
01	Situatie plaats te maken werk	PFL231107
02	Situatie opbreken	PFL231108
03	Situatie opbreken	PFL231109
04	Situatie opbreken	PFL231110
05	Assentekening	PFL231111
06	Assentekening	PFL231112
07	Assentekening	PFL231113
08	Nieuwe situatie	PFL231114
09	Nieuwe situatie	PFL231115
10	Nieuwe situatie	PFL231116
11	Kruising Vogelweg incl. afstappunt	PFL231117
12	Kruising Pijlstraatweg, Karekietpad, Vleetweg	PFL231118
13	Futenweg Ganzenpad en tankstation	PFL231119
14	Markering en bebording	PFL231120
15	Markering en bebording	PFL231121
16	Markering en bebording	PFL231122
17	Dwarsprofielen	PFL231123
18	Dwarsprofielen	PFL231124
19	Lengteprofiel	PFL231125
20	Lengteprofiel	PFL231126
21	Details	PFL231127
22	Overzicht aan te vullen bermen	PFL231128
23	Situatie freesvakken	PFL231129
24	Situatie freesvakken	PFL231130
25	Situatie freesvakken	PFL231131
26	Situatie en detail leuning brug	PFL231132

Legenda

Locatie afstappunt	
Trajectdeel Meeuwenweg - Vleetweg	
Trajectdeel Vleetweg - bocht Futenweg	
Trajectdeel Futenweg	
Trajectdeel Larserpad - vorige fase	

BESTEKSTEKENING			DEFINITIEF	
Niet jaarlijks onderhoud Laserspad - Futenweg van Meeuwenweg tot Knarweg SITUATIE PLAATS TE MAKEN WERK			Proj. no.: 23132	Bestek no.: 23132-10 Dossier no.: -
get.: nln 02-02-2024	gew.:		schaal: 1:100.000	
gez.: hde 02-02-2024	revisie: A01		bladnr.: 1 in 26 bladen	
			formaat: A3	tek.nr.: PFL231107