

Elementenoverzicht

54611508 • Marktgarage Geleen

**Markt 103
6161 GN Geleen**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3130	Automatische schuifdeur	Marktgaraage Geleen	1,00 st
-------------	--------------------------------	----------------------------	----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	B7GB01	Bevestiging secundair, manco
---------------	---------------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



52 Afvoeren

5236	Dompelpomp afvalwater	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Duyvelaar

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Pomp niet te bereiken

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Marktgarage Geleen	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type 07.02.26.631

Capaciteit 2200 W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5344	Pomp condensaat terugvoerinstallatie	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Aspen

Type High Capacity boiler pump

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Stuwventilator algemeen	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GO02	Vervuiling
---------------	----------------	-------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Stuwventilator algemeen	Marktgaraage Geleen	2,00 stk
-------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Greaseline

Type Kaytox 9L226

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14EW03	Aanlopend of te snel draaiend ventilatorwiel
---------------	---------	--

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K14GO02	Vervuiling
---------------	---------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Stuwventilator algemeen	Marktgarage Geleen	9,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Rucon

Type

Capaciteit 1.1 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14EM01	Corrosie
--------	---------	----------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K14GO02	Vervuiling
--------	---------	------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Marktgarage Geleen	2,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2024

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Duco

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)

Conditie	3 - Redelijk
-----------------	--------------

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen (gasdetectie) Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar	2008
-------------	------

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat	MPS
------------------	-----

Type	Evolution
-------------	-----------

Capaciteit	NB
-------------------	----

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GB02	Geen deugdelijke bevestiging
---------------	---------	------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58	Regeling klimaat en sanitair		
5820	Centrale regelkast diversen (intercom)	Marktgarage Geleen	1,00 stk

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820 Centrale regelkast diversen (aggregaat) Marktgarage Geleen 1,00 stk

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat FG Wilson

Type AT1630

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen RK 1	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

1 kastdeel niet te openen

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K17GO02	Defect signaleringslampje, defecte bedieningsknop
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar algemeen RK 1	Marktgarage Geleen	4,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Vacon

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar algemeen RK 1	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Danfoss

Type MCD 3000

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodstroom aggregaat	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Kemper en Vantwist Diesel B.V.

Type KVT 3500 RPE

Capaciteit 350 kVA

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (HVK PREF)	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type Elatis

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (HVK PG)	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type Elatis

Capaciteit 3 K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen KP01	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type Elatis

Capaciteit 8 l - 1 K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Verdeelinrichting < 10 groepen Alg- CA3 Marktgarage Geleen 1,00 stk

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type Elatis

Capaciteit 5 l - 3 k

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 10 - 12 groepen LK 02 Marktgaraage Geleen	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type

Capaciteit 11 L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GB02	Niet-gebruikte leidinginvoer is niet afgedicht
---------------	---------------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen LK01	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type Elatis

Capaciteit 17 l en 4 K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6310	Verlichting algemeen Stoplichten in-en uitgang	Marktgarage Geleen	7,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Marktgaraage Geleen	308,00 stk
-------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED (panelen)	Marktgaraage Geleen	7,00 stk
-------------	---	----------------------------	-----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	TL-armaturen algemeen	Marktgarage Geleen	9,00 stk
-------------	------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Marktgaraage Geleen	32,00 stk
-------------	-------------------------------	----------------------------	------------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Marktgarage Geleen	10,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Aqualux

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichting armaturen centraal gevoed	Marktgarage Geleen	28,00 stk

Jaar 2009

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type 55 AO4QI

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8EC01	Beschadiging (scheuren/gaten)
---------------	--------	-------------------------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
---------------	--------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera algemeen	Marktgarage Geleen	1,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera dome	Marktgarage Geleen	16,00 stk
-------------	-------------------------	---------------------------	------------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie (doormeldpaneel)	Marktgaraage Geleen	1,00 stk
-------------	--	----------------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15SB03	Leidingaanleg wanordelijk
---------------	----------------	----------------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 0 - n.v.t.

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie centrale	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell

Type Penta

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.
De accu kon niet gecontroleerd worden. sleutel ontbrak.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Marktgarage Geleen	141,00 stk
-------------	--	---------------------------	-------------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Marktgarage Geleen	6,00 stk
-------------	--	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Marktgarage Geleen	6,00 stk
-------------	--	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Marktgarage Geleen	1,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Sprinklers sprinklerinstallatie	Marktgarage Geleen	21,00 stk

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard (PIR)	Marktgaraage Geleen	2,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Marktgaraage Geleen	2,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6535	Gas- / Co2 detectiesysteem tbv parkeerg. Marktgaraage Geleen	1,00 stk
------	--	----------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

66 Transport

6611	Personenlift (Elektrische lift) 3 stops Marktgaraage Geleen	1,00 stk
------	---	----------

Jaar 2008

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Otis

Type

Capaciteit 1275 kg

Koelmiddel



Omschrijving

66 Transport

6621 Roltrappen algemeen	Marktgaraage Geleen	2,00 stk
---------------------------------	----------------------------	-----------------

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag


Soort

Fabricaat Otis

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T3GO06	Vervuiling
---------------	---------------	-------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	T3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6714	Bediening en signalering (rookgordijn)	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6714	Bediening en signalering hoofdschakelaar ventilator	Marktgarage Geleen	3,00 stk
-------------	--	---------------------------	-----------------

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Craig & Derricott Ltd

Type RY2031 ...

Capaciteit 5.5 - 15 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GO03	In- en uitwendige vervuiling
---------------	----------------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

67	Gebouwbeheersvoorzieningen		
6714	Bediening en signalering schakelkast pomp 1	Marktgarage Geleen	1,00 stk

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Duyvelaar

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat/sanitair	Marktgarage Geleen	1,00 stk
-------------	---	---------------------------	-----------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9034	Toegangspoort metaal	Marktgarage Geleen	3,00 stk

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Holland Traffic Control

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	B4GA03	Vuil, aanslag, verkleuring
--------	--------	----------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



54611508 • Marktgarage Geleen
Markt 103 • Geleen

90	Terrein		
9034	Slagboom installatie	Marktgarage Geleen	1,00 pst

Jaar 2009

Tag

Soort

Fabricaat WPS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving