

## Elementenoverzicht

54611664 • Vm DaCapocollege Born

Graaf van Loonstraat 39  
Born

### Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

|                           |
|---------------------------|
| 1 = Uitstekende conditie  |
| 2 = Goed                  |
| 3 = Redelijk              |
| 4 = Matig                 |
| 5 = Slecht                |
| 6 = Zeer slecht           |
| 8 = Nader onderzoek nodig |
| 9 = Niet te inspecteren   |

Alle prijzen zijn exclusief BTW  
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

**53 Water**

|             |                                   |                    |                 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5321</b> | <b>Boiler elektrisch 30 liter</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2004  
**Tag** fm  
**Soort** Elektrisch verwarmd  
**Fabricaat** Daalderop  
**Type** Mono PLus koper  
**Capaciteit** 1500w 30L  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K3GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

**53 Water**

|             |                                   |                    |                 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5321</b> | <b>Boiler elektrisch 30 liter</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2004  
**Tag** fm  
**Soort** Elektrisch verwarmd  
**Fabricaat** Daalderop  
**Type** Mono PLus koper  
**Capaciteit** 1500w 30L  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K3GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

**56 Warmtedistributie**

|             |                                                        |                    |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5621</b> | <b>Gasketel (atmosferisch) staand 298 kW (ketel 2)</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Gasketel  
**Fabricaat** Reneha  
**Type** Gas 310 ECO 5leden  
**Capaciteit** 298kw  
**Koelmiddel**

2 = Goed



**Omschrijving**

Buiten gebruik

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K2GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 1 - Beginstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 2 - Goed  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - matig effect  
 Toename klachtenonderhoud - matig effect  
**Opmerking**

| 56   | Warmtedistributie                                   |             |          |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5621 | Gasketel (atmosferisch) staand (Ketel 1 verwijderd) | Dicapo Born | 1,00 stk |

Jaar 1970  
Tag fm  
Soort verwijderd  
Fabrikaat NB  
Type NB  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K2GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 4 - Matig  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

#### Opmerking

| 56   | Warmtedistributie                   |             |          |
|------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 5630 | Expansievat CV-installatie 80 liter | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2017  
**Tag** fm  
**Soort** Expansievat  
**Fabricaat** Flamco  
**Type** Flexcon 80/1.0  
**Capaciteit** 80L  
**Koelmiddel**

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

| 56   | Warmtedistributie                    |             |          |
|------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 5630 | Expansievat CV-installatie 200 liter | Dicapo Born | 2,00 stk |

**Jaar** 2016  
**Tag** fm  
**Soort** Expansievat  
**Fabricaat** Flamco  
**Type** Flexcon 200/1.0  
**Capaciteit** 200L  
**Koelmiddel**

2 = Goed



Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K6GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                           |
| <b>Intensiteit</b>       | 1 - Beginstadium                                                                     |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )                                                         |
| <b>Conditie</b>          | 2 - Goed                                                                             |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - matig effect<br>Toename klachtenonderhoud - matig effect |

**Opmerking**

|      |                                          |             |          |
|------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 56   | Warmtedistributie                        |             |          |
| 5641 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | Dicapo Born | 3,00 stk |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Jaar</b>       | 2010      |
| <b>Tag</b>        | fm        |
| <b>Soort</b>      | Regelklep |
| <b>Fabricaat</b>  | Siemens   |
| <b>Type</b>       | SQX 62    |
| <b>Capaciteit</b> | NB        |
| <b>Koelmiddel</b> |           |

2 = Goed



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K5GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                           |
| <b>Intensiteit</b>       | 1 - Beginstadium                                                                     |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )                                                         |
| <b>Conditie</b>          | 2 - Goed                                                                             |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - matig effect<br>Toename klachtenonderhoud - matig effect |

**Opmerking**

| 56   | Warmtedistributie                        |             |          |
|------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50 | Dicapo Born | 2,00 stk |

Jaar 2010  
Tag fm  
Soort Regelklep  
Fabrikaat Siemens  
Type SQX 62  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

|        |        |                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| Gebrek | K5GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|--------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 1 - Beginstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 2 - Goed  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect  
Toename klachtenonderhoud - matig effect  
Opmerking

**56 Warmtedistributie**

|             |                                                 |                    |                 |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5641</b> | <b>Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1970  
Tag fm  
Soort Inregelafsluiter  
Fabrikaat NB  
Type NB  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)  
Conditie 4 - Matig  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
Opmerking

| 56   | Warmtedistributie                                |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40 | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Standaard  
**Fabricaat** Grundfos  
**Type** UPS 40-30 F  
**Capaciteit** 80-140w  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

| 56   | Warmtedistributie                                |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40 | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Standaard  
**Fabricaat** Grundfos  
**Type** UPS 40-30 F  
**Capaciteit** 80-140w  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - gering effect  
**Opmerking**

| 56   | Warmtedistributie                                |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40 | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Standaard  
**Fabricaat** Grundfos  
**Type** UPS 40-30 F  
**Capaciteit** 80-140w  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

#### Opmerking

| 56   | Warmtedistributie                                |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Standaard  
**Fabricaat** Grundfos  
**Type** UPS 50-30 F  
**Capaciteit** 90-160w  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

#### Opmerking

| 56   | Warmtedistributie                                |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Standaard  
**Fabricaat** Grundfos  
**Type** UPS 50-30 F  
**Capaciteit** 90-160w  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

#### Opmerking

| 56   | Warmtedistributie                                |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 | Dicapo Born | 1,00 stk |

Jaar 2010  
Tag fm  
Soort Standaard  
Fabrikaat Grundfos  
Type UPS 50-30 F  
Capaciteit 90-160w  
Koelmiddel

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 4 - Matig  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

#### Opmerking

| 56   | Warmtedistributie                                 |             |          |
|------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| 5641 | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50 | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 2017  
**Tag** fm  
**Soort** toerengeregeld  
**Fabricaat** Grundfos  
**Type** Magna 1 50-40 F 240  
**Capaciteit** 20-137w  
**Koelmiddel**

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

| 56   | Warmtedistributie |             |           |
|------|-------------------|-------------|-----------|
| 5681 | Radiatorcransen   | Dicapo Born | 93,00 stk |

**Jaar** 1960  
**Tag** fm  
**Soort** Radiatorcransen  
**Fabricaat** NB  
**Type** Divers  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

4 = Matig



Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K2GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                               |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                          |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen (>=70%)                                                                     |
| <b>Conditie</b>          | 4 - Matig                                                                                |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |

**Opmerking**

**56 Warmtedistributie**

|             |                            |                    |                  |
|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| <b>5681</b> | <b>Radiatoren algemeen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>93,00 stk</b> |
|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Jaar</b>       | 1960             |
| <b>Tag</b>        | fm               |
| <b>Soort</b>      | Hoog temperatuur |
| <b>Fabricaat</b>  | NB               |
| <b>Type</b>       | Ledenradiatoren  |
| <b>Capaciteit</b> | Divers           |
| <b>Koelmiddel</b> |                  |

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K13GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                               |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                          |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen (>=70%)                                                                     |
| <b>Conditie</b>          | 4 - Matig                                                                                |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |

**Opmerking**

**57 Luchtbehandeling**

|             |                               |                    |                 |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5731</b> | <b>Boxventilator algemeen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2010  
**Tag** fm  
**Soort** Boxventilator  
**Fabricaat** Chaysol  
**Type** UPE 12/12CM  
**Capaciteit** 1100w  
**Koelmiddel**

2 = Goed



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K14GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 1 - Beginstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 2 - Goed  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - matig effect  
**Opmerking**

**57 Luchtbehandeling**

|             |                         |                    |                  |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>5771</b> | <b>VAV-box algemeen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>15,00 stk</b> |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|

Jaar 1999  
Tag fm  
Soort Convector ventilator  
Fabrikaat NB  
Type NB  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |         |                                            |
|---------------|---------|--------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K13SW02 | Luchtzijdige lekkage via kanaalaansluiting |
|---------------|---------|--------------------------------------------|

Ernst 2 - Serieus  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)  
Conditie 2 - Goed  
Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect  
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect



**Opmerking** In diverse lokalen op de eerste etage zijn lekkages ontstaan via de units

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K13GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 4 - Matig  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

**Opmerking**

**57 Luchtbehandeling**

|             |                         |                    |                 |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5771</b> | <b>VAV-box algemeen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2010

Tag fm

Soort Verwarming VAV

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

**58 Regeling klimaat en sanitair**

|             |                      |                    |                  |
|-------------|----------------------|--------------------|------------------|
| <b>5820</b> | <b>Temp regeling</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>15,00 stk</b> |
|-------------|----------------------|--------------------|------------------|

Jaar 1995

Tag fm

Soort Ruimte temp regeling

Fabricaat ltho

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

**58 Regeling klimaat en sanitair**

|             |                                      |                    |                 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5820</b> | <b>Centrale regelkast ventilatie</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2010

Tag fm

Soort Regelkast

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K17GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect  
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

**58 Regeling klimaat en sanitair**

|             |                                               |                    |                 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5820</b> | <b>Centrale regelkast CV-installatie RK 1</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2010

2 = Goed

Tag fm

Soort Regelkast

Fabricaat Eldon

Type 12

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | K17GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect  
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                 |                    |                 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting L3A-HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Jaar       | 1960              |
| Tag        | fm                |
| Soort      | Verdeelinrichting |
| Fabricaat  | Holec             |
| Type       | Smeltzekering     |
| Capaciteit | L15               |
| Koelmiddel |                   |

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                      |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5SB05 | Warmteontwikkeling tgv overbelasting |
|---------------|--------|--------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 2 - Serieus                                                                                                                          |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                                                                      |
| <b>Omvang</b>            | 2 - Plaatselijk (2-10%)                                                                                                              |
| <b>Conditie</b>          | 2 - Goed                                                                                                                             |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect<br>Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |



**Opmerking** 10 Ampere smeltzekering met hoge warmteontwikkeling door gebruik van elektrische heaters

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                               |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                          |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen (>=70%)                                                                     |
| <b>Conditie</b>          | 4 - Matig                                                                                |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |

**Opmerking**

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                 |                    |                 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting L5a HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2000  
**Tag** fm  
**Soort** Verdeelinrichting  
**Fabricaat** Hager  
**Type** Uitvalautomaat + Aardlek  
**Capaciteit** 4L  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                |                    |                 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting L6-HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Jaar       | 2002              |
| Tag        | fm                |
| Soort      | Verdeelinrichting |
| Fabricaat  | Hensel            |
| Type       | Uitvalautomaat    |
| Capaciteit | 2L                |
| Koelmiddel |                   |

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                 |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                            |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen (>=70%)                       |
| <b>Conditie</b>          | 4 - Matig                                  |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect |
| <b>Opmerking</b>         |                                            |

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                |                    |                 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting L8-HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Jaar       | 2000                     |
| Tag        | fm                       |
| Soort      | Verdeelinrichting        |
| Fabricaat  | Hensel                   |
| Type       | Uitvalautomaat + Aardlek |
| Capaciteit | 8L                       |
| Koelmiddel |                          |

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                               |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                          |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen (>=70%)                                                                     |
| <b>Conditie</b>          | 4 - Matig                                                                                |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |
| <b>Opmerking</b>         |                                                                                          |

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                               |                    |                 |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting L4HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1960

Tag fm

Soort Verdeelinrichting


Fabricaat NB

Type Smeltzekering

Capaciteit 18L

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

|               |               |                                                |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | <b>E5GV03</b> | <b>Verval meer dan 87,5% van de levensduur</b> |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                  |                    |                 |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting LK 5-HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 1960  
**Tag** fm  
**Soort** Verdeelinrichting  
**Fabricaat** Holec  
**Type** Smeltzekering  
**Capaciteit** 8L 10K  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                |                    |                 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6151</b> | <b>Verdeelinrichting L1-HK</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 1960  
**Tag** fm  
**Soort** Verdeelinrichting  
**Fabricaat** Holec  
**Type** Smeltzekering  
**Capaciteit** 30L4K  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E5GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen (>=70%)  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

**61 Centrale elektrotechnische voorzieningen**

|             |                                                    |                    |                 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6171</b> | <b>Uitwendige bliksemafl.installatie leidingen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 pst</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1970

Tag fm

Soort Bliksemaflleiding

Fabricaat NB

Type Koper

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

|               |               |                                                |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | <b>E2GV03</b> | <b>Verval meer dan 87,5% van de levensduur</b> |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

**63 Verlichting**

|             |                       |                    |                 |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6311</b> | <b>Overwerktimers</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>5,00 pst</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2000  
**Tag** fm  
**Soort** Overwerktimerd  
**Fabricaat** Royal  
**Type** Dot W1  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

3 = Redelijk



Omschrijving

**63 Verlichting**

|             |                            |                    |                 |
|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6311</b> | <b>Elektra schakelmat.</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 pst</b> |
|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 1999  
**Tag** fm  
**Soort**  
**Fabricaat**  
**Type**  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

3 = Redelijk

Omschrijving

|               |        |                               |
|---------------|--------|-------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E3EC01 | Beschadiging (scheuren/gaten) |
|---------------|--------|-------------------------------|

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 1 - Ernstig                                                                         |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                     |
| <b>Omvang</b>            | 2 - Plaatselijk (2-10%)                                                             |
| <b>Conditie</b>          | 3 - Redelijk                                                                        |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Veiligheid & Gezondheid - gering effect<br>Toename klachtenonderhoud - matig effect |
| <b>Opmerking</b>         | Beschadigd schakelmateriaal                                                         |



## 63 Verlichting

|             |                                              |                    |                   |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>6311</b> | <b>Armaturen TL standaard lamel/gesloten</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>185,00 stk</b> |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Jaar</b>       | 1999               |
| <b>Tag</b>        | fm                 |
| <b>Soort</b>      | TL Armatuur        |
| <b>Fabricaat</b>  | NB                 |
| <b>Type</b>       | Lamellen reflector |
| <b>Capaciteit</b> | 2 x 38w            |
| <b>Koelmiddel</b> |                    |

4 = Matig



Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                               |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                          |
| <b>Omvang</b>            | 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )                                                             |
| <b>Conditie</b>          | 4 - Matig                                                                                |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |
| <b>Opmerking</b>         |                                                                                          |

**63 Verlichting**

|             |                                    |                    |                  |
|-------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>6311</b> | <b>Armaturen TL standaard tube</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>33,00 stk</b> |
|-------------|------------------------------------|--------------------|------------------|

Jaar 1999  
Tag fm  
Soort TL armatuur  
Fabrikaat NB  
Type Tube  
Capaciteit 2x40w  
Koelmiddel

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |               |                       |
|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>Gebrek</b> | <b>E7GO02</b> | <b>Defecte lampen</b> |
|---------------|---------------|-----------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium  
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)  
Conditie 1 - Uitstekende conditie  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Opmerking Diverse ontbrekende en defecte lampen



|               |               |                                                |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | <b>E7GV03</b> | <b>Verval meer dan 87,5% van de levensduur</b> |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|


Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 4 - Matig  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
Opmerking

## 63 Verlichting

|      |                        |             |           |
|------|------------------------|-------------|-----------|
| 6311 | Armaturen PL eenvoudig | Dicapo Born | 55,00 stk |
|------|------------------------|-------------|-----------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Jaar       | 1995                  |
| Tag        | fm                    |
| Soort      | Wand plafond armatuur |
| Fabricaat  | NB                    |
| Type       | PL                    |
| Capaciteit | 2x 28w                |
| Koelmiddel |                       |

4 = Matig



### Omschrijving

|        |        |                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| Gebrek | E7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|--------|--------|-----------------------------------------|

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernst             | 3 - Gering                                                                               |
| Intensiteit       | 3 - Eindstadium                                                                          |
| Omvang            | 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )                                                             |
| Conditie          | 4 - Matig                                                                                |
| Risico/prioriteit | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |

### Opmerking

|        |        |                |
|--------|--------|----------------|
| Gebrek | E7GO02 | Defecte lampen |
|--------|--------|----------------|

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernst             | 3 - Gering                                                                               |
| Intensiteit       | 2 - Gevorderd stadium                                                                    |
| Omvang            | 2 - Plaatselijk (2-10%)                                                                  |
| Conditie          | 1 - Uitstekende conditie                                                                 |
| Risico/prioriteit | Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect<br>Toename klachtenonderhoud - ernstig effect |
| Opmerking         | Defecte en ontbrekende lampen                                                            |



**63 Verlichting**

|             |                                      |                    |                 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6311</b> | <b>Armaturen gloeilamp eenvoudig</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>4,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1960  
Tag fm  
Soort Bolarmatuur  
Fabrikaat NB  
Type U27  
Capaciteit 40w  
Koelmiddel

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 4 - Matig  
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

**Opmerking**

|               |        |                |
|---------------|--------|----------------|
| <b>Gebrek</b> | E7GO02 | Defecte lampen |
|---------------|--------|----------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 3 - Redelijk  
Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect  
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Opmerking Defecte lampen



**63 Verlichting**

|             |                                                    |                    |                 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6324</b> | <b>Noodverlichting armaturen decentraal gevoed</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>6,00 stk</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2000

Tag fm

Soort Vluchtwegverlichting

Fabricaat NB

Type TL

Capaciteit 1x8w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

|               |               |                                                |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | <b>E8GV03</b> | <b>Verval meer dan 87,5% van de levensduur</b> |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

| 63   | Verlichting                                 |             |           |
|------|---------------------------------------------|-------------|-----------|
| 6324 | Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev. | Dicapo Born | 17,00 stk |

**Jaar** 2000  
**Tag** fm  
**Soort** Vluchtrouteaanduiding  
**Fabricaat** HBI  
**Type** TL  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E8GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

**65 Beveiliging**

|             |                                    |                    |                |
|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>6511</b> | <b>Brandmeldinstallatie accu's</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>2,00 st</b> |
|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------|

**Jaar** 2016  
**Tag** fm  
**Soort** Accu's  
**Fabricaat** Interlogix  
**Type** BS129N  
**Capaciteit** 12V 26Ah  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen (>=70%)  
**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

**65 Beveiliging**

|             |                                      |                    |                 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6511</b> | <b>Brandmeldinstallatie centrale</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2002  
Tag fm  
Soort Centrale  
Fabrikaat Aritech  
Type FP1200  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 3 - Eindstadium  
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)  
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

| Gebrek            | E15EC01                                  | Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ernst             | 1 - Ernstig                              |                                      |
| Intensiteit       | 2 - Gevorderd stadium                    |                                      |
| Omvang            | 2 - Plaatselijk (2-10%)                  |                                      |
| Conditie          | 2 - Goed                                 |                                      |
| Risico/prioriteit | Gebruik en bedrijfsproces - matig effect |                                      |
| Opmerking         | Deur geforceerd sluit niet               |                                      |




## 65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie rookmelder Dicapo Born 25,00 stk

Jaar 2002  
Tag fm  
Soort Rookmelder  
Fabrikaat NB  
Type Optisch  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

**Gebrek** E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

**Ernst** 3 - Gering

**Intensiteit** 3 - Eindstadium

**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )

**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

## 65 Beveiliging

**6511 Brandmeldinstallatie handmelder Dicapo Born 11,00 stk**

**Jaar** 2002

4 = Matig

**Tag** fm

**Soort** Handbrandmelder

**Fabricaat** Aritec

**Type** NB

**Capaciteit** NB

**Koelmiddel**



**Omschrijving**

**Gebrek** E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

**Ernst** 3 - Gering

**Intensiteit** 3 - Eindstadium

**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )

**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

**65 Beveiliging**

|             |                                        |                    |                 |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6511</b> | <b>Brandmeldinstallatie meldsirene</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>34,00 st</b> |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|

**Jaar** 2002  
**Tag** fm  
**Soort** Meldsirene  
**Fabricaat** NB  
**Type** Slow woop  
**Capaciteit** 95db  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

**65 Beveiliging**

|             |                                          |                    |                  |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>6512</b> | <b>Brandmeldinstallatie kleefmagneet</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>18,00 stk</b> |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|

**Jaar** 2002  
**Tag** fm  
**Soort** Kleefmagneet  
**Fabricaat** NB  
**Type** NB  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen (>=70%)  
**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

**65 Beveiliging**

|             |                                 |                    |                 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6513</b> | <b>Handblusser sproeischuim</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>2,00 stk</b> |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2010  
Tag fm  
Soort Schuimblusser  
Fabrikaat De Vries  
Type Schuimblusser  
Capaciteit 6L  
Koelmiddel

5 = Slecht



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV05 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 1 - Beginstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 2 - Goed

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

|               |         |                                                   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GO02 | Ontbreken logboek bij gecertificeerde installatie |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|

Ernst 3 - Gering  
Intensiteit 1 - Beginstadium  
Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
Conditie 2 - Goed  
Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect  
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Opmerking gekeurd Maart 2018



|                          |                                                                                        |      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Gebrek</b>            | E15EB02                                                                                | Leeg |
| <b>Ernst</b>             | 1 - Ernstig                                                                            |      |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                        |      |
| <b>Omvang</b>            | 4 - Aanzienlijk (30-70%)                                                               |      |
| <b>Conditie</b>          | 5 - Slecht                                                                             |      |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect<br>Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect |      |
| <b>Opmerking</b>         | Brandblusser is leeg                                                                   |      |



## 65 Beveiliging

|             |                                  |                    |                 |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6513</b> | <b>Brandslanghaspel algemeen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>7,00 stk</b> |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Jaar</b>       | 2013           |
| <b>Tag</b>        | fm             |
| <b>Soort</b>      | Haspel in kast |
| <b>Fabricaat</b>  | De Vries       |
| <b>Type</b>       | NB             |
| <b>Capaciteit</b> | NB             |
| <b>Koelmiddel</b> |                |

1 = Uitstekende conditie



### Omschrijving

Gekeurd sept 23

|                          |                                                                                      |                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Gebrek</b>            | E15GA01                                                                              | Beschadiging (krassen) |
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering                                                                           |                        |
| <b>Intensiteit</b>       | 3 - Eindstadium                                                                      |                        |
| <b>Omvang</b>            | 1 - Incidenteel (<2%)                                                                |                        |
| <b>Conditie</b>          | 1 - Uitstekende conditie                                                             |                        |
| <b>Risico/prioriteit</b> | Gebruik en bedrijfsproces - matig effect<br>Toename klachtenonderhoud - matig effect |                        |
| <b>Opmerking</b>         | Deur sluit niet meer sterke vervuiling van brandslanghaspelkast                      |                        |



## 65 Beveiliging

|             |                                 |                    |                     |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>6521</b> | <b>Inbraak-alarminstallatie</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>11090,00 pst</b> |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Jaar</b>       | 1999         |
| <b>Tag</b>        | fm           |
| <b>Soort</b>      | Inbraakalarm |
| <b>Fabricaat</b>  | NB           |
| <b>Type</b>       | NB           |
| <b>Capaciteit</b> | NB           |
| <b>Koelmiddel</b> |              |

4 = Matig



Omschrijving

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Ernst</b>       | 3 - Gering           |
| <b>Intensiteit</b> | 3 - Eindstadium      |
| <b>Omvang</b>      | 5 - Algemeen (>=70%) |
| <b>Conditie</b>    | 4 - Matig            |

**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

## 65 Beveiliging

|             |                                |                    |                 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6521</b> | <b>Inbraaksignalering accu</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|

|                   |      |                         |
|-------------------|------|-------------------------|
| <b>Jaar</b>       | 2016 | 9 = Niet te inspecteren |
| <b>Tag</b>        |      |                         |
| <b>Soort</b>      | NB   |                         |
| <b>Fabricaat</b>  | NB   |                         |
| <b>Type</b>       | NB   |                         |
| <b>Capaciteit</b> |      |                         |
| <b>Koelmiddel</b> |      |                         |

**Omschrijving**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>65</b> | <b>Beveiliging</b> |
|-----------|--------------------|

|             |                                             |                    |                 |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6521</b> | <b>Inbraaksignalering centrale algemeen</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1999

4 = Matig

Tag

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit

Koelmiddel

**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig


**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

**Opmerking**

| 65   | Beveiliging                                 |             |           |
|------|---------------------------------------------|-------------|-----------|
| 6521 | Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen | Dicapo Born | 36,00 stk |

**Jaar** 1999  
**Tag** F  
**Soort** Bewegingssensor  
**Fabricaat** NB  
**Type** Infrarood  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

4 = Matig



#### Omschrijving

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect

#### Opmerking

**65 Beveiliging**

|             |                                            |                    |                 |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6521</b> | <b>Inbraaksignalering lokale bediening</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1999  
Tag fm  
Soort NB  
Fabrikaat NB  
Type NB  
Capaciteit  
Koelmiddel

4 = Matig



**Omschrijving**

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E15GV07 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering

**Intensiteit** 3 - Eindstadium

**Omvang** 5 - Algemeen (>=70%)

**Conditie** 4 - Matig

**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

**Opmerking**

**67 Gebouwbeheersvoorzieningen**

|             |                                |                    |                 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>6734</b> | <b>Centrale regelkast RK 2</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 2010  
Tag fm  
Soort regelkast  
Fabrikaat Eldon  
Type NB  
Capaciteit NB  
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

**73 Vaste keukenvoorzieningen**

|             |                                       |                    |                 |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>7311</b> | <b>Keukenblok compleet+inbouwapp.</b> | <b>Dicapo Born</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|

Jaar 1999  
Tag fm  
Soort Keuken  
Fabrikaat Zonder bovenkasten  
Type Gas met afzuigkap  
Capaciteit 2x 3.4m  
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

| 90   | Terrein                          |             |         |
|------|----------------------------------|-------------|---------|
| 9063 | Gevel- en plafondarmaturen klein | Dicapo Born | 6,00 st |

Jaar 1999

Tag fm

Soort Gevelarmatuur

Fabricaat NB

Type PL armatuur

Capaciteit 1x40w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

|        |        |                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| Gebrek | E7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|--------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ( $\geq 70\%$ )

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

| 90   | Terrein                          |             |          |
|------|----------------------------------|-------------|----------|
| 9063 | Gevel- en plafondarmaturen klein | Dicapo Born | 1,00 stk |

**Jaar** 1999  
**Tag** fm  
**Soort** Bolarmatuur swd  
**Fabricaat** NB  
**Type** u27  
**Capaciteit** 40w  
**Koelmiddel**

5 = Slecht



#### Omschrijving

| Gebrek | E7SC01 | Beschadigde beschermkappen en roosters |
|--------|--------|----------------------------------------|
|--------|--------|----------------------------------------|

**Ernst** 1 - Ernstig  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 4 - Aanzienlijk (30-70%)  
**Conditie** 5 - Slecht  
**Risico/prioriteit** Veiligheid & Gezondheid - matig effect  
 Gebruik en bedrijfsproces - gering effect  
 Toename klachtenonderhoud - matig effect  
**Opmerking** beschadigde beschermkap



| Gebrek | E7GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|--------|--------|-----------------------------------------|
|--------|--------|-----------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 5 - Algemeen (>=70%)  
**Conditie** 4 - Matig  
**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect  
**Opmerking**

| 90   | Terrein                   |             |          |
|------|---------------------------|-------------|----------|
| 9064 | CCTV-camera terrein video | Dicapo Born | 3,00 stk |

Jaar 2001

4 = Matig

Tag fm

Soort Camera

Fabricaat NB

Type CCTV

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

|        |         |                                         |
|--------|---------|-----------------------------------------|
| Gebrek | E14GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|--------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

| 90   | Terrein                  |             |         |
|------|--------------------------|-------------|---------|
| 9064 | CCTV-camera terrein dome | Dicapo Born | 1,00 st |

Jaar 2001

4 = Matig

Tag fm


Soort Dome camera

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | E14GV03 | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

**Risico/prioriteit** Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect  
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking