

Elementenoverzicht

54611610 • Vm Petrusschool

Kloosterplein 5
Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW


De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

52	Afvoeren		
5216	Vuilwaterpompen	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2000
Tag fm
Soort Vuilwaterpomp
Fabricaat NB
Type Vlotterpomp
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53		Water	
5310	Waterleidingnet compleet	Kloosterplein 5	1,00 pst
Jaar	2010	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Watermeters		
Fabricaat	Itron		
Type	Aquadis		
Capaciteit	2.5m3/h		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53		Water	
5310	Waterleidingnet compleet	Kloosterplein 5	1,00 pst
Jaar	2012	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Watermeters		
Fabricaat	Itron		
Type	Aquadis		
Capaciteit	2.5m3/h		
Koelmiddel			
Omschrijving			





53	Water		
5321	Boiler elektr. 80-250 liter (AD HOC)	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2020
Tag fm
Soort Elektrisch
Fabricaat Regent
Type NB
Capaciteit 80L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet datalogger	Kloosterplein 5	1,00 m1

Jaar 1995
Tag fm
Soort Datalogger Gas
Fabricaat Wiggersma Sikkema
Type Unicom 3000
Capaciteit 25m3/h
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen
-----------	---------------

5410	Gasmeter	Kloosterplein 5	1,00 st
-------------	-----------------	------------------------	----------------

Jaar 1995 **2 = Goed**
Tag fm
Soort Gasmeter
Fabricaat Krom Schroder
Type Gasmeter
Capaciteit 25m³/h
Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 100-150 kW	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2002
Tag fm
Soort Gasketel staand
Fabricaat Rendamax
Type R303
Capaciteit 116kw
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 100-150 kW	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2002
Tag fm
Soort Gasketel staand
Fabricaat Rendamax
Type R303
Capaciteit 116kw
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Kloosterplein 5	2,00 stk

Jaar 2019
Tag fm
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon 18/0.1
Capaciteit 18L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 110 liter	Kloosterplein 5	2,00 stk

Jaar 2022
Tag fm
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon 110/1.0
Capaciteit 110L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2001
Tag fm
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 32-80 180
Capaciteit 145-245w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2002
Tag fm
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 32-80 180
Capaciteit 145-245w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2002
Tag fm
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 50-60 /2F
Capaciteit 350-90w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatorcranen	Kloosterplein 5	16,00 stk
-------------	-----------------------	------------------------	------------------

Jaar 1995

Tag fm

Soort Standaard

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K2GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatoren algemeen	Kloosterplein 5	44,00 stk
-------------	----------------------------	------------------------	------------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort Hoog temperatuur
Fabricaat NB
Type Plaatradiator
Capaciteit diverse
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Kloosterplein 5	28,00 stk
-------------	---------------------------------------	------------------------	------------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort Thermostaatkraam
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Pijpventilator algemeen	Kloosterplein 5	1,00 stk
-------------	--------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 1995

Tag fm

Soort Buisventilator

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	K14EW01	Niet functionerende ventilator
---------------	---------	--------------------------------

Ernst 1 - Ernstig


Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking Uitgeschakelde ventilator



Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Kloosterplein 5	1,00 stk
-------------	-------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 1995

Tag fm

Soort Boxventilator

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	K14EW01	Niet functionerende ventilator
---------------	----------------	---------------------------------------

Ernst 1 - Ernstig


Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking Niet gebruikte ventilator



Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771 Luchtbehandelingskast Oud (Buiten gebruik) Kloosterplein 5 1,00 st

Jaar 1995

Tag fm

Soort Luchtbehandelingskast

Fabricaat NB

Type afvoer

Capaciteit NB

Koelmiddel

6 = Zeer slecht



Omschrijving

Gebrek K14EW01 Niet functionerende ventilator

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 6 - Zeer slecht

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect

Opmerking Buiten gebruik niet functionerend



Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771 Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 0,6 Kloosterplein 5 1,00 stk
- 1,4 m3/s Niet in gebruik

Jaar 2010

Tag fm

Soort Afvoer

Fabricaat verhulst

Type NB

Capaciteit 1.04m3/s

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV-installatie	Kloosterplein 5	1,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 1999

Tag fm

Soort Regelkast

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen	Kloosterplein 5	1,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 1995

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Holec

Type Smeltzekeringen

Capaciteit 20L

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra KWH meter	Kloosterplein 5	1,00 pst
-------------	--------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 1977
Tag fm
Soort Kwh meter
Fabrikaat Siemens
Type Draaistroommeter
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra KWH meter	Kloosterplein 5	1,00 pst
-------------	--------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 2022
Tag fm
Soort Kwh meter
Fabrikaat ESMR
Type LTE Cat M1
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Kloosterplein 5	101,00 stk
-------------	--	------------------------	-------------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort TL armatuur Inbouw
Fabrikaat NB
Type Lamellen
Capaciteit 2x38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking


Gebrek	E7EC01	Beschadiging
---------------	--------	--------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel ($< 2\%$)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Opmerking Defect armatuur



Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	




Opmerking	Defecte lampen
------------------	----------------

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard tube	Kloosterplein 5	15,00 stk
-------------	------------------------------------	------------------------	------------------

Jaar	1995
Tag	fm
Soort	TL armatuur
Fabricaat	NB
Type	Tube opbouw
Capaciteit	2x40w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Diverse defecte lampen



63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Kloosterplein 5	11,00 stk
-------------	-------------------------------	------------------------	------------------

Jaar	2000
Tag	fm
Soort	Pl wandarmatuur
Fabricaat	NB
Type	Wandmontage
Capaciteit	1X38w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Kloosterplein 5	9,00 stk
-------------	-------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 1995

Tag fm

Soort inbouwspot PL

Fabricaat NB

Type 2x PL

Capaciteit 2x 28w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7EC01	Beschadiging (scheuren/gaten)
---------------	--------	-------------------------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking Defecte beschermkap

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Kloosterplein 5	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort Bolarmatuur
Fabricaat NB
Type U27
Capaciteit 40w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Kloosterplein 5 13,00 stk

Jaar 2000

Tag fm

Soort Vluchtwegverlichting


Fabricaat HBI

Type TL

Capaciteit 8w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E8GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Kloosterplein 5	14,00 stk
-------------	--	------------------------	------------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Vluchtrouteaanduiding
Fabrikaat HBI
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E8SW01	Defecte accuset
---------------	---------------	------------------------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Accuspanning onvoldoende



65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2017
Tag fm
Soort Brandmeldinstallatie
Fabricaat Honeywell
Type Notifier
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Kloosterplein 5	20,00 stk

Jaar 2017
Tag fm
Soort Rookmelder
Fabricaat NB
Type Optisch
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Kloosterplein 5	5,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 2017
Tag fm
Soort Handbrandmelder
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Kloosterplein 5	2,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 2017
Tag fm
Soort nevenindicator
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15EB01	Ontbrekende melder
Ernst	1 - Ernstig	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	4 - Matig	
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect	
Opmerking	Nevenindivcator rookmelder brand	



65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Kloosterplein 5	24,00 st

Jaar	2017
Tag	fm
Soort	Meldsirene
Fabricaat	NB
Type	Slow woop
Capaciteit	95DB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Kloosterplein 5	7,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 2017

Tag fm

Soort Kleefmagneet

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Kloosterplein 5	4,00 stk
-------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

Jaar 2018

Tag fm

Soort Brandslanghaspel

Fabricaat Noha

Type In kast

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

gekeurd Dec 2023

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Kloosterplein 5	1,00 pst

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag fm

Soort Inbraakalarm

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering accu	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 2017

4 = Matig

Tag

Soort Accu

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	Kloosterplein 5	15,00 stk
-------------	--	------------------------	------------------

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort Bewegingssensor

Fabricaat NB

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Kloosterplein 5	1,00 stk
-------------	--	------------------------	-----------------

Jaar 2000

Tag

Soort Bedieningspaneel

Fabricaat LIPS

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6534	Overspanningsbeveiliging algemeen	Kloosterplein 5	1,00 pm
-------------	--	------------------------	----------------

Jaar 1997

Tag fm

Soort Overspanningsbeveiliging

Fabricaat Van der Heide

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

73	Vaste keukenvoorzieningen		
7311	Keukenblok compleet+inbouwapp.	Kloosterplein 5	1,00 stk

Jaar 1995

Tag fm

Soort Inbouwkeuken

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 2.5m

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving