

Elementenoverzicht

54611502 • Parkeergarage Hub Dassenplein

Hub Dassenplein 7
6131 LB Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3130	Automatische schuifdeur	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
-------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	B7GA02	Vuil, aanslag, verkleuring
---------------	---------------	-----------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



31	Buitenwandopeningen		
3133	Overheaddeur (elektrisch)	Parkeergarage Hub Dassenplein	3,00 stk

Jaar 2006

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Crawford/ Assa Abloy

Type 242

Capaciteit deurgewicht 86 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	B7GA02	Vuil, aanslag, verkleuring
--------	--------	----------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking



52	Afvoeren		
5216	Vuilwaterpompen	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daaldrop

Type 07.02.24.631

Capaciteit 1000 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Stuwventilator algemeen	Parkeergarage Hub Dassenplein	18,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Novenco

Type Jet Fan

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Stuwventilator algemeen	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
-------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
-------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Storkair

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast algemeen	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Östberg

Type IRE 160 C

Capaciteit 0.127 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Ht bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GB01	Provisorische kabelverbindingen in kast
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K17SW01	Brommend relais
---------------	----------------	------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K17GA02	Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit en veiligheid niet beïnvloedt
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 st

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E8GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 Noodstroom aggregaat Parkeergarage Hub Dassenplein 1,00 stk

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Bredenoord

Type BRDE-157 DER 1184

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E1GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6310	Verlichting algemeen (stoplichten enkel)	Parkeergarage Hub Dassenplein	2,00 stk

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6310	Verlichting algemeen (stoplichten dubbel)	Parkeergarage Hub Dassenplein	4,00 stk
-------------	--	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra schakelmat. (Scahkelkast verlichting)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
-------------	--	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Parkeergarage Hub Dassenplein	157,00 stk
-------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GB04	Ondeugdelijke afgedichte leidinginvoering
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Parkeergarage Hub Dassenplein	4,00 stk
-------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Gloeilamparmaturen algemeen	Parkeergarage Hub Dassenplein	4,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Parkeergarage Hub Dassenplein	5,00 stk
-------------	--	--------------------------------------	-----------------

Jaar	2017
Tag	
Soort	
Fabricaat	Eaton
Type	
Capaciteit	M 2.4 W
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63	Verlichting		
6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Parkeergarage Hub Dassenplein	16,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Tomastan

Type PNIU

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
---------------	--------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6341	Lichtinstallatie standaard	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E6GB04	Ondeugdelijke afgedichte leidinginvoering
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



64	Communicatie		
6411	Deuropener (Nooddeur)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat DH+E

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aannanme

Gebrek	E13GO01	Vervuiling
--------	---------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie (Sensor)	Parkeergarage Hub Dassenplein	28,00 stk
-------------	--	--------------------------------------	------------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera dome	Parkeergarage Hub Dassenplein	6,00 stk

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie paneel (Doormeldpaneel)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Parkeergarage Hub Dassenplein	119,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Parkeergarage Hub Dassenplein	6,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Parkeergarage Hub Dassenplein	9,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Ontruimingsinstallatie algemeen (Ontruimingspaneel)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Penta

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Knoppen kloppen niet met omschrijving.

Gebrek	E13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen (CO2)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type CO2

Capaciteit 5 kg

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat De Vries

Type schuim

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Parkeergarage Hub Dassenplein	5,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6522	Accu's ontruimingspaneel	Parkeergarage Hub Dassenplein	2,00 stk

Jaar 2021

2 = Goed

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E16GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6530	Overlast, detectie en alarmering (noodknop)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6530	Overlast, detectie en alarmering	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6535	Gas- / Co2 detectiesysteem tbv parkeerg.	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
------	--	-------------------------------	----------

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

66 Transport

6611	Elektrische lift algemeen (2 stop)	Parkeergarage Hub Dassenplein	1,00 stk
------	------------------------------------	-------------------------------	----------

Jaar 2001

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat DH+E

Type GON 2

Capaciteit 1000 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

90	Terrein		
9034	Slagboom installatie	Parkeergarage Hub Dassenplein	3,00 stk

Jaar 2006

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat WPS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

bestaande uit
Slagboom 3
Kaartautomaat 4
Betaalautomaat 2