

Elementenoverzicht

54611507 • Oda parking

Haspelsestraat 41
6131 GD Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

52	Afvoeren		
5236	Dompelpomp afvalwater	Oda-parking	1,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

52 Afvoeren

5236	Dompelpomp afvalwater	Oda-parking	2,00 stk
-------------	------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Tsurumi pomp

Type LB 480

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Niet in gebruik.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

52	Afvoeren		
5236	Dompelpomp afvalwater	Oda-parking	2,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

52	Afvoeren		
5236	Dompelpomp afvalwater	Oda-parking	2,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.
Pompen niet bereikbaar

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Oda-parking	1,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Itho Daalderop

Type Close in

Capaciteit 2200 W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-up10 liter	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Itho Daalderop

Type Close up

Capaciteit 2200W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Fusi Electric

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem multisplit algemeen (buitenunit)	Oda-parking	1,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Fusi

Type Electric inverter

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 3.8 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GO03	Vervuiling
--------	---------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking
-----------	-----------------------

5531	Inregelafsluiter koudedistributie	Oda-parking	2,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Inregelafsluiter warmtedistributie	Oda-parking	2,00 stk

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
-----------	--------------------------	--	--

5681	Thermostatische kraan radiator	Oda-parking	3,00 stk
-------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K13GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Stuwventilator algemeen	Oda-parking	20,00 stk
-------------	--------------------------------	--------------------	------------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat HC PS

Type ENV12101-3

Capaciteit 1.3/0.22

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14EM01	Corrosie
---------------	----------------	-----------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Ventilator algemeen	Oda-parking	4,00 stk
-------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Hops Willen S..

Type

Capaciteit 14.7 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GO02	Vervuiling
---------------	----------------	-------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K14EM01	Corrosie
---------------	----------------	-----------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820 Centrale regelkast klimaat algemeen (RK Oda-parking 3) 1,00 stk

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Eldon

Type EFA25/LFA30

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen (RK 2)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Oda-parking	1,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Niet aangesloten.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast Toegangspoorten	Oda-parking	3,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58	Regeling klimaat en sanitair		
5820	Centrale regelkast diversen (RK 1)	Oda-parking	1,00 stk

Jaar 2006

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat Eldon

Type MKD 18164

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17SW01	Brommende ventilatie
--------	---------	----------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K17SB04	Elektrisch niet aanrakingsveilig
--------	---------	----------------------------------

Ernst 2 - Serieus


Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 5 - Slecht

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Oda-parking	1,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Eldon

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58	Regeling klimaat en sanitair		
5820	Centrale regelkast diversen ADW 18	Oda-parking	9,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

58	Regeling klimaat en sanitair		
5820	Frequentieregelaar algemeen	Oda-parking	2,00 stk

Jaar 2006

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Danfos

Type VLT HAVAC Drive

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodstroom aggregaat	Oda-parking	1,00 stk
-------------	-----------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat SDMO

Type J165 K

Capaciteit 132 kW/ 165 kVA

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (LK5)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (LK2)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GB03	Bevestiging leiding ondeugdelijk
---------------	---------------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (LK1)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type SLV 04/7

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (LK 6)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning hoofdVerdeelinrichting	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen (LK 3)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat EATON Holec

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen (LK 4)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eaton

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6310	Verlichting algemeen (Stoplichten ingang)	Oda-parking	6,00 stk

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GB03	Geen deugdelijke bevestiging
--------	--------	------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect



Opmerking

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6310	Verlichting algemeen (rijrichting)	Oda-parking	6,00 pst
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GO01	Vervuiling
---------------	--------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	TL-armaturen algemeen	Oda-parking	727,00 stk
-------------	------------------------------	--------------------	-------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting
-----------	--------------------

6311	Gloeilamparmaturen algemeen	Oda-parking	4,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Halogeenarmaturen algemeen	Oda-parking	67,00 stk
-------------	-----------------------------------	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Oda-parking	6,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Vluchtverlichting armaturen centraal gevoed	Oda-parking	20,00 stk
-------------	--	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie
-----------	---------------------

6411	Signaleringen algemeen	Oda-parking	20,00 stk
-------------	-------------------------------	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera dome	Oda-parking	10,00 stk
-------------	-------------------------	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie doormeldeenheid	Oda-parking	1,00 pst
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie C2000 Repeater systeem	Oda-parking	1,00 pst

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Zenitel radiotechnik

Type BSA 2000

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GO01	Vervuiling (Corrosie accu)
--------	---------	----------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie accu's	Oda-parking	5,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Aritech

Type

Capaciteit 12 V

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Oda-parking	1,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Instatec

Type Penta

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie paneel Oda-parking 1,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Oda-parking	1,00 stk
-------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Oda-parking	95,00 stk
-------------	--	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie handmelder Oda-parking 25,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Oda-parking	14,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Oda-parking	47,00 stk
-------------	--	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Oda-parking	25,00 stk
-------------	--	--------------------	------------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Oda-parking	4,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

6 = Zeer slecht

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15EC01	Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) melder functioneert niet
---------------	---------	---

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 6 - Zeer slecht

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Poederblusser (op wielen)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	----------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2016

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Poederblusser (op wielen)	Oda-parking	4,00 stk

Jaar 2006

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraak-alarminstallatie	Oda-parking	1,00 pst

Jaar 2006

4 = Matig

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521 Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen Oda-parking 6,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6535	Gas- / Co2 detectiesysteem tbv parkeerg. Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar 2006

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Dräger

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6541	Sociale alarmering nooddetectie algemeen	Oda-parking	1,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2006

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6541	Invalidetoilet noodsignaal	Oda-parking	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E10GB01	Onderdeel niet deugdelijk bevestigd (Draad apot)
---------------	----------------	---


Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect



Opmerking

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

66 Transport

6611	Elektrische lift algemeen 2 stop (LT1075)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Thyssen Krupp B.V.

Type

Capaciteit 1000 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T1GO02	Vervuiling aansturingskast
---------------	---------------	-----------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



66 Transport

6611	Elektrische lift algemeen 2 stop (LT1076)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2006

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Thyssen Krupp B.V.

Type

Capaciteit 1000 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T1GO02	Vervuiling aansturingskast
---------------	---------------	-----------------------------------

Ernst 3 - Gering


Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



66 Transport

6611	Elektrische lift algemeen 2 stops (LT078)	Oda-parking	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Otis

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

90 Terrein

9034	Toegang poort algemeen (Haspelsestraat)	Oda-parking	3,00 st
-------------	--	--------------------	----------------

Jaar 2006

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos / Crawfor

Type SVD-2

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	Vuil, aanslag, verkleuring
---------------	----------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Beleving & Esthetica - gering effect

Opmerking

90	Terrein
-----------	----------------

9034	Slagboominstallatie	Oda-parking	1,00 st
-------------	----------------------------	--------------------	----------------

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Bestaande uit:

- Kentekenherkenning (6 stuks)
- Kaartjes automaat entree/uitgang (6 stuks)
- Slagboom (6 stuks)
- Betaalautomaat (5 stuks)
- Voetgangerstoegang (11 stuks)
- regelkast (1 stuks)

IP Parking

90	Terrein		
9034	Toegang poort algemeen (Ingang Paardestraat)	Oda-parking	1,00 st

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Crawford / Assa Abloy

Type VLT HAVAC Drive

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving