

Elementenoverzicht

54611245 • Hubertushoes

Jan Willemstraat 1
6166 AX Geleen

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Itho Daalderop

Type Close in 10

Capaciteit 2200 W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-up 15 liter	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close up 15 liter

Capaciteit 2200W - 15 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close in 10

Capaciteit 2200 W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close in 10

Capaciteit 2200 W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2014
Tag
Soort
Fabrikaat
Type
Capaciteit 2200 W 10 liter
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Van Marcke

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Vorraadboiler elektrisch 120 l	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Mono plus koper

Capaciteit 2500 W 120 liter

Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Trane

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsui

Type Just Cooling MTXO24HP24X

Capaciteit 3500 W

Koelmiddel R32.1 - 1.42 kg



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 20 - 50 kW	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Buderus

Type Logano G234 X

Capaciteit 44 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 20 - 50 kW	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2007
Tag
Soort
Fabricaat Buderus
Type Logano G234 X
Capaciteit 44 kW
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 20 - 50 kW (LD1 en LD2)	Hubertushoes	2,00 stk

Jaar 1991

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Brink Hete luchtverwarming

Type B23

Capaciteit 25 - 33 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 20 - 50 kW (LD 3)	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 1990

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Brink Hete luchtverwarming

Type B28

Capaciteit 29.7 - 36.9 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 50 - 65 kW	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Buderus

Type Logano G234 X

Capaciteit 60 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 50 - 65 kW	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Buderus

Type Logano G234 X

Capaciteit 55 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 25 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 25 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 25 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 35 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Afsluiter warmtedistributie algemeen	Hubertushoes	12,00 stk

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPE 25-80 180

Capaciteit 40 - 250 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 25 - 60 180

Capaciteit 10 - 85 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7EM01	Corrosie
--------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 25 - 60 180

Capaciteit 10 - 85 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Hubertushoes	1,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 32 - 100 - 180

Capaciteit 10 - 80 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Hubertushoes	18,00 stk
-------------	---------------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Aantal thermostaatknoppen is niet te achterhalen omdat van de meeste radiatoren de knop ontbreekt.
Het bouwjaar is een aanname.

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV-installatie (RK1)	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2003

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GB02	Geen deugdelijke bevestiging
---------------	---------	------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K17SB05	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar
---------------	---------	---

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	5 - Slecht

Risico/prioriteit

Opmerking De PRIVA Compri HX line is sinds 1 januari 2022 end-of-sales. Dat wil zeggen dat PRIVA tot eind december 2026 alleen nog maar service verleend aan de PRIVA HXlijn en de software TC6. Aanpassingen doen of onderdelen vervangen is dus niet meer vanzelfsprekend.



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Tussenmeter Elektra	Hubertushoes	14,00 stk
-------------	----------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2009
Tag
Soort
Fabrikaat Häger
Type Vector
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar
Tag
Soort
Fabrikaat
Type
Capaciteit 7 groepen
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen (K1)	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit 6 groepen 2 x 3 fase

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 8 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 10 - 12 groepen	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 10 groepen 53 fases

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 16 - 18 groepen	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 18 groepen + 1 3 fase

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Hubertushoes	96,00 stk
------	------------------------------	--------------	-----------

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde

63 Verlichting

6311	TL-armaturen algemeen	Hubertushoes	96,00 stk
------	-----------------------	--------------	-----------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen PL eenvoudig	Hubertushoes	65,00 stk

Jaar 2009

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Halogeenarmaturen algemeen	Hubertushoes	43,00 stk
-------------	-----------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Hubertushoes	14,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6354	Vluchtverlichting armaturen centraal gevoed	Hubertushoes	21,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type 4L0606

Capaciteit 8 W

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
---------------	--------	-------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera dome	Hubertushoes	10,00 stk

Jaar 2020

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

54611245 • Hubertushoes
Jan Willemstraat 1 • Geleen

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6510	Brandbeveiliging brandschakelaar	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Hubertushoes	47,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Hubertushoes	9,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Hubertushoes	37,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15EB01	Ontbrekende melder
---------------	---------	--------------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Hubertushoes	8,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 1985

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Hubertushoes	1,00 st
-------------	--	---------------------	----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Hubertushoes	7,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Handblusser algemeen	Hubertushoes	3,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Hubertushoes	7,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat Saval Kronenburg

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6521	Inbraak-alarminstallatie	Hubertushoes	1,00 pst
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell Security

Type Galaxy 48

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	Hubertushoes	8,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen (PIR)	Hubertushoes	8,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6535	Gasdetectie	Hubertushoes	1,00 pst

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Status Scientific Controls Ltd

Type FGD10B

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

66 Transport

6613	Traplif	Hubertushoes	1,00 stk
-------------	----------------	---------------------	-----------------

Jaar 2013

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Thyssen Krupp

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen			
6734	Regelinstallaties klimaat/sanitair	Hubertushoes	8,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.