

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV

Object nr. BR0184

Brug Lisse

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 36.000 boten per jaar



Machinedeel	Tandwielkast	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Olieniveau	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Tandwielkast	1	7	
Product	Interflon Grease MP 2-3	2	8	
Smeerpunt	Nippel	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Koppeling handbediening	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	6	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Handbediening	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Handbediening	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Ketting	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Handbediening	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	