

## Elementenoverzicht

Onbekend • De Reunie

Wilhelminastraat 1  
6161 SX Geleen

### Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-6-2024

| 61   | Centrale elektrotechnische voorzieningen |               |          |
|------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 6150 | Verdeelkast                              | Machine kamer | 1,00 stk |

**Jaar** 1996  
**Tag**  
**Soort** 3 groepe en 1 \* 3 fase  
**Fabricaat** Holec  
**Type** NB  
**Capaciteit** NB  
**Koelmiddel**

3 = Redelijk



#### Omschrijving

3 groepe en 1 \* 3 fase

|               |        |                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GV02 | Verval meer dan 75% van de levensduur |
|---------------|--------|---------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 2 - Gevorderd stadium  
**Omvang** 4 - Aanzienlijk (30-70%)  
**Conditie** 2 - Goed

**Risico/prioriteit**

#### Opmerking

|               |        |                                               |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GB01 | Niet goed ingevoerde of aangesloten leidingen |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 3 - Eindstadium  
**Omvang** 2 - Plaatselijk (2-10%)  
**Conditie** 1 - Uitstekende conditie  
**Risico/prioriteit** Veiligheid & Gezondheid - matig effect  
 Technische vervolgschade - matig effect

#### Opmerking



| 66   | Transport                  |               |          |
|------|----------------------------|---------------|----------|
| 6612 | Hydraulische lift algemeen | Machine kamer | 1,00 stk |

Jaar 1996

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hopmann

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

| 66   | Transport                           |           |         |
|------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 6612 | Hydraulische lift binnenverlichting | De Reunie | 1,00 pm |

Jaar 1996

2 = Goed

Tag

Soort TL verlichting

Fabricaat NB

Type TL met afdekkap

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

**Onbekend • De Reunie**  
**Wilhelminastraat 1 • Geleen**

|               |        |                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GV02 | Verval meer dan 75% van de levensduur |
|---------------|--------|---------------------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering               |
| <b>Intensiteit</b>       | 2 - Gevorderd stadium    |
| <b>Omvang</b>            | 4 - Aanzienlijk (30-70%) |
| <b>Conditie</b>          | 2 - Goed                 |
| <b>Risico/prioriteit</b> |                          |



Opmerking

**66 Transport**

|             |                                   |                  |                |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>6612</b> | <b>Hydraulische lift liftkooi</b> | <b>De Reunie</b> | <b>1,00 pm</b> |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|

**Jaar** 1996

1 = Uitstekende conditie

**Tag**

**Soort** NB

**Fabricaat** Hopmann

**Type** NB

**Capaciteit** NB

**Koelmiddel**



Omschrijving

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering               |
| <b>Intensiteit</b>       | 1 - Beginstadium         |
| <b>Omvang</b>            | 3 - Regelmatig (10-30%)  |
| <b>Conditie</b>          | 1 - Uitstekende conditie |
| <b>Risico/prioriteit</b> |                          |



Opmerking

Onbekend • De Reunie  
Wilhelminastraat 1 • Geleen

| 66           |                                   | Transport                |          |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 6612         | Hydraulische lift binnenbekleding | De Reunie                | 1,00 stk |
| Jaar         | 1996                              | 1 = Uitstekende conditie |          |
| Tag          |                                   |                          |          |
| Soort        | NB                                |                          |          |
| Fabricaat    | Hopmann                           |                          |          |
| Type         | NB                                |                          |          |
| Capaciteit   | NB                                |                          |          |
| Koelmiddel   |                                   |                          |          |
| Omschrijving |                                   |                          |          |





| 66           |                                              | Transport    |         |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|---------|
| 6612         | Hydraulisch lift aandrijvingen en regelingen | De Reunie    | 1,00 pm |
| Jaar         | 1996                                         | 3 = Redelijk |         |
| Tag          |                                              |              |         |
| Soort        | NB                                           |              |         |
| Fabricaat    | Hopmann                                      |              |         |
| Type         | RAUH                                         |              |         |
| Capaciteit   | 300 BAR                                      |              |         |
| Koelmiddel   |                                              |              |         |
| Omschrijving |                                              |              |         |



Onbekend • De Reunie  
Wilhelminastraat 1 • Geleen

|               |        |                                                                    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1SW02 | Olielekkage van aandrijfmachine, oliekering, pakking, reductiekast |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|

**Ernst** 2 - Serieus  
**Intensiteit** 1 - Beginstadium  
**Omvang** 1 - Incidenteel (<2%)  
**Conditie** 1 - Uitstekende conditie  
**Risico/prioriteit**



**Opmerking**

|               |        |                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GV02 | Verval meer dan 75% van de levensduur |
|---------------|--------|---------------------------------------|

**Ernst** 3 - Gering  
**Intensiteit** 2 - Gevorderd stadium  
**Omvang** 4 - Aanzienlijk (30-70%)  
**Conditie** 2 - Goed  
**Risico/prioriteit**

**Opmerking**

## 66 Transport

|             |                                          |                  |                 |
|-------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>6612</b> | <b>Hydraulische lift relaisbesturing</b> | <b>De Reunie</b> | <b>1,00 stk</b> |
|-------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|

**Jaar** 2033

2 = Goed

**Tag**

**Soort** NB

**Fabricaat** Hopmann

**Type** NB

**Capaciteit** NB

**Koelmiddel**



**Omschrijving**

Steuerung nr: 31951  
Steuerungstyp: 1KSHY  
Netspaning 400V 50Hz  
Steuerspanning: 230V  
Singnal spannung: 24V  
Schaltungsvermogen: 9.5KW 26A  
Schutzart: IP54

**Onbekend • De Reunie**  
**Wilhelminastraat 1 • Geleen**

|               |        |                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GV02 | Verval meer dan 75% van de levensduur |
|---------------|--------|---------------------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering               |
| <b>Intensiteit</b>       | 2 - Gevorderd stadium    |
| <b>Omvang</b>            | 4 - Aanzienlijk (30-70%) |
| <b>Conditie</b>          | 2 - Goed                 |
| <b>Risico/prioriteit</b> |                          |



**Opmerking**

|             |                                                      |                  |                |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>66</b>   | <b>Transport</b>                                     |                  |                |
| <b>6612</b> | <b>Hydraulische lift schachttoegangen en signal.</b> | <b>De Reunie</b> | <b>2,00 st</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Jaar</b>       | 1996    |
| <b>Tag</b>        |         |
| <b>Soort</b>      | NB      |
| <b>Fabricaat</b>  | Hopmann |
| <b>Type</b>       | NB      |
| <b>Capaciteit</b> | NB      |
| <b>Koelmiddel</b> |         |

1 = Uitstekende conditie



**Omschrijving**

|               |        |                                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Gebrek</b> | T1GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|---------------|--------|-----------------------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ernst</b>             | 3 - Gering               |
| <b>Intensiteit</b>       | 1 - Beginstadium         |
| <b>Omvang</b>            | 4 - Aanzienlijk (30-70%) |
| <b>Conditie</b>          | 1 - Uitstekende conditie |
| <b>Risico/prioriteit</b> |                          |



**Opmerking**



Onbekend • De Reunie  
Wilhelminastraat 1 • Geleen

| 66   | Transport                                     |           |          |
|------|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| 6612 | Hydraulische lift liftdeur op 1ste verdieping | De Reunie | 1,00 stk |

Jaar 1996

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hopmann

Type NB

Capaciteit 2 stops

Koelmiddel



Omschrijving

|        |        |                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| Gebrek | T1GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|--------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking





Onbekend • De Reunie  
Wilhelminastraat 1 • Geleen

| 66   | Transport                        |           |          |
|------|----------------------------------|-----------|----------|
| 6612 | Hydraulische lift liftdeur op bg | De Reunie | 1,00 stk |

Jaar 1996

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hopmann

Type NB

Capaciteit 2 stops

Koelmiddel



Omschrijving

|        |        |                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| Gebrek | T1GV01 | Verval tussen 50%-75% van de levensduur |
|--------|--------|-----------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Onbekend • De Reunie  
Wilhelminastraat 1 • Geleen

| 66   | Transport                           |           |          |
|------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 6612 | Hydraulische lift tableau in cabine | De Reunie | 1,00 stk |

Jaar 1996

2 = Goed

Tag

Soort NB

Fabricaat Hopmann

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

|        |        |                                       |
|--------|--------|---------------------------------------|
| Gebrek | T1GV02 | Verval meer dan 75% van de levensduur |
|--------|--------|---------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Onbekend • De Reunie  
Wilhelminastraat 1 • Geleen

| 66   | Transport                             |           |          |
|------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 6612 | Hydraulische lift tableau op bouwlaag | De Reunie | 2,00 stk |

Jaar 1996

2 = Goed

Tag

Soort NB

Fabricaat Hopmann

Type NB

Capaciteit n

Koelmiddel



Omschrijving

|        |        |                                       |
|--------|--------|---------------------------------------|
| Gebrek | T1GV02 | Verval meer dan 75% van de levensduur |
|--------|--------|---------------------------------------|

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

